ٱلدُّرُّ لِلْحَيْنِ فَيْنِ فِي اَلْصَنَافِعِ وَالْفُونِ

الم ناكبف في

المعلم الماهر الحاذق الْخُوَا بَهُ خُرْجِس طنوس عون اللبناني

﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب طبعة ثانية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

طمع شنطك نعنسقة امين همتندتي

مُطِعَ لَهُ يَلْ مُثَنَّ لِمَنْ مُصَنَّلُ مَنْ مُصَمِّلُ مُصَالِمَ مُصَالِمَ مُصَالِمَ مُصَمِّلُ مُصَالِمُ مُسْلِمُ مُصَالِمُ مُصَالِمُ مُصَالِمُ مُصَالِمُ مُصَالِمُ مُصَالِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِمِعُمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِمِعُمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِمُ مُعِمِعُ مِعْلِمُ مُعِمِعُمِعُمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِعِمُ مِ

﴿ فهرسة كتاب الدر المكنون * في الصنائع والفنون *

صفحة ﴿ الباب الأول ﴾ صفة آلة ومغطس لتسلية ذوي 24 🏟 فى التلبيس وما يتعلق به 🗞 البطالة طريفة تعرف مها كمية الفضية ۲۳ صفحة ديباجة في الكلام عن التلبيس الرأسبة على القطع المرأد تلبيسها ٣ في تنظيف النحاس ومركباته في ملاحظات كلية الافادة ٤ 20 « انزاع الفضـة عن القطع غير « تنظيف الهضة) ٦ الحسنة التفضيض « تنظيف التوتيا)) « تنظيف الرصاص والقصدير في أننزاع الذهب ٤٧ في اخراج المعادن من المغاطس « تنظيف الحديد والفولاذ t 人 ٧ و البطاريات والرماد «كيفية تحضير بطارية بنسن في تنحيس الجادات ٩ 04 « التنحيس الاحمر بالتغطيس « استعمال البطارية المنفردة ٥ź 17 « استعمال الآلة السمطة « التنحس الاحمر الغلفاني 00)) « كيفية وضع القطع في « صفة مغطس لتنحيس القصدير ٥٨ 12 المغاطس والحديد المصبوب والتوتيا « تلبيس القطع نحاسا يلتصق في التنحيس الاصفر 09 14 « التذهيب بالفرك 4 19 « التذهيب بالتغطيس البسيط « التنحيس بدون التصاق ٦. 44 « تنحيس الاجسام غير المعدنية « تلو ىن الذهب)) 79 « تذهيب آلات الساعات « تعدن غير المعدن)) ۳. « البلمباجين « التفضيض 71 40 « سد المسام « التفضيض بالفرك 77 779 « التفضيض بالتغطيس البسيط « اخذ القوالب 74 44 « التفضيض الغلفاني « عمل قوالب الجيسين 49 42

	صفحة		صفحة
صفة فرنيش للحديد والفولاذ	٧٨	في عمل قوالب الشمع	٦٤
وخصوصا للاسلحة	•	« عمل قوالبمن معدن دارسي	٦0
فى امزجة لتنظيفالذهب والفضة))	« عمل قوالب من الجلاتين	>>
وتلوينهما وتلميعهما		« عمل قوالب من الكوتابرخا »	77
في النزاكيب المعدنية	۲۸ :	« تملغم التوتيا	77
		« اللحام والفرنيش	٨.
﴿ الباب الثاني ﴾		« لحام للسلاسل الفضية	79
﴿ فَي صَبْعُ الْاقْشَةَ ﴾		« انواع لحام اعتيادية للصاغة))
في الكلام عن الاقمشة	٨٥	« لحام للذهب	٧٠
الصوف الصوف		« لحام للفضة	"
ببييض الصوف	»	« الكلام عن الفرنيش	Y \
 الحر بر		وانواعه	
-يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		صفة فرنيش من الحمر	**
القنب والكيتان	»	صفة فرنيش من الكو بال))
في ما هو الصباغ	٨٩	صفة فرنيش من الحمر	»
« الاساس	٩.	والمصطكى	
« المواد الملونة	٩١	صفة طلاء	**
﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾		فى الحفر الغلفانى))
لون بوء ر . د رد چ لدنص		طريقة لحفر العولاذ والحديد	Yt
سسان لسا ق		والنحاس فى مغطس واحد	
سهای الکاد الهندی		في التذهيب الناشف	Yo
		« النيال	77
فشر ش جر ا لجوز 		« تلوین حدیدة البندقیة الون »	YY
هباب الدخان		جميل	
فى المواد الملونة بالازرق -		« ت لوینه ا بلون ازرق	»
﴿ المواد الملونة بالاحمر ﴾	٩ ٤	« تلويمها بالاسمر	٧٨

ā	صفح		صفحة
القطن والكتان	1.4	الدودة	9.5
🍇 في الصباغ الاحمر 🗞		القرمز	90
فى صبغ الصوف باحمر ألفوة	۱٠٨	المصفر	"
« « الحرير باحمر الفوة	1	الصندل الاحر	77
« « الفطن والكةان باحمر	11.	﴿ فَى الْمُوادُ الْمُلُونَةُ بِالْاصْفُرِ ﴾	9
العوة		الكركم او العقدة الصفراء))
فى الصباغ الدودى	110	البقم	»
« « الفرفرى بالدودة	117	الكرسترون	44
« الاحمر الوردى بالدودة	»	البزور الفارسية))
« صبغ القطن بالدودة (بلون	117	ورق الصفصاف والحوروزهر	"
عرف الديك)		البا بونج	
في الصبغ بالقرمز	»	﴿ فِي الصباغ الاسود ﴾	
« صبغً الحرير بالفرمز	»	الصوف))
الصباغ الاصفر بالكرسترون ﴾	﴿ في	الحرير	٩,٨
الصوف		القطن والكتان	١
الحرير))	﴿ في الصباغ الكحلي ﴾	
القطن او الكتان))	الصوف	
		الحرير	1 . 7
فى الصبغ بألوان مركبة 🥦	*	الكتان والقطن	"
﴿ في الاخضر ﴾		﴿ فِي الصباغ الرمادي ﴾	ŀ
الصوف		الصوف	
الحرير		الحريو	1.1
ويو. غزل القطي او الكتان		القطن او الكتان	n
﴿ فَى البنَّهُ عَلَى الْمُوفَرِي ﴾		﴿ في الصباع الازرق ﴾	}
ر د		الصوف	
	177	الحرير	
7,7		•	

١٢٢ القطن او الكتان

۱۲۳ ﴿ فِی الصباغ البرتقالی او النارنجی ﴾

﴿ في الالوان المدنية ﴾

١٢٣ في الازرق

١٧٤ «الاخضر

١٢٥ « الاصفر

١٢٦ « الاحر

« ﴿ ملحق ﴾ في طبع الالوانعلي الاقشة

۱۲۸ « تحضير محلول ملح القصدير

« « ازاله الدبوع عن الفماش « ازاله الدبوع عن الفماش « ازالة الدبيغ الرباة الرباء الرباة الرب

١٣١ « ازالة الدبوغ البسيطة المسببة عن عصير النباتات

« في ازالة الدبوع الحديدية

« « ازالة الدبوغ المركبة

١٣٢ « ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ

﴿ الباب الثالث ﴾

﴿ فى الموتوغرافيا اى تصوير السمس ﴾ ١٣٣ فى بعض كلام عنها ﴿ فِي لُوازِم التصوير ﴾ ﴿

١٣٥ في الآلة والصورة السابية

۱۳۷ « اماكن التصوير

۱۳۹ « لوازم الصورة السالبة على الكولوديون الكولوديون

صفحة

))

١٤٠ في تركيب الكولوديون الحساس

« « المغطس الفضى للزجاج

۱۶۱ « المظهر الحديدى

« « المظهر الييروكاليك

« السائل المعين الاظهار

١٤٢ « السائل المثبت

« « تنظیف الزجاج

۱٤٣ « صب الكولوديون

۱۶۵ « النور وارتكاز الشخص امام الابجكتيف

١٤٦ في النور وخصائصه

﴿ فى الصورة الايجابية ﴾

١٥١ فى نقل الصورة على الورق لتصير ايجابية

« « مغطس يصير الورق الزلالي حساسا

١٥٣ التلوين

ه ۱۵۰ « تثبیث الصورة علی الورق

١٥٦ « تلميع الصورة

« « بصّوبر الجمادات

هذٍ في نقل الصور بالفوتوغرافيا ﴾ ١٥٧ في «ل الصررة كما هي

۱۵۷ ق مان الصورة بي مي

﴿ فِي مَسَائِلُ مِنْثُورَةً ﴾

١٥٩ في سؤالات وجرابات

۱۹۲ فی سؤالات وجوابات بخصوص الامجابیة علی الورق

صفحة

١٦٣ فى عمل قطن البارود ١٨٢ في غراء الدقيق « تحضير الورق الزلالي « تركيب غراء جيــد للمجلدين)) 114 ١٦٥ « وسائطلاصلاح بمضعيوب وعاملي الكرتون وللحاكة الكولوديون في غراء المواد الحموانية)) « ملاحظات بخصوص المنطس | « المواد الحيوانية)) 148 الفضي « انواع الغراء التجاري 140 ۱۸۷ « طبخ الغراء ١٦٦ في تصوير جملة اشخاص على ا زجاجة واحدة ٠٩٠ « ترويق الغراء « « الستار الاصطناعي « القوالب وصب الغراء فها 191 ١٦٧ « تركيب الكواوديون الاصولي | « تيبيس الغراء ونشره على 197 ۱۷۲ « تراكيب مختلفة للمظهر الشياك الحديدي ١٩٤ « تلميع الغراء ١٧٤ في تراكيب مختلفة للمظهر ١٩٥ « استخراج الغراء من العظام البروكالبك « استخراج الغراء من العظام 197 ١٧٥ في السائل المثبت الرسم على بالغلي الزجاجة فى استخراج الغراء من العطام فى تركيب ما نختص بالصــورة بواسطة الحوامض الايجابية على الورق الزلالى ١٩٨ في الغراء السائل ١٧٧ فى تنظيف الزجاج ١٩٩ « تراكيب جيدة لتغرية الزجاج « ازالة الدبوغ عن يد المصور 144 والخزف الصيني « عمل الصور السحرية)) ٢٠٢ صفة طلاء لايتأثر لا ملماء ولا « البقايا 149 بالنار ٢٠٣ صفة معجورت للحام الرحام ﴿ الباب الرابع ﴾ والمرمر ﴿ فِي الغراء وما يتعلق به ﴾ صفة غراء للحام المعادن ١٨٢ في الغراء النباتي والزجاج

٣٠٣ لحام جيــد لتثبيت الحديد في ا الحجر

﴿ الباب الخامس ﴾

🍇 فى الشمع وما يتعلق به 🗞 ٢٠٤ في عمل الشمع المستعمل للختم ۲۰۵ نرکیب اول

٢٠٦ ﴿ تُركيب ثان ﴾ شمع احمر

« ﴿ تركيب ثالث ﴾ شمع اخضر ٢٢٧ تذهيب الزجاج

« ﴿ نُركيب رابع ﴾ شمع احمر

۲۰۷ ﴿ تركيب خامس ﴾ شمع ازرق غامق

﴿ الباب السادس ﴾

🍇 فى الحبر وما يتعلق به 🗞

٢٠٨ في تراكيب الحبر الاسود

٧١٢ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني

صفة حبر غيرقا بل المحو

٣١٣ صفة حير اخضر

٢١٠ صفة حبر أصفر

« حبر ذهبي او فضي

٢١٥ في عمل حبر للمطابع

« حبر احمر

« حبر کوازی

صفحة

۲۱۹ حبر احمر خمری ٢١٧ في عمل حبر للكتابة على الاقشة

٢١٩ في عمل الحبر السمياثوي

﴿ الباب السابع ﴾

﴿ فِي المرايا وما يتعلق بهـا ﴾

٢٢١ في اصطناع المرايا ٢٢٣ في تفضيض الزجاج

٢٢٨ واسطة للصق الذهب على الصيني

والزجاج

٢٢٩ في كيفية لصق الذهب على الخشب

« في تذهيب الخشب بواسطة الزيت

٢٣٠ في تذهيب الخشب واسطة الغراء

واسطة لتذهيب حوافي الكتب

٢٣١ لصق الذهب على الجلد

واسطة لتذهيبالانسجة الحربرية والعاج

٢٣٢ وإسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ

« واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية

في تفضيض العاج

واسطة لحفر الفولاذ

۲۳۳ تلوین الرخام وما شاکله

٢٣٤ في حفر الزجاج

« واسطة لثقب الزجاج

٢٣٥ عمل الحصى المتفرقعة

« عمل قش النفط (الشحاطات)

﴿ الباب الثامن ﴾

🍇 فی المین وما یتعلق بها 🗞

٢٣٩ في اصطناع المينا

« « تراكيب المينا الشفافة ...

٢٤٢ « تراكيب الميها المظلمة البيضاء

٧٤٤ « كيمية لصق المينا بالمعدن

٧٤٨ « الرسم على المينا

﴿ الباب التاسع ﴾

و في اصطناع الصابون ك

٢٥٠ في ماهية الصابون

« « اصطناع الصابون بالزيت والصودا

٢٥٥ في طريقة سهلة لا عطناع الصابون في البيوت

٢٥٦ في تحويل زيت اللوز الى صابون

« « اصطناع سائل يقوم مصام | الصابون

۲۵۷ « طريقة اخرى لذلك

۲۵۸ « اصطناع صابون بدون نار

« « صفة صابون قليل الـكلفة

٢٥٩ « اصطناع الصابون بالبوتاسا

صفحة

٢٦ في تحويل الصوف الى صابون

« كشف ما يستعمله البعض لعش

الصابون

٢٩١ « اصطاع الصابون العطر (المطيب)

۲۶۲ «تحویل دهر الحنزبر الی صابون

> ۲۶۳ فی صابون احمر معطر بالورد ۲۶۶ « صفة صابون اسه, عطر

> > « غیره اصفر

« « اصطناع صابون خفیف

۲۲۵ « صابون معطر بالپرغاموت

« ها بون معطر بالياسمين «

۲۶۶ غيره بالزيبق

« « اصطناع الصابون الشماف

۲۶۷ « تعطير الصابون بالراتينج

« ﴿ غَبره معطر بالمبعة

۳۲۸ « اصطناع ماء کولونیـا وتعطبر الصانون نه

« «غیره معطر بماء اثینا

۲۲۹ «عمل روح الصابون

۲۷۰ «عمل صابون ممسك

۲۷۱ « تركيب صابون يزيل الدبرع

﴿ الباب العاشر ﴾

﴿ فى المواد الـكيميارية ﴾

﴿ الباب الحادي عشر ﴾

﴿ في مضادات السموم ﴾

ا التاب

الدُرُّ الْمَحْنِيْ فَيْنِيْ الْمُحْنِيْ فَيْنِيْ الْمُحْنِيْ فَيْنِيْ الْمُحْنِيْ الْمُحْنِيْ الْمُحْنِيْ الْمُحْنِيْ الْمُحْمِيْنِ الْمُعِلِي الْمُحْمِيْنِ الْمُحْمِيْنِ الْمُحْمِيْنِ الْمُحْمِيْنِ الْمُحْمِيْنِ الْمُعِلِي الْمُحْمِيْنِ الْمُحْمِيْنِ الْمُعِلِي الْمُحْمِيْنِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِيْنِ الْمُعِلِي الْمُعِي لِلْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِ

المعلم الماهر الحاذق الخُواَجُهُ جَرْجُسُ طنوس عون اللبناني

﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب طبعة ثانية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

عمع ننطع نبيشقة امين سندته

مُظَمَّعُ لَمُنْ لَعُتُ لِلْكُنْ لِمُكَنِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللّلْمِلْمُعِلَّمِلْمُعِلَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُعِلَّ الْعِلْمِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمِلْمُ الللَّهِ الْعِلْمِ



(كما بأصله)

الحمد لله الذي خلق الإِنسان باتقن صنعة وعامه أصول الصناعه * فكانت له في معيشته من اروج البضاعه * والذي ميز بالذكاء المفلحين عن القاصر بن * وجمل المعلمين قدوة للمتعلمين * أما بعد فلما كانت الصنائم في بلادنا كاسدة السوق * وكان شوق المشوق لها غير مشفى باهمال غير المشوق * ورأيت أن فقدها من بين أبناء المشرق مما يفقدهم ارباحاكليه * فتظهر بلادهم بالنسبة الى غبرها من البلاد المدنة بمنزلة غير مرضيه * لكونها تفتقر البها في أكسر مهماتها ولوازمها * فتخسر من أموالها قسما تفدر ان توفوه اذا اعلمت بعض عزائمها ﴿ وَكَانَتُ المؤلَّفَاتُ الصناعية في العربية قليلة الوجود * فكان بذلك لنا ذكر غير محمود * فاذكان ذلك ورأيت من الضرورة ايحاد لازم كان مفقودا * واقامة ركن للصناعة كان مهدودا * استعنت بالله على تأليف هـذا الكتاب الكبير النفع مع صغر حجمه . لانه حاو من الغنون الصناعية ما يغني اللبيب عن سواه عند استعال فهمه * فاني قد ضمنته ما قل وجل من أصول الصنائع الحليله * باسلوب سهل المأخذ سريع الفهم وعبارة جامعة وان تكن قليله ۞ قاصدا بذلك منفعة ابناء الوطن العز ىز ۞ الذين طالما كانوا في احتياج الى استخراج هذا الذهب الابريز . والذي يقف على فهرسه يعرف ما فيه من الفنون الجزيلة النفع * والجيلة الوضع * وانى اسأل الله أن بجعله خالصا لوجهه الكربم * وينفع به مطالعيه نفعاً ينالون به ما يرغبون من تفدم ثروتهم ونجاح بلادهم فانه تعالى السميع الرحم ﴿

البابالإول

﴿ فَى التَّلْمُيسَ وَمَا يَتَّمَلُّقُ بِهُ ﴾

﴿ ديباجة ﴾

﴿ في الكلام عن التلبيس ﴾

يقسم هذا الفن الى قسمين الاول التغطيس البسيط المعروف بالطلى والثانى التلبيس الغلفانى ومع كون هذين القسمين متشابهين فى الظاهر يختلفان بحسب حقيقتهما . فالاول منهما أى الطلى يتم بالالغة الكيمياوية والثانى بالتحليل الكيمياوي المسبب عن القوة المكتشفة حديثاً وهى الفوة المكربائية و بما أنه قد شاع استمال الواسطتين اى الطلى البسيط والتلبيس الغلفانى فى معمل واحد وان الاستحضارات التي نستخدم لكلا الفريقين هى تقريباً من نوع واحد وان النتيجة الظاهرة منهما للنظر هى واحدة اقتضى أن نتكام عن كل واحد منهما على حدة فنقول و بالله التوفيق في أما الطلى في فهو أن يكسى سطح القطعة المراد طليها بغشاء محصل بتا آف اجزاء كيمياو بة مع ظاهر المعدن المراد طليه ماتصقة به و يكون هذا الغشاء اذ ذاك اجزاء كيمياو بة مع ظاهر المعدن المراد طليه ماتصقة به و يكون هذا الغشاء اذ ذاك في غاية الرقة حتى انه لا يلبث الا مدة يسبرة ثم يزول

﴿ واما التلبيس الغلناني ﴾ فهو ان يكسى سطح مدن سهل التأكسد كالنحاس والحدود بمعدن آخر صعب التأكسد كالفضة والذهب وذلك ليقى ذلك المعدن من التأكسد بحجبه اياه عن مماسة الهواء الكروى رأسا فيكسوه قشرة ذات لون ابهبج للنظر من لونه الاول وهذه القشرة تكون ملتصقة به التصاقاً تاما وابتة الى مدة طويلة كا يحصل ذلك من تذهيب النحاس او تفضيضه او تنحيس التوتيا الخ واما سمك القشرة فيكون حسب الارادة

و بهذه العلمية نقدر ان نأخذ مثالا عن جسم ما كصورة محفورة او ما شاكلها مماثلا له بكل دقائقه مماثلة تامة وذلك بان نكسو سطح ذلك الجسم قشرة سمكها

بحسب ارادتنا ثم نفسخها عنه . ونقدر ايضاً نحفظ من العطب شخصاً او زهرة او ثمرة او حشرة او ما شاكل ذلك بتلبيسكل من هذه الاجسام قشرة معدنية

واعلم أنه قبل الشروع في العمل يجب بكل اعتناء تنظيف القطعة المراد تلبيسها مما يعلوها من الوسخ وما يشبهه لان وجود ادنى جسم غريب على سطحها يمنع التصاق المعدن بها و يسبب انفساخه عنها بنوع غير قابل الاصلاح. ولذلك قد اخترعت عدة وسائط لنوال المرغوب و بعد الامتحان الكلى وجدنا اكثر مناسبة من غيرها العمليات الاربع الآتى ذكرها وهى كافية لبلوغ المقصود وتختص بالنحاس ومركباته

-ه القسم الاول كه⊸ (في التنحيس)

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فى تنظيف المعادن المعدة التلبيس ﴾ ﴿ فى تنظيف النحاس ومركبانه ﴾

اعلم ان النحاس المراد تنظيفه اما ان يكون بحتمل النار او لا يحتملها كالملحوم بالقصدير مثلا والذى يحتمل النار اما ان يكون قطعة واحدة او عـدة قطع صغيرة كالحلق والخواتم وما شاكل ذلك

﴿ فالطريقة الاولى ﴾ اتنظيفه الاحماء فاحماء النحاس الذي يحتمل النار اذا كان قطعة واحدة يتم بوضعها فوق نار هادئة الى ان تصير حمراء مكدة . واذا كان قطعاً متعددة كالمذكورة آنفاً يتم احماؤها بوضعها في آلة كمحمصة البن وتحريكها الى ان تتعرى من كل الاجسام الغريبة والدهنية . واما النحاس الذي لا يحتمل النار فينظف بغلبانه مقدار خمس دقائق في احد السائلين الآتيين

(السائل الاول) موكب من الاجزاء الآتية

١٠ اجزاء من اليوتاسا الكاوية

٩٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

(السائل الثاني) مركب من الاجزاء الآتية

٧٥ جزءا من تحت كر بونات اليوتاسا

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

﴿ الطريقة الثانية ﴾ هي ان تضع القطعة او القطع الحجاة على ما مر في السائل الآتي وهي حامية

١٠ اجزاء من الحامض الكبريتيك الثقيل

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

وتبقيها هناك الى ان تزول القشرة السوداء التى علمها من الاحماء فى للنار (وهى ثانى اكسيد النحاس) فيصير لونها احمر معتما (وهو اول اكسيد النحاس) واما اذا لم تحم فى النار لكن نظفت فى سائل البوتاسا فيجب غسلها بالماء قبل وضعها فى السائل المار ذكره هنا

واما اذاكانت مختلطة بحديد او فولاذ او توتيا فلا تغطس فى السائل الحمضى لانه يعطبها فيعوض عنه بفركها برمل ناعم او فرشة نحاسية

﴿ الطريقة الثالثة ﴾ هي ان تغسل التطعة بالماء بعدد تحضيرها على ما مر في الطريقة الاولى والثانية غسلا جيدا وتغطسها في المزيج الآتي وتخرجها حالا وهـذا المزبج مركب من الاجزاء الآتية

١٠٠ جزء من الحامض النينريك الثقيل (بالكيل)

١٠٠ جزو من الحامض الكبريتيك الثقيل (بالكيل)

٠٠١ جزء من ملح الطعام (تقريبا)

وطريقة مزجها هي ان تضع الحامض النيتريك في اناء زجاجي ثم تصب فوقه بالتدريج الحامض الكبريتيك محركا اياها عند الصب بقضيب زجاجي ثم تضيف ﴿ الطريقة الرابعة ﴾ هي ان تغسل القطعة بعد اخراجها من هــذا المزيج في الحال غسلا جيداً لتصير لامعة وتصلح ان توضع في مغطس التلبيس. ولــكي يتم التصاقها بالمعدن المراد تلبيسها اياه الاحسن ان تغطس في المزيج الآتي

١٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

٠٠٢٠ « « الحامض الكبريتيك الثقيل

۰۰۰۱ « نیترات انی اکسید الزئبق السائل

وذلك بعد ر بطها بشر يط نحاسى . فتبقيها فى هذا المز بج مقدار خمس ثوان الى عشرثم تخرجها وتغسلها بالماء بدون ان نمس باليد ثم تعلقها فى مغطس الملبيس

﴿ في تنظيف الفضة ﴾

لا يلزم لذلك سوى احماء القطعة فى اانار ووضعها فى سائل الحامض الكبريتيك المار ذكره ويزاد على ذلك تنظيفها بالفرشة النحاسية نم تغطس فى المزيم الزئبقى الاخير وتعلق فى مغطس التلبيس

﴿ فِي تنظيف التوتيا ﴾

طريقة ذلك هي ان تغطس القطعة في سائل الوباسا المذكور آنها وتبقيمها مقدار دقيقة نم تغسامها بماء وتغطسها بعض دقائق في سائل الحامض الكبرينيك ثم تخرجها وتغسلها بماء سخن اذا امكن والا فباء بارد وتفركها بعد ذلك بفرشة قاسية وبمسحوق الخفان او بالفرشة النحاسية واذا كانت ملحومة بقصدير او رصاص فمهل اللحام يسود فيعبان تنظف جيدا ثم تغطس بالمحلول الزئبقي وتعلق في مغطس التلبس

﴿ في تنظيف الرصاص والقصدير ﴾

هــذان المعدنان ينظفان بامرارها فى سائل الىوىاسا وفركهما بمسحوق لحفان ووضعهما قليلافى المزيج الاكى

١٠ اجزاء من الحامض الهيدروكلوريك

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

ولكن لا يكفى ذلك التنظيف هـذين المعدنين تنظيفا حسنا ولذلك قبل تلبيسهما فضة او ذهبا الاحسن ان يلبسا قشرة رقيقة نحاسية فى المغطس النحاسى الذى سيأتى ذكره ان شاء الله

﴿ في تنظيف الحديد والفولاذ ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى القطعة منهما في سائل الپوتاسا ثم تفركهما بمسحوق الخفان الناعم ثم تضعها مقدار خمس ثوان في المزيج الآتي

١٦٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

۳۰۰ « من الحامض الهيدروكلوريك (او مائة من الحامض .
 الكبريتيك)

ثم تغسلها حالا بماء بارد وتأخذها الى المغطس . فالحديد والفولاذ يتذهبان جيدا بدون تنحيس واكن فى مغطس مخصوص بهما سيأتى شرحه . واما تفضيضهما فلا يتم بدون تنحيس

لقد استنتج مما ذكر ان التنحيس يكون كتشمة لتنظيف جملة معادن وكوسيط ينمها و بين المعادن الثمينة التي تلبسها . وسنتكام عن المغاطس المختلفة اللازمة الكل منها ولكن قبل ذلك يجب ان نتكام عن الآلة الكربائية التي هي الفاعل الاصلى لذلك

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في البطاريات ﴾

البطارية هى الآلة المعدة لافراز سائلين كهربائيين ينحدر احدهما من أحد طرفى الآلة ويسمى سلبيا والآخر من الطرف الثانى ويسمى ايجابيا . والشريط او الخيط المعدنى المؤدى كلا من السائلين فى احد المجريين الى محل ما يسمى


موصلا فاذا وصلت الموصلين اى السلبى والايجابى تتم الدورة اى ان السائلين اللذين كانا مفترقين قبلا يتحدان عند وصلهما بهيئة شرارة . واذا غطست رأسى الموصلين فى سائل بدون ان يمس احدهما الآخر يقال ان ذلك السائل تحت سلطة السائل الكهربائي

فالقطعة المراد تلميسها تعلق دائما برأس الموصل السلبي المربوط بالتوتيا وسيذكر واما الموصل الثاني اى الايجابي فينتهى غالبا برق او شريط من الپلاتين او يعلق فيه رق من نفس المعدن المحاول في المغطس

وانواع البطاريات المستعملة للتلبيس كثيرة جدا. واجود آلة لهذه العملية التي مع صغر جرمها تعطى مجرى كهربائيا يدوم مدة على قوة مفروضة و بكلفة قليلة

و بعد امتحانات كثيرة وجد ان بطارية بُنُسن و بطارية كروف هما البطاريتان الاكثر مناسبة لكونهما تفيان الشروط المرغو بة

اما بطاریة بنسن فهی مرکبة من اناه زجاحی او فحاری مدهنون (شکل ۱)



ومن اسطوانة توتيا مسمرة فى اعلاها شريطة من نحاس احمر (شكل ٢) ومن اناه صينى ذى مسام (شكل ٣) ومن قطعة من كر بون الفحم الحجرى المعروف بالكوك (شكل ٤) ومن برغيين نحاسيين مختلفى الهيئة ومن شريطين او خيطين من نحاس اصفر (والاحسن ان يكون احمر) يغطيان الاطرفى كل منهما بنسيج قطنى او حريرى او بشمع او خلاف ذلك مما لا يوصل الكهرباه . وطول كل منهما حسب الاوادة

واما بطارية «كروف » فلا تختلف عن بطارية « بنسن » الا بشئ واحد وهو استعال رقاقة يلاتين عوضا عن الكوك للقطب الايجابي . ونظرا لارتفاع قيمة البلاتين افضل بطارية بنسن لان فعلهما تقريبا واحد

-- °

﴿ فَى كَيْفِيةَ تَحْضِيرِ بِطَارِيَّةٍ بِنْسَنِ ﴾

هى ﴿ اولا ﴾ ان تملأ نصف الاناء الزجاجي من المزيج الآتى الله الله الكبريبيك الثقيل الماء الاعتيادي الماء الاعتيادي


- ﴿ ثَانِيا ﴾ ان تضع داخل الآناء الزجاجي اسطوانة التوتيا مملغمة (١)
 - ﴿ ثَالُنَّا ﴾ ان تضع ضمن الاسطوانة الآناء ذا المسام
- ﴿ رابِعا ﴾ ان تملأ الآناه ذا المسام الى نصفه من الحامض النيتريك الثفيل
- ﴿ خامسا ﴾ ان تدخل قطعة الكوك في الآلاء ذي المسام داخل الحامض النيتريك (٢)
- ﴿ سادسا ﴾ ان تربط بالبرغييين شريطا موصلا فى كل من القطبين فتصير البطارية حاضرة

واذا اردت تحضير بطاريات كثيرة فركب كلا منها على حــدة وصل القطب السلبى اى الشريطة المسمرة بالتوتيا بالقطب الايجابي اى الكوك الموجود

⁽١) سنتكلم عن كيفية تتملغم التوتيا في فصل على حدة

⁽٢) يلاحظ أن تكون مساحة سطح الحامض النيتريك في الاناه الصبني مساوية لمساحة سطح محلول الحامض الكبريتيك الذي يكون في الاناه الحارجي . واذا كانت مساحة الحامض النيتريك اعلى قليلا فلا بأس من ذلك

فى البطارية التى تليه وهلم جرا فتصير الآلة بهيئة (شكل ٥) فيبقى قطبان



مطلمان الواحد من جهة وهو السلبي والآخر من جهة اخرى وهو الايجابي فير بط في كل منهما موصل كما من

فبالتحضير المذكور يمكن البطارية ان تشتغل من اربعة ايام الى خمسة . على نه من الضرورة ان يضاف اليهاكل عشرين ساعة قليل من مزيج الحامض الكبريتيك في الاناه الخارجي وقليل من الحامض النيتريك في الاناه الصيني دوضا عماكان قد تصاعد منهما في تلك المدة

واما بعد مضى الاربعة ايام فعريق السوائل وتعرض عمها بسوائل جديدة ولا يقتضى ابقا، البطارية مركبة وهى داخل الحوامض اذا كال لا يراد تشغيلها بل يجب ان تؤخذ كل قطعة منها وتغسل بللاء وان بوضع الحوامض فى آنية معدة لها ذات سدادات

ويجب دائما ان تكون البراغى واطراف الشرط الموصلة فى غاية النظامة . ويستحسن وضع الآلة وقت تسغيلها فى محل مرتفع معد لهـــا ابسهل على الذى يشغلها ملاحظتها بدون انزعاج ويجب ان يحترس من ان حوامض البطارية تصل الى المغطس بواسطة الشرط الموصلة فيوضع المغطس في محل مرتفع ايضا

ويجب ان توضع البطار ية عند تشغيلها فى مكان هاو لان البخار المتصاعد منها اذا تكاثف يضر بالصحة

ولا يحسن ان تكون الآلة فى محل في معادن ملبسة او معدة للتلبيس لان البخار المتصاعد يؤذيها ولذلك اتفقوا على وضع البطارية فى مخدع منفرد والمغطس فى مخدع يليه و يثقب الحائط الحاجز بين المخدعين و يرسل الموصلان من البطارية الى المغطس مارين فى الثقب

يحدث احيانا ان البطارية لا تفرز مجرى كهر بائيا فلا يكون ذلك الا من سوء اتصال الشريطين الموصلين او لعدم نظافتهما او لان احدى الشرائط المسمرة بالتوتيا في البطارية الواحدة تكون ماسة اسطوانة التوتيا في البطارية الثانية فيجب ان تصلح الآلة بازالة المانع

ومن اللازم بعد تحضير الآلة وقبل الشروع بالتلبيس ان تعرف محققا اذا كان المجرى الكهربائي منحدرا من الفطبين اولا . ولاجل معرفة ذلك يجب ان تمس وأس الكوك المطلق من الجهة الواحدة برأس الموصل المربوط بالتوتيا من الجهة الاخرى المقابلة فاذا كان السير جيدا يظهر لك باتحادهما شرارة والا فلا . او ان تمس طرف الشريط السلبي بقطعة من الفولاذ كالمبرد مثلا وتحك الابجابي على المبرد فاذا كان السير جيدا يظهر لك شرارات متعددة والا فيجب ان تعرف المانع ونزيله فاذا كان السير جيدا يظهر لك شرارات متعددة والا فيجب ان تعرف المانع ونزيله

وبحدث ايضا ان بطارية مشتغلة من يومين مثلا تقف بدون سبب من الاسباب المذكورة . فيكون ذلك اما العدم اضافة سوائل كل عشرين ساعة حسبا ذكر واما لاتساع مسام الآناء الصيني فيمتص اذ ذاك من محلول التوتيا الذي يكون في الآناء الخارجي ويكسو سطح قطعة الكوك قسرة بيضاء فتمنع الغعل فلاصلاح هذه العلة بغير ذلك الآناء وعمسح القشرة عن الكوك

سبق القول ان التنحيس هو كتنمة تنظيف وتحضير بعض معادن حتى تصلح

ان تكتسب معادن الثن . فالآن يجب ان نشرع بالكلام عنه وعن كيفية مغاطسه (١) فنقول

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي التنحيسِ الاحمرِ بالتغطيس ﴾

التنحيس الاحمر يتم تارة بالتغطيس البسبط وتارة الكهر بائية . فالطريقة الاولى لا تصلح الا لتنحيس الحديد وهي لا تكسوه الا غشاء رقيقا جدا وقليل الالتصاق وغالبا عوض ان يقيه من التأكسد يكون واسطة له . فالمغطس الاوفق لتنحيس الحديد بالتغطيس البسيط هو ما تألف من مزج الاجزاء الآتية :

درهم ۳۲ من كبريتات النحاس درهم ۳۲ من الحامض الكبريتيك الثقيل اقة ٤ الى ٨ من الماء الاعتيادى

فبعد تنظيف الحديد كما مر تغطسه في هذا المزيج بعد تذويب الاجزاء جيدا وتخرجه حالا فيكسى غشاء احمر لاءعا معتدل الالتصاق . والكن اذا ترك الحديد في هذا المغطس بعض دقائق يعلو سطحه غشاء نحاسى عديم الالتصاق حتى ان ادنى احتكاك يزيله . ففي اور ياحيث ينحسون بهذه الطريقة كميات وافرة من شرط الحديد المستعملة للفرش والمقاعد الرفاصة يسحبون الشريط في حديدة السحب المستعملة عند الصائغ فيضغط النحاس على الحديد المغشى به ويمتد فيصير اشد التصاقا واما اذا كان الحديد المنحس صفيحة فنضغط بين محداتي مكبس فيمتد النحاس و يصير كذلك اشد التصاقا

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي التَّنحيسِ الاحمرُ العَلْمَانِي ﴾

ان هذا التنحيس بتم بطريقتين مختلفتين: اما بتحليل ملح نحاسي بسيط ككبريتات

⁽١) الفطس هو السائل المحلول فيه معدن قصد تنبيسه على سطح معدن آخر

النحاس مثلاً وهذه الطريقة موافقة لتنحيس المعادن التي لا تنضر بها الحوامض.

واما بتحلیل ملح نحاسی مرکب مع قاعدة ثانیة کسیانور الپوتاسا والنحاس وهذه مناسبة لای معدن کان

فالطريقة الاولى تعد من جملة عمليات نتكام عنها عند فراغنا من الكلام على التذهيب والتفضيض . ونتكام الآن على انثانية الحيدة لتنتجيس كل من المعادن اذ تكسوه قشرة سمكها حسب الاختيار وظرافتها وانتصاقها حسب المرغوب . فن بعد امتحان عدة مغاطس متنوعة التركيب وجدنا ان المغطس الآتى هو اصح واكثر موافقة من غيره وهو يتألف من الاجزاء الآتية

درهم ٦٤ من خلات النحاس

« عن تعت كر بونات الصودا

« ۲۶ من أني كبرينيت الصودا

« ٦٤ من سيانور اليوتاسا النقى

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

وكيفية تركيبه هي ان تضع خلات النحاس في اناه ليس فيه مسام كالزجاج والفخار المدهون وتعجنه بقليل من اصل الماء المعين اله منطس ثم تضيف مقدار اقة واحدة من الماء وتحت كر بونات الصودا وتحرك ذلك فيصير لون المزيج اخصر فاتحا ثم تزيد عليه اقتين من الماء نفسه وأني كبريتيت الصودا فيصير لونه اصفر مكدا تم تصب فوقه باقي الماء وسيانور اليوتاسا وتحركه حتى تذوب الجوامد فير وق ويصير بلا لون كالماء . واما اذا ذابت الاملاح و بقي السائل بلون اصفر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالنقاوة المرغوبة فيضاف عليه كمية كافية منه حتى يروق المغطس بماما و بما انه يلزم لهذا المغطس مجرى كهر بأتي وافر يقتضي تعداد البطاريات . و بعد تنظيف القطعة المراد تنحيسها وتعليقها في الموصل السلبي خد رقاقة نحاس احمر مساحة سطحها مساوية لمساوية سطح القطعة المراد تلبيسها وعلقها في الموصل الايجابي وغطس الاثنتين معا في المغطس ويجباذ ذاك ان يكون بعد رقاقة النحاس

عن الفطعة المراد تنحيسها مقدار شبر او اكثر او اقل قليلا (١) والاحسن ان تكون القطعة المذكورة في مركز ما توسط من السائل اى ان تكون فوق قرار الاناه بمقدار خمسة او ثمانية قراريط وتحت سطح السائل بمقدار خمسة او ثمانية قراريط فعد تغطيس القطعة كما سبق تكتسى ببرهة وجيزة غشاء نحاسيا فتدك الى ان تلبس قشرة بالسمك المطلوب

والمستحسن تحريك المغطس حينا بعد حين بقضب من زجاج او خشب. واعلم انه يتعسر جدا وجدان سيانور الوتاسا بالنقاوة المرغوبة لانه لا يوجد الا فى باريس فاقتضى ان نبين صفة اخرى للمغطس المذكور بحيث يستغنى عن السيانور النقى اذ يقوم متمامه الجنس الموجود عند جميع الصيادلة . فالمغطس المستغنى عن نفاوة السيانور يتألف من الاجزاء الآتية وهو مخصوص بالحديد والفولاذ :

درهم ١٥٠ من كبريتيت الصودا

- « ١٥٠ من سيانور الموتاسا
- « ۱٤٠ من خلات النحاس
- « ۱۱۰ من سائل النشادر
- اقة ٢٠ من الماء الاعتيادي

وكيفية تحضيره هي ان تحل الجوامد ما عدا حلات النحاس في ثماني عسر اقة من الماه ثم تحل خلات النحاس في الاقتين الباقيتين وتضيف اليه سائل الاسادر ثم تمزج الجميع سوية وتحرك فيروق المزيح ويصبر كالماه وان لم برق اصف علمه كميه من سيانور الپوتاسا حتى يروق

﴿ صفة مغطس لتنحيس القصدير والحديد المصبوب والنوتيا ﴾


- درهم ۱۰۰ من نانی کبریتیت الصودا
 - « ١٦٥ من سيأنور الموتاسا
 - « ۱۱۰ من خلات النحاس

⁽۱) كلما كات رقاء النحاس في الايحال هرسة للقطعة التي في السالي بريد قوة المحرى ويسرع التحال

درهم من سائل النشادر اقة ۲۰ من الماء الاعتيادي

وكيفية تحضيره كالاول . والاحسن ان يكون هذان المفطسان فاتر ين عنـــد استمالها

قد جرت العادة ان يوضع السائل المركب منه المفطس فى اناه من زجاج او فحار مدهون او خسب محكم الضبط كالبرميل و يمد على فوهته قضبان من نحاس احمر او اصفر من الجانب الواحد الى الآخر متصلة بعضها بالبعض الآخر بشريط ارفع منها مر بوط بالموصل السلبى . وتر بط الفطع المراد تلبيسها بخيطان نحاسية رفيعة وتعلق هذه الخيطان بالقضبان فتصير الفطع المربوطة بها فى داخل المغطس. ويوضع ايضا على الفوهة قضيبان من نحاس على جانبى القضبان الاولى و يوصلان بخيط نحاسى رفيع مر بوط بالموصل الايجابي ولا يصح ان يمس القضيبان القضبان الاولى السلبية . و بغد ذلك يعلق بكل منهما رقاقة من نحاس كما ذكرنا آنفا بنوع ان تكون مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها فبهذه الواسطة تكسى القطع قشرة نحاسية متساوية . هذا اذا كانت القطع كبيرة كالملاعق وما اشبهها . (شكل ٢)



واما اذا كانت القطع صغيرة كالخواتم وما شابهها فانها توضع بعد تنظيفها فى سلة وتر بط قطعة منها بشريط رفيع و بر بط الشريط فى علاقة السلة ومن هناك بالموصل السلبى فتنم الاتصالية من هذه القطعة المربوطة الى بقية القطع التى لم تر بط لانها تكون بينها فتمسها . ولا يلزم لهذه العملية سوى رقاقة واحدة نحاسية بشرط ان

تكون فوق السلة موجهة مساحة سطحها الى القطع . ومن اللزوم تحريك القطع التى فى السلة على الدوام لكى تلبس المكشوفة منهما والمغطاة قبل التحريك ابسا متساويا فى الجميع

واعلم ان الرقاقة النحاسية المتصلة بالقطب الايجابي تعوض بذو بانها في المغطس عن كيسة النحاس المحللة بالقوة المكربائية والتي تلبسها الفطعة المتصلة بالقطب السلبي . ولكن يحدث احياناً ان هذا التعويض لا يكفي لكون النحاس الذي تلبسه القطعة من اصل المغطس اكثر من الذائب من الرقاقة فيفتة راذ ذاك المغطس الى نحاس و يبطئ فعله . فلاجل اصلاحه يضاف اليه كمية من خلات النحاس ومثلها من سيانور البوتاسا . واذ تكررت الاضافة هذه عدة مرات يضاف الى المغطس كمية من الماء

واذا علق فى الفطب الابجابى رقاقة اكثر مساحة من الفطعة المعلقة فى القطب السلمى . او اذا تركت الرقاقة داخل المغطس زمناً طو يلا بدون ان تعلق بازائها قطعة للتلميس يذوب منها كمية تعيق الفعل و يتلون المغطس بلون اخضر او از رق فيضاف علميه فى مثل هذه الحالة قليل من سيانور البوتاسا فيصطلح فى الحال

وقد يعلو احيانا رقاقة النحاس الايجابية قشرة سمراء او بيضاء فتمنع ذو بانها وتقلل فعل المجرى حينئذ فيضاف على المغطس كمية من خلات النحاس محلولة بسائل النشادر كما من الى ان يصير اللون الازرق المسبب عن هذه الاضافة بطئ الزوال. وإذا صدف الامن ووضع منه بعدم الانتباء كمية اكثر من اللازم يضاف اليه من سيانور البوتاسا الى ان يحصل الرواق. والحاصل ان من اعتاد على ذلك مدة قليلة ولاحظ بالتدقيق التغييرات التي تحصل في هذا المغطس يقدر باضافة السيانور تارة وباضافة خلات النحاس اخرى ان يبقى مغطسه بحالة مرضية

واذا لزم تفضيض القطعة بعد تنحيسها تخرج من مغطس النحاس ونمر حالا بدون ابطاء فى مزيج نيىرات ثانى اكسيد الزئبق وتغسل بماء بارد بدون ان نمس وتعلق فى مفطس الذخة

ان التنحيس الاصفر هو كثير الاستعال في اوربا ويفضاونه على التنحيس الاحمر. فكل ما نراه من البراغي والشناكل والزرد والشريط والنريات والقناديل النحاسية هو كله من حديد مصبوب او توتيا مغطى كل منهما بقشرة صفراء حتى انه لا يعرف اذا كانت هذه الاشياء من تلك المعادن أو من النحاس الاصفر الخالص اما الطريقة لتنظيف المعادن لهذا المغطس فلا تختلف عن طريقة تحضيرها للتنحيس الاحمر ولا فرق ايضا بينهما في تركيب البطاريات و وضع القطع في المغطس

ومن بعد الامتحان وجدنا ان المغطس الآتى بيانه اكثر مناسبة من غيره وهو يصلح لكل المعادن بدون استثناء و يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ٣٢ من كو بونات النحاس (المحضر حديثا)

« ۳۲ من كربونات التوتيا (٠)

وأنما الفرق الوحيد بينهما هوكيفية تركيب المغاطس (١)

- « ٦٤ من تحت كر بونات الصودا
 - « ٦٤ من كبريتيت الصودا
- « ٧٠ من سيانور اليوتاسا (نقيا بقدر الامكان)
- « نصف من حامض الزرنيخوس (طعم الفار الاييض)
 - اقة ٨ من الماء الاعتيادي

وينبغى استحضار كربونات النحاس والتوتيا اولا فلذلك خذ من كبريتات التوتيا أعانية واربعين درها ومثل ذلك من كبريتات النحاس وذوب الملحين فى اقتى ماء وذوب مائة وعانية وعشرين درها من تحت كربونات الصودا فى المقدار المذكور من الماء ايضا . وامزج المحلواين وحركها فيتكون راسب اخضر وهو كربونات النحاس والتوتيا المطلوب . فاتركه بضع ساعات ليرسب عاما ثم صب عنه

⁽١) النحاس الاصفر هو مزيج النحاس الاحمر والتوتيا بمقادير محتلفة (٣)

السائل واضف عليه سبع اقات ماء ثم اضف كبريتيت الصودا وكربونات الصودا المذكورين آنفاً. ثم سخن اقة الماء الباقية نتمة الثماني اقات وذوّب فيها سيانور البوتاسا والحامض الزرنيخوس واضف ذلك على المزيج الاول فيصفو لونه حالا والا فيزاد قليل من السيانور فيصير حاضرا للاستعال واما المقصد من وضع الحامض الزرنيخوس في هذا المغطس فهو لكى تصير القطع الملبسة لامعة واذا وضع منه كثير يصير لونها اييض كالفولاذ ولا يضر ذلك لانها تصفر فها بعد

ومن المملوم ان الرقاقة المملقة فى القطب الايجابي يجب ان تكون من النحاس الاصفر

ويلزم ان يضاف كل مدة على هذا المغطس قليل من محلول كر بونات النحاس والتوتيا والحامض الزرنيخوس وسيانور الپوتاسا اذ يفتقر الى ذلك بعد استعاله مدة طويلة

ومن المستحيل تعيين كمية الاملاح التى تلزم اضافتها على هــذا المغطس فعلى العامل الحاذق ان يلاحظ ذلك ومن لون الراسب يعرف اى ملح يجب اضافته اكثر من غيره او اقل. ولزيادة التوضيح اقول

اذا كان الرسوب بطيئاً مجرب باضافة كر بونات نحاس وتوتيا بدون سيانور. واذا كان لون الراسب ترابيا معما وخصوصا اذا كان لون المغطس ازرق او اخضر يضاف من السيانور وحده حتى يزول اللون و يصطلح الحال. واذا كان لون الراسب مكدا وغير متساو يضاف اليه قليل من الحامضالز رنيخوس محاولا بسيانور اليوتاس. واذا كان لون الراسب ابيض او ابيض مشر با باخضرار يضاف اليه كر بونات النحاس وحده او محلولا بالسيانور. ثم اذا تكررت هذه الاضافت مراواً عديدة ولوحظ ان الرسوب لا يتم بسرعة يضاف الى المغطس كمية ماه كافية ليصطلح

ومن بعد تلميس القطعة اذا كانت غير معدة للتذهيب او التفضيض تمسح بفرشة نحاسية وتنشف وهكذا فى التنحيس الاحمر

القسم الثانی ه التذهیب) الفصل الاول ه انواع التذهیب)

التذهيب يتم بجملة أنواع بالفرك والتغطيس والزئبق والقوة الكهربائية اما التذهيب بالفرك فيتم بان تأخذ مزيج الاجزاء الا تية

جزء • من الذهب حسب المطلوب

« ۲ « هيدر وكلورات النشادر

« ٤ « الحامض النيتريك

« نصف من نيترات البوتاس

وتضعه فى انبيق وتحميه بتأن فالحامض النيتريك يفسخ كلورهيدرات النشادر والحامض الهيدروكلوريك المنفرد يتحد مع جزء من الحامض النيتريك فيكون الحامض النيتروهيدروكلوريك المعروف بماء الملكة . فهذا يحل الذهب و يذو به فتى ذاب الذهب ارفع الانبيق عن النار ودعه يبرد ثم صب المحلول حينئذ فى اناء زجاجى وخذ خرقا من كتان نظيفة وضعها فوق المزيج الواحدة فوق الاخرى واكبسها بقضيب من زجاج الى ان تمتص جميع السائل ثم ارفعها بملقط خشب واحدة فواحدة وابقها قليلا فوق الاناء حتى تنضج بما يمكن منها ثم ضعها لتنشف فى محل مظلم . ثم خذ كل قطعة منها ومدها على قضيب زجاجى او خشبى وأدنها من فوق نار هادئة فلا تلبث ان تلتهب لوجود ملح البار ود الذى وضع فى المزيج لهذه الغاية وضعها اذ ذاك على رضامة لتحترق تماما ثم اجمع رمادها واسحقه حتى ينم وضعه فى جلدة ولفها فى خرق مبلولة واتركها على هذه الحالة ثمانية ايام محركا المسحوق كل يومين لكى يكون كله مرطبا فيصير حاضرا للاستعال

و يكفى ان تأخذ قليلا من هذا الرماد وتضعه على زجاجة وتعجنه بكمية كافية من الماء وتفرك به قطعة الفضة بعد تنظيفها لتكتسى غشاء ذهبيا وتصقل بعد ذلك بالمصقلة

واذا اريد ان يكون لون الذهب محمرا يوضع مع الذهب في المزيج قليل من النحاس الاحمر النقي

واما التذهيب بالغطيس فهو يستعمل كثيرا عنــد الصاغة فى اورو با لتذهيب الحلى الصغيرة وهو مخصوص بالنحاس ومركباته كالنحاس الاصفر وما شاكله. واحسن مغطس لذلك هو ما تركب من الاجزاء الآتية (اولا)

اقة ۸ من ماه مقطر (او ماه المطر) درهم ۳۹۵ من بيروفصفات الصودا (۱)

فضع سبع أقات من الماء فى أناء صينى أو فحارى مدهون على أر هادئة وقبل ان يسخن ضع بيروفصفات الصودا معه وانركه الى أن يذوب ثم نزله عن النار ورشحه بالورق ودعه يبرد ثم خذ بعد ذلك

درهم ٣ من الذهب النقى

« ٨ من الحامض الهيدروكاور يك النقى

« · من الحامض النينريك النقى

وضع ذلك فى انبيق واحم قعره قليلا على نار هادئة فيتصاعد بخاء كثيف و بعد بضع دقائق يذوب الذهب و يبقى سائل اصغر مشرب بحمرة . شم ضع فهق الناو وقافا من حديد وفوقه رقا من التنك مثقوبا وركز قعر الانبيق فهقه حنى بحمى قعره فقط (شكل ٧) واترك ذلك على هذه الحالة الى ان يتصاد جمع



γ

⁽۱) طريقة استحضار بيرونصفات الصودا هي ان تدمي في بوتفة فصفات عد و- ملور الى ان تصير في اللون الاحمر المشرب بياضا

الحامض ولما يبطل تصاعد البخار يعرف ان المحلول صار فى الدرجة المرغو بة و يبقى حينئذ فى الانبيق سائل احمر عقيق بقوام الزيت فيرفع الانبيق عن النار و يوضع على دائرة قش حتى يبرد و يجمد المحلول (و يحترس من ان ينشف المحلول كثيرا على النار فان ذلك غير مناسب لهذا المغطس فاذا حدث ذلك بالاهمال يضاف اليه قليل من مزيج الحامض النيتر وهيدر وكلوريك بالمقادير المنوه عنها سابقا و يحمى كما مر) ثم ضع فوقه قليلا من اقة الماء الباقية فيذوب فأضف الذائب بالتدريج عركا اياه الى محلول بير وفصفات الصودا واغسل الانبيق عا بقى من الماء لئلا يبقى فيه شي من الماء لئلا يبقى فيه شي من الماء لئلا يبقى

و بعد تنظیف القطعة علی ما ذكرنا فی باب التنحیس و ربطها بشریط من نحاس اصفر وامرارها فی سائل نیترات ثانی اكسید الزئبق وغسلها بالماء توضع فی هدا المغطس وهو قریب للغلیان فنمی برهة وجیزة تكتسی غشاء ذهبیا فترفع و تغسل عاء و تنشف

ولا يجوزان يفرط بهذا المغطس عند فراغه من الذهب بل يجب ان يحفظ و يعمل خلافه وعند التذهيب تمر القطعة فيه وهو قريب للغليان وتوضع فى المغطس الجديد . وهكذا حين يفتقر المغطس الثانى الى الذهب تمر القطعة فى الاول ثم فى الثانى ثم فى الثالث الجديد . ومن المعلوم انه على التمادى يصير المغطس الثالث ثانيا والثانى اولا والاول يهرق . فهذه الواسطة لا يفقد شى من الذهب المستعمل

قلنا ان التذهيب بهذه الطريقة يكسو القطعة غشاء رقيقا جدا . فاذا اريد ان تلبس قشرة ذات سمك مطلوب تؤخذ عند اخراجها من المغطس وتغسل وتغطس في سائل نيترات ثاني اكسيد الزئبق ثم تغسل وترجع الى المغطس وتكرر هذه العملية الى ان تصير القشرة بالسمك المطلوب لانه عند تغطيس القطعة في السائل الزئبقي تحكسي غشاء زئبقيا و بوضعها في المغطس يذوب هذا الغشاء و يحل محله الذهب وقلنا ان هذا المغطس لا يوافق الا لتذهيب النحاس ومركباته . فاذا اريد

تذهيب فضة يضاف اليه عند استحضاره درهمان ونصف من الحامض البروسيك عيار ٨

واعلم انه يقنضى تحريك هذا المغطس دائما وهو على النار سواء كان لتذهيب النحاس ام الفضة

﴿ صفة مغطس ثان التذهيب بالتفطيس البسيط ﴾

درهم ٦٤ من ثانى كر بونات اليوتاسا

« ١٦٠ من البوتاسا الكاوية

« ۳۰ من سيانور اليوتاسا

« ۳ من كلورور الذهب

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

وطريقة استحضاره هي ان تحل الجوامد ما عدا كاورور الذهب في سبع اقات من الماء . وتذوب الكاورور في الاقة الباقية ثم تضيفه على المحلول الاول . و بعد ذلك ضع المغطس على النار حتى يكاد يغلى وغطس فيه القطعة المواد تذهيبها فتذهب حالا واعلم انه كلا قل الذهب في هذا المغطس لكنرة استعاله يضاف عليه درهم ونصف من كاورور الذهب وذلك على خمس مرات بدون اضافة املاح اخرى وعند نهاية الحس مرات يضاف اليه كمية ذهب واملاح بالمقادير المشروحة اعلاه . وهكذا يكون استعاله الى وقت غير محدود و يفضل هذا المغطس على السابق وهكذا يكون استعاله الى وقت غير محدود و يفضل هذا المغطس على السابق لكونه يذهب بكمية متساوية من الذهب اكثر من الاول باربيق مرات و يستغنى به عن استعال نيترات ثاني اكسيد الزئبق

واما التذهيب بالزئبق فقد بطل بالكاية فى اور پا اسبب المفسرات المسببة عن تصاعد الزئبق وقد عوض عنه بالتلبس الغلفاني . و بما انه كثير الاستعال فى بلادنا نقول:

انه يجب الاعتناء الكلي عند استعال هـذه الطريقة بان تجري العملية تحت

مدخنة جيدة السحب والضبط او فى الفلا ومع كل هذه الاحتياطات لا يخلو الامر من الضرر و بالاكثر من مسالزئبق لانه يتخلل مسام الجلد فيفسد البنية . وكيفية استحضاره هي ان تضع في بوتقة عشرة دراهم من الزئبق النقي وتضعها فوق النار وتحميها الى درجة ١٠٠ تقريبا وتضيف عند ذلك خمسة دراهم من الذهب وتحرك ذلك بقضيب من حديد والمزيج الذي يتكون حالا يكون بقوام الزبدة . ثم تخرج البوتقة من النار وتصب المزيج في ماء بارد وتحفظه الى وقت الاستعال . ثم تأخذ القطع المراد تذهيبها اذا كانت صغيرة وتمرها فى ماء الفضة وتخرجها حالا وتغسلها بماء ثم تضعها فی آناء فخاری وترشها بمحلول خفیف جدا من نیترات ثانی اکسید الزئبق ثم تهز الاناء محركا القطع حتى ان الزئبق يمتد على سطحها امتدادا متساويا (ويعرف ذلك من اللون الابيض الذى يغشاها) ثم تضع عند ذلك كمية من المزيج الذهبي السابق وتهز الآناء ثانية فيمتد حالاً على سطح القطع امتدادا متساوياً . وعند ذلك تملا الاناه ماء باردا وتهزء قليلا وتتركه خمس دقائق ثم تهرق الماء وتنقل القطع الى مصفاة نحاسية عميقة ثقوبها كشيرة وضيقة ومسكتها طويلة حتى يسهل على العامل هزها لتحريك القطع بدون لمسها . ثم تضع المصفاة على نار فحم خشب قوية وتحرك دائما القطع لتكون الحرارة عليها جميمها متساوية . وهكذا يُتصاعد الزئبق ويبقى الذهب ملتحما بالقطع التحاما تاما

واما اذا كانت القطع كبيرة فنظفها بالحامض النيتريك واغسلها ثم امسحها بمحلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق ثم ضع عليها كمية معينة من المزيج الذهبى ومده بخرقة ثم اغسلها بماه وضعها على النار فيتصاعد الزئبق كما مر وأطفها فى الحامض الكبريتيك المخفف (٤ الى ١٠٠ ماه) واغسلها ونشفها

واما التذهيب بالقوة الكهر باثية وهو التذهيب الغلفاني فيفضل على ما سواه لانه بواسطته يقدر العامل ان يكسو المعدن قشرة لا يحد سمكها الا ارادته

و يستغنى احيانا عن البطاريات له لمية هـ ذا التذهيب اذ لوحظ ان اتصال معدنين مختلفين خصوصا فى وسط سائل حامضى او ملحى يكفى لتهييج الحكر بائية فلذلك يتم التذهيب الغلماني كلما غطس بمحاول ملح ذهبي مناسب جسم مولد مجرى كهر بائيا سلبيا وجسم مولد مجرى ايجابيا

وللايضاح نقول آنه يكفى احيانا ربط القطعـة المراد تذهيبها بشريط توتيا وتغطيسها فى مغطس معدن للتلبيس الغلفانى لكى يتم التذهيب كما لوكانت معلقة ببطارية

و بما اننا وضعنا هـذه القاعدة نقول ان التلبيس الغلفانى يتم اذا كان المغطس سخنا او بلودا غير انه يختار المغطس البارد لتذهيب القطع السكبيرة الحجم . واما لتذهيب القطع الصغيرة فيختار المغطس السخن

واذا امتحنا الطريقتين مرارا عديدة وجدنا انه بكية ذهب متساوية يتم التلبيس على السخن يعطى لامعية على الطريقتين المذكورتين على حد سوى غير ان التلبيس على السخن يعطى لامعية اكثر من الآخر ويكون على ما يظهر اشد التصاقا بما تحته . والتكام اولا عن المفاطس التي تستعمل على البارد ﴿ مغطس اول ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٠٠ من سيانور الپوتاسا

« ۳۰ من الذهب

« ١٥٠ من النشادر (سائل)

اقة ٨ من الماء الاعتبادي

وكيفية استحضار هذا المغطس هى ان تضع فى انبيق من زجاج سبعين دوهما من الحامض الهيدروكاور يك النقى وار بعين من الحامض النيتر يك النقى والذهب المذكور اعلاه وتسخن الانبيق فيذوب الذهب. وتداوم التسخين الى ان يتصاعد جميع الحامض و يبقى فى قعر الانبيق سائل بقوام الشراب ذولون احمر مشرب بسواد. ثم تنزل الانبيق عن النار وتضعه على دائرة قش ليبرد وتذوب كاورور الذهب المتكون باقة ونصف من الماء ثم تضع فوق هذا المحلول سائل النشادر والمذكور فيرسب راسب الحمر فترشح هذا المزيج بالورق النشاش وتغسل ما بقى فى القمح مرارا متعددة . احمر فترشح هذا المزيج بالورق النشاش وتغسل ما بقى فى القمح مرارا متعددة . فهذا الراسب هو امونيور الذهب الذى لا يصح تجفيفه لانه يتفرق بسهولة و ربحا فهذا الراسب هو امونيور الذهب الذى لا يصح تجفيفه لانه يتفرق بسهولة و ربحا يحصل من تفرقعه اضرار بليغة . ثم تذوب السيونور فى الماء المذكور آنفا وتضيف

امونيور الذهب وهو رطب وتحرك ذلك بقضيب من زجاج حتى يصفو لونه

و يغلى هذا المغطس مقدار ساعة ثم يترك ليبرد فيستعمل. وعند ما يفتقر هذا المغطس الى ذهب حضر امونيور الذهب على ما مر و بعد غسله جيدا ضعه فى كمية كافية من الماء (كل درهم من الامونيور بمائة درهم من الماء) واضف عليه بتأنّ من سيانور الپوتاسا كمية كافية لتصفية اللون ثم امزجه بالمغطس

﴿ مغطس ثان ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

اقة ٨ من الماء الاعتيادى درهم ١٢٥ من سيانور البوتاسا ٣٠ من الذهب النقى

وطريقة استحضاره هي ان تحضّر كاورور الذهب على ما مر قبيل هذا ولما يبرد تذوبه في اقة ونصف من الماء . ثم تذوب سيانور البوتاسا في ما بقى من الماء وتمزج الفريقين فيصفو اللون حالا والا فيضاف على ذلك قليل من السيانور واذا غلى هذا المغطس نصف ساعة قبل استعاله يصير اجود للتلبيس واذا افتقر الى الذهب يصاف اليه كمية كافية من محاول كلوريد الذهب (كل درهم مع درهمين من سيونار اليوناسا)

وانت بالخيار في ان تزيد على هذين المغطسين من الماء مقدار ما فيهما او ضعفه غير ان التلبيس لا يتم بالسرعة المرغوبة

﴿ مغطس ثالث ﴾ وهو مركب من الاجزاء الآتية (وهو المستعمل عند صاغة هذه البلاد)

درهم ٦٤ من السيانور الاصفر لليوتاسا والحديد

« من كر بونات اليوتاسا (او كر بونات الصودا)

« ۱۰ من كلورور النشادر

٧٠٠٥ الذهب

اقة ٨٠ من الماء الاعتيادي

ولكى تستحضر ذلك ضع الاملاح فى الماء واغلها نصف ساعة ثم نزلها عن (٤)

النار واتركها حتى ترسب ما تكوّن من كر بونات الحديد . ثم وشح السائل لكى تخرج هذا الراسب . ثم حضر كلورور الذهب كما من ذوب الذهب فى الحامض النيتر وهيدروكلور يك وجففه على النار واتركه حتى يبرد . ثم ذوبه فى قليل من الماء وامزجه مع محلول الاملاح فيصير حاضرا للاستعال

ففى جميع هذه المغاطس الغلفانية المستعملة على البارد يعلق رقاقة ذهب فى الموصل الايجابى تجاه القطعة المراد تلبيسها ليعوض بذو بانها عن الذهب الراسب من اصل المغطس . ولكن لا يكفى هذا العوض احيانا فيضاف الى المغطس عند الضرورة كمية من كلورور الذهب محاولا مع سيانور الپوتاسا

واذا وأيت لون الذهب الراسب وماديا يلزم ان ترفع القطعة وتنظفها بالفرشة النحاسية وترجعها الى المغطس

واذا وضعت فى المغطس ذهبا اكثر من اللازم يصير الراسب مسودا او احمر مشربا بسواد فلاصلاحه يضاف قليل من السيانور

واما اذا وضعت من السيانور بزيادة فيبطئ الرسوب ويصير اللون رماديا ازرق واحيانا عوض ان تتذهب القطعة تفقد ما اكتسبته اولا فلاصلاح ذلك يزاد كمية كافية من كلورور الذهب

واذ لا يمكن وضع رقاقه ذهب مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها تلاحظ البطاريات فتقالها او تكثرها حسب افراز المجرى الذى تفرزه اذا كان المجرى الكهربائي كثيرا فلون الذهب الراسب يكون اسود او اسود محمرا واذا كان قليلا يتلبس وجه القطعة المقابلة لرقاقة الذهب فقط . فذلك من الواجب ان تدار القطع في المغطس مرارا متعددة

واما اذاكان المجرى الكهربائى موافقا للمغطس فعند وضع القطعة يعلوها غشاء اصغر وتبقى بهذا اللون الى منتهى العملية

و يحدث احيانا وخصوصا فى المغاطس الجديدة ان الفطعة التى تذهبت عند تغطيسها تفقد : لذهب بعد مدة . فهذا ينتج كما قلنا اما من كدة السياور وقلة الذهب او عن ضعف المجرى الكهربائي فيصلح كل بضده

واذا لم تكن القطع المذهبة على البارد باللون الذهبي الجيد فبعد اخراجها من المغطس تغسل وتغطس بمحلول نيترات ثاني أكسيد الزئبق وتحمي على النار فيتصاعد الزئبق وتمسح بالفرشة النحاسية او تغطس في حامض كبريتيك ثقيل وتحمي حتى يتصاعد منها بخار ابيض كثيف ثم تطفأ في محلول حامض كبريتيك (١٠ الى يتصاعد منها معجون من بورات الصودا وماه و يطلى به سطح التطعة وتحمى على النار الى ان يبطل تصاعد البخار وتطفأ في محلول الحامض المكبريتيك

قلمنا ان تلبيس الذهب بالبطارية وعلى الناريكون اكتر لامعية واشد التصاقا من الذى يكون على البارد . ونقول الآن ان المغاطس المناسبة لهذه العملية كثيرة جدا وقد اخترنا منها اجودها وهي ثلاثة . وسنشرح كلا منها بالتفصيل

﴿ مغطس اول التذهيب على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٥٠ من فصفات الصودا

« ٠٤٠ من ثاني كبريتيت الصودا

« ۲۰۰۲ من سيانور الپوتاسا النتي (او ٥ اذا كان قليل النقاوة)

« ٠٠٣ من الذهب

اقة ٥٠٨ من ماء المطر

وكيفية استحضاره هي ان تضع في قدر فحار مدهونة ست اقات من الماء مع فصفات الصودا ثم تضع القدر على النار وتحرك ما فيها بقضيب من زجاج الى ان يذوب الملح تماما ثم تنزل القدر عن النار وتركها حتى تبرد . ثم تحول الذهب الى كلورور على ما سبق . وحين يجمد تذو به في اقة من الماء المذكور وتذوب ثاني كبريتيت الصودا وسيانور البوتاسا في الاقة الباقية من الماء . ثم تضيف محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا اياه بقضيب من زجاج على محلول فصفات الصودا فيتمكر المزيج و يصير بلون اصفر مخضر فبدون ابطاء اضف ثاني كبريتيت الصودا والسيانور اليه فيصفو لون المزيج حالا و يصير صالحا للاستعال

فهذا المغطس يلبس الحديد والفولاذ ذهبا بدون ان يتنحسا اولا. واما التوتيا والقصدير والرصاص ومركباتها فيجب تنحيسها اولا ثم تتذهب فيه اقول. وتنحيس المعادن المذكورة حتى الحديد والفولاذ اجود مما لو بقيا بدونه واذا اريد تلبيس قطع صغيرة تربط بالقطب السلبى ويربط بالقطب الايجابى خيط پلاتين و يغطس كلاهما معا فى المغطس الذى يكون حينئذ على النار وتكون سخونته من درجة ٥٠ الى ٨٠ (اى قبل الغليان) ويبقى بهذه الحرارة الى انتهاء العملية. ويجب تحريك القطع فى هذا المغطس

واما اذا كانت القطعة كبيرة فتوضع كما قلنا تجاه خيط البلاتين ويستغنى عن التحريك

ويتم التلبيس فى هـــذا المغطس بسرعة فان بمض دقائق تكفى لان تلبس القطعة قشرة كافية . و بواسطة خيط البلاتين نقدر ان نجعل لون الذهب عليها اصفر فاتحا او غامقا او محمرا قليلا . فان غطس كشيرا احمر اللون والا اصفر

(قاعدة عمومية) اذا قل الذهب من المغاطس التي على النار فالاوفق ان لا يضاف اليها منــه لتكثيره بل تغطس فيها القطع بعض دقائق حتى تلتقط كل الذهب الذى ربما يبقى فيها ثم تغطس في مغطس جديد

﴿ مغطس ثان على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية :

درهم ٥٠ من سيانور الپوتاسا والحديد

« ١٦ من كر بونات الپوتاسا النقي

« ۲۰ من هیدروکلورات النشادر

« ۳۰ من الذهب

اقة ٤٠ من الماء الاعتبادي

فركب اولا كلورور الذهب كما من واتركه حتى يبرد و يجمد ثم حله بما ثتى درهم ماء . وذوب على النار الاملاح المذكورة واتركها حتى تبرد واضف عليها محلول الذهب محركا بالتدريج . ثم اغل المزيج نصف ساعة معوضا كل مدة عن الماء الذي يتصاعد . فيصير حاضرا للاستعال كالمغطس المار ذكره قبل هذا

﴿ منطس الله على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ۱۹ من سيانور البوتاسا النقى « ۱۳ من الذهب النقى « ۱۳ من الماه الاعتيادي « ۱۰۰۰ من الماه الاعتيادي

فركب كلور و ر الذهب كما من وذو به بكامل الماء واضف السيانو ر فيصفو لون المزيج حالا . و يفضل هـذا المغطس على ما سواه لسهولة تركيبه . ولكن يحدث احيانا ان القطع الموضوعة فيه للتلبيس تتعرى من الذهب اللبس محمرا من جهة في اسفل لتلبسه من جهة اخرى . وقد يكون سطح الذهب الملبس محمرا من جهة في اسفل القطعة مثلا مع ان اعلاها يكون مصفرا فاذا حدث هكذا يغلى المغطس فيصلح الحال

واعلم انه فى جميع مغاطس التلبيس باردة كانت او سخنة يقدر العامل ان يقلل كية الماء أذا اواد ولكن وجدنا بلامتحان ان المغاطس الممدة بماء كثير تلبس دائما معدنا ابهج رونقا واشد التصاقا وانكانت بطيئة السير

وقلما يستعملون رقاقة معدن من نوع المعدن المحلول فى المغطس عند التلبيس على النار. فيعوض عنها غالبا بخيط او رقاقة بالاتين يقدر العامل بواسطتها فضلاءن انها تبقى دائما كما هى ان يخفف او يكثر سرعة التلبيس وان يعطى الذهب الملبس ثلاثة ألوان مختلفة فاذا تغطست قليلا يصير اللون اصفر فاتحا او كثيراً فيصير اصفر غامقا او تماما فيكون احر. والعامل الحاذق يكتفى بالملاحظات المار ذكرها

هذا و بما ان البعض يرغبون فى ان يكون لون الذهب اخضر او اين احمر او و رديا قصدنا قبل ان نتكلم على الطرق المختلفة التى تستعمل لايجاد هذه الالوان فنقول

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تَلُو بِنِ الذَّهُبِ ﴾

يلون الذهب بالوان مختلفة حسب المرغوب فاما طريقة تلوينه بالاخضر او

الابيض فهى ان تضيف على احد المغاطس السابق ذكرها كمية معلومة من محلول سيانور البوتاسا والفضة او محلول نيترات الفضة فقط فيصير لون الذهب الراسب اخضر او اصفر مائلا الى البياض بحسب كمية الفضة التى تضاف

واما طريقة تلوينه بالاحمر فهي ان تضيف كمية من مغطس النحاس الكرر اللي المدكور سابقا الى احد المغاطس الذهبية السابقة فيصير لون الذهب احمر

وقد يلون الذهب بلون احمر على طريقة اخرى وهي ان تدهنه بمعجون مركب من خلات النحاس وملح طرطير وملح الطعام وتحميه ثم تطفئه في محلول الحامض الكبريتيك وتمسحه بفرشة (والمزيج المذكور مستعمل عند الصاغة مضافا اليه كية من الشمع الاصفر وسنتكام عن تركيبه في ذيل هذا الكتاب)

واماً اللون الوردى فلا يقوم بحق اظهاره على الذهب الا المارسة . و بعد الامتحان المكرر وجدت له طريقة انسب ما يكون وهى ان تذهب القطعة اولا فى احد المغاطس السابق ذكرها ثم تذهبها ثانية (بشرط ان يكون المجرى الكربائى قويا جدا) فى مغطس مركب مما يأتى

جزء ١ من مغطس فضى جديد

« ۲۵ من مغطس ذهبي على السخن جديد

« ۱۵ من مغطس نحاسی احمر جدید

فان لم تصح العملية اول مرة فضع القطعة خمس ثوان فى مزيج ٢٥ جزءا من حامض كبر يتيك وجزء واحد من حامض نيتر يك فيزول ماكان قد غشيم امن الفضة والنحاس و يعود الذهب الى لونه الاصفر الاول ثم تعيد العملية الاولى نفسها فتصت

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في تذهيب آلات الساعات ﴾

ان آلات الساعات لا تكون الا نحاسا مذهبا غير آنه لا بجبان تتذهبرأسا. بل يقتضى تفضيضها اولا تفضيضا مبرغلا (وهو ما يشاهد فى الساعات من تبرغل او تحجب الذهب بخلاف غيرها) وقبل الشروع فى هذه العملية ينزم بحضبر القطع التصير صالحة للعمل اى يجب ان تغلى اولا فى محلول الپوتاسا الكلوية ثم تغسل بماء



٨

باود صاف (اذا صب الماء على سطح القطعة فامتد عليه كله تكون قد نظفت جيدا والا فيعاد العمل) ثم تنشف بنشارة خشب ابيض (اى خال من الراتينج والمواد الدهنية) و بعد ذلك ضع القطع على لوح فلين منساو فى مراكز محفورة فيسه لها وثبتها بدباييس ذات طبعات منبسطة (شكل ٨) ثم امسحها حالا بفرشة شعرية خالية من الاجسام الدهنية اذ تلتها بمسحوق الخفان بشرط ان يكون فى غانة النعمومة مبلولا بماء . ويقتضى ان تكون دورة الفرشة على القطعة وحوية على " منهج واحد . ثم اغسلها بمساء صاف حتى لا يبقى عليها ولا على لوح الغلين ادنى اثر للخفان . ثم امرر القطع وهى على لوح الغلين فى مزيج مركب من الاجزاء الآتية :

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

نقطة ٤٠ من نيترات تاني اكسيد الزئبق

درهم واحد وثلث من الحامض الكبريتيك

ثم اخرجها حالاواغسلها بماء متكاثر فتصير مهيأة للتفضيض المبرغل.والتفضيض هذا يتم باحد انواع المسحوق الآتية :

﴿ المسحوق الاول ﴾ وهو مركب مما يأتى:

درهم ١٠ من الفضة النقية تسحق الى آخر درجة من النعومة (١)

« ۲۳۲ من كاور ور الصوديوم النقى يسحق الى آخر درجة من النعومة

« ۱۰۰ من ثاني طوطوات الپوتاساالنقي يسحقالي آخر درجة من النعومة

﴿ المسحوق الثاني ﴾ وهو:

درهم ١٠ من مسحوق الفضة كما مر

« ۱۳۲ من كلورور الصوديوم ناعما

« ٠٥٠ من ثاني طرطرات اليوتاسا

﴿ المسحوق الثالث ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الفضة

« ۳۳۲ من كلورور الصوديوم

« ه ۰۳۲ من ثاني طرطرات البوتاسا

واذا اعطينا ثلاث صفات من المسحوق اللازم لذلك لان البعض يفضلون نوعا منه على آخر . لانه كلما كان كلورور الصوديوم كشيراً تكون الحبيبات الراسبة اكبر وتكون انعم واصغر كلما اكثرت من ثانى طرطرات الپوتاسا

ومن الضرورة ان تكونالاجزاء المذكورة فى غاية النقاوة . اما ثانى طرطوات اليوتاسا فهو نقى غالبا واما كاورور الصوديوم فيجب تنقيته قبل استعماله (٢)

واما كيفية تحضيركل من انواع المسحوق المارة فهى ان تضع الاجزاء فى محمسة من الفضة او الصينى وتركبها على نار هادئة ثم تحركها مدة طويلة حتى تمتزج المتزاحا تاما

⁽١) ذوب خمسة عشر درما من أيترات الفضة في تسع أقات موالماء المقطر وضع في المذوب رقاقا نظيفة من النحاس الاحمر النق ثم حركه بقضيب من زجاج وضع الاناء في محل مظلم واتركه مدة ٢٤ ساعة محركا اياه كل خمس ساعات ثم اتركه لترسب كل الفضة ثم اغسل الراسب بماء مقطر مرارا عديدة ثم جفف المسحوق واحترس من ان تضغطه لئلا يتجبل

⁽۲) تتم تنقية كاورو الصوديوم بان يحسى فى محممة من الصينى محركا بملمقة فضة أو قضيب زجاجى

ثم تأخذ كمية كافية من هذا المزيج وتعجبها بقليل من الماء حتى تصير بقوام الشراب ثم تأخذ من هـذا المعجون على وأس ملوق وتمده على سطح القطع التي على لوح الفلين . ثم تمسكه باليد اليسرى وتأخذ باليمني فرشة ذات شعر كثيف وتديرها على (شكل ٩) الفطع دورة الرحى على منهج واحـد بدون ان تميل بها يدك مديرا



فى اثناء ذلك لوح الفلين باعتدال دورة رحوية على منهج ادارة الفرشة وانت تزيد مرة او مرتين من المسحوق الفضى المعجون بالماء مداوما اداوة الفرشة كامر. فانه كما كنات زيادة المسحوق المذكور على الفطع تكبر الحبيبات. ولما تصير الحبيبات بالجرم المرغوب تغسل الفطع بماء وتمسحها بفرشه معدة لذلك وهي مصنوعة من خيطان نحاس اصفر دقيقة جدا كالشعر. واعلم أنه يجب احماء الفرشة المذكورة قبل استعالها لنليين خيطانها والا فلا تجدى نفعا

وقد جرت العادة بان تستعمل اذلك اولا فرشة محماة نصف احماء (اى قاسية قليلا) لكشف الحبيبات. ثم فرشة اقسى منها لاظهار اللامعية. ثم فرشة لينة جدا لمحو الخطوط الني ربما تكون قد حدثت باستعال الفرشة القاسية

و بعد ان تتم هـذه العملية (اى المسح بالفرشة) باتقان ترى بالكرسكوب (نظارة مكبرة من قرب) حبيبات متساوية الحجم والارتفاع ملتصقة على كل سطح الفطع

وقد جرت العادة ايضا بان تبلل الفرشة النحاسية حين استعالها بمغلى اصول السوس او ساق الصابونار يا المعروف بشرش الحلاوى وذلك يز يد سطح القطعة لمعانا واذا وجد فى آلات الساعات قطع فولاذ مسمرة بالنحاس كما يحدث غالبا يجب قبل الشروع بتنظيفها ان تغطى بالمزيج الآتى

درهم ٢٠ من الشمع الاصفر

- « ٣٣ من القلفونة
- « ١٣ من الشمع الاحمر (المستعمل للختم)
- « ١٠ من اول أكسيد الحديد ناعما (وهو الاحر الانكليزي)

وطريقة مزج هذه الاجزاء هي ان تذوّب الشمع الاحمر والقلفونة في اناه صيني على حرارة خفيفة وتضيف عليهما الشمع الاصفر محركا اياه ليذوب ايضا ثم تضيف اكسيد الحديد بالتدريج محركا بقضيب من زجاج او خشب . ثم تنزل الاناه عن النار مداوما التحريك حتى يبرد المزبج ويجمد

فأحم القطعة التى فيها فولاذ وخُرَّ قليلا من هذا المزيج وضعه على الفولاذ فيمة د و يغطيه . او احم خيطا نحاسيا وخُدْ فى رأسه قليلا من المزيج وادهن به الفولاذ فيكسوه غشاء يقيه من عملية التنظيف والتذهيب

و بعد الانتهاء من تذهيب القطعة غطسها فى زيت زيتون سخن او فى زيت النفط فاترا فيذوب الغشاء الشمعى فتغسل القطعة حينئذ بماء الصابون سخنا نم تغسل بلماء الاعتيادى وتمسح بالفرشة النحاسية وتنشف بنشارة الخشب الابيض واذا تذهب العولاذ الموجود فى القطعة بالصدفة فحيكه بقطعة حشب لدنة ملتوتة بمسحوق الاحمر الانكايزى او بمسحوق الخفان فيزول الذهب عنه و بعد تحضير القطعة على ما ذكر تذهب تذهيبا خفيفا فى احد المغاطس الذهبية الباردة المار ذكرها . و بعد الامتحان وجدنا انه يناسب تذهيبها اكتر فى المغطس المركب من المقادير الآتى شرحها :

يؤخذ من الذهب الرملى رقاق صغيرة درهم وثاث ومن بعد احماتها التتعرى من الاجسام الدهنية توضع فى انبيق و يوضع فوقها وزيج مركب من درهيين من الحامض النيتريك النقى ويحمى ذلك قليلا النيتريك النقى واربعة دراهم من الحامض الهيدروكاوريك النقى ويحمى ذلك قليلا فيذوب الذهب فيترك حتى يتصاعد الحامض و يبقى فى الانبيق سائل الحمر مهتم بقوام الشراب ثم ينزل عن النار و يترك حتى يبرد . ثم يضاف اليه عشرون درهما من الماء المنظر فيذوب . وحينئذ ضع المذوب فى اناه زجاجى واضف عليه ١٥٠ درهما ماء ثم اضف من سائل النشادر النقى كمية كافية حتى يبطل الرسوب . ثم اترك الاناه

حتى يتم رسوب امونيور الذهب الموجود . ثم ارق الماء عنه وصب الراسب فى ورق النرشيح على قمع من زجاج واغسله بماء مقطر لتزول رائحة النشادر تماما ثم خذ ورقة الترشيح وما فيها وضعها فى اناء زجاجى غير الاول مع ٣٠٠ درهم ماء مقطرا وار بهة دراهم من سيانور الپوتاسا النقى وحركه فيصفو لون المزيج ثم رشحه ثانية لتخرج الورقة التى وضعتها اولا

واذيتم ذلك اغل المغطس عشرين دقيقة فيصير جيدا التذهيب تحت سلطة مجرى كهر بأئى مناسب لجرم القطع المذهبة

و بعد ذلك خذ القطع من على لوح الفلين واربطها بخيطان نحاسية واوصلها في القطب السلبي . و بما أنه لا يلزم لهذه العملية مجرى كهربأى كثير لكن قليل دائم استحسنوا لها بطارية دانيال عوض بطارية بنسن . وهي مركبة من نفس القطع المركبة منها تلك غير أنه عوض الكوك يوضع في الآناء الصيني قضيب او وقاقة نحاس احمر ويوضع فوقها أي داخل الآناء محاول كبريتات النحاس مشبعا عوض الحامض النيتريك . واما باقي العملية فكما ذكرنا آننا . والاحسن أن يعلق عوض وقاقة الذهب في القطب الايجابي خيط بلاتين

و بعد تذهيب القطع واخراجها من المغطس تغسل بماء وتمسح بالفرشة النحاسية اللينة المحاة كشيراكما من مبللة بمغلى اصول السوس او الصابوناريا وذلك بعد ان تكون قد ركزتها فى مراكزها المحفورة لها فى لوح الفلين

-م القسم الثالث ك⇒-﴿ فى التفضيض ﴾ ﴿ الفصل الأول ﴾ ﴿ فى الكلام عن التفضيض ﴾

اعلم انه قبل اختراع العمليات الكهر بائية كان هـــذا الفن يتم بالعملية الآتية او ما يشابهها وهي :

اولا يعمل رقاقتان الواحدة من النحاس الاحمر الخالص والاخرى من الفضة

الخالصة ويحمى سطح كل منهما و يطفأ بمحلول مشبع من نيترات الذضة وتسحب الرقاقتان الواحدة فوق الاخرى سحبا متساويا حتى تصيرا كجسم واحد فرقص حياشذ من تلك الرقاقة قطعة بالهيئة المطلوبة فتظهر من احد وجهبها كالفضة الخالصة

هذا ولا يخفى ما فى هذه العملية من الثقلة (اولا) لاخفاء النحاس بلى اطراف التطعة المقصوصة (ثانيا) لانه لا يناسب لذلك الا النحاس الاحمر الذى هو اعلى قيمة واقل رنة من مركباته (ثانثا) لانه اذا اخذت قطعة من تلك الرقاقة ونقشت نقشا نافرا فالدق اللازم لاعام ذلك يرقق رقاقة الفضة فى المحلات النافرة فتكون اذ ذك مفطاة بقشرة اقل سمكا من المنبسطة التى تبقى بسمكها الاصلى واكون المحلات النافرة اكثر تعرضا للمس والحلك تتعرى من القشرة الفضية وتبقى الغارقة مفضضة . وبالعكس يحصل فى التغضيض الغلفاني فان المحلات النافرة تكتسى قشرة المحلات الغارقة ولذلك تبقى مفضضة الى مدة طويلة وهذا أمر كثير الاهمية

و بما اننا ذكرنا شيئا مما كان يستعمل قبل اكتشاف التفضيض الغلفاني يحسن ان نتكلم قايلا عن العمليتين الآتيتين وهما التفضيض بالفرك الناشف والتفضيض بالتغطيس البسيط فنةول:

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي التفضيض بالفرك ﴾

عملية ذلك هي ان تأخذ الاجزاء الآتة:

درهم ٦٦ من نيترات الفضة الاييض المصبوب (او كاورور الفضة)

- « ۱۰۰ من ثاني اكسلات اليوتاسا
- « ۱۰۰ من ثاني طرطرات اله تاسا
 - « ۱۲۲ من كاورور الصود بوم
 - « ۲۲۰ من كلورور الامونيوم
 - « ٠٤٠ من الماء الاعتمادي

او مزيج الاجزاء الآتية:

درهم ٣٣ من كلورور الفضة

« ٦٦ من كانى طرطرات اليوتاسا

« ۱۰۰ من كلورور الصوديوم

من الماء الاعتيادي كمية تكفي ليصير المزيج بقوام المعجون وطريقة المزج هي ان تسحق الاملاح في هاون صيني في محل مظلم الى ان تصير في آخر درجة من النعومة ثم تضيف اليها الماء وتحفظ هــــذا المزيم في زجاجة صفراء او زرقاء التحجبه عن النور لانه يفسده . وعند لزوم استعماله يحل منه كمية في الماء الاعتيادى حتى يصير بقوام الشراب . ثم يؤخذ منه بفرشة صغيرة من شعو ويدهن به النحاس بعد تنظيفه جيدا او انقطع المذهبة بالتغطيس البسيط او بواسطة الكهرباء بشرط ان تكون قشرة التذهيب الكهربأي رقيقة حتى يمكن النحاس الذي تحت الذهب ان يحلل الفضة على الغشاء الذهبي ثم يترك المعجون عليها الى ان ينشف والاوفق ان يسخن قليلا على ناو هادئة لأجل الاسراع . فتتم الالفـة الكيمياوية وبحسب سمك القشرة الذهبية يصير لون المعجون على سطح القطعة ورديا او اخضر والاون الاخضر يدل على انه ذاب من محاس القطعة كمية وان جرمه تحول الى هيئة معدنية فضية و رسب على القطعة فتغسل القطعة اذ ذاك بكمية وافرة من الماء فيظهر لون فضي جميلي . و بزداد بياضا ولامعية اذا غطس بعض ثوان في محلول خفيف جدا من الحامض الكبريتيك او في محلول سيا نور اليوتاسا وهو احسن. وتصقل بالمصقلة اذا لزم الامر . واذا اريد ان تكسى القطعة غشاء اكثر ثباتا يكرر وضع المعجون مرة او مرتين على ما مر

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي التفضيض بالتغطيس البسيط ﴾

هذه العملية تتم فى مغطس على السخن ومغطس على البارد. اما المغطس على السخن فكيفية تركيبه هى ان تضع فى قدر من فخار مدهونة سبع اقات ماء مذوبا

فيه مائة وخمسون درها من سيانور الپوتاسا . ثم تضع فى اناه زجاجى اقة ماه مذو با فيه خمسون درها من نيترات الفضة المصبو بة وصب هذا المذوب فوق الاول بالتدريج محركا بقضيب من زجاج فيروق المزيج بعد برهة

ثم تغطس القطع المراد تفضيضها في هذا المغطسوهو يغلى وتخرجها حالا فتكون لابسة غشاء ابيض لامعا رقيقا جدا . واما اذا تركت في المغطس بعض دقائق فيكون لون الغشاء معتما واقل لامعية

واعلم انه يجب تتميم كل عمليات التنظيف للقطع النحاسية المعدة لهذا المغطس كما من بدون ابطاء بين عملية وعملية غاسلا اياها بعد كل عملية غسلا جيدا . ولا يقتضى تغطيس هذه القطع في سائل نيترات ثاني اكسيد الزئبق لان مضرته هنا اكثر من منفعته

وكثيرون من الملبسين يستعملون البطارية للتلبيس في هذا المغطس فيطلق علميه والحالة هذه اسم غلفاني

واما المغطس على البارد فهو اجود من جميع المغاطس الفضية البسيطة لان الراسب به يكون اكثر النصاقا بما تحته ويكون لونه جميلا لامعا غير قابل التغير كالذى يحدث في مغاطس اخرى فان الفضة به ترسب خالصة نقية . وكلما طالت مدة ابقاء القطعة في هذا المغطس تكون الفشرة أسمك وذلك بالتحليل الكيمياوى المسبب من الاجزاء التي يترك منها

وكيفية استحضاره هي ان تملأ من ثاني كبريتيت الصودا السائل (سنتكام عنه في ذيل هذا الكتاب) ثلاثة ارباع اناه زجاجي او فحارى مدهون. ثم تضيف اليه محركا بالتدريج محلول نيترات الفضة في ماء مقطر متوسط الاشباع الى ان يصبر ذو بان الراسب المتكون بطيئا جدا. فيصير هذا المغطس السهل التركيب، هيأ الاستعال

فبعد تنظيف قطعة النحاس الاحمر او الاصفر كما مر وامرارها في محلول نينرات ثانى اكسيد الزئبق تغطس فيه فتكسى فى الحال غشاء اييض لامعا يزداد سمكا كما طالت مدة التغطيس وكلما افتقر هذا المغطس الى فضة بكثرة استماله يضاف علميه من محلول نيترات الفضة كما مر

ولما يصير في درجة لا يعود يمكن ثانى كبريتيت الصودا فيها ان يذوب محلول نيترات الفضة يضاف اليه من الكبريتيت المذكور شئ فيعود كما لو كان جديدا واعلم انه لطول مكث هذا المفطس في الاناء الزجاجي يرسب على اطراف هذا الاناء قشرة فضية فتزال بان يوضع عليها قليل من الحامض النيتريك وتبقى لتعمل فيترات الفضة

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في التفضيض الغلفاني ﴾

انه بهــــذه العملية يتم تلبيس اكثر الاوانى المزخرفة كالكؤوس والصوانى والصحون والاباريق والشماعدين والملاعق والظروف وما شاكل ذلك

و بواسطتها نحفظ صحتنا من مضرات النحاس ونزين قاعاتنا وذلك بأعان ابخس . جدا من اكان هذه الاواني لوكانت من فضة خالصة مع ان منظر النوعين واحد . فنقدم الآن للقارئ بدون ان نلتفت الى المغاطس التي يزعم البعض او الكل انها اكثر مناسبة من غيرها صفة مغطدين مجر بين منا ومستعملين في اكثر معامل فرنسا ﴿ فالاول ﴾ مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٢٠ من الماء الاعتيادي

درهم ٣٢٠ من سيا ورالپوتاسا نتيا بقدر الامكان

« ٠٨٠ من الفضة الخالصة

وكيفية استحضاره هي ان تضع في اناء صيني الفضة المذكورة وتضع فوقها مائة وخمسين درها من الحامض النيتريك النقى ثم تضع الاناء على وقاف فوق نار هادئة فتذوب الفضة و يتصاعد بخار اصفر يجب الاحتراس من استنشاقه كثيراً لانه مضر. ولما يبطل تصاعد هذا البخاريبقي في الاناء سائل مخضر او مسمر او بلا نون بحسب كمية النحاس الموجودة في الفضة المستعملة فيترك على هذه الحالة الى

ان ينشف و ينوب ثانية و يصير بقوام الشمع السائل . ثم تزله عن النار وتحرك الاناء الصينى حتى يمتد ما فيه على اطرافه و يجهد وهذا الجامد يسمى نيترات الفضة المصبوب (المعروف بحجر جهنم) و يكون بياضه كثيراً او قليلا بحسب نقاوة الفضة. ثم تذوّب هذا النيترات في الماء المذكور وتضيف اليه السيانور وتحركه حتى يذوب ايضا فيصفو لونه . ولا يختلف تركيب هذا المغطس عن تركيب المغطس انشانى الا بان يكون كاورور الفضة عوض النيترات

وكيفية استحضار كلورور الفضة هي ان تحضر النية رات كما سبق و و نو به في كية ماء وافرة و تضيف اليه تدريجا وانت تحركه محلولا مشبعا من كلورور الصود يوم الى ان يبطل الرسوب ثم تترك المزيج حتى يرسب عاما ونرشحه بعد ذلك بورق و تغسل مرارا عديدة كلورور الفضة الباقى ضمن الورق على قمع الزجاج ثم تضعه اخيرا في الاناء المعد للمغطس مع الماء وسيانور الپوتاسا و تحركه حتى يذوب السيانور فيصير المغطس حاضرا للاستعال

وهذان المغطسان يستعملان على السخن وعلى البارد سواء واكن الافضل استعالها على الدارد

فاذا استعمل احدها على السخن يجب ان القطع المعلفة بالوصل السلبي تكون دائمة الحركة وان يربط فى الايجابي خيط بلاتين غارقا الى ثلاثة ارباعه فى المغطس. واما اذا استعمل على البارد فتوضع رقاقة من فضة كما شرحنا فى مغطس التنحيس و يترك بدون تحريك

وقد يعوض عن البطارية فى الخاطس المستعملة على السخن باحاطة القطع المراد تلبيسها برقاقة توتيا و بر بطكل قطعة بخيط توتيا وتعليقها بالرقاقة فيبقى محل اتصال خيط التوتيا مسودا بعد انتهاء العملية فلازالة هذا السواد يكفى تغطابس القطعة فى المغطس بدون الخيط مقدار دقيقة واحدة

وحينما يفتقر المغطس الى فضة لكثرة استعاله يضاف علميه كمية مناسبة من نيترات اوكلورور الفضة بالمقادير المذكورة

واعلمان الماء الذي يكون في المغطس المستعمل على السخن يتصاعد فيعوض عنه بمثله

واذا غطست فى المغطس قطعة نحاس بدون استعال البطارية فعلاها غشاه فضى قاعرف ان كمية السيانور كثيرة وكمية الفضية قليلة . وحينئذ لا تكون القشرة الراسبة تامة الالتصاق خصوصا فى القطع المنحسة على قصد التفضيض لان السيانور يحل القشرة النحاسية ويرسب عوضا عنها قشرة فضية تزول بادنى احتكاك . فيضاف على المغطس شي من النيرات ويجرب بوضع قطعة فيه فاذا لم تبيض يكون اصوليا

واعلم ان الآنية التي توضع فيها المغاطس تختلف حسب اختلاف المغطس بان يكون على السخن او على البارد . فان كان على السخن لا يناسب الآناء الا اذا كان صينيا او فخاريا مدهونا او حديديا ملبسا داخله بغشاء زجاحي (اي مينا) واذا كان على البارد يوضع في صندوق من خشب محكم الضبط وملبس داخله بالمادة المسهاة كوتابرخا او في صندوق من التنك يوضع على دائرة اعلاه برواز من خشب وعلى هذا البرواز تركز قضبان النحاس المتصلة بالقطب السلبى المعدة لتعليق القطع المراد تلميسها والقضيبين المتصلين بالايجابي المعدين لربط الرقاق الفضية التي تعوض بذو بانها عن الفضة الراسبة من اصل المحلول الفضى الذى يكون في المغطس كما ذكرنا فى باب التنحيس . وليحترس من ان القطع الملبسة والرقاق الابجابية والقضبان النحاسية تمس احدى جهات الصندوق لان ذلك يسبب ضررا جسما فيجب ان تكون القطع والرقاق بعيدة عن قعر الصندوق واطرافه بعدا متساويا وتكون القضبان النحاسية مركزة على برواز الخشب كما ذكرنا . ولاجل راحة الفكر بجب ان يطلى داخل الصندوق براتينج وفى انتصاف العملية تخرج الفطع من المغطس وتقلب فيكون اسفلها اعلاها وبالعكس وان لم تقلب تلبس الجهة السفلي قشرة اسمك من القشرة التي تلبسها الجهة العليا لان السائل في الجهة السفلي يكون مشبعا من الاملاح اكثر من اشباعه في العليا . ويجب ان يحرك السائل كل مدة

ومن العادة ان تلبس الدوزينة من اوانى المائدة كالملاعق وما شاكلها من عشرين الى ثلاثين درهما فضة ليكون تلبيسها اصوليا. فكمية الفضة المذكورة ترسب على القطع بمدة خمس عشرة ساعة او اقل او اكثر حسب المجرى الكهر بائى .

ولا يصعب علينا ان نلبس الدوزينة ثلاثين درهما بمدة ثلاث ساعات فقط ولكن بعد الامتحان وجدنا انه كلماكان الرسوب بطيئا تكون الفضة اشد التصاقا وابهج رونقا والعكس بالعكس

وبعد تنظیف القطع وامرارها بمحلول نیترات اُنی اکسید الزئبق کما مر تر بط وتغطس فی المغطس ولما تکسی قشرة رقیقة تخرج وتمسح بالفرشة النحاسیة وترجع الی المغطس


و يستحسن بعد مسحها بالفرشة ان تغسل بالسبير تو لان مس اليد لها بجعل عليها مادة دهنية تمنع الالتصاق. و بما ان المغاطس الجديدة تكون ابطأ سيرا من المستعملة يقتضى اذا وجد مغطس مستعمل ان تضيف كمية منه الى الجديد وان لم يوجد فأضف الى المغطس الجديد قبل استعماله كمية من سائل النشادر (١ الى ١٠٠٠) او اغله بعض ساعات وعوض عن الماء الذى يكون قد تصاعد بمثله . ويحدث غالبا ان القطع الملبسة فضة تصفر بعد قلميسها فلمنع هذا الاصفرار غطس القطع فى المغطس واتركها بعض دقائق من ٥ الى ١٠ بدون ان تصلها بالموصل السلمي و بدون وضع الموصل الايجابى فى المغطس

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ صفة آلة ومغطس لتسلية ذوى البطالة ﴾

لا بد من أن يسر الموسرون الذين لا يعرفون عاذا يقضون أوقاتهم أو الذين ير يدون امتحان هذا الفن الجيل بهذه الايضاحات التى سنوردها لانها ترشدهم الى اصطناع آلة قليلة الثمن خفيفة الكلفة كافية لتتميم المرغوب. وهذه صفنها:

وِرِّخَذَ انَاءَ مِن رَجَاجِ او صَدِى او فَحَارَى مَدَهُونَ بَالْعَمَقُ وَالْانْسَاءُ المُطَلُّو بَيْنَ وَ يَمَلاَّ ثَلَاثَةَ اوْ اِعْهُ مِنَ المُغْطَسِ الفَصَى المَارُ ذَكُرَهُ . ثَمْ يُوضَعُ دَاخُلُ المُغْطَسُ آنا صَدِى ذُو مَسَامٌ وَ يَمَلاً ثَلَاثَةَ اوْ باعَهُ مِنْ مَحْلُولُ مُركَبِ مِنْ مَائَةً جَزْءً مَاءً وَعَشْرَةً مِنْ سيانور البوتاسا او من عشرة من ملح الطعام وماثة ماء ويوضع داخل المحاول




اسطوانة او قضيب غليظ من التوتيا ويوضع على فوهة الآناء الخارجي قضيبان من نحاس على هيئة صليب متصلان بالتوتيا وعلى رؤوس القضيبين تلف ملحومة بها دائرة من نحاس (شكل ١٠) وتعلق بها التطع المراد تفضيضها من بعد تنظيفها وامرارها في محلول نيرات ثاني اكسيد الزئبق كما من فتتم العملية اذ ذاك كما لو استعملنا البطارية المنفردة

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ طريقة تعرف بها كية الفضة الراسبة على القطع المراد تلبيسها ﴾

هى ان تأتى بميزان كميزان الصيدلى (وهو ماكان عموده وكنفاه من نحاس) وتنزع احدى كنفتيه . ثم تأخذ القطع المراد تلبيسها وتعلق كل واحدة منها بخيط

(شكل ١١) نحاسي وتعلق الجيع بقضيب من نحاس ايضا وتربط طرفي القضيب



بسلسلة نحاسية تعلقها مكان الكفة التي انتزعتها . ثم تغطسها بالمغطس وتغطس ايضا رقاقات الفضة المعلقة بالقطب الايجابي وتصل عمود الميزان بالموصل السلمي . ثم تضع في الكفة الثانية عيارات توازى ثقل ما علق مكان الكفة المنتزعة فاذا توازى الثقل ضع في نفس الكفة عيارا يوازى ثفل الفضة التي نريد تلبيسها على القطع واترك ذلك الى ان تستقيم ابرة المبزان فيكون الراسب بالوزن المطلوب عاما . (فنحث الملبسين واصحاب الذمة على استعال هذه الطريقة لانها اصح جدا واخف ثقلة من التي يستعملها البعض وهي ان الملبس بعد وزنه القطع وتغطيسها في المغطس يشيلها ويزنها ليرى اذا كان الراسب بالوزن المطلوب فان زاد يحبط عمله وان يقص يعيدها الى المغطس وهكذا لا يصح عمله الا بالصدفة)

واعلم اننا عوضا عن تعليق رقاقتين من الفضة فى الفطب الايجابى نقدر ان نعلق رقاقة واحدة على هيئة قضيب . غير انه اذا استعملنا ذلك يحب ان تكون القطع المراد تلبيسها معلقة فى دائرة من نحاس لا فى قضيب فتغطس اسطوانة الفضة داخل الحلقة لتكون على بعد متساو من كل قطعة

ومن اللزوم أنه عند انتصاف العملية تشال القطع و يربط الخيط في غير المحل الذي كان مر بوطا فيه لكي يلبس ذلك المحلكا لبس غيره من القطعة

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في ملاحظات كلية الافادة ﴾

﴿ الاولى ﴾ اذا اسودت وقاقة الفضة المعلقة بالقطب الايجابي فذلك دليل على ان المغطس مفتقر الى سيانور الپوتاسا وتكون الفضة اذ ذاك شديدة الالتصاق بما تحتمها لكن يكون السير بطيئا والمغطس لا يعوض ما فقده من ذوب الرقاقة المسودة. فيلزم اضافة قليل من سيانور الپوتاسا

﴿ الثانية ﴾ اذا اييضت الرقاقة الايجابية فذلك دليل على ان الفضة قليلة والسيانور كثير فيكون الرسوب سريعا لكن قليل الالتصاق و يكون ذوب الرقاقة في المغطس اكثر من اللازم فتتراكم الكريات الفضية بدون ترتيب على سطح القطع المراد تلبيسها فيجب حينئذ اضافة نيترات او كلورور الفضة الى المغطس الى ان يصير ذو بان الكاورور بطيئا او متعسرا

﴿ انثالثة ﴾ اذا بقيت الرقاقة الايجابية بلون رمادى فذلك دليل على ان الجرى بالمقدار المطلوب فتتم العملية بنوع مرض

﴿ الرابعة ﴾ عند انتهاء العملية يجب ان تؤخذ القطعة الملبسة وتغسل بماء بلود ثم بمزيج الحامض الكبريتيك المحفف ثم تمسح بالفرشة النحاسية وتصقل بالمصقلة

﴿ الفصل التامن ﴾

﴿ فِي انتزاع الفضة عن القطع الغير الحسنة التفضيض ﴾

قد يحدث أن التفضيض لا يكون حسنا بان تكون الفضة غير ملتصقة التصاقا تاما او تقشر عن القطعة بعد صقلها فتلتزم اذ ذاك ان تعرى تلك القطعة من تلك الفضة ولذلك طريقتان الواحدة عن السخن والاخرى عن البارد فالتي على البدارد تتم بواسطة المزيم الآتي وهو

اقة ه من الحامض الكبريتيك المركز" درهم ۲۰۰ من الحامض النيتريك المركز

فضع المزيج فى اناء من زجاج وعلق القطعة المراد تعريبها بخيطان نحاسية وغطسها فيه وأبقها المدة التى يقتضيها سمك القشرة المراد تذويبها. فان من خواص هذا المزيج ان يحل الفضة عن النحاس ومركباته خصوصا . وذلك اذا كانت الحوامض خالية من الماء والا فيذوب النحاس . فيجب اذا ان تكون الحوامض خالية من الماء والقطعة المغطسة ناشفة

ومن الضرورة ان يسد الاناء الحاوى هــذا المزيج سدا محكما (بسدادة من زجاج) بعد الفراغ من استعاله لئلا تتخلله رطوبة الهواء فيفسد

و يحترس من ان تكون القطع المغطسة فيه ملتصقة الواحدة بالاخرى و يجبان تكون معلقة تعليقا عوديا

وعند ما يضعف فعل المزيج يضاف اليه من الحامضين المذكورين المقادير المشار اليها. فهذه الواسطة اسلم من الآتية غير انها بطيئة السير وخصوصا اذا كانت القشرة المراد تذويبها سميكة . فلذلك تستعمل الطريقة الثانية . وهي ان تأخذ قدرا من حديد ملبسا داخلها مينا وتملأها من الحامض الكبريتيك المركز وتضعها فوق نار هادئة حتى تسخن جيدا وعند ذلك اضف عليها قبضة او قبضتين من نيبرات اليوتاسا المسحوق جيدا ثم خذ القطعة المراد تعريبها بملقط من النحاس الاحر وغطسها في هذا المزيج الذي يحل الفضة ولا يمس النحاس ومركباته بنوع حدى . وحين يضعف فعل المزيج يضاف اليه مقدار من نينرات البوتاسا كما مر

وهاتان الطريقتان لا تنسبان لانتزاع الفضة عن الحديد والتوتيا والرصاص فيحتاج الامر أذ ذاك الى عملية ميكانيكية (اى تزال الفشرة بالمقشة) او الى تعليق القطعة فى المغطس الفضى معلقة بالموصل الايجابي لا بالسلبي و يغطس رأس الموصل السلبي فى المغطس بدون ان يعلق به شئ "

وعند ما يتغير لون احد الامزجة السابقة و يصبر اخضر يلزم تجديده ولاخراج الفضة من المزيجين المذكورين يجب ان تضيف على المزيج بمقداره ما. خمس

مرات وتحركه ثم تضيف بالتدريج من محاول ملح الطعام فترسب الفضة متحولة الى كلورور. فحذ الراسب حينئذ واحفظه لكى تصيره فيا بعد فضة خالصة بالطريقة التي ستذكر ان شاه الله

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في انتزاع الذهب ﴾

ان الفولاذ والحديد يتعريان من القشرة الذهبية بدون ان يمسهما ضرر وذلك بتعليق القطعة المواد تعريتها بالموصل الايجابى و بر بط خيط بلاتين برأس الموصل السلبى و بتغطيسهما معا فى المحلول الآتى

درهم ٤٠ من سيانور البوتاسا « ٤٠٠ من الماء الاعتيادي

فبهذا النعاكس يذوب الذهب الراسب على الفولاذ والحديد . فيبقى جزء منه مذو با فى السائل على هيئة سيانور الذهب والجزء الآخر يرسب على خيط الپلاتين . فهـند الخيط الذى يكون حينئذ مر بوطا بالسلبى ير بط بالايجابى فى مغطس ذهبى فيتعرى من الذهب الذى لبسه

واذا كان الغشاء الذهبي المغطى الفولاذ او الحديد كثير الرقة يستغنى عن البطارية لتعريته لان وضعه في المحلول السابق يكفى غير انه يلزم لذلك مدة اطول مما نو استعملت البطارية

وان الفضة والنحاس ومركباته تتعرى من الذهب بهذه الواسطة ولكون السيانور يحل مع الذهب الفضة والنحاس المواد تعريبهما يفضلون الطريقة الآتية ﴿ تعرية الفضة ﴾ احم قطعة الفضـة اذا كانت كبيرة الى ان تصير حمراء

و تعريه القضه في الحم قطعه القضف ادا كانت دبيرة الى ان تصير حمراء مزرقة ثم اطفئها فى مزيج مركب من عشرين درها من الحامض الكبر يتيك ومائة من الماء فينتزع الذهب ويرسب فى قعر الاناء ثم كرر هذه العملية اذا لزم الى ان تتعرى القطعة من الذهب تماما . واما اذا كانت القطعة صغيرة رقيقة فتتعرى بطريقة تعرية الفولاذ والحديد

﴿ تعرية النحاس ﴾ يتعرى النحاس ومركباته اذا كانت القطع صغيرة مذهبة تذهيبا خفيفا بتغطيسها في المزيج الآتي

جزء ١٠ من الحامض الكبريتيك المركز (بالكيل)

- « ١٠ من الحامض النيتريك المركسز («)
- « ۲۰ من الحامض الهيدروكلوريك («)

فالحامض النيتر وهيدروكلوريك (ماء الملكة) الذى يتكون من ذلك يحل الذهب والحامض النيتر وهيدروكلوريك (ماء الملكة) النحاس من الذوبان . وعند ما يضعف فعل هذا المزيج يضاف اليه حامض نيتريك وحامض هيدروكلوريك بلقادير المذكورة

وقد يعوضعن الحامض الهيدر وكلوريك بملح الطعام وعن الحامض النيتريك بملح البارود اذا تعسر وجودها . غير انه يجب ان توضع هذه الاملاح مسحوقة وان يحرك المزيج لتذوب

واعلم ان الحامض الكبريتيك لا يحل النحاس طالما بقى مركزا ما لم يمتزج عاء ولو قليلا . فلذلك يجب ان يسد الاناء الموضوع فيه المزيج سدا محكما الملا تدخله الرطو بة الكروية فلا يعود صالحا للعمل

فهذه الوسائط المذكورة تستعمل انزع الذهب عن القطعة اذا اريد حفظها .
فان لم تكن لازمة يكفى ان توضع فى الحامض النيتريك النقى الكى يذوب
النحاس والفضة المركبة منهما ويبقى الذهب بهيئة قشور صغيرة على سطح المذوب
او يرسب فى قعر الاناه . فيكفى حينئذ لاخراجه مزج المذوب بماه مقطر وترشيحه
بالورق فيبقى الذهب على الورق . وسنتكام عن الطريقة لارجاع المعادن المذو بة
الى طبيعتها الاولى

ملحق چ≈ه۔

﴿ فِي اخْرَاجِ المعادن من المغاطس والرماد ؛

من الواجب علينا قبل الشروع في باب آخر ان نبين للقارئ كيفية اخراج

المعادن التى تتبقى فى المغاطس التى لا تعود نافعة لسبب من الاسباب. وذلك باقل كلفة فنوفر عليه خسارة مبلغ جزيل فنةول ﴿ فى اخراج الذهب ﴾ ان جميع السوائل المحاول فيها ذهب الا التى فيها سيانور الپوتاسا يخرج منها الذهب بمزجها بمقدار كاف من الحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك لتكون كثيرة الحوضة ثم بامدادها بماء كثير. ويضاف عليها اذ ذاك كمية من محلول اول اكسيد الحديد فيرسب الذهب على هيئة اكسيد بلون اسود او احمر (ويعرف ان الذهب رسب جميعه اذا لم يتمكر المزيج باضافة محلول اكسيد الحديد) فيجمع بالشريح على ورقة وينشف بوضعه على النار داخل محصة حديدية مضافا اليه ثقله من ملح البارود و بورات الصودا وكر بونات الپوتاسا ثم يوضع فى بوتقة على النار وقعمى الى درجة البياض القليل وتقوى النار الى درجة شديدة وتترك البوتقة على هذه الحالة مدة ثم ترفعها عن النار و بعد ان تبرد تجد فيها زرا من الذهب الخاص نقيا جدا

هذا اذاكان يراد ترجيعه الى اصله والا فتغسل الراسب على الورقة مرارا عديدة عام محمض قليلا بالحامض الكبريتيك لتعريه من كبريتات الحديد وتذوبه اذ ذاك بالحامض النيتر وهيدروكلوريك وتجففه فيكون قد تحول الى كلورور الذهب. واما اذا كان الذهب محلولا بسوائل فيها سيانور البوتاسا فاجود طريقة لاخراجه هي ان تضع السائل في قدر من حديد وتضعها على نار قوية ليتصاعد الماء تماما ثم تأخذ ما بقى فيها وتجعله في بوتقة حامية كما من مع اضافة قليل من بورات الصودا او من ملح البارود لتسرع الاماعة مم انزل البوتقة على النار واتركها حتى تبرد فتجد زر ملح البارود لتسرع الاماعة ملح البارود واخضر اذا استعملت بورات الصوداوهذا التلوين غير مضر انقاوة الذهب فتجعله كلورور الذهب اذا اردت

﴿ اخراج الفضة ﴾ ان اخراج الفضة من السوائل المحلولة هي فيها على هيئة ملح بسيط كالنيترات هذو بة في سائل حامضي مثلا هو امن سهل. فيكفي ان تضيف الى السائل مقدارا من ملح الطعام او من الماء المحمض بالحامض الهيدروكلوريك لترسب كل الفضة على هيئة كلورور. فيغسل هذا الكلورور فيصير جيدا لتركيب مغطس فضي "

واما اذا كانت الفضة محلولة على هيئة ملح مزدوج القاعدة (كطرطوات البوتاسا والفضة وكبريتيت الصودا والفضة فى المغاطس المار ذكرها) فتحمض بالحامض المكبريتيك فهو يطرد الحامض الموجود و يتحد مع الفاعدة الواحدة فتبقى الفضة بهيئة ملح بسيط فيتحول الى كلورور اذا اضيف اليه مقدار من محلول كلورور المصوديوم او من الحامض الهيدر وكلوريك

واماً السوائل المحلولة فيها الفضة مع سيانور فتختلف طريقة تحويلها مع انها مركبة من قاعدة مزدوجة (اى سيانور الفضة والپوتاسا) فلذلك يجفف السائل على الناركما ذكرنا ذلك فى تحويل الذهب و يوضع الحاصل منه فى بوتقة محماة مضافا اليه قليل من كر بوتات الصودا ومن مسحوق الفحم فتصير الفضة زرا فى قعر البوتقة

فليل من در بونات الصودا ومن مسحوق الفحم فتصير الفصة ررا في فعر البونقة واذا اريد تحويل كاورور الفضة الى فضة اصلية (اى الى المعدن الاصلى) يوضع الكاورور بعد غسله في أناء حديدى نظيف و يغمر بماء ثم يترك هكذا من ٢٥ الى ٣٠ ساعة و بما ان مؤالفة الكاور للحديد هي اكثر منها للفضة اذلك يتحد معه فيكون كاورور الحديد وترسب الفضة اذ ذاك بغاية النقاوة فتفسل بماء فيذوب كلورور الحديد وتبقى الفضة على حالها . و بما ان هذه الطريقة تقتضى وقتا طويلا استحسنت الطريقة الآتية

وهى ان تضع الكاورور بعد غسله جيدا فى اناه من نجار مع مثله او تلائة امثال ثقله من التوتيا النقية وتغمر الجيع بماء محمض كثيرا بالحامض الكبرينيات فاكسجين الماء يؤكسد التوتيا فيكون مع الحاه ض الكبريتيات كبريتات اكسيد التوتيا . وهذا الملح كثير الذوبان . واما هيدروجين الماء فيتحد مع الكور فيضون الحامض الملح كثير الذوبان . واما هيدروجين الماء فتفلت الفضة اذ ذاك من الكامر الهيدروكلوريك وهو كثير الذوبان ايضا . فتفلت الفضة اذ ذاك من الكامر وترسب . فاغسلها جيدا مرارا متعددة وامعها على النار اذا اردت ان تسبكها و بما ان التوتيا لا توجد نقية حسب الازوم له فده العملية قلما تستعمل ايضا فاحسن منها ومن السابقة العملية الاتية

وهى ان يخلط الكاورور بعد غسله جيدا باربعة امثال ثنه. من كر بولت الصودا مسحوقة و بنصف ثقله من مسحوق الفحم و يعجن باليال من الماء و بعذب

على صفيحة من تنك ليجف . ثم احم بوتقة الى درجة البياض القليل وضع فيها المجفف وقو النار واتركها مدة ثم انزلها واذا تبرد تجد فيها الفضة معدنية

﴿ اخراج النحاس ﴾ انه فى المعامل التى يكثر فيها التنحيس يستخرجون النحاس من كل السوائل التى يحل فيها بالطريقة الآتية

يؤخذ برميل و يعلق داخله سلة ملآنة مسامير وقطعا حديدية عتيقة . ثم علاً من السوائل المراد اخراج النحاس منها فيأخذ الحديد فيها محل النحاس الذى يرسب فى قعر البرميل نقيا جدا فيصنع منه ثانى اكسيد النحاس بتكايسه على النار مع مماسة الهواء الكروى

واعلم انه لا بد ان تبقى آثار لله عادن في اشياء لا يمكن جمعها منها بسهولة كالكناسة ونشارة الخشب المستعملة لتنشيف القطع الملبسة والخرق و و رق الترشيح وما شاكل ذلك فني المعامل يؤخذ كل ذلك و بحرق ثم يسحق رماده و ينخل و يضاف اليه كمية وافرة من الزئبق فتتملغم المعادن الموجودة في الرماد فيغسل الملغم و يوضع في معوجة من الحديد المصبوب وتحمى فيتصاعد الزئبق على هيئة بخار وتبقى المعادن في المعوجة

ولا يخفى ان هذه المعادن تكون ممتزجة اما من فضة وذهب او من فضة ونحاس فلفسخ الفضة عن الذهب ضع السبيكة فى اناء زجاجى واضف اليها مقدارا من الحامض النيتريك النقى فانه يحل الفضة واما الذهب فيرسب فيغسل جيدا بماء مقطر و يماع فيصير سبيكة واحدة

وانسخ الفضة عن النحاس ضع السبيكة فى آناء من حديد مصبوغ واضف اليها مقدارا من الحامض الكبريتيك وسخنها فالحامض يتحد مع النحاس فيكوّن كبريتات الغضة غير القابل الذوبان ومع الفضة فيكوّن كبريتات الغضة غير القابل الذوبان فترسب وبعد غسلها تماع

وقد ذكرنا هذه العمليات ليكون القارئ على بصيرة من اعماله

انى هنا انتهى الكارم عن تلبيس المعادن على المعادن. فنشرع الآن فى الكارم عن تلبيس المعادن على الاجسام الحامدة بالاجمال من حشرات وبالات وخلافها

-ه ﴿ الفسم الرابع ﴾ ه ﴿ فى تنحيس الجادات ﴾ ﴿ الفصل الأول ﴾ ﴿ فى الكادم عن ذلك ﴾

ان من اعتاد على التلبيس بالطرق التى ذكرناها سابقا يهون عليه جدا عمل ما سنذكره لان تركيب المغاطس هنا اسهل للتحضير اذ يستغنى بها عن استعمال اجزاء غالية الثمن والمجرى الكهر بائى كشيراكان او قليلا لايسبب اضرارا كلية كما فى المغاطس هناك

ان تلك الطرائق مستعملة لكساء سطح معدن قشرة رقيقة لتقيه من التأكسد واما هذه فهى لكساء جسم قشرة سميكة اذا فسخت عنه تقوم مقامه سمكا وهيئة فاذا اخذنا فرنكا مثلا وابسناه باحدى الطرق الآتى الكادم علمها وفسخنا

قادا احدياً فرنكا مثلاً وابسناه باحدى الطرق الآبى الكارم علمها وفسخنا القشرة عنه نكون قد اخذنا صورة الفرنك بكل دقائفه . غير ان المحل النافر على الفرنك يكون غارقا في القشرة والعكس بالعكس

واذا اخذنا شخصا من الجص مثلا او من الخشب او الشمع او عمرة وحضرنا ذلك كما سنذكر وكسوناه قشرة سميكة من النحاس يكون عندنا اذ ذاك شخص اه عمرة من النحاس الخالص ظاهرا و يبقى داخله ذاك الجسم الملبس الذي بمكن اخراجه بعمل ثقب صغير في احدى جهات الجسم النحاسي واذلك يسهل ان فعفظ الى ١٠ شاء الله اجساما من طبعها الفساد والعطب عدة معمومة كحشه ة او زهرة أه نهرة وذاك بدون تغيير الهيشة الاصلية مطلةا

والمعدن الاكنبر استعمالا الدلك هو النجاس الاحمر لانه يتحوّل بسهولة من املاحه وفضلا عن مرانته لا يتأكسد بسهولة كنفيره والكوّن تفضيضه وتذهبه اسهر ما سواه

فالتنحيس الذي تكلمنا عنه في اول الكتاب يتم بتحليل املاح النحاس مركبة مع املاح اخرى و يكون ملتصقا بما تحته واما هذا فيتم بتحليل ملح نحاسى بسيط (كبريتات النحاس) ولا يلتصق كالاول. وهذا الذرع من الصناعة كثير الاستمال جدا في اور با لانه يوفر اتعابا ووقتا ثمينا. ومن اراد معاطاة هذا الفن فليلاحظ ما يأتي

اولا أيريد ان يكسو سطح معدن موصل للكهرباء طبعا قشرة نحاسية تلتصق به او تنفسخ عنه بعد انتهاء العملية ليكون معه نسختان متشابهتان الواحدة نافرة وهى الاب والثانية عكسها وهى الام . او يريد ان يكسو جسما غير موصل للكهرباء طبعا . فيلتزم ان يحضره بحيث يصير موصلا لها كما لوكان معدنا

فاذا كان الجسم لا يلبس رأسا يجب ان يأخذ له قالب بطبعه على جسم قابل التمدد كالشمع . ثم يتحضر الشمع بحيث يصير موصلا للـكهرباء فيرسب عليه النحاس . فهذا ما يطلب معرفته من العامل

ثم ان هذا التنحيس يتم فى مفطس واحد سواءكان الجسم موصلا للكهر باء كالمعادن المار ذكرها ام نمير موصل كالزجاج والنباتات والحشرات وما شاكل ذلك . وهذا المفطس سهل النركيب وهوكما يأتى

﴿ اولا ﴾ ضع فى آناء لا يؤذيه الحامض الكبريتيك (من زجاج او فخار مدهون او صينى او كوتابرخا او رصاص) قدر ما تريد من الماء الاعتيادى او اضف على الماء عشرة فى المائة من الحامض الكبريتيك

(تنبیه) اذا وضع المغطس فی آناه من زجاج او کوتابرخا تلزم اضافة الحامض بالتدر بج مع التحریك والا فیسرع الحامض الی قعر الاناه لانه اثقل من الماء وهناك يتحد مع كمية قليلة منه فيتسبب عن ذلك ارتفاع حرارة ربما تكون اقوى من حرارة الماء الغالى فيكسر الاناء اذا كان من زجاج و يذو به اذا كان من الكوتابرخا

﴿ ثَانِيا ﴾ ذوب فى هذا المزبج قدر ما يمكن ان يحمل من كبريتات النحاس ولمعرفة ذلك ضم من كبريتات النحاس فى سلة وعلقها على فوهة الآناء واتركها مدة فيذوب الماء كفايته من الملح النحاسى فيكون المغطس حاضرا الاستعال. والاحسن

ان تبقى السلة معلقة على جانبه لانه يجب ان يبقى مشبعاً من ملح النحاس المذكور ويجب ان يعتنى الاعتناء الكلى بانتخاب كبريتات النحاس المعد لتركيب هـــذا المغطس لان الموجود منه فى المحلات التجارية يكون متفاوت النفاوة. فمنه ما او على هيئة بلورات مزرقة اللون جميلة المنظر نصف شفافة ومحلوله بالماء يكون ازرق . ومنه ما يحتوى على مقادير مختلفة من زرنيخ ومعادن اخرى فيكون على هيئة بلورات مشعبة ببياض او ماثلة الى الاخضرار ومنه ما يحتوى على توتيا وحامض نيتريك المضر وجوده جدا فى هذا المغطس . وسنتكام ان شاء الله عن الوسائط الصحيحة والسهلة العمل لاستحضار هذا الملح بالنةاوة المرغو بة

ثم ان هدذا المغطس لا يستعمل الا على البارد موضوعا فى الآن، المنود عنه بالهيئة الموافقة للعامل. وربما يتصعب وجود كذا آنية فى بعض الاماكن بالسعة المطلوبة فيعوض عنها غالبا بصناديق من خشب مدهون داخلها بالكوتابرخاا؛ عادة واتينجية او مغطاة بصفيحة من رصاص مدهونة بفرنيس يكون حاجزا بين الرصاص والمغطس

ويستعمل التحليل هذا المغطس آلتان . اما بطارية منفردة او الآله البسيطة التي تكامنا عنها في النفضيض . وهذا بيانكل منهما

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي استعال البطارية المنفردة .

بعد وضع المغطس فى الآناء المعد له وتركيب البطارية كما مريعاق بلموسال السلبى (التوتيا) الجسم المراد تلبيسه بعد تعضيره على ما سد كر ادا كان نابر معدنى . ويعلق بالموصلى الابجابى رقاقة من نماس احمر ويعذسان فى المغذس الواحد منهما بازاء الآخر على مساحة واحدة . فتم التاباس و بند . ما ما الما يا ينبغ العملية باخراج الجسم مدة فهدة

اذا كان الجسم من معدن نظيف يكتسى حالما يتغطس . واما اذا كان غير موصل كفاية للكرباء (كالبلمباجين) فيبتدئ رسوب النحاس عند رأس الموصل المعلق به ذاك الجسم ثم يأخذ بالامتداد رو يدا رو يدا الى ان يلبس كل الجسم


فلو اخذنا رسم ايقونة مثلا على الشمع ودهنا الشمع بالبلهباجين وادخلنا فيه رأس الموصل السلبي لابتدأ النحاس ان برسب على رأس الموصل و يأخذ بالامتداد تدريجا الى ان يغطى سطح الشمع المدهون فيكون سمك النحاس فى نقطة مركز الموصل اكنر مما هو فى غيرها . ومن مارس قليلا يعرف اذا كانت قوة المجرى الكر بائى كثيرة او قليلة فاذا كانت قليلة يكون الرسوب بطيئا فلا يضر والا فبالعكس لان الرسوب يتم بسرعة حينئذ ويكون النحاس الراسب متبرغلا غير متساو او يكون بهيئة مسحوق نحاسى غير متلاحم وادنى احتكاك يزيله عن الج

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في استعمال الآلة البسيطة ﴾

ان هذه الآلة تفضل على تلك في المعامل الكونها اسرع واقل كلفة واكثر نجاحا من البطارية . وهي مركبة من اناه فيه محاول كبريتات النحاس السابق (اى المغطس) ومن اناه صيني ذى مسام داخل المحلول ومن قضيب توتيا داخل الاناه الصيني وفوقه ماه محمض بالحامض الكبريتيك (من ه الى ١٠٠) ومعلق فيه الجسم المراد تلبيسه . وهذه الآلة تختلف بين الكبر والصغر بحسب الارادة وهيئة الجسم بشرط ان تكون مساحة سطح النوتيا في الآناء الصيني مساوية لمساحة سطح الجسم . غير انه اذ يتصعب ذلك (لانه اذا اردنا تنحيس جسم كبير مثلا يلزمنا ان نضعه في المغطس ونضع حوله كثيرا من الآنية الصينية وداخلها قسما كبيرا من الآلة وهي كما يأتي

يؤخذ صندوق من خشب مربع منبسط ويطلى داخله بالكوتابرخا او بمادة لا يؤذيها الحامض الكبريتيك ثم يوضع داخله آناه صيتى ذو مسام على (شكل١٧)



14

و يملأ ثلاثة ارباعه من الحامض المكبريتيك المحفف كما تقدم و ينزل ضمنه صفيحة من توتيا سميكة (شكل ١٣) يربط في اعلاها بواسطة برنى موصل نحاسي يعلق به الجسم المراد تلبيسه فاذا كان ذلك علق على زاويتي الصندوق المتقابلتين سلتين فيهما كبريتات النحاس ليعوض بذوبانه عن النحاس الذي يتحول . وللمامل الخيار في ان يضع قضيبين من نحاس اصفر على فوهة الصندوق انواحد من جهة الاناء الصيني والثاني من الجهة المعابلة ويعلق بكل منهما الاجسام المراد تلبيسها وذلك بعد ان يوصل الفضيبان بالتوتيا

ويجب ان يكون الوجه المراد تلبيسه من الجسم مدارا نجاه التوتيا لان الهيجه المقابل للاناء الصيني يلبس وحده النحاس واما الوجه الثاني فبتنحس قليلا او لا يتنحس بالكاية. فادا اريد تنحيس جسم على كلا وجهيه خبب ال موضع في المغطس بين انابين من صيني في كل واحد منهما صفيحة موتيا متصلة بالاخرى

واعلم أنه يستعمل آنية ذات مسام بهبئات مختلفة واجودها العسيني الذي قدمناه بالذكر ليس لان له خاصية مخصوصة به بل لانه يحجز بين السائلين مع أنه بجملهما يتصلان اتصالا قليلا بواسطة تخلل مسامه الدقيقة وخصوصا تحت سلطة مجرى كهر بائي . ولكن أذا لم يكن قد يعوض عنه بالخزف الدي تصنع معه انخلابين أو بالكرون أو المتانة أو جلد رقيق أو الخام الذي تصنع منه قادع المراكب و بعض الكرون أو المتانة أو جلد رقيق أو الخام الذي تصنع منه قادع المراكب و بعض الواع من الخشب ، غير أن الصيني يفضل على الجميع لانه لا يه ذي بني من

فاذا اردت ان تصنع حاجزا من الخام فحيطه بالهيئة المطلوبة وأطل محل الخياطة بالزفت ثم سمر اطراف اعلاه على دائرة من خشب بمسامير نحاسية فيكون كافيا الى مدة طويلة . واذا كان من خشب فيجب ان يكون لوحا رقيقا ابيض اسفنجيا فسمره بنحاس وأطل محل الالتحام بالزفت . غير انه مع كل سهولة استعال هذه الآنية يختار الصيني عليها جميعا

قلنا ان المجرى الكربائى يتهيج بفعل بعض الحوامض على التوتيا وقلنا إيضا ان الحامض المستعمل اعتياديا هو الحامض الكبريتيك المخفف ونقول الآن ان فعل هذا الحامض على التوتيا ينقطع لما يكون مشبعا منها فيقتضى حينئذ ان نضيف اليه كية جديدة على ما يأتى :

بعد تركيب الآلة كما من تنرك ٢٤ ساعة بدون ان يضاف البها شي و بعد مضى هذه المدة يضاف فوق التوتيا بعض نقط من الحامض الكبريتيك الثقيل ويحرك بقضيب من زجاج وهذه الاضافة تعاد كل عشر ساعات الى مضى ار بعة او خمسة ايام . ثم تهرق السوائل و يعوض عنها بغيرها لان كبريتات اكسيد التوتيا بدون ذلك يتبلور لكثرته على سطح التوتيا وعلى الآناء الصينى فيسد مسامه و يبطل العمل اذ يحجز الاتصالية . ويحدث احيانا ان التوتيا لا تتأثر او تتأثر قليلا في السائل الحامضى فتغشاهاقشرة مسودة مسببة عن كثرة الرصاص فيهاو يمتنع بذلك فعل الحامض فلا يمهيج الحجرى الكهربائي فانتبه . واذ يحدث ذلك غير التوتيا بانقي منها مسحوق اسود وهذا يكون اذ يكثر الحامض في المغطس . ففي التنحيس بالبطارية المنفردة تعوض وقاقة النحاس الايجابية بذوبانها عن النحاس كلا ترك الحامض ليرسب على القطعة وهكذا يبقي المغطس معتدل الحوضة . وايس كذلك في التنحيس بالآلة البسيطة لانه كلا تحولت كمية من النحاس يبقى الحامض الذي كان التنحيس بالآلة البسيطة لانه كلا تحولت كمية من النحاس يبقى الحامض الذي كان التنجيس بالآلة البسيطة لانه كلا تحولت كمية من النحاس يبقى الحامض الذي كان التنجيس بالآلة البسيطة لانه كلا تحولت كمية من النحاس يبقى الحامض الذي كان التنجياس الذي غيرها من مثلها وهذا كاف ليحمض المغطس اكثر من اللازم فيرسب النحاس اذ ذاك بهيئة مسحوق كا قلنا


فلاصلاح ذلك اضف الى المغطس الحامضي كمية كافية من كر بونات النحاس

ليبطل الفوران فالحامض الكبريتيك الخالى من النحاس يطرد الحامض الكربونيك و يتحد مع النحاس المنفرد ليكون كبريتات النحاس . و بعد اضافة كربونات النحاس على ما مر يلزم احماض المغطس قليلا ليكون موصلا للكهر بائية

و بعداستعال المغطس النحاسي مدة طويلة اذا وجد انه محض كثيرا بحيث لا بمكن ان تصلحه كمية وافرة من كر بونات النحاس فالاوفق ان يعوض عنه بمغطس جديد

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في كيفية وضع القطع في المغاطس ﴾

يجب ان تكون القطع في المغطس معلقة تعليقا عوديا وان تكون الرقاقة الايجابية (اذا وضعت رقاقة) تجاهها على بعد منساو من كل منها . واذا استعملت الآلة البسيطة يجب ان تكون الفطع بقرب متساو من الآناء الحاجز وان تكون بعيدة قليلا عن قعر المغطس وتحت سطح السائل قيراطا على الاقل . ويحدث ان هذه القطع تكون خفيفة فتطفو على سطح المغطس فيعلق بها اذ ذاك حسى صغير او قطع من زجاج مستديرة كسدادات قناني او ما شاكلها . واذا كانت القطعة



كساه متساويا. واما اذا كانت غير معدنية فيلزم ان يلت سطحها المراد تلبيسه عسحوق معدنى لكى توصل الكهربائية. وعوض ان تربط بمحل واحد كالمعدنية يجب ان تربط بعدة محلات خصوصا اذا كانت كثيرة التجويف فلذلك تؤخذ خيطان دقيقة من النحاس الاصفر وتغرز فيها (شكل ١٤) واذا كان لا يمكنان تغرز فيها الخيطان او الخيط بالموصل السلبي تغرز فيها الخيطان او الخيط بالموصل السلبي وغطسها فترى ان النحاس اخذ يرسب اولا على اطراف الخيطان المغروزة في القطعة ثم عتد بالتدريج الى ان يغطى كل سطحها المعد له فعند ذلك انزع الخيطان منها الا خيطا واحدا تبقى معلقة به

واذا اردت ان تلبس وجها واحــدا من قطعة معدنية فادهن الوجه الآخر بفرنيش او شمع اصفر مذوب

ويجبان تدهن بذلك الخيطان المذكورة الا اطرافها الماسة للقطعة وللموصل

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في تلبيس القطع نحاسا يلتصق بها ﴾

ان النحاس لا يلتصق على كل المعادن فان منها ما هو غير قابل ذلك كالحديد والفولاذ والقصدير والتوتيا . فاذا غطست هذه المعادن في محلول كبريتات النحاس ولو بدون فعل كهربائي تحلل هذا الملح و يذوب جزء منها فيغشاها اذ ذاك راسب نحاسى عديم الالتصاق . فيجبان تكتسى هذه المعادن اولا قترة نحاسية في المغاطس النحاسية المركبة من املاح مزدوجة القاعدة ومن هناك تنقل الى مغطس التنحيس

المركب من كبريتات النحاس فهذا بزيدهاسمكا بقدر الارادة و بمدة اقصركثيرً من الاولى . واما بقية المعادن فيلتصق بها النحاس التصاقا شديدا بعدان تنظف تنظفا حسنا

واعلم ان النحاس الذى يرسب على القطعة كلما زاد سمكه بغير هيئة القطعة الاصلية فلا يقتضى ان يكون اسمك من ورق الكتابة الاعتبادى . وعند اخراج القطعة من المغطس تمسح بالفرشة وتصقل

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ في التنحيس بدون التصاق ﴾

ان هذه الطريقة تستعمل لاخذ نسخ عن ايقونات مجسمة بفسخ القشرة عنها بعد تنحيسها والقشرة تكون بسمك كاف

تقدم الكلام انه يلزم اولا تنحيس المعادن التي تحلل كبريتات النحاس في المغاطس المركبة من ملح مزدوج القاعدة ولكن هنا يجب تحضير القطعة بحيث تصير غير قابلة التصاق النحاس بها وطريقة ذلك ان تلت فرشة ناعمة بمسحوق البله باجين وتمسح القطعة او بشحم وتدهن به القطع بحيث يكون الشحم غير منظور على سطحها ومتساويا . واذا كانت الصورة مثلا مجسمة فلا بد ان تكون القشرة التي تنفسخ عنها ممكوسة فاذا اردتان تكون مثلا فينئذ ادهن هذه القشرة بالبله باجين لكي تنحسها واذيتم تنحيسها تفسخ عنها القشرة الجديدة فتكون هي المقصود . ويمكننا ان نأخذ على هذا النسق نسخا كثبرة عن قسرة واحدة

حى الفصل السابع ﷺ~

﴿ في تنحيس الاجسام غير المعدنية ﴿

اذا كسونا الاجسام غير المعدنية نحاسا لا يكون ملتصماً بها بل يكول كمناف لها اذ تبقى داخله . فلذلك بمكننا ان ننحس الصينى والباور والجمس والخشب والزهور والاثمار والحشرات وما شاكل ذلك فنصيرها اكثر صلابة ودواما . وأكن عا أنها غير موصلة للكهربائية يقتضى ان نجعل لها واسطة تؤهلها لذلك وهي تمعدنها

﴿ الفصل الثامن ﴾

لإفى تمعدن غير المعدن ؛

ذلكان تدهن سطح الجسيرا، اواد ساس بمسحوق معدني و يابغي ان يكون عما

جدا ليكسوه طبقة رقيقة الى آخر درجة حتى لا تتغير هيئة ما على النحاس بمحو نعومة الخطوط او النقط الدقيقة فيها . ولذلك وسائط كثيرة ولكن اذ لا تفى كلها الشروط فسنتكام عن الاكثر استمالا وموافقة لذلك

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البلمباجين ﴾

البلمباجين هو اول مادة تفضل على ما سواها لانها توصل السائل الكهرىأى وتمتد على سطح الجسم امتـدادا متساويا وتكون طبقتها رقيقة جدا حتى انها لا تغير سطحه البتة بنوع منظور وذلك اذا كانت نقية

والبلمباجين الموجود في المحلات التجارية قلما يكون نقيا كالمرغوب فيكون مختلطا بغيره كالتراب والحديد وكبريتور الحديد . فيجب اذا قبل استعاله ان يتنقى من كل هذه المواد . فلذلك يسحق و ينخل في منخل حرير ناعم جدا ثم يعجن بماء و يوضع في اناه و يغمو بالحامض الهيدروكلوريك و يترك ٢٤ ساعة ثم يغسل بماء كثير مرارا متعددة و ينشف في فرن معتدل الحرارة فيصير بالنقاوة المرغوبة . وهذه المادة جيدة لدهن سطح قطعة قليلة التجويف لدنة او دبقة لكى تمسك عليه وقد استحسن ان يضاف الى البلمباجين ذهب او فضة ليصير اكثر ايصالا للهجرى الكررائي . فالذهب يضاف اليه بالطريقة الآتية

ذوب عشرين قمحة من كاورور الذهب فى اثنين وثلاثين درهما من الايثير كبريتيك ثم امزج المحلول بستة عشر درهما من البلمباجين النقى وضع المزيج فى صحن صينى وعرضه للهواء والنور فيتطاير الايثير تماما بمدة بضع ساعات . فحرك المسحوق الباقى بقضيب من زجاج ثم نشفه فى فرن واحفظه الى حين الاستمال

واما اضافة الفضة فتكون بان تحل اربعة دراهم من نيترات الفضة المبلور فى عانين درهما من ماء مقطر وتعجن بهذا المحلول اربعين درهما من البلمباجين النقى وتنشفه على النار داخل وعاء صينى ثم تضعه فى بوتقة مغاطة وتحممها الى ان تصير

حمراء ثم تانزلها عن النار وتتركها حتى تبرد ثم تأخذ ما فيها فتسحةه وتنخله بمنخل ناعم جدا وتحفظه للاستعال

فكل من هذين النوعين من البلمباجين يوصل السكهرباء كما لوكان معدنا خالصاً. ومع انهما اغلى ثمنا من البلمباجين البسيط هما اكثر استعمالاً منه في اور با

﴿ الفصل العاشر ﴾

﴿ في سد المسام ﴾

قد يوجد بعض اجسام من المراد تنحيسها ذات مسام . فيجب سد هـذه المسام قبل ان تدهن بالبلمباجين لئلا يدخل فيها المحلول فيعطب الحسم . ومن هذه الاجسام كر بونات الكاس (الرخام) وكبريتات الكاس (الجص) والخشب وما شاكل ذلك من الاجسام التي تمتص الماه . فادهنها اذا بمادة لا يخرقهاالماه كالفرنيش او غطسها في شمع مذوب او شحم مع الاعتناء بان لا يبقى على سطحها اثر من هذه المواد يضر بهيئها

اذا اخذنا قالب ايقونة بالجبسين مثلا يجب ان نجعل على دائر هذا القااب خطا ونزره بخيط نحاسى دقيق وننرك لذلك الخيط طرفا مطلغا لتمسك به وتهون علينا ادارته ثم تغط القالب فى الشحم او الشمع المذوب ونهركه على الدار برهة فنهرى فقاقيم سفيرة تطفو على سطح المذوب ثم تختفى . وهذه الفقاقيع هى الرطو بة والحواه الاذان يد فه هى الجسم المذوب و يأخذ محلهما فى مسام الجبسين . وحين يبطل خلهور هذه الفقاقيم نخرج القالب وغسكه عوديا فوق المذوب الى ان ينضح بما فيه ولما يدد قليلا نرش عليه من البلمباجين ونتركه حتى يبرد تماما . ثم نأخذ فرشة كانى تمست بها الساعات عليه من البلمباجين ونفرك بها القالب فركا داعا الى ان يصير البلمباجين فى كل جهاته ونظمها بالبلهاجين ونفرك بها القالب عركا داعا الى ان يصير البلمباجين فى كل جهاته متساويا اسود لامعا . و بحسب حسن هذا الفرك اه عدمه يكون التنحيس ه شابها الصودة تماما او لا

هـــ نا بكون اذا كان التمالب قليل التجه يف مع الساعهي . واما اذا بان ذا تجاويف كتبرة عيقة بحيت لا تدركم الما نه وحد مدا اذ كان حسم الما د

تنحيسه زهرة او ما شاكلها فلا يكفي البمباجين فنجرى العملية الآتية

اذا كان الجسم المراد تمعدنه من الخشب او الصينى او ما شا كلهما فذو ب جزءا واحدا من نيترات الفضة في عشرين جزءا من ماه مقطر . واما اذا كان الجسم ما لا يبلله الماء كما اذا كان فيسه مادة دهنية او راتينجية او كان زهرة فذوب جزءا من نيترات الفضة في عشرين من السپيرتو درجة ٣٦ وذلك في هاون زجاجي نظيف ثم اربط ذاك الجسم بخيط فضة رفيع وادهنه بقلم شعر نظيف من هذا المذوب او غطسه فيه واخرجه واتركه حتى ينشف ثم كرر العملية على ثلاث مرات ثم عرضه لنور الشمس او البخار الهيدروجين وحده او مكبرتا . والاوفق ان يعرض لبخار كبريتور الكربون مشبعا من الفصفور (١٠) . وذلك ان تضع الجسم في علبة لبخار كبريتور الكربون مشبعا من الفصفور (١٠) . وذلك ان تضع الجسم في علبة عكمة الضبط وتضع فيها صحنا فيه قليل من المحلول الفصفوري واتركه هكذا بضع ساعات الى ان يتصاعد الكبريتور تماما . ثم اخرج الجسم اذ ذاك فيكون قد اسود لتأكسد الفضة عليه . فيعلق بالموصل و يغطس في المغطس

﴿ الفصل الحادي عشر ﴾

﴿ في اخذ القوالب ﴾

قلنا اولا اننا اذا نحسنا جسما واردنا ان نأخذ نسخته نفسخ عنه القشرة التي لبسها والا فنبقيها عليه وقلنا از اذا فسخناها عنه تكون عكسه فنعيد العملية على القشرة نفسها لنأخذ عنها نسخة عكسها اى مشابهة الجسم فتكون ابا

فنقول الآن انه اذا اردنا ان نأخذ نسخة عن صورة لمجسمة قليلة الوجود وقابلة العطب فى المغطس فان عملنا العملية المذكورة تعطب الصورة وفضلا عن ذلك يجب تكرار العملية لنأخذ نسخة عن التى اخذت عنها لانه تكون عكمها فيقتضى لذلك تضييع وقت ايضا . فالاوفق اذا ان نأخذ قالبا لتلك الصورة ونلبسه فتخرج لها نسخة نحاسية مشابهة تماما من اول مرة

⁽١) خد زجاجة ذات فوهة واسعة وسدادة زجاجية محكمة الضبط واملاً نصفها من كبريتور الكربون واضف عليه قطعا ناشفة من الفصفور . فيذوب هـذا حالا وكرر الاضافة الى 'ن يتعسر الذوبان واعلم ان هذا المزيج اذا جف ياتهب بسهولة فتنبه

واعلم ان المواد التي تتركب منها القوالب مختلفة الانواع بحسب اختلاف المقام . وسنذكركلا منها بالتفصيل في ما يأتي

﴿ فِي عمل قوالبِ الجبسين ﴾

اذا كان الجسم المراد اخذ قالبه من جبسين يفرك بالصابون جيدا او يرش عليه بلمباجين و يفرك ثم نزنر بورق سميك او رقاقة رصاص حتى يكون كأنه في اسفل عابة يظهر منه الوجه المراد اخذ القالب عليه ثم يوضع في صحن ملآن رملا فانه يمنع سيلان الجبسين اذا كان الورق المزنر به الجسم غير محكم الضبط ثم يؤخذ صحن آخر فيه كمية من الماء ويرش على الماء بالتدريج شي من الجس المكاس حديثا مسحوقا سحقا الى آخر درجة من النعومة الى ان يصير الماء به بقوام اللب . فيمرك دقيقة او دقيقتين ثم يحرك باليد تحريكا جيدا و يستعمل حالا . وطريقة استماله هى ان تغط به قلم شعر وتدهن الجسم باعتناء وخصوصا داخل التجاويف ثم تصب عليسه الحبسين الى ان يصير بالسمك المطلوب وتمركه حتى يحمد ثم تنرع زنار الورق ويحك ما دخل بينه و بين الجسم من الجبسين وتفسخ الفالب عنه

واعلم ان دهن الجسم بالقلم اولا ضروری لان الجبسین اذا صب دفعة واحدة عليه ربحاً يتعرض الهواء بينهما فيسبب بعض ثفوب في القالب

تقدم القول ان القوالب التي من شأنها امتصاص الماء يلزمها عملية اسد مسامها . فنقول الآن انه بما ان الجبسين فيه هذه الخاصية قلما يستعمل فتختار علمه مواد ايست مثله بهذه الخاصية كالشمع ومعدن دارسي (اسم مخترعه) والحلاتين والكوتاء خا

﴿ في عمل قوالب الشمع ﴾

هو ان تأخذ الجسم وتفرك وجهه المراد اخذ الفالب عليه بالبه باحين ثم نزره بورق سميك مدهون وجهه الداخلي بالبله باجين ايصا . ثم تذوب شمما اصفر وقبل ان محمد عماما صبه فوق الجسم وانركه حنى تحدد ثم افسخه عنه

﴿ فِي عمل قوالب من معدن دارسي ﴾

هذا المعدن يستعمل كشيرا مع انه لا يصح غالبا غير انه اذا صح يكون احسن من غيره فضلا عن كونه لا يلزمه ان يدهن بشئ آخر لانه من تلقاء نفسه موصل للكهر باه . وهذا المعدن مركب من مزيج الاجزاء الآتية

جزء ه من رصاص نقی

« ۳ من قصدير

« ۸ من بزموت (ای مرقشیتا)

وكيفية مزجها هى ان تضعها فى بوتقة وتميعها على النار وكيفية اخــذ القالب منه هى ان تضع الجسم فى قعر علبة تنك ثم تميع المعدن على النار وتحركه وتنزعون سطحه ما تأكسد بورقة سميكة وتصبه فوق الجسم وتنركه حتى يبرد فتفسخه فادا هو من احسن ما تظن اذا حصل توفيق

﴿ فِي عمل قوالبِ من الجلاتين ﴾

واعلم ان ما مضى من المواد يستعمل اذا كان الجسم خاليا من بعض تجاويف متعرجه لانها بعد ان تجمد عليه لا يعود يمكن اخراجها من التجويف فتنعطب . فاذا كان الجسم هكذا لا يصح ان يعمل له قوالب الا من الجلاتين او الكوتابرخا لان كلا منهما يدخل فى التجاويف وعند اخراجه يتمدد نظرا للدونته ثم يعود الى هيئته الاصلية (اى كاكان فى التجاويف) غير ان الجلاتين افضل من الكوتابرخا ولكن بشرط ان لا يبقى فى التجاويف) غير ان الجلاتين افضل من الكوتابرخا ولكن بشرط ان لا يبقى فى المغطس مدة طويلة لئلا يتشرب ماه فيرخف ثم يذوب وكيفية اخذ قالب منه هى ان تأخذ منه قطعا صغيرة نظيفة وتنقعها فى الماء البارد ٢٤ ساعة الى ان ترخف فتريق الماء عنها ثم تضعها فى اله داخل حمام ماريا (اناه داخل اناه كا يستعمل النجار لتذويب الغراء) وتسخنه الى ان يصير الجلاتين بقوام الشراب فتصبه اذ ذاك على الجسم بعد تزنيره بورق سميك ودهنه بالبلمباجين وتتركه مدة ٢٠ ساعة ثم تفسخ القالب عنه

قلنا ان الجلاتين يُذوب اذا طااتاقامته في المغطس. ولمنع ذلك قد استعمل (٩) جملة وسائط واحسنها هى ان تذوب منه تسعين درها فى ثلاثمائة ماء فاترا وتضيف عليه درها ونصفا من الحامض التنيك ومثل ذلك من سكر النبات وبمزج هذه المواد مزجا جيدا وتصبها فوق الجسم المزنر بالورق وعند ما يجف القالب يفسخ عنه . واذا اردت غطس هذا القالب فى محلول ثانى كرومات اليوتاسا (١ كرومات الى ١٠٠ ماء) وعرضه لشعاع الشمس فيكون اكتر صلابة

﴿ في عمل قوالب من الكونابوخا ﴾

الكوتابرخاهى صمغ واتينجى لين لا تذوب فى الماء ولا فى الحوامض المخففة. ومن خواصه ان يميع بالحوارة وعند ما يبرد يرجع الى اصله . على ان الكوتابرخا اقل لدونة من الجلاتين ولذلك يصعب ان يؤخذ منه قالب عن الاجسام ذات التجاويف العميقة . وطريقة اخذ قالبه هى ان تأخذ اسطوانة من حديد فارغة وتدهن داخلها بشحم او بلمباجين ثم تنزل فبها الجسم واضعا تحته رقاقة حديد . ثم تنزل فوقه قطعة كوتابرخا متساوية مساحة سطحها بعدان توجه هذا السطح المراد ضغطه على الجسم الى النسار حتى يسخن قليلا وتضع عليها رقاقة حديد ايضا تكون بانساع فوهة الاسطوانة تماما وتكبسها كبسا لطيفا فى مكبس مزيدا الكبس كلا بردت الكوتابرخا الى ان تعرف انها ملأت كل تجاويف الجسم

و بما انه لا يوجد مكابس فى كل مكان وزمان وان الاجسام المراد تقوابهـــا لا تحتمل الضغط كالجص والرخام وما شاكلهما يستغنى عن المكبس بما يأتى :

ضع الجسم المراد اخذ قالبه في صينية نحاس او صحن فحار مرتفع الدائر بعد دهنه بالبله باجين ثم ضع على سطحة كرة (١) من الكوتابرخا ثم تضع ذلك في فرن ذي حرارة كافية فتميع الكوتابرخا (واحدرس من ان تحدرق) ولما ترى انها امتدت على سطح الجسم امتدادا تاما احرج الجميع من الفرن واتركه حتى يبرد الا قليلا فتفسخ عنه القالب

⁽١) المقصود من جعل الكوتابرخاكرة هو المرى ما يد الهواء مامها مند ما تسيل على سملح

واذا كان الجسم لا يحتمل الحرارة كالخشب فسيّل الكوتابرخا وحدها وصبها عليه ثم بلّ اصابعك بماء او زيت واكبسها عليه شيئا فشيئا حتى تدخل فى كل التجاويف وبعد ان تبرد تفسخها عنه

وبجب الانتباء قبل الفسخ اى ان بحف دائر الجسم مما دخل بينه و بين الورق المحيط به وان يفسخ القالب بتأن لئلا يعطب كل منهما

واعلم ان المكوتابرخا اذا ضغطت في المكبس تستعمل وحدها ولكن بالطريقتين الاخيرتين يجب ان يدخلها ما يلينها اكثر من لينها الاصلى كن يت المكتان وشخم الخنزير والشمع الاصفر وطريقة مزجها مع كل من هذه المواد هي ان تضع مما تريد ان تمزجه بها خمسين درها في قدر وتسخنه وعندما يبتدئ ان يسخن تضيف اليه بالتدريج ٢٠٠٠ درهم من المكوتابرخا قطعا صغيرة وتحركهما بقضيب من خشب الى ان يصير المزيج كالمعجون وعند ما يرخف و يتصاعد منه بخار اييض كشيف انزله عن النار وصبه في كمية وافرة من الماء البارد واعجنه هناك حتى يتم كشيف انزله عن النار وصبه في كمية وافرة من الماء البارد واعجنه هناك حتى يتم الامتزاج ثم انقله الى رخامة واعجنه ايضا واصنعه كرة او صفيحة كاتريد . ولكي يكون سطح الصفيحة متساويا احداها بمحدلة حديد حامية قليلا . وهكذا يتم العمل حسب المرغوب

ماحق کھور۔

﴿ فَ عَلَمْمُ التَّوْتِيا (١) ﴾

حسب وعدنا فى باب التنحيس قصدنا ان نبين كيفية تملغم التوتيا تتمة للفائدة ننقول

⁽۱) الملغم هو مزیج من الزئبق ومعدن آخر . والقصــد من تملغم التوتیباً هو لکی یعسر ذوبانها فی المحلول الحامضی ولکی تزید البطاریة فعلا وخصوصا لکی یعوض الخملفم عن نقاوتها اذا لم تکبر نقه

تستعمل اذ يلزمها كمية وافرة من الزئبق فضلا عن كونه لا يمتد على سطح الاسطوانة امتدادا متساويا واحيانا يتملغم بالشريطة النحاسية المسمرة فى المالاها فتصير سريعة العطب ﴿ ومنها ﴾ ان يوضع فى الزئبق ماء وحامض كبريتيك ثم تغط به فرشسة ويفرك بها سطح اسطوانة التوتيا الى ان يصير لامما . وهدده العملية ايضا قليلة الاستعمال لانها لا تصح غالبا فضلا عن انها تقتضى وقتا طويلا

واحسن طريقة لتملغمها هي ان تذوب على النار ٦٥ درها من الزئبق في ٢٦٢ من الحامض الهيدروكلوريك و ٤٠ من الحامض النيتريك . ولما يذوب الزئبق تماما انزل المزيج عن النار واضف اليه ٣٠٠ درهم من الحامض الهيدروكلوريك . غطس اسطوانة التوتيا في هذا السائل بعض ثوان فيكون تملغمها جيدا

﴿ القسم الخامس ﷺ ﴿ في اللحام الفرنيش ﴾

19 .

﴿ فِي الكارم عن اللحام }

سبق القول في ما مضى انه يكفى ربط القطع المراد تلبيسها او تشنكاها بقضيب نحاس ممتد على فوهة المغطس وان هذا القضيب يربط بالموصل والموصل يربط بواسطة برغى باحد قطبى البطارية فننبه القارئ الآن الى ان محالات اتصال هذه الخيطان والبراغى النحاسية يجبان تكون في غاية النظافة واهال نظافتها برمى العامل غالبا فى ارتباك و يسبب له اتعابا وتضييع وقت ثمين فلمنع هذه الامور يستحسن ان تلحم اطراف هذه الخيطان النحاسية بما تربط به فيستغنى عن تنظيفها كل مدة . و بما ان لحام النحاس وخصوصا الاحر لا يتم الا بعد تنظيفه جيدا يجب ان تنظفه فى المحلول الآتى فيسهل لحامه

وطريقة اصطناع هـذا المحلول هي ان نشبه الحامض الهيدروكور يك بقطع توتيا وتضع ذلك على نار هادئة حتى يتصاعد الحامض واد يصرر بقواء التمراب

اتركه حتى يبرد. وكيفية استعاله هي ان تأخذ منه على ريشة و دهن المحل المراد لحامه بعد ان تنظفه مما عليه بسكين ثم تلحمه بمزيج القصدير على طرف حديدة حامية . وايكن مزيج القصدير مركبا من جزء واحد من الرصاص الى اثنين من القصدير

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي انواع مختلفة للحام ﴾

﴿ لحام للسلاسل الفضية ﴾

جزء خُمس من مسحوق كبريتور الزرنيخ (طعم الفار)

« ۱ من نحاس اصفر

« ٣ من فضة خالصة

ضع الفضة والنحاس في بوتقة على النار ولما يميمان اضف اليهما كبريتور

الزرنيخ

﴿ لحام آخر ﴾

جزء ١ من كبر يتور الزرنيخ مسحوقا

« ۱ من تحاس احمر

« ٤ من فضة خااصة

ضع الزرنيخ والنحاس فى بوتقة على النار حتى يميعا ثم اخرجهما واجعلهما حبوبا ثم ارجعهما الى البوتقة واضف عليهما الفضة وأمع الجميع ثم صبه سبيكة واجعلها برادة

﴿ أَنُواع لَحَامُ اعتبادية للصاغة ﴾

ان الصاغة يصنعون اللحام على اربعة انواع و يسمونها من عيار ٨ و ٢ و ٤ و٣ فعيار ٨ مركب من سبعة اجزاء من الفضة الخالصة وجزء واحد من النحاس الاصفر . وعيار ٦ من سنة اجزاء فضة وجزء نحاسا اصفر . والرابع من ١ الى ٤ والثالث من ١ الى ٣

فننبه القارئ الى انه كلما كثر النحاس يصير اللحام اسرع ميعا ولذلك يلزم الصاغة

ان یکون عندهم جملة لحامات اکثر او اقل سهولة للمیع وهکذا لایخشی ان بروا ما لحموه اولا یفك عند ما بر یدون لحم شئ بقر به كما اذا لحموا الاول بعیار ۸ والثانی بعیار ۳ فتكون الحرارة اللازمة لاماعة عیار ۲ غیر كافیة لاماعة عیار ۸ وهلم جرا

﴿ لحام لازهب ﴾

جزء ١ من الفضة الخالصة

« ١ من النحاس الاحمر

« ۲ من الذهب

ضع الفضة والنحاس فى بوتقة وامعهما ثم اضف اليهما الذهب

﴿ لحام للفضة ﴾

جزء ٢ من الفضة

« ١ من النحاس الاصفر

ضع الفضة فى بوتقة وامعهاثم اضف اليها النحاس الاصفر رقاقا صغيرة واحذر من ابقاء المركب على النار وقتا طو يلا لئـلا يفسد

﴿ آخر للفضة ﴾

درهم ٣٢ من الفضة الخالصة

x النحاس الاحفر

« ۲۰ من مسحوق کمبر يتور الزرنيح

امع هذه جميعها في بوتقة

﴿ آخر للفضة اجود }

درهم ١٦ من الفضة الخااصة

« ٨ من النحاس الاصفر

« ٤ من مسحوق كبريتور الزرنية

امع هذه جميعها وصبها حالا

وطويفة اللحم هي ان تجعل مزيج المعادن صفيحة وقيفة وتفطم، وفو صفعية تأخذ القطعة المواد خيا وتفريها على قصعة شمك يت وعلى فرح خسب واذا كات

صغيرة) ثم ترطب المحل المراد لمحه بمحاول مشبع من بورات الصودا وتضع من رقاق اللحام ما يكفى وانفحها بالبورى الى ان تميع . ثم خذ القطعة الملحومة واغلها فى ماء محاول فيه قليل من الشب اذا كانت القطعة غير فضة واذا كانت فضة احمها على نار هادئة الى ان تحمر ثم تتركها حتى تبرد ثم تغليها ست دقائق فى وعاء من نحاس احمر غير مبيض بقصدير وليكن فيه ماء محاول فيه اجزاء متساوية من كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا ومن هناك خذه الى الماء البارد وامسحه بفرشة نحاسية مكررا العملية نفسها اذا لزم الامرحتى تبيض القطعة ابيضاضا متساويا والبعض يعوض عن كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحاول مخفف من الحامض الكبريتيك كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحاول مخفف من الحامض الكبريتيك

واما اذا كانت القطعة المراد لحمها كبيرة فضعها فى نار تمكتنفها من الجهات الست وانفخها بمنفخ نفخا قويا ولما تحمر اكشف الحمل المراد لحمه ورش عليه من مسحوق بورات الصودا ثم ضع رقاق اللحام وانفخ عليها بالبورى حتى تميع ثم اتركها حتى تبرد. وهكذا

﴿ تنبيه ﴾ يلزم احيانا ربط احدى القطعتين المراد لحم احدهما بالاخرى بخيطان حديد . وعند اجراء العملية يلتحم بها خيط الحديد فلمنع ذلك يضاف الى محلول بورات الصودا قليل من كبريتات الصودا

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في الكلام عن الفرنيش وانواعه ﴾

قلنا انه يجب ان تكون الخيطان الموصلة مغطاة الا فى محل الاتصال بمادة غير موصلة للسكورباء . وتقول الآن ان الخيطان المر بوطة بها القطع المدلاة فى المغطس يجب ايضا ان تكون مغطاة بمادة مثل تلك الا فى جميع اتصالها بالقطع الملبسة والقطبان الممتدة على فوهة المغطس والا فيرسب عليها الذهب المحلول فتكون خسارة على العامل . فيكفى لذلك غالبا الشمع الاحمر مذوبا بالسييرتو او الشمع الاصفر مذوبا على النار . واكن بما انه لا يمكن استعالها اذا كان المغطس سخنا

نقدم القارئ عدة مواد تغنى عنهما وعليه ان يختار منها ما توافقه ﴿ صفة فرنيش من الحمر ﴾

يؤخذ من الحمر كمية وتذوب فى زيت النربنتينا حتى يصير المحاول بقوام العسل فيدهن به

﴿ صفة فرنيش الكو پال ﴾

يؤخذ مزيج الاجزاء الآتية:

درهم ١٥٠ من الكويال

« ۰۳۰ من زيت الكتان مغلى

« ۱۰۰ من زيت التربنتينا

وكيفية استحضاره هى ان تضع الكو پال فى قدر من حديد على نار الى ان يسيل فتضيف اليه زيت الكتان وتحركهما حتى يمتزجا ثم تنزلها عن النار وتضيف اليهما زيت التربنتينا مداوما التحريك الى ان يبرد المزيج

﴿ صفة الفرنيش من الحمرّ والمصطَّحَى ﴾

جزء ۲ من مسحوق الحمرّ

« ١ من مسحوق المصطكي

ضعهما فی وعاء علی نار هادئة الی ان یسیلا و برفحا ثم صب المزیج علی رقاقة من نحاس ودعه یبرد وعند ما تر ید استعاله خذ منه کمیة وحلها فی زیت نر بنتینا علی نار هادئة حتی یصیر بقوام الشراب وادهن به

وهـذا الفرنيش الاخير يفضل على ما سواه لانه لا يتأثر فى اى مغطس كان ولو كان سخنا ولكن يشترط ان يكون منه على الخيطان قشرة سميكة فيقتضى ان تدهن به ثلاث مرات كلما نشف عليها

وقد يطلب تفضيض كاس مثلا من الخارج وتذهيبها من الداخل فاذا اردت تفضيضها اولا ادهن داخلها بفرنيش وعند ما يتم التفضيض انزع عنها الفرنيش بوضعها فى زيت التربنتينا سخنا ثم فى سبيرتو سخن ايض او فى البنر بن (وهو الاحسن) لانه مجل جميع المواد الدهنية والراتينجية بمدة يسبرة بدون ان يكهن

سخنا وهو سريم التطاير. ويكفى احياناً فرك الفرنيش بفرشة نحاسية فيتفتت. وقبل ان يتذهب داخل الكاس يلزم احماؤه وتنظيفه كما مرفى باب التفضيض ثم يطلى ظاهر الكاس بالفرنيش وتغطس فى المغطس الذهبى

ولا يخفى اننا بهذه الواسطة نقدر ان نكسو سطح قطعة واحدة عدة معادن مختلفة او معدنا واحدا ملونا بثلاثة الوانكالذهب مثلا فانه يكون فى جهة احمر وفى الثانية اخضر وفى الثالثة اصفر

* صفة طلاء *

درهم ۳۲۰ من الكندر (وهو اللبان المستعمل علمكا) « ۰۸۰ من المكوتابرخا قطعا صغيرة « ۲۵۰ من مسحوق الخفان

سيّل الكوتابرخاعلى نار واضف اليها الخفان وحركهما حتى يمتزجا ثم اضف الكندر وحرك الجيع الى ان يصير معجونا ثم اطل بذلك داخل الصندوق الخشبى او المعدنى المعد لوضع المغطس النحاسى ثم احم رقاقة من حديد وامسح بها الطلاء ليكون متساوى السطح وتسد الخلايا غير ان المغاطس التى يدخلها سيانور تحال المعجون وتفسده فلذلك لا يستعمل المعجون الا للاوعية المعدة للمغطس النحاسى البسيط

⊸ إلقسم السادس \$ 0
 ﴿ فى عمليات مختلفة ﴾
 ﴿ الفصل الاول ﴾
 ﴿ فى الحفر الغلفانى ﴾

وأينا انه فى المغاطس المستعملة لاتلبيس يعلق بالقطب الايجابى رقاقة من وع المعدن المراد وسو به وان هذه الرقاقة تعوض بذوبانها عن المعدن الراسب فهدنده الملاحظة تدلنا على الحفر لانه اذا حجبنا بفرنيش بعض سطح الرقاقة فالمحل الغير

المحجوب يذوب ويبقى ما تحت الفرنيش على حاله فيتم الحفر وطرق ذلك كشيرة غير أن الفرق ينها قليل

فأبسط طريقة لذلك هي ان تدهن صفيحة نحاسية بفرنيش لا يؤثر به المغطس النحاسي وحين ينشف الفرنيش ترسم عليه بقلم نثر ما تريد بحيث رأس القلم يمس النحاس ثم تصل الصفيحة بالقطب الايجابي من البطارية وتعلق مثلها في السلبي فتحفر المعلقة في الايجابي على ما رسمت بالقلم

واذا اردت ان يكون المرسوم نافرا فارسم على الصفيحة بالفونيش ما تريد خذوب ما حوله في المغطس فتنال المراد

ولا يخفى ان كل معدن يحفر فى المغطس المركب منه فالنحاس يحفر فى مغطس مركب من كبريتات النحاس والذهب فى مغطس الفضة

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ طريقة لحفر الفولاذ والحديد والنحاس في مغطس واحد ﴾

خذ صفيحة من احد هذه المعادن وادهنها بالفرنيش وارسم ١٠ تر يد كما مر ثم اربطها بالموصل الايجابى واغس فقط راس الموصل السلبي بازائها في المزبح الاستى

درهم ١٦٠ من الحامض النيتريك

اقة ٢٠٨ من الماء الاعتيادي

و يكفى لهذه العملية سائل كهربائى خفيف فتكفى اذا بطارية واحدة واتكن مدة التغطيس من ساعتين الى ستساعات حسب العمق المراد بالحفر . واذا اردت ان يكون حفر بعض المحلات اعمق من الآخر فاخرج القطعة كلما عملت ان الحفر في المحل الغير المراد تعميقه قد صار حسب المطاوب وادهنه بالفرنيس ثم غطس القطعة وهكذا

غيرانه اذا اريد حفر الحديد والفولاذ الانسب ان يكون الموصلان خيطين من حديد دقيقين طولكل منهما ذراع و ربع فقط

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ ف التذهيب الناشف ﴾

كلما كثرت الافادات يزداد العامل سرورا. فع اننا تكاما عن التذهيب في بابه قصدنا لاتمام الفائدة ان نتكام هنا عن طريقة جيدة لتذهيب المعادن وغيرها تذهيبا ناشفا كاذى نراه على الايقونات والشماعدين والساعات الموضوعة تحت بيت من زجاج وخلاف ذلك. وهذه كيفية العمل

بعد تنظیف القطعة كما مر فی باب التفضیض اذا كان معدنا و بعد سد مسامها و تعدنها اذا كانت غیر معدن وتنحیسها فی مغطس كبریتات النحاس تنحیسا ناشفا خفیفا (تغطیسها فی مغطس النحاس یكون من ۶ الی ۲ ساعات حسب المطاوب) تزج فی ماه ثم تمر فی المزیج الآتی (وقد مر فی باب التنظیف (۱)):

جزء ١٠٠ من الحامض الكبريتيك (بالكيل **)**

« ۱۰۰ من الحامض النيتريك («)

« ۰۰۱ من كلوروو الصوديوم (بالتقريب **)**

و بعد امرار القطعة فيه واخراجها حالا تغسل بماء بارد وتمر بعد ذلك فى محاول نيترات أنى اكسيد الزئبق المار ذكره ايضا وتغسل بماء ثم تعلق بالقطب السلبى وتغطس فى المغطس الآتى :

درهم ٢٠٠ من فصفات الصودا

« ۲۳۰ من أني كبريتيت الصودا

« ٢٠٠٠ من سيانور اليوتاسا

اقة ٢٠٠ من الماء المقطر

وكيفية استحضاره هي ان تذوب فصفات الصودا في ثماني اقات من الماء ثم

⁽١) يستغنى عن هذا الزيج ادا خرجت القطمة من مفطس النحاس فاشفة كالمرغوب واما اذا بق على سطحها بمض حبيبات فلا غنى عنه

تضيف اليها ثانى كبرينيت الصودا وبعد ان تذوب كلورور الذهب والسيانور فى الاقة الباقية تمزجهما بالسائل الاول

واعلم أنه فى هـذا المغطس لا تستعمل رقاقة ذهب للقطب الايجابى بل خيط بلاتين لانه يقتضى لذلك مجرى كهر بائى كشير. ففى ابتداء العملية غطس ثلاثة ار باع خيط الپلاتين ثم اخرجه بالتدريج حسب ما تريد ان يكون لون الذهب الراسب. ويكفى بهـذا التذهيب ان تكسى القطعة غشاء رقيقا من الذهب لان النحاس تحته هو الذى يجعل اللون ناشفا كالمرغوب

اذا وجدنا ان الغشاء الذهبي غير متساو وليس حسب المرغوب فهذا دليل على ان امرار القطعة في المزبج الحامضي لم يكن كالواجب فمن الضرورة ان تخرج من المغطس وتغسل بماء وتمر في محلول لمغطس وتغسل بماء وتمر في محلول نيترات ثاني اكسيد الزئبق وتذهب ثانية

واذا اردت صقل بعض محملات من القطعة بعدد اخراجها من المفطس الذهبى فاغسلها اولا بماء ثم غط المصقلة بمغلى بزر الكتان او اصول الخطمى واحذر من ان تمسها بما فيه حوامض او صابون لئلا يصير لونها احمر

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في النيال }

ان هده العملية المسهاة باسم مخدعها هي ان نرصع الفضة بنقس اسود كا'مروق وخلافها فبذلك نزداد القطعة المرصعة بثلك المادة قيمة ورونها وطوينمة ذاك هي ان تضع في بوتقة عميقة الاجزاء الآتية

درهم ۲۰ من الكبيريت

« عد من هيدروكام رات اانتادر

نم تضع البوتقة على النار الى ان تميع هذه الاجزاء . نم تأخذ وتمة 'حوى وتمذم فيها الاجزاء الآتية :

درهم ٥ من الفضة الخالصة

« ۱۳ من النحاس الاحمر

« ۲۰ من الرصاص

وتضع البوتقة على النار الى ان تميع هـذه المعادن تماما . فتصبها فوق مزيج الكبريت وهو سائل فيحولها حالا الى كبريتور الفضة والمحاس والرصاص فتضيف حينئذ قليلا من هيدروكلورات النشادر وتخرج الزيج من البوتقة وتسحقه الى ان ينعم جيدا

فاذ يتم هذا احفو على قطعة الفضة الرسم الذى تريده وخذ كمية من المسحوق واعجنه بماء مذوب فيه شيء من هيدروكلورات النشادر واحش به الحفو المرسوم. ثم ضع الفطعة على نار قوية لتسييل المزيج فيلنحم بالفضة داخل الحفر. ثم خذ من مسحوق الخفان او الاحر الانكايزى (اى اكسيد الحديد) وافرك به ما حول الرسم بدون ان تمسه فيزول اللون الاسود و يبقى المزيج داخل الحفر كأنه رسم طبيعى جميل جدا و يلون النحاس بهذا اللون الاسود بالطريقة الآتية:

ضع فى اناه زجاجى ثلاثمائة درهم من سائل النشادر واضف عليه اربعين درهما من كر بونات النحاس وحركهما فيذوب النحاس . و بعد تنظيف قطعة النحاس الاحمر على ما ذكرنا فى باب التنحيس (بدون غطها بالزئبق) غطسها فى هدذا المذوب واخرجها فتكون بلون اسود يزداد رونقة اذا صقلتها

🗲 الفصل الخامس

﴿ فِي تَلُو بِنَ حَدَيْدَةَ الْبَنْدُقَيَّةَ بُلُونَ جَمِيلٌ ﴾

نظف الحديدة واحمها قليلا ثم اغمس خرقة في كاورور الانتيمون السائل وافركها كشيرا فركا شديدا الى ان تصير باللون المرغوب

﴿ فِي تَلُو يُنَّهَا بِلُونَ ازْرُقَ ﴾

نظفها جيدا وافركها بخل ونشفها جيداثم المسحما بخرقة مرطبة بالحامض الهيدروكلوريك واتركها ربع ساعة لتنشف بالهواء ثم اطمرها فى رمل حام موضوع

فى وعاء مناسب لهذه الغاية . ثم قو النار بالتدريج واكشف الحديدة مرة بعد مرة لترى اذا كانت قد صارت باللون المطلوب . ولما يكون ذلك ارفعها من الرمل والمسحها بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتى ذكره بعد هذه

﴿ فِي تَلُو يَنَّهَا بِالْأَسْمِرِ ﴾

اعمل العملية السابقة وعند اخراج الحديدة من الرمل امسحها بخرقة مرطبة قليلا بزيت الزيتون فيسمر اللون الازرق

واذا اريدان يكون هذا اللون متشعبا كالرخام مثلا فبعد تنظيف الحديدة ادهن قليلا المحلات المراد تشعبها بمادة دهنية ثم امسحها بخل الافى المحلات المدهونة ثم اجر العملية السابقة وعنداخراجها من الرمل المسحها حالا بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتى

﴿ صفة فرنيش من الحديد والفولاذ (وخصوصا الاسلحة) ﴾

جزء ١٠ من المصطكي

« ١٥ من السندروس الايض

« ٣٠ من الكافور

« ٥٠ من صمغ البطم

فذوب هــذه الاجزاء في كمية كافية من السهيرتو وغط بها فرشة واطل بها الحديدة وهذا الفرنيش يحفظ السلاح من التأكسد وهو شفاف بحيث لون الحديدة يبقى ظاهرا كما لوكانت غير مدهونة به

☀ الفعيل السادس

﴿ فِي امْرَجَةُ لِتَنْظَيْفُ الذَّهِبِ وَالْفَضَّةِ وَتَلَّهِ بِنَّهَا وَتَلَّمُ يَعْهَا ﴾

درهم ١٦ من الطرطير الاحمر

· « ١٦ من السكيريت المسحوق

« ۳۲ من كلورور الصوديوم

ذوب هــذه الاملاح في كمية ماء واضف مقدار نصف الماه مالا واعل المزيج ثم غطس فيه القطعة المراد تاميعها و بعد ان تحرجها تراها كما بريد

﴿ مزیج آخر ﴾

درهم ۸ من كاورور الصوديوم

« ٨ من الطوطير الاحمر

« ٤ من الكبريت المسحوق

« ٤ من الشب المسحوق

« ٤ من كبريتور الزرنيخ المسحوق

اضف على الاملاح ماء و بولا كما ذكر واغله ثم غطس القطعة

و بما انه لا يستعمل فى التلبيس الا الذهب الرملى لذلك يكون لون ا

المذهبة دائمًا اصفر . وقد اخترع جملة وسائط بها يقدر العامل ان يلون الذهب باللون الاحمر . فسنتكلم عن الاكثر استعالا منها

﴿ مزيج لتلوين الذهب بالاحمر ﴾

درهم ١٠٠ من الشمع الاصفر

« ١٦٦ من الشب المكلس

« ۱۹۰ من خلات النحاس

« ٠١٦ من ثالث أكسيد الحديد

« ٠١٦ من كر بونات النحاس

ذوب اولا الشمع على نار هادئة واضف عليه الاملاح مسحوقة جيدا وحرك الجميع ليتم المزيج وبعد ما يبرد اجعله قضبانا . فبعد تنظيف القطعة المراد تلوينها احمها قليلا وافركها بهذا المزيج ثم ضعها على نار هادئة الى ان يحترق الشمع و يبطل تصاعد الدخان فامسحها حينئذ بالفرشة النحاسية واصقلها بالمصقلة . ثم اغسلها فى المذوب الآتى :

درهم ١٤ من كر بونات البوتاسا

« ۱۶ من الكبريت

« ۳۲ من كلورور الصوديوم

« ۳۰۰ من الماء الاعتيادي

يستعمل هذا المزيج سخنا

﴿ مزيج آخر لتلوينه بالاحمر ﴾

درهم ۳۴۳ من خلات النحاس

« ۳۳۳ من هیدروکلورات النشادر

« ۳۳۳ من ثالث اكسيد الحديد

« ۳۳۳ من كلورور الصوديوم

ضع الاملاح في خل واغله على النارثم غطس القطعة المراد تلوينها ``

﴿ مزیج آخر ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الكبريت

« ۱۰ من الثوم

اسحق الثوم والكبريت وأغلهما في بول ثم احم القطعة على النار وغطها في هذا المزيج فيكون لوبها محرا

﴿ صفة مزيج لتلوين السلاسل الذهبية بلون الحضر ﴾

درهم ۳۲ من هيدروكلورات النشادر

« ۳۲ من خلات النحاس

« ١٢ من نيترات البوتاسا

« ٠٤ من كبريتات التوتيا

اسحق الاملاح وذوبها فى الخل وضع فيها السلسلة واغلمها على النار فتنخضر

ائل يلون كل معدن بلون الذهم 💃

من كبريت مسحوق ا من دم الاخوين مسحوقا ا •ن كل منها اج: • • • ساوية

من الماء حسب الارادة

أغل المزيج ساعتين وصفَّة بخرقة رضعة ثم ضع العطعة في ودر من هار مدهونة

واغمرها بهدذا السائل ثم غط القدو جيدا وأعل نزم مدة متحرج لفطعة

﴿ واسطة لتنظيف الذهب وترجيع لونه الاصلي ﴾

ذوب هيدروكلوراتالنشادر فى بول واغل ضمنه القطعة المراد تنظيفها وترجيع لونها الاصلى فبعد ان تغلى يتم المطلوب

واعلم ان الذهب لا يتأثر بالهواء ولا المساء ولا بخارات الجو فلا يغير لونه الا بعض اجسام غريبة تعاو سطحه . فهذه الاجسام تنزع عنه بدون ضرر مهما كان رقيقا بمحلول الصابون او محلول قنوى او بالسييرتو . واما اذا كان الذهب مشغولا كما اذا كان فى تطريز وما اشبهه فلا يستعمل لتنظيفه محلول صابون ولا قلوى لان هذه الاملاح تضر بلون الحربرالمطرز بالذهب فيستعمل له السييرتو فلا يؤثر شيئاً بالحرير

﴿ فِي تنظيفِ الفضة ﴾

درهم ١٠ من ثاني طرطرات البوتاسا

« ۱۰ من كلورور الصوديوم

« ۱۰ من الشب

« ٢٠٠٠ من الماء الاعتيادي

فاغل الفضة فى هذا المزيج فتنظف وتلمع

(مزیج آخر)

درهم ٣٠٠ من كر بونات الكاس

« ۱۱۲ من عظام مكلسة

۵ من مرهم الزئبق

« ۱۳۰ من زیت التربنتینا

وعند الاستعال يحل قليلا من هذا المزيج فى عرق او سيعرنو و تفرك به الفضة فتنظف . وهو جيد لتنظيف الذهب ايضا

وتنظف الفضة ايضا بفركها بماء الصابون. وأما اذا كانت القطعة ذات تجاويف فتحمى وتنقع أذ تبرد في محلول مركب من جزء من الحامض الكبريتيك ومائة ماء و بعد اخراجها تكون بيضاء ناشفة فتفرك بالرمل الناعم وتصقل بالمصقلة. واذا فركت الفضة بهباب الدخان معجونا بماء تنظف وتلمع

﴿ في تلميع الفضة ﴾

درهم ۲۰ من الشب

« ۱۲ من الصابون

« ۱۰۰ من الماء الاعتيادي

اغل الشبة بالماء وارفع الرغوة ثم اضف الصابون واغمس بالمزبج خرقة وافرك بها الغضة فتلمع

الفصل السابع ﴾ ﴿ في التراكيب المعدنية ﴾

التركيب المعدني هو امتزاج معادن بعضها مع بعض بحيث تصير معدنا واحدا تختلف خصائصه عن خصائص كل من المعادن المركب منها . وهـذه التراكيب مفيدة جدا في الغالب للصناعة . ويقرب لونها من لون الفضة والذهب . فتتكام الان عن جملة تراكيب منها مفيدة

﴿ مزیج معدنی اصفر لامع مرکب مما یأنی ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقي

« ٠١٤ من التوتيا النقية

أمع الاجزاء فى بوتقة فيكون المعدن اينا

﴿ مزیج بلون الذهب ﴾

« ۲۲۰ من التوتيا النقية

تماع فى بوتقة فيكون المددن أاين من الاول

﴿ مزیج اشبه بالذهب ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقي

من التوتيا

مجرى العملية السابقة

```
﴿ مزیج آخر ﴾
         جزء ١٠٠ من النحاس النقي
          « ۲۰۰ من التوتيا النقية
             « ۰۰۷ من القصدير
             وهذا الممدن لين وسهل تحت المبرد
          ﴿ آخر ﴾
       جزء ١٠٠ من النحاس المذكور
              « ۲۰۰ من التوتيا
« ٠٠٦ من القصدر ( وهذا كالسابق )
      ﴿ نُحَاسِ اصْفُرِ ﴾
           جزء ٩ من النحاس الاحمر
                  « ۳ من التوتيا
                               تماع في بوتقة
 ﴿ معدن جيد لعمل اواني المطبخ ﴾
             جزء ٤٠٠ من القصدير
            « ۲۰ من الرصاص
        «     • • • من النحاس الاحمر
             « ۲۰۰ من التوتيا
               تماع في بوتقة والمعدن يابس لامع
      ﴿ معدن بلون الفضة ﴾
               جزء ٩ من القصدير
               « ١ من المرقشينا
               « ١ من الانتيمون
              « ١ من الرصاص
      أجر العملية نفسها والمعدن لايتأ كسد بسهولة
```

﴿ معدن المدافع ﴾

جزء ٩ من النحاس الاحمر

« ١ من القصدير

تماع في بوتقة

﴿ معدن الاجراس ﴾

جزء ٢٨ من النحاس الاحمر

« ۲۲ من القصدير

تماع

﴿ ذهب اصطناعي ﴾

جزء ١٦ من اليلاتين

« • • • ن النحاس الاحمر النقي

« ١٠ من التوتيا النقية

وهذا المعدن بثقل الذهب ولونه وليانته

﴿ صفة تحضير ثاني كبريتور القصدير المسمى بالذهب الموسوى ﴾

يستحضر بمزج ١٧ جزء قصدير و ٦ اجزاء زئبق و ٦ اجزاء هيدروكاو رات النشادر و ٧ اجزاء زهر الكبريت واحماء المزبج بالتدريج داخل معوجة الى ان يبطل تصاءر الهيدووجين المكبرت . اترك المعوجة 'تبدد وخذ الطبقة الصفراء الني داخلها فانها الكبريتور المطلوب وهو المعروف بالذهب الموسوى وكشراً ما يستعمل عند الدهانين

تم باب التلبيس ويليه باب صبغ الاقشة

الباب الثاني في ﴿ فِي مَسِعُ الاقشة ﴾ ﴿ ديباجة ﴾ ﴿ فِي الكلام عن الاقشة ﴾ ﴿ فِي الكلام عن الاقشة ﴾

ان الاقشة المعدة للصبغ اما بسيطة وهى ما كانت محوكة من نسيج واحد كما اذا كانت من صوف فقط . او مركبة وهى ما كانت محوكة من اكثركما اذا كانت من حرير وقطن وصوف او غير ذلك . فالبسيطة تصبغ بسهولة والمركبة بالمكس

واعلم ان من الانسجة ما هو نباتى كالقطن والقنب والكتان ومنها ما هو حيوانى كالصوف والحرير . والفرق بين الاثنين هو ان فى الحيوانى كمية وافرة من الأزوت . وهذا العصر يوجد قليلا فى النباتى حتى انه لا يوجد اصالة فى بعضه وهو يظهر عيانا على هيئة سائل نشادرى اذا استقطرنا المواد الحيوانية . وهذا السائل مركب من هيد روجين وأزوت . واذا استقطرنا المواد النباتية يستخرج قليلا منه او لا يستخرج شئ

وان المواد الحيوانية عرضة للتعفن وباحراقها تفوح رائحة خراقة نشادرية لوجود الهيدروجين والازوت فيها. واما النباتية فتختمر وتولد بالاستقطار السپيرتو وحوامض وان القلويات هي ذات فعل قوى على المواد الحيوانية اذ تذوبها بخلاف النباتية فانها لا تؤثر فيها شيئا

وان الحامض النينريك والحامض الكبريتيك لها ايضا فعل عليها فان النيتريك يحللها ويفصل عنها الازوت ويتكون اذذك حامض كر بونيك وحامض اكساليك والكبريتيك يفصلها ايضا عن الازوت وتبقى بقية المواد المركبة منها فحمية . ويظهر ان الحريرله بعض مشابهة بالمواد النباتية لان القلويات والحوامض لا تفعل به فعلها بالصوف تماما . ويتآنف مع المواد الملونة تآلف المواد النباتية . وانه يجب الانتباه عند استعال الحوامض والقلويات على الحرير وان يكن فعلها عليه اقل منه على الصوف. فأنها ربما تضر بالخيط اذا كانت كشيرة

وان القطن يقاوم فعل الحوامض اكثر من القنب والكتان. فالحامض النيتريك اذا كان باردا لا يعطيه بسهولة بخلاف ما اذا كان سخنا فانه يحوله الى حامض اكساليك

﴿ الصوف ﴾

ان الصوف هو مادة حيوانية تغشاها مادة دهنية ولذلك لا يمتص الماء فاذا الريد صبغه يقتضى ازالة هذه المادة لئلا تمنع اتحاد المواد الملونة به اذ تكون فاصلة بينها وبينه . وهذه المادة هي صابونية قاعدتها املاح بوتاسية منها ما هو قابل الذوبان ومنها ما ليس كذلك

وطريقة ازالة المادة الدهنية عن الصوف هى ان تضم الصوف فى خلقين وتغمره بثلاثة اجزاء ماء وجزء بولا مختمرا . وتسخن الخلقين الى درجة متوسطة من الحرارة بنوع انها لا تؤذى اليد . ثم تحرك الصوف حينا بعد حين . ثم نرفعه من الخلقين وتغسله عاء وتضعه فى سلة كبيرة موضوعة فى ماء جار وتدوسه داخل السلة الى ان تذوب المادة الدهنية وتنفصل عنه و يعرف ذلك عند خروج الماء المار فى السلة صافيا غير مبيض . ثم تنشر الصوف حتى ينشف

ويجب الاعتناء الكانى بتنظيف الصوف من هذه المادة ليكون لون الصباغ ابهج واروق للنظر . ويجب حفظ الماء والبول المستعملان اولا اكى يستعملا أنيا فيكون اكثر فعلا لحل المواد الدهنية غير انه يجب ان يضاف كل مرة قليل من البول

﴿ في تبيض الصوف ﴾

المقصود من تبييض الصوف ازالة اللون الطبيعى الذى يكون فيسه وكيفية ذلك هى ان تضعه فى خلقين فيها ماء محلول به قليل من نحت صربه نات الصودا (١٠ ك ال ١٠٠ ماء) وثقل سُبع الكربونات صابونا . ثم نسخن الخلفين كالاول وتغطس الصوف بهذا المحلول ثلاث مرات . ثم تغطمه ثلاث مران فى ماء العادة فانرا . ثم ثلاث مرات فى خلقين فيها محاور نحت كربه : تا العدود بدون ما ون

وتغسله بعد ذلك عاء فاتر وتنشفه جيدا . ثم تعرضه لبخار الكبريت بالطريقة الآتية :
وهي ان تعلق الصوف على اوتاد في حجرة محكمة الضبط على علو ثلاثة اذرع عن الارض . ثم تأخذ كانونا من الحديد فيه رماد وفوق الرماد اقة كبريت قطعا صغيرة لهكل خمس اقات صوفا . وتشعل السكبريت (١) من اربع جهات وتخرج من الحجرة وتقفل الابواب مغلقة اغلاقا محكما مدة ١٧ ساعة . ثم تفتح الابواب وتترك الصوف معلقا حتى ينشف تماما . هذا في الصيف واما في الشتاه فتترك الابواب مفتوحة الى ان تزول رائحة الكبريت ثم تشعل نارا وتغلق الابواب لكي تكون الحرارة كافية لنشافه بسرعة . فعند ذلك يكون مبيضا حاضرا الصبغ تكون الحرارة كافية لنشافه بسرعة . فعند ذلك يكون مبيضا حاضرا الصبغ

€ الحرير ﴾

الحرير مادة حيوانية خيطه مغشى طبعا بمادة صمغية لامعية وهو لا يخلو من مادة ملونة حسية . فيقتضى لعمل الاقشة الحريرية ان تزول منه كل هذه المواد . وخصوصا الصبغة

وطريقة ذلك هي ان تضع في خلقين ماه مذوبا فيه ٣٠ جزءا صابونا الى الله ١٠٠ جزء حريرا وتغطس فيها الحرير وتسخن الخلقين الى ما دون الغليان محركا الحرير داعًا . واذ ترى انه ابيض تخرجه وتنشره لينشف . ثم تضعه في اكياس في كل كيس عشر اقات . وتغليه ثانية في ماه محلول فيه صابون (٢٠ ص الى في كل كيس عشر اقات . وتغليه ثانية في ماه محلول فيه صابون (٢٠ ص الى المحريرا) ويجب ان تحرك الاكياس داعًا لئلا تتأذى السفلي منها لكثرة الحرارة في قعر الخلقين (ولمنع هذا المحظور يستعملون في اور يا بخار الماء عوضا عن النار المحردة لتسخن الخلقين)

واعلم انه كما تصاءد شي من الماه بالحرارة يجب ان تعوض عنه لتبقى الاكياس دائما تحت سطح ماه الصابون . واذا كشف الحرير بفتح احد الاكياس ورأيته

⁽۱) تبسط الكبريت متصلا بعضه بالبمض الآخر وتمسه بالنار من الجهات الاربع حتى تمتد فيه بالندريج . لانه اذا التهب جميعه دفعة واحدة يكون بخاره الكثيف اوكسيجين الهواء حامضا كبريتيكا يغثى الصوف برسوبه عليه كالندى ويعطبه . واما اغلاق أبواب الحجرة فهو لمنع دخول الهواء الكروى الذى بجمعل الاكسيجين في الحامض الكبريتوس المتصاعد من الكبريت

قد صار ابيض ناصعا اخرجه واغسله بماء جار ونشفه . هــذا اذا كان يراد صبغه . واما اذا اريد تبييضه مجردا فعرضه بعد هذه العملية لبخار الكبريت على ما تقدم في تبييض الصوف

🗲 القطن

الفطن مادة نباتية معروفة وهو غير قابل الذوبان فى الماء والزبوت والحوامض النباتية فلا يذو به الامحلول قلوى سخن مشبع ولا يذوب اذا كان المحلول خفيفا . وفيه مواد ملونة ودهنية ونشاو ية واملاح مختلفة منها ما هى فيه طبعا ومنها ما يعلوه من الآلة المستعملة لغزله . ومن الضرورة ان يتنقى من هذه المواد لكى يصير صالحا لتصبغ

وطريقة تنقيته هى ان يغلى القطن بعض ساعات فى الماء ثم اربع ساعات فى محلول قلوى" (٢ ق الى ١٠٠ ماء) ثم يغسل بماء جار و يعصر و ينشف . ثم ينقع قدر ساعتين فى ماء الكاور و يغسل ايضا بماء جار و يعصر و ينشف جيدا

فاذا اريد ان يكون ابيض ناصعا ينقع ثانية فى ماه الكاور اخف من الاول ثم ينقع ساعة فى محلول حامض كبريتيك (١ ونصف - الى ١٠٠ ماء) و يخرج ويغسل بماء جارو ينشف ثم يغطس ٦ ساعات فى محلول الصابون سخنا (١٠٠ ص الى ١٠٠ ماء) ويغسل بماء جاروينشف. وهكذا تنتهى العملية

﴿ القنب والكتان ﴾

القنب والكتان من المواد النباتية الحاوية ما فى القطن تقريبا من المواد . فيجب ايضا تنظيفها عند الصبغ بالطريقة الآتية

اغل كلا منهما فى الماء بمانى ساعات والركه سخنا خمسين ساعة بم اغسله جيداً بماء جار ونشفه ثم انقعه ساعتبن فى ما الكاور واغسله جيداً ونشفه بم انفعه ساعة فى محلول حامض كبر يالمذ (١ ونصف - الى ١٠٠ ماه ١ ما غسله جيداً

ونشفه واتركه اربعة ايام منشورا ثم انتعه ٦ ساعات في محلول الصابون سخنــــا (١٠٠ ص الى ١٠٠ من احدهما) ثم اغسله جيدا بماء جار ونشفه

وقد يرد بعض هذه الانسجة من اورپا مبيضا فلا يلزم اذ ذاك لصبغه الا ان يغلى المراد صبغه منها ثمانى ساعات فى محلول قلوى (١ ونصف ق الى ١٠٠ ماء) ويغسل جيدا ثم ينقع ٣ ساعات فى محلول حامض كبريتيك (٤ ح الى ١٠٠ ماء) ويغسل جيدا بماء جار و ينشف

واعلم ان اللون لا يكون على القماش زاهيا حسب المرغوب الا اذا كان القماش مبيضا غاية التبييض والا فلا يتم صبغه حسب المراد

الصبغ هو الطريقة التي بها يتم رسب مادة ملونة على نسيجما بشرط ان يبقى هذا اللون بدون تغيير بتعريضه للعناصر الفلكية كالهواء ونور الشمس اللذين من خصائصهما ان يقللا رونق الالوان بحسبا تكون كثيرة او قليلة الانحاد بالانسجة ومن الانسجة حيوانية كانت او نباتية ما هو مختلف الالفة مع المادة الملونة عن غيره . فالالفة اذن هي الواسطة الوحيدة لان يكون الصباغ جيدا او لا فالانسجة ذات الالفة المكثيرة تجذب المادة الملونة وتتحدمها فتكون ثابتة وعكسها بالعكس . ولذلك تقدم القول ان الاقشة المنسوجة من مادة واحدة كالصوف وحده مثلا يسهل صبغها والا فيتصعب لسبب اختلال الفة كل من مواد الانسجة

فيجب اذا ان نعرف القارئ الفة كل من الانسجة الى المواد الملونة . فالفة الصوف كثيرة بعكس الفة الحرير لها فأنها اقل من الفة الصوف . لذلك يكفى غالبا لصنع الصوف ازالة المادة الدهنية . والفة القطن والقنب والكتان اقل جدا من الفة (١٢)

الحرير والصوف. ولذلك لا يصبغ ما سوى الصوف الا بعد اتحاده بمادة ذات الفة معادلة لالفة الصوف وهي على انواع شتى وتسمى الاساس

﴿ الفصل الثاني ﴾ ﴿ في الاساس ﴾

الاساس هو محلول مواد تغط فبها الاثمشة قبل صبغها لنكوزوسيطا بينها و بين المواد الملونة . والمقصود منها التعويض عما يلزم من الالفة ابعض الانسجة

والاملاح الاصلح والاكثر استعالا لتأسيس الانسجة ثلاثة . املاح الالومين والملاح الاسلح والاكثر استعالا لتأسيس الانسجة ثلاثة . املاح الحديد واملاح الحديد . ومناملاح القصدير كلورور وهيدروكلورات القصدير . ومناملاح الحديد كبريتات ونيترات وخلات الحديد

ويفضل من املاح الالومين خلائه لان الفته كثيرة الانسجة والمواد الملونة واكسيد القصدير ذو الفة كثيرة للمواد الملونة فانه يبتها على الانسجة ويزيدها رونماً. والفة اكسيد الحديد اكبر من الفته واكن بما انه من طبعه ذو لون لا يستعمل الالتأبيت الالوان المعتمة

وغير ما ذكر يوجد مؤسسات كثيرة . منها اكسيد النحاس وهو يابت اللون الاصفر على الفطن وممز وجا مع اكسيدالحديد الالوان السوداء على كل من الانسحة ومنها املاح الكاس بالاجمال غير انها تعتم الالوان الحراء وتفتح الروقاء وتبتها ومنها المواد الترابية والحوامض المعدنية والمواد القابضة النباتية وانز وت وهكذا مادة واحدة من الملونات قعطى النسيج الوانا مخملفة محسب اختلاف المؤسسات

وتقسم هذه المؤسسات الى مركبة و بسيطة . ملركبة هي التي لا تكفى لاعطاء لون ما الا بمساعدة مادة ملونة ومنها املاح الالومس والنصدر . والبسيطة هي عكسها اى تعطى لونا بدون مساعدة غيرها ومنها املاح الحديد والمنغنير والنحاس والزئبق

فنقول بالاجمال ان احسن اثاث مثبت هو الملح الاكثر الفة الى الانسجة والمادة الملونة معا وهو خلات الالومين لان فيه الخصائص المطلوبة

وكيفية تأسيس الانسجة هى ان تغطس فى محلول احد المؤسسات المذكورة فبمعاضدة الفة النسيج والفة المؤسس تتحد به المادة الملونة . ويلزم غسل النسيج بعد تأسيسه لازالة ما يكون قد لصق به علاوة عما يلزمه من الاساس . لئلا يتحد بهذا الزائد كمية من المادة الملونة فتزول معه من النسيج عند غسله بعد الصبغ لانه يجب غسله بعد الصبغ لازالة ما التصق به من المادة الملونة على غير لزوم

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في المواد الملونة ﴾

المواد الملونة قد تكون نباتية او مددنية او حيوانية . واعلم ان للهواء والماء والنور تداخلا عظيما فى تكوين الالوان . فبتعريض الاقمشة المصبوغة لذلك يفتح اللون او يكمده بحسب خصائصه

ومن الالوان ما يمكن تثبيته على القاش ومنها ما هو عكسه . ومنها بسيطة وهى الاسود والازرق والاحمر والاصفر . ومنها مركبة وهى ما تحصل بمزج لونين او اكتر من الالوان البسيطة . فيكون اللون الحاصل مختلفا عن كل من الالوان الممز وجة

﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾

هى العفصوالسهاق والكاد الهندىوقشر شجر الحبوز وهبابالدخان وسيذكر كل منها بالتفصيل

﴿ فِي العفص

المفص مادة تتكون من لذع حشرة ما لورق بعض الاشجار وخصوصا الملول فوع من السنديان) والموجود منه فى المتجر نوعان الاسود والابيض وكلاهما منه ما هو مثقوب لان الحشرة التى ثقبته و بقيت داخل العفصة صارت فراشة وخرجت منها

ومنه ما هو غير مثقوب لانه قطف قبل خروج الفراشة منه . وهذا هو الاجود واعلم ان العفص يحوى ثلاث مواد وهى الحامض العفصيك والتانين ومادة ملونة صفراء . وهو مستعمل لصبغ الرمادى والاسود و يكون اساسا للصباغ الاحمر والمواد الفعالة فى العفص هى الحامض العفصيك والثانين . و يوجدان ايضا فى قشور شجر السنديان وقشور شجر البندق والبيلسان والسماق . ولا يستعمل فى الصباغ الا ممز وجا بمواد اخرى ما لم يكن الصباغ اسود او رماديا كما ستعلم

﴿ في السماق ﴾

السهاق شجركثير الوجود فى بلادنا ويزرع عند الاجانب باعتناه . ويجب قطع اغصانه كل سنة ثم تتببس الاغصان المقطوعة بورقها وتسحق فيستعمل مسحوقها فى الصباغ ودبغ الجلود . ويعوض به عن العفص احيانا لانه اقل كلفة منه بشرط ان يكون مضاعف الوزن

واعلم ان كمية الحامض العفصيك والتانين فى السماق اقل منها فى العفص فاذا صبغ به وحده يعطى لونا رماديا مشربا بصفرة او خضرة و يلون القطن المؤسس بالالومين باصفر ناشف . والمؤسس باكسيد الحديد بالرمادى الغامق والمؤسس بالالومين واكسيد الحديد معا بالزيتونى . ويستعمل السماق لتلويز الصوف والحرير بالاسود والرمادى

﴿ في الكاد المندى ﴾

هو عصير شجرة فى الهند والموجود منه فى المتجر هو على هيئة اقراص صلبة قليلاكسرها اسمر معتم

والكادالهندى يذوب فى الماء . والتانين الموجود فيه مخالف الموجود فى العفص لانه لا يتحول الى حامض عفصيك ولكونه يعطى ثمزوجا مع املاح الحديد لونا اخضر . بخلاف الحامض العفصيك والتانين الموجودين فى العفص فانهما اذا مزجا مع املاح الحديد يعطيان لونا اسود . والكاد الهندى يستعمل صبغ القطن والحرير والصوف يلون قوفى

في قشر الجوز ☀

قشر الجوز قبل ان ينضج يكون لونه اخضر وبعد ان يقطف و يتعرض للهواء يصير اللون اسمر. و يحفظونه في اور پا تحت الماء مدة سنة او سنتين فتزداد فيه المادة الملونة . وهو ذو اهمية عظيمة وكثيرة الاستعال في المصابغ و يصبغ الصوف بلون بندقي ثابت ولا يحتاج الى المؤسسات الا لتشكيل ألوانه وازديادها رونقا واحسن مؤسس لذلك الالومين غير انه في استعاله لصبغ الصوف لا يحتاج الى مؤسس اصلا. وهو يعطيه لونا بندقيا ثابتا و يبقى الصوف لينا

واعلم ان قشر ثمر الجوز يؤخذ بعض النضج و يوضع فى براميل و يغمر بماه و يترك سنة او اكثركما تقدم وكلما طال عليه الوقت هكذا يزداد فعلا بالتاوين واما قشر ساق الجوز فيصبغ كقشر الثمر غير انه يجب له مضاعفة السكمية والنعومة وان يكون فى كيس عند ما يوضع فى الخلقين مع القاش . لانه اذا لصق منه بالقاش شى يدبغه فلا يستوى الصباغ

﴿ في هباب الدخان ﴾

الهباب هو ما يتصاعد من حرق الاخشاب و يلتصق بجدران المداخن . وهو يختلف بحسب اختلاف الاخشاب . غير انه قلما يستعمل لانه لا يعطى الاقمشة لونا ثابتا وانه يقسى الخيط وتفوح منه رائحة مكروهة

﴿ فِي المواد الملونة بالازرق ﴾

يؤخـذ اللون الازوق من مادة زرقاء تستخرج من نوع من النبات وتباع فى المتجر على هيئة اقراص صلبة لونها ازرق فاتح او بنفسجى . وهو النيل وقد يكون مغشوشا غالبا الهلو قيمته . ويعرف عند ما يكون لونه ازرق معتما او رماديا او مخضرا واذا كسرت القطعة منه وشوهد داخلها مشعبا بخطوط مسمرة او مبيضة فهو مغشوش فيجب على المشترى الحذو من ذلك . وسنتكام عن كيفية التصبغ به

﴿ فِي المواد الملونة بالاحمر ﴾

الفوة هي عشبة تزرع في ازمير وقبرص واور پا والهند وتوجد طبعا في هــــذه اليلاد والمادة الملونة توجد منها في جذورها

تستأصل هذه العشبة بعد ان تنبت بسنتين وتنزع قشرتها الخارجية حتى تنقى من التراب وتيبس وتسحق

وكيفية تيبيسها هي ان تنشر على شباك في الهواء او تسخن في فرن حام وتحرك قليلا لتثعري من قشرتها الخارجية . ثم تطحن وتغر بل

وهى تباع غالبا مسحوقة ويكون لونها اذ ذاك احمر مائلا الى الصفرة . غير ان الاحسن ان تشترى غير مسحوقة لئلا تكون مغشوشة او غير نظيفة كالواجب . ويختار منها الجذور التي يكون كسرها احمر فاتحا قليل الاصفرار والتي تكون بغلظ للم قليلة المقد ذات رائحة قوية . والفوة القبرصية والازميرية هي اجود من غيرها ولذلك تطلب في اورويا من هذين المكانين

وهى تمتص رطوبة الهواء فلذلك يجب ان توضع فى محل ناشف لا يدخله الهواء داخل براميل محكمة السد واذا طال عليها الوقت اكبر من ثلاث سنين يضمف فعلها الماون

واعلم ان فى الفوة مادتين ملونتين الواحدة صفراء سريعة الذوبان فى الماء والاخرى حمراء زاهية وهى لا تذوب الا بماضدة المادة الصفراء واستعال الفوة فى الصبغ كثير جدا وقد توصلوا الى تثبيت لونها الاحمر على الصوف والقطن والكتان وهى اجود من الدودة وغيرها من المواد الملونة بالاحمر لان لونها ينبت اكبر من تلك وهى اقل كلفة ولونها يكون ابهج وسيأتى الكلام عن كيفية الصبغ بها

﴿ فِي الدودة ﴾

الدودة هى دويبة صغيرة تعيش على نوع من الصبير (كاكتوس) فتجمع وتخنق فى ماء سخن وتنشف بالشمس فتصير بهيئة حبوب صغيرة لمينها رمادى يضرب الى الحرة. واجود نوع منها ماكان لونه ابيض فضير وحباته كبيرة شفة

حتى انها لا تسحق بسهولة اذا ض**نط**ت بين الابهام والسبابة والتى اذا سحقت هكذا لا يبقى منها أثر غبرة على الاصابع

ويوجد احيانا فى المتجر نوع منها منزوءة منه المادة الملونة فيجب على المشترى ان يمتحن منه كمية قبل الابتياع

واعلم ان المادة التي تستخرج من الدودة هي حمراء ارجوانية . وتستعمل الدودة لصبغ الصوف والحرير بلمون احمر ارجواني وتلمون القطن بلمون ياقوتي واذا خزنت في محل ناشف تبقى جيدة عدة سنين وبالمكس اذا كانت في محل رطب

﴿ فِي القرمز ﴾

القرمز هو حشرات صغيرة توجد على اوراق نوع من البلوط وتجمع فى منتصف شهر ايار قبل طلوع الشمس لئلا ينشف الندى فتطير هذه الحشرات. و بعد ان تجمع تنقع فى الخل ١٧ ساعة ثم تبسط على خام فى الشمس لكى تيبس فتصير على هيئة حبوب اكبر من حبوب الدودة لونها احمر خمرى . واذا تقع القرمز فى الماء يلونه بلون احمر قانى ويجعل طعمه مرا ورائحته جيدة

والفرق بين القرمن والدودة هو ان لون القرمن فى الصبغ يكون احمر ماثلا الى الصفرة ولون الدودة احمر ارجوانيا كما مر والمادة الملونة فى القرمن اقل منها فى الدودة . و يستعمل القرمن لصبغ الصوف بلون احمر خمرى

﴿ في العصفر ﴾

العصفر نبات يزرع احسنه فى الشرق (ويسمى زعفرانا) والمادة الملونة تكون فى زهرة متحدة مع مادة اخرى صفراء فيجب ان تستخرج هاتان المادتان وتفصل الواحدة عن الاخرى . وطريقة ذلك هى ان يؤخذ زهر العصفر ويغسل بماء كشير ثم يوضع فى كيس بماء جار ويداس حتى لا يعود يخرج مادة صفراء فيمر به الماء صافيا . ثم يوضع فى وعاء مع ثقله من تحت كر بونات الصودا مذوبا بماء وبعد ساعة يصفى بخرقة خام سميكة ويضاف اليه كمية من عصير الليمون كافية لاشباع الملح القلوى ثم يغط فى المزيج غزل قطن فترسب عليه المادة الملونة وتتحد معه .

فيغسل القطن وينقع في محلول تحت كر بونات الصودا ويشبع بعصير الليمون . فترسب المادة الملونة في قعر الاناء فيصب عنها السائل وتنشف فتكون بلون نحاسى . وهي تبقى على حالها الى ما شاء الله

فبهذه المادة وحدها او ممزوجة مع مواد اخرى يصبغ الحرير والقطن والكتان بجميع درجات اللون الاحمر . غير ان هذه الالوان جميعها غير ثابتة فلا تنفع الا للزخرفة ومن مادة العصفر الحراء ممزوجة مع الطلق تؤخذ الحرة المستعملة عند النساء للوجه

﴿ في الصندل الاحر ﴾

الصندل الاحمر هو خشب شجرة كبيرة كثيرة الوجود فى الهند لونه احمر معتم. وهو ثقيل لا رائعة له ولا طعم واذا نقع بالماء لا بلونه بل بلون السهيرتو اذا نقع به . واستعاله مسحوقا ناعما . ولون صباغه اسمر ماثل الى الحمرة . فاذا مزج مع مادة اخرى كقشر الجوز والسماق والعفص يكون لونه احمر غير ماثل للسمرة

﴿ فى المواد الملونة بالاصفر ﴾ ﴿ الـكركم 'والمقدة الصفراء ﴾

الكركم اصول نبات يكثر فى الهند وهذه الاصول تكون مستديرة او مستطيلة صلبة ثقيلة ولون كسرها راتينجى ولها رائحة قوية. وفيها مادة صفراء كشيرة اذا نقع فى الماء البارد لا يذوب منها الا القليل و بالعكس فى الحامض الخليك والسبيرتو فان المادة تذوب كلها. وهى تتحد بسهولة مع الانسجة الحيوانية غير ان لونها لا يناسب لكل الانسجة فان الهواء وحده كاف لازالنه

﴿ البقم ﴾

هو خشب شجر كثير الوجود فى بلاد المكسيك ويسمى ايضا الخشب الهندى او الاسود وهو صلب جدا ثقيل لونه احمر ماثل الى السمرة من الظاهر

و برتقالى من الداخل . فما كان لونه الظاهر اسود والداخل اسمر لا يصلح للصباغ . وهو يستعمل للصباغ الاسود والرمادى والازرق والبنفسجي

﴿ الكرسترون ﴾

هو قشر شجر كالسنديان كثير الوجود فى امير يكا ومادته الملونة كثيرة . و يصبغ به مسحوقاً بعد ان يعرى من قشرته الخارجية (لان فيها مادة ملونة سمراه) وهو كثير الاستعال لصبغ القطن بالاصفر . وممز وجا مع الفوة بلون برتقالى وقرفى . ومع لون ازرق بالاخضر

﴿ البزور الفارسية ﴾

هى ثمر نوع من الرمنوس (اسم نبات) لونها اخضر لانها تجمع قبل نضجها غير ان فيها مادة صفراء جميلة جدا . وقلما تستعمل لصبغ الاقشة لانلونها لا يثبت غير انه يصبغ بها الاقشة العتيقة التي زال لونها

﴿ ورق الصفصاف والحور وزهر البابونج ﴾

ان هذه النباتات تصبغ بلون اصفر غير ثابت وهي قلما تستعمل ولذلك لانطيل الكلام عليها

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الصباغ الاسود ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ان المدادة التي تصبغ الصوف بلون اسود ثابت هي مزيج أكسيد الحديد مع الحامض العفصيك والتانين فاذا رسبت هذه المادة على الصوف لا تنحل عنه بالماء . واذا كانت كمية الراسب قليلة يكون اللون رماديا بنفسجيا وكلما كثر يزداد سوادا الى ان يصير اسود حالكا

واعلم ان الصوف المعــد للصبغ اما ان يكون مغزولا او محوكا (كالجوخ) او مجزوزا . ولكل نوع منه عملية اولية قبل الصباغ تختلف عن الاخرى . ويجب ان يكون الصوف عاريا من المواد الدهنية كما سبق القول

واما طرائق صبغه بالاسود فهى كثيرة نورد منها الاسهل والاقرب تناولا والاكثرنجاحا

فاذا كانالصوف مغزولا فانقعه نصف ساعة فى محلول تحت كر بونات الصودا مسخنا قليلا (٢ ك الى ١٠٠ ماء) و بعد اخراجه اغسله بماء جار واعسره واسسه بالطريقة الآتية وهى ان تضع فى خلقين ماء كافيا لغمر الصوف وتغليه ثم تضيف اليه قليلا من كبريتات الانومين وتنزله عن النار وتتركه حتى تضعف حرارته فتصبه بتأن فى برميل وتضع الصوف فى سلة تغطسها فى الماء المذكور ضاغطا الصوف الى ان يغموه الماء تماما ثم تتركه هكذا ساعتين ثم اخرج الصوف واغسله بماء فيكون صالحا للصبة

واذا كان الصوف محوكا فاجر عليه العملية المذكورة واصبغه بالازرق (سنتكام عن هذا الصباغ) قبل صبغه بالاسود . والقصد من صبغه بالازرق هو اليكون الاسود احلك واثبت

واذاكان مجزوزا فاجر عليه عملية المغزول

وطريقة صبغ الصوف المحوك هي ان تغليه ساعتين في مغلي العفص (٥ ع الى ١٠٠ ص) ثم تخرجه وتضعه ساعتين في سائل سخن مركب من خمسة اجزاء من كبريتات الحديد و٣٠ من البقم الى ١٠٠ صوفا . ثم تخرجه وتغسله عا- جار دائسا اياه في الماء الى ان يخرج منه صافيا

وطريقة صبغ المغزول والحجزوز هي ان تغلى مائة جز. صوما ساعة ونصفا في سائل مركب من ٥ اجزاء من كبريتات الحديد وجزء واحد طرطيرا احمر. ثم تخرجه وتشطفه بماء وتغليه بعد ذلك في سائل مركب من ٣٠ جزءا بقما و ربع جزء من خلات النحاس الى ان يصير اسود حالكا ثم اخرجه عند ذلك واغسله جيدا الحد ب

ان الحرير غير المبيض احسن اتحادا مع الاسود غير ان تبييضه بجعل لونه اكثر

ثباتا ورونقا وتساويا فمن بعد تبييضه وتعريضه لبخار الكبريت كما مريغسل بماء وينقع قليلا بمحلول صابون خفيف (١ ص الى ١٠٠ ماء) ويغسل بعـــد ذلك جيدا و ينشف ثم اسحق عفصا وضمه فى ماء سخنكاف لغمر الحرير بدون ان يغلى (۲۵ ع الی ۱۰۰ ح) ثم ضع الحرير فيه واتركه على النار بدون ان يغلي ٣٦ ساعة ثم اخرجهواعصره ونشفه . ثم ضمه في سائلسخن مركب من ٥ اجزاء منكبريتات الحديد واعصره داخل السائل حتى يتشرب من السائل تشربا متساويا وابقه منقوعا فيه سخنا من خمس الى ست ساعات معتنيا ان ترفعه من السائل مرة بعد مرة عدة الساعات لكي يتخلله الهواء ثم ترجعه اليه . ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه بالهواء ودقه بمخباط منخشب ثم ارجعه الى سائل العفصالسابق ذكره مضافا اليهعشرون جزءا عفصا واتركه منقوعا عشرين ساعة ثم اخرجه ونشفه بالهواء. ثم ارجعه الى محلول جدید من کبر یتات الحدید (٤ لئه الی ١٠٠ ح) وأبقه منقوعا ست ساعات ثم اخرجه وضعه ايضا فى مغلى عفصى كالمار ذكره . ثم اخرجه ونشفه وارجعه الى محلول حدیدی مرکب من ۳ اجزاء من کبریتات الحدید الی ۱۰۰ حریرا . ثم اخرجه واعصره واغسله جيدا وانشره حتى ينشف واعلم انهكلما تنكرر وضع الحرير بمغلى العفص ومحلول كبريتات الحديد يزداد الحرير ثقلا واللون سوادا

و بعد انتهاء عملية الصبغ ينقع الحرير نحو ثلاث ساعات فى محلول صابون سخن خفيف (٣ ص الى ١٠٠ ح) وذلك يعطيه لامعية وقد يستغنى عن ذلك اذا وضع فى كل محلول حديدى مما سبق قليل من مذوب الضمع العربي . نم يغسل الحرير جيدا و ينشف

وقد جرت العادة بان نحفظ السوائل العفصية والحديدية لصبّ كمية حرير ثانيا بشرط ان يضاف الى كل منها كمية من العفص او الحديد حسبا يكون السائل. واما المقادير فعلى العامل الفطن ان يعرفها

واذا ار يد صبغ الحربر غير مبيض يختار الاصفر منه و يغطس في السوائل العفصية والحديدية غير سخنة والا فتنتفش مادة الحرير الصمغية وعنع اتحاد المسادة

للمونة به . ويجب ان تكون مقادير الحديد والعفص هنا اكثر من المقادير السابقة وان تكون مدة التغطيس اطول

﴿ القطن والكتان ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ برميلا وتضعفيه حدائد عتيقة وتغمرها بالحل مضافا اليه شي من الطحين ليسرع اخباره وتتركه كذلك اربعين او خمسين يوما فيصير جيدا لصبغ القطن فاذا كان ذلك ومضى عليه الوقت المعين فحذ القطن (او الكتان) وانقعه خمس ساعات في مغلى عفصي سخن (١٠ عف الى ٨ ق) بحيثان حرارته لا تؤذى اليد عم اخرجه واعسره برفق وتشفه بالهواء وعند ما ينشف جيدا غطسه في ماه فاتر مضاف اليه جزءان من خلات الحديد السائل الذي حضرته اولا في البرميل الى ١٠ اجزاء قطنا ثم اعسر القطن داخله لكي يتشرب وارفعه مرة بعدمرة ليتخلله الهواء مجريا هذه العملية مقدار نصف ساعة ثم اخرجه وانشره عشر ذقائق. من الاول ايضا ثم في مغطس خلات الحديد اخف من الاول من مغطس خلات الحديد اخف من الاول ايضا ثم في مغطس الحديد نم اخرجه وانشره ربع ساعة واغسله وانشره حتى ينشف عاما فبعد صبغ القطن (او الكتان) كما سبق يقسو خيطه و يكون اسود بدون لامعية فلاصلاح ذلك اعمل له العملية الآتية:

خذ ماء كافيا لبل القطن وذوب فيه جزءا من تحت كر بونات الصودا لكل اقة مراء ماء ثم اضف على المذوب ٣٠ درها من زيت الزيتون عتبقا الكل اقة قطن . ثم غطس القطن الناشف في هذا المزيج وعصره حتى يتشرب منه نشر با متساو يا ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه ثم اغساه جيدا بماء نهر جار فيكون نونه اسود ثابتا لامعا حسب المرغوب . وقد يستعمل لبعض الطريقة الآتية

وهی ان یصبغ القطن اولا بازرق نیلی , سنتکام عن ذاک) و یغسل و یاشف مم ینقغ فی سائل عفص فاتر ۲۶ ساعة (۱ ع الی ۶ ق) سم یخرج و یعصر و یاشف نم یغطس فی سائل خلات الحدید الذی یکون فی البرمیل المار ذکره (اقة ق الی ۱۰ اقات خ) و یکون تغطیسه بالتدریج ای کل نصف اقة وحدها حتی تنشرب بسوية ويكون لونها متساويا ايضا . ثم يترك مغطسا ربع ساعة ثم يعصر و ينشر في الهواء عشر دقائق وتكرر هذه العملية مرتين مضافاكل مرة ١٠ اقات من سائل خلات الحديد لكل اقة قطن ثم ينشر في الهواء و يعصر و يغسل في نهر و ينشف . ثم يغطس في مغطس زيتي كما مر في العملية السابقة لكي يتلمع ثم يغسل جيدا

غير ان الطريقة الاولى احسن من هذه لانها اقل كلفة . ولكن قبل اخذ خلات الحديد من البرميل يجب ان ترفع الرغوة لانها تضر بالعملية

و يلون القطن (او الكتان) بلون اسود مخلى بالطريقة الآتية

وهى ان تؤسس القطن (او السكتان) بغطه فى محلول فاتر مركب من جزء من خلات الالومين وجزء من خلات الحديد ثم تنشره لينشف تماما ٣ ايام فى غرفة تضع فيها نارا . ثم تغسله فى ماء سخن ثم فى ماء بارد ممزوجا به كمية من الطباشير ثم تصبغه فى مغطس فيه ٣٠٠ درهم من البقم لكل ٤٥ ذراعا من القطن بشرط ان تضعه فى المغطس وهو بارد . ثم تضعه على نار بحيث يغلى بعد ساعتين . ثم تخرجه وتعرضه للهواء ثم تغسله وتنشفه

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في الصباغ الكحلي ﴾

﴿ الصوف ﴾

طريقه ذلك هي تغلى ساعة ثلاث اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل خسى عشرة ذراعا من القياش في كمية كافية من الماء ثم تصفى المغلى فوق القياش وتعرضه للهواء ثم تضعه في مغطس آخر مركب من ٣٠٠ درهم من البقم و بعد ان يغلى البقم ساعة صفة واضف اليه اربعين درهما من كبريتات النحاس وماثة وستين من كبريتات الحديد . ثم غطس فيه القياش واغله ساعة ثم اعصره وعرضه للهواء قليلا ثم ارجعه الى المغطس وهكذا الى اربع

مرات وفى المرة الرابعة عرضه للهواء ربع ساعة وامرره بمحلول كر بونات اليوتاسا فاترا (١ پ الى ١٠٠ ماه) . واغسله بماء كشير

﴿ الحربر ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى ٦ اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل اربع اقات حرير ساعة كما من ثم صَف الماء وخطس فيه الحرير واغله نصف ساعة ثم اعصره وانشره في الهواء . ثم اغل ٣٠٠ درهم من البقم ساعة وصفه واضف اليه اربعين درهما من كبريتات النحاس وغطس فيه الحرير واخرجه مرة بعد مرة الى الهواء على ساعة ثم اتركه في الهواء برهة ثم ارجعه الى مغطس القشر سخنا ومن هناك الى مغطس البقم وهكذا حتى يصير باللون المرغوب ثم ذوب في مغلى ٣٠٠ درهم بقم و ١٥٠ درهم كبريتات الحديد ثم غطسه فيه مدة ثم اخرجه واعصره وامرره في محلول كر بونات البوتاسا فاترا . (١٠ ب الى ١٠٠ ماء) واغسله حالا بماء كشير

﴿ الكتأن والقطن ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى ساعة اربع اقات من قشر الجوز او الرمان مسحوقا لكل ٣٠٠ فراعا قطنا (اوكتانا) في كمية ماء كافية ثم تصفيه وتضيف اليه ٣٠٠ درهم سماقا مسحوقا وغطس فيه القطن ساعة وهو فاتر ثم اخرجه وعرضه الهواء . ثم اغل ثلاث اقات من البقم ساعة وصفه واضف اليه ١٢١ درهم امن كبريتات النحاس وغطس القطن فيه ثم اخرجه وارجعه الى مغطس القشر ثم الى مغطس البقم على اربع موات ثم اعمل مغطس بقم كالسابق معوضا عن كبريتات النحاس بخمسائة درهم من كبريتات الخديد وغطس فيه القطن مدة عم اخرجه واعصره وامرره فى علول اليوتاسا كما من الكالم على الحرير واغسله جيدا ونشفه في الفي على الحرير واغسله جيدا ونشفه في الفي المديد على المحرير واغسله جيدا ونشفه في الفي المديد والمربع موات التحاس المعارية والمربع واغسله المديد والمديد و

﴿ الفصل السادس ﴾ نائد المادات ﴾

في الصباغ الرمادي ﴾

﴿ الصوف ﴾

اذا خففت مقادير المواد المركبة منها المغاطس السودا، وصبغت بها الاقمشة مكون لون الصباغ وماديا اى سنجابيا فلذلك ليس لمغاطس الرمادى مقادير مقررة لاننا نقدر بوضع كبريتات الحديد والعفص ان نصبغ النسيج بلون فاتمخ او معتم بحسب تلك المقادير ولاجل الايضاح نقدم قاعدة رسمية لهذا الصباغ

وهى ان تغلى العفص فى كمية ماء وتذوب كبريتات الحديد فى كمية اخرى على حدة ثم تضع فى خاقين ماء كافيا لغمر الصوف وتسخنه الى درجة الاعتدال وتضيف اليه مغلى العفص ومذوب الحديد وتغطس فيه الصوف وتبقيه الى ان يصير باللون المرغوب. ثم تخرجه وتغسله حالا. واذا اردت ان تصبغ بهذا المغطس ثانية فأضف عليه كمية من مغلى العفص ومذوب الحديد تناسب اللون الذى تريده ويستحسن ان يصبغ الصوف قبل ذلك بالازرق ليكون اللون اثبت واكثر استواء

وكايا اكثرت في المغطس من مغلى العفص وملح الحديد عند التغطيس يكون اللون اكثر اسودادا والعكس بالعكس

واذا اخرجت الصوف ورأيت لونه فاتحا واردت ان يكون اغمق فارجعه الى. المغطس مرة او مرتين الى ان تنال المرغوب

واذا وجدت لونه ممتها واردت ان يكون فاتحا فغطسه فى ماء فاتر مضاف البه قليل من مغلى العفص او محلول فيه كبريتات الالومين او صابون غير انه يستغنى عن ذلك اذا خرج الصوف مدة بعد مدة من المغطس الحديدي فتعرف اذا كان اللون قد صار يعجب فتخرجه وتوفر خسارة وتعبا ويجب ان تسكون مغاطس الصباغ فاترة لا سخنة كثيرا وعلى كل حال يجب ان تغسل الصوف عند اخراجه من المغطس بماء كثير

* الحرير ¥

اسس اولا الحرير بنقعه فى ماء كاف لغمره محاول به كبريتات الالومين (١٠ ك الى ١٠٠ ماء) وابقه به اربع ساعات ثم نشفه واغسله وغطسه فى مغطس مغلى خشب البقم ولما يصير باللون المرغوب اخرجه واغسله واعصره . فاذا وجدت لونه معتما بعكس ما تريد امرره فى مذوب الطرطير الاحريم فى ماء فاتر . واذا كان العكس فارجعه الى مغطس البقم حتى تنال المراد

﴿ القطن او الكتان ﴾

يصيغ اولا القطن (او الكتان) بالازرق ثم يغطس فى مغلى العفص و يعصر و ينشف ثم يوضع فى وعاء خشب فيـه ماء بارد مضاف اليه كمية من خلات الحديد المحضر فى البرميل المار ذكره وكمية من مغلى البقم وتدعه يتشرب فى المغطس و يصير باللون المرغوب ثم يغسل و يعصر و ينشف

و يصبغ القطن (او الكتان) بلون سنجابي ثابت بالطريقة الآتية :

وهى أن يغطس القطن بعد تغطيسه فى العفص فى مغطس خفيف من خلات الحديد المحضر فى البرميل ثم فى مغلى الفوة تم فى محلول الطرطير سخنا بم يعصر برفق و ينشف . ثم يغطس فى مغلى خشب البقم فيكون لونه اسود فاذا امرر فى محلول الصابون سخنا يزول عنه مقدار من اللون الاسود و يبقى سنجابيا معمًا وابتا

﴿ ولذلك عملية اخرى ﴾ وهى ان تضع فى وعاء خشب ٧٥ اقة ماء سخن الهوب خام طوله ار بعون فراعا. وتمزج بالماء مغلى ٣٧ درهما من العمل وتغطس فيه القماش وتعصره داخل المغطس تم ترفعه قليلا وترده اليه مكررا العمل مقدار ر بع ساعة ثم تخرجه وتشطفه بماء وتضعه فى اناء آخر فيه ٧٥ اقة بماء بارد مضاف اليه ١٦٠ درهما من خلات الحديد من البرميل وتعصره فى المغطس ١٠ دقائق تم تخرجه وتغسله في ان تضع اناء ٨٥ اقة ماه سخن مضاف اليه مغلى السماق ﴿ وعملية اخرى ﴾ وهى ان تضع اناء ٨٥ اقة ماه سخن مضاف اليه مغلى السماق

(١٦٠ درهما من السماق مغلى فيــه كمية ماء) واعمل في القاش كما في المغطس

السابق و بعد شطفه غطسه فى اناء فيه ٧٥ اقة ماء بارد مع ١٦٠ درها مُمُوكِكُمُ السابق و بعد شطفه غطسه فى اناء فيه ٧٥ اقة ماء بارد مع ١٦٠ درها مُمُوكِكُمُ

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في الصباغ الازرق ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ركن الصباغ الازرق هو النيل غير انه يمزج مع مواد اخرى تعين لتذويب ومغاطس النيل تختلف قليلا باختلاف الانسجة . فلصبغ الصوف يحضر مغطس مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٣٣٠ من الماء « ١ ونصف من النيل « ١ ودرهم ٣٦٠ من كبريتات الحديد « ١ ونصف من الكلس « ١ ودرهم ١٥٠ من الصودا

اسحق النيل الى ان ينعم جيدا و رش من الماء على المكلس الى ان يبطل تصاعد البخار منه ثم ذوب الصودا بكمية ماء كافية وكبريتات الحديد فى مثلها . ثم امزج الجميع فى خلقين عميقة وسخن المزيج بعد تحريكه جيدا الى درجة الاعتدال وابقه سخنا ٢٤ ساعة محركا اياه مرة بعد مرة فى الساعتين الاوليين ثم غطس فيه الصوف واشتغل به الى ان يصير باللون المرغوب

و بدر استمال هذا المغطس مدة يرسب فى قعر الخلقين كمية نيل تضعف فعله فيضاف عليه اقة و ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و ٣٠٠ درهم كلسا غير مطفأ ويحرك فيذوب النيل الراسب . و بعد ان يستعمل هذا المغطس كثيرا للصبغ يفتقر الى نيل فيضاف اليه كمية منه حتى يعود كما كان

﴿ صفة منطس آخر وهو يركب من الاجزاء الآتية ﴾

اقة ٥٠٠ من الماء

« ٤ ونصف من الصودا

« ١ ونصف من النخالة مغسولة

« ١ ونصف من الفوة مسحوقة جيدا

« ١ ونصف من النيل مسحوقا نامحا

ضع الاجزاء الا النيل فى خلقين مع الماء واغلها مدة . ثم اخرج النار من نحت الخلقين واتركها حتى تصير بحرارة معتدلة ثم اضف النيل وحرك المزبح وابقه سخناكما مل ٤٨ ساعة محركا اياه كل ١٢ ساعة و بعد مضى ٨١ ساعة يصير لون المزبج اصفر وتطفو عليه رغوة و بعض لطخات نحاسية اللون

وفى هذا المغطس ايضا يرسب بعض النيل فى قعر الخلةين بعد الصبغ به ملكى تذو به خذر بع المغطس واغله بعدد اضافة ربع وزن النخالة ور بع وزن الفوة وامزج ذلك مع باقى المغطس

ولما يفنقر الى النيل اضف اليه كمية منه مسحوقا . و بعد صبع الفهاش بالازرق يجب ان يغسل جيدا في ماء جار لكى يزول ما لصق به من النيل على غبر لزوم . وهكذا يجب اجراء نفس العملية بالافشة التي تصبع بالازرق قبل التصبغ بالاسود اذ براد ذلك

الحريو

ستعمل لذلك المغطس الثانى غير ان كمية النبل هنا بجب ن تكون أكثر مما هى فى الاول و بعد مضى ٨: ساعة يضاف اليه ٣٠٠ درهم من تحت كرم أت الصودا وقليل من مسحوق الفوة و يحرك جيدا و بعد ؛ ساعات يستعمل فالرا

وقبل ان یصبغ به الحر بر بجب ان یغلی مدة فی محلول سامن ۱ ۳۰ ص الی اسلام بخدا و یداس فی ما جر . و بما ان الحر بر لا یت سرب اللون

الازرق بسهولة يجب ان تصغ كل قسم منه على حدة معلقا اياه فى عصا تجعلها على فوهة الخلقين فيغطس ثلاثة ارباع هذا القسم فأدره مرارا حتى يتشرب اللون تماما ثم اخرجه الى الهواه وضعه فى اناه ملان ماه باردا ثم اعصره ونشفه حالا فى الصيف بالشمس وفى الشتاه بحرارة نار قوية ضمن غرفة

ولما يضعف فعل المغطس اضف اليه ١٥٠ درها من تحت كر بونات الصودا وقليلا من مسحوق الفوة وقبضة نخالة مغسولة . واذا قل فيه النيل يضاف اليه كمية منه ومن تحت كر بونات الصودا ومن الفوة والنخالة بمقادير متساوية

واعلم ان الحرير لا يلون **بازرق مع**تم بالطريقة السابقة وحدها . فاذا اريد ذلك يجب ان يصبغ ا**ولا** بالدودى ثم يغسل و يصبغ بالنيلكم مر

واذا اريد صبغ الحرير غير مبيض يجب ان يكون من طبعه ابيض فتشربه ماء وتصبغه اقساماكما من والحرير غير المبيض يلتصق به اللون اكثر مما لو كان مبيضا واعلم ان مغاطس غير المبيض يجب ان تكون اقل حرارة من مغاطس المبيض وعكسه في مغطس واحد فاصبغ اولا المبيض الملات المبيض مادته الصمغية فتضر بصبغ المبيض

﴿ القطن والكتان ﴾

صبغ القطن (او الكتان) بالازرق سهل فيكفى ان يغطس فى مغطس نيل بارد وهذه كيفية العمل:

خذ من النيل ٣٠٠ درهم واسحقه جيدا في هاون مرطبا قليلا ائلا يتطاير. ثم ضعه في خلقين واضف عليه ماء يوازنه عشرين مرة من الماء مذوبا فيه ثقل النيل من الپوتاسا وثفله من الكاس ثم اوقد النار تحت الخلقين الى ان تغلى وانت تحوك المزيج حتى يطفوا عليه شبه رغوة ثم غطس الى اسفل الخلقين قضيبا وأدره قاذا لم يدقر بشئ يكون النيل قد ذاب. واذا تصاعد كثير من الماء قبل أن يذوب الراسب في قعر الحلة فاضف اليها من الماء ما يعوض عما تصاعد. ثم اطفى ٣٠٠ درهم كلسا عاء رشا الى ان يبطل تصاعد البخار منه وامزجه بخمس عشرة اقة ماء وذوب فيه

٩٠٠ درهم من كبريتات الحديد وضع المزيج فى برميل يسع ١٠٠ اقة ماء بعد ان علا نصفه ماء ثم اضف عليه مغلى النيل المذكور آنفا واغسل الحلة عاء حتى لا يبقى فيها للنيل اثر واضف هذا الماء الى البرميل ثم املاً ه الا قليلا من ماء العادة وحركه ثلاث مرات فى النهار وابقه خمسين ساعة فيصير حاضرا للصبغ به

فاذا كان ذلك يؤخذ القطن و يغط فى ماء فاتر و يعصر برفق ثم يدخل فيسه عصا تجعله على فوهة البرميل فاذ يتغطس يدار حتى يتشرب تماما و يداوم ذلك الى ان يصير باللون المطلوب. فارفعه حينئذ من البرميل واتركه ينضج فوقه ما يمكن ثم اغسله بماء ضمن اوعية فينحل عنه ما لصق به من النيل على غير لزوم فاحفظ هذا الماء لكى يضاف على المغطس الذى تحضره بعد الفراغ من هذا

فبعد ان يصبغ بهذا المغطس مرتين او ثلاثا يأخذ لونه فى ان يضعف ويسود فلاصلاح الحال اضف اليه ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و ٢٠٠ من الكاس غير مطفأ وحركه مرتين فى اليوم . وتقدر ان تقوى فعل المغطس كما نريد باضافة مقادير مختلفة من الحديد والكاس حسب احتياج لون الصباغ

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في الصباغ الاحمر ﴾

﴿ في صبغ الصوف باحمر الفوة ﴾

ان الصوف لا يتحد بسهولة بمادة الفوة الملونة قيقتضى تأسيسهفالاساس يمتص هذه المادة ويثبتها عليه . وهذه طريقة تأسيس العوف

مكان رطب واتركه حتى ينشف تماما ثم اغسله بماء جار وانشره فى الهواء حتى ينشف . فيكون قد تأسس

واما طريقة صبغه فهى ان تأخذ مقدار ثلث ثقل من الفوة الجيدة مسحوقة ناعمة واغلها ساعتين في كمية كافية لغمر الصوف ثم صفت الماء بمنخل وارجعه الى الخلتين وضع فيها الصوف ثم اضرم النار بالتدريج بنوع ان الخلقين لا تغلى الا بعد ساعة ونصف ثم اخرج الصوف وانشره على وتد فوق الخلقين ثم اضف عليها من الفوة كمية تساوى ما وضعتها اولا ومقدار خُمس وزن الفوة من محلول ملح التصدير (سنتكام عنه) وحرك المغطس حتى يمتزج ملح القصدير تماما فارجع الصوف الى الخلقين وحركه ثم سخن المغطس بالتدريج حتى يغلى بعد ساعة وأبق الصوف فيه نصف ساعة . ثم اخرجه وانشره ثم اغسله جيدا بماء جار وقد انتهى العمل

واعلم انه كلما ازدادت كمية من الطرطير المقررة اعلاه يكون لون الصباغ قرفيا معما عوضاً عن ان يكون احمر . وان لون الصوف المصبوغ بالطريقة السابقة يكون اقل او اكثر رونقا بحسب جنس الفوة . وانه اذا غلى الصوف فى المغطس أكثر من المدة المعينة تذوب المادة الصفراء الموجودة فى الفوة و يصير اللون جوزيا مكدا عوضا عن ان يكون احمر فاتحا . فتنبه لكل ذلك

واعلم ایضا انك اذا اغلیت الصوف ساعتین فی ماء مذوب فیسه كبر پتات الحدید (۱ ح الی ٤ ص) ثم اغلیته ساعة مع ربع وزنه من الفوة یكون لونه بنیّا

﴿ فِي صبغ الحرير باحمر الفوة ﴾

خذ ٤٨ درهما من كبريتات الالو. من محلول ملح القصدير وذوب الجيع في ماء غال كف لغمر ١٥٦ درهما من الحرير . واترك المذوب حتى يبرد ثم أخرج منه ما يرسب بنقله الى اناه آخر ثم غطس فيه الحرير وأبقه منقوعا ١٧ ساعة واغسله ونشفه ثم غطسه في مغلى ٨٠ درهما من الفوة بشرط ان يكون المغطس فاترا وابته ساعة على النار بدون ان يغلى ذذ ينلى الماء به ــ د الساءة اخرج الحرير حالا واغسله عاء جار ونشفه بالشمس

﴿ فِي صَبَّعُ القطن والكتان باحمر الفوة ﴾

اعلم ان الفوة تلون القطن والكتان بألوان غير الاحمر وذلك بحسب اساس السيج . والفوة هي المادة الوحيدة للصباغ الاحمر الثابت على القطن

فيجب اذا ان نشرح عن جملة عمليات بهذا الخصوص و بموجبها يقدر العامل ان يمكل عمله بالنجاح . وصبغ القطن بلون احمر ثابت اسهل من صبع الكتان به مع ان العملية للاثنين واحدة . وفي بعض المصابغ يصبغون الفطن (او الكتان) عوض الفوة بالبقم ولكن بين اللونين تفاوتا من حيث الرونق

وطريقة الصبغ هي ان تبيض اولا القطن ثم تغطسه بمغلى العفص (٢٠ الى ٥ وطريقة الصبغ هي ان تبيض اولا القطن ثم تغطسه بمغلى العفص (٢٠ الى ٥) مضافا اليه لـكل ٢٠ ألومين جزء من مذوب الصودا (المركب من ٨٠٠ درهما من الصودا مع ٣٠٠ ماء) . و بعد نقمه ١٢ ساعة نخرجه وتعصره برفق وتنشفه وكلاكان تنشيفه بطيئا كان لونه ازرق بعد الصبغ ولا يصبغ في مغطس واحد الا ار به اقات قطنا وذلك ليسهل على العامل تدوير القائس في الخلقين و بجعل اللون اكبر نساء يا

واما الخلقين المستعملة لصبغ الكهية المذكورة فيحب ان نسم ١٥٠ الى ٢٠٠ القة من السائل . فاملأها من ماء نهر وضعها على النار واضف علمها اقتين من مسحوق الفوة الجيدة وحرك ما فيها (شكل ١٥٠) ثم ادخل عصا في الفسم المراد



القول فى غيره حتى يتشرب تماما. مداوما الادارة مزيدا درجة الحرارة الى ما دون الغليان وبعد مضى ثلاثة ارباع ساعة ارفع القطن على حافة الجلقين واضف الى المغطس مائة وخمسين درهما من محلول الصودا الذى تقدم ذكره ثم ارجع القطن الى الخلقين وانزع منه العصا وابقه يغلى ربع ساعة بالاكثر نم اخرجه وعلقه حتى ينضج عا يمكن من الماء واعصره واغسله فى النهر جيدا وانشره يومين حتى ينشف . ثم اصبغه ثانية كما من فى المغطس مركب من نصف وزن الفوة المذكورة اعلاه بدون اضافة محلول الصودا وعوضاعن ماء النهر فليكن ماء بئر . ثم اخرجه ودعه يبرد واغسله وانشره حتى ينشف

واعلم ان القطن بعد اخراجه من مغطس الفوة يكون لونه احمر كدوا لان مادة الفوة الصفراء اختلطت مع الحراء وشابت اللون . فلازالة هذه الكدرة وتلوينه باحمر وردى غطس القطن برهة في ماء فانر مضاف اليه ١٥٠ درهما من محلول الصودا ثم اخرجه من هذا السائل واغسله بماء نهر وابسطه على مرجحتى ينشف فيزداد لونه رونقا وان اللون الذي يعطى القطن بالطريقة السابقة يكون غير ثابت . ولا يخفى ان اثبات اللون الوردى على الفطن صعب جدا فلا يكون ذلك الافى بعض مصانع اورو با مع الاعتناء الكلى وهو المسمى بصباغ الدم او دم العفريت او دم القرد او دم المعشوق . ولم يتوصل اليه الاورو باويون الافى السنين الاخيرة بعد امتحانات شتى وكان كل من يتوصل اليه من اصحاب المصابغ يكتم هذا السرعن غيره فلم يعرفه الا القليل منهم . فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا الصباغ

هـذا و بما ان ابناه وطننا قد اعتنواكل الاعتناه بذلك ولم ينجحوا فصاروا متشوقين كل التشوق الى معرفة ذلك فلتكون فائدة عظمى فى وطننا العزيز قصدنا رغبة فى تعميم الفائدة ان نشرح باسهل واحضر اساوب كيفية ذلك فى ما يأتى اعلم ان لهذه العملية عشرة قوانين بها تقرن بالنجاح باذن الله . وهى :

﴿ اُولا ﴾ بجب ان يكون آلماء المستعمل لذلك صالحاً لان للماء فعلا خاصا بالصباغ الذي نحن بصدده . فان منه ما يكون معكرا حاملا مواد متعفنة ومتغير الطعم لسبب كمرة الاملاح فيه التي منها كر بوئات الكاس والمانبزا وهذان الملحان برسبان

داخل المغطس على النسيج و يمنعان التصاق المادة الملونة به وذلك لتطاير الحامض الكر بونيك عنهما عند غليان المغطس . ومن الماء ما يكون رائقا جاريا لا طعم له وهو الجيد لكل الصاغات وخصوصا لهذا اى دم العنمريت . فتنبه

﴿ ثَانِياً ﴾ ان تغلى ٣٨ اقة من القطن المراد صبغه ٥ او ٢ ساعات فى محلول الصودا خفيفا (١ ص الى ١٠٠ ماء) نم تخرج القطن وتعلقه فوق الخلقين حتى ينضج ما يمكن وتغسله جيدا بماء جار وتنشره فى الهواء حتى ينشف

﴿ ثالثا ﴾ ان تأخذ من مذوب الصودا ثقيلا ١١٥ اقة (٦ ص الى ١٠٠ ماه) وامزج في المذوب ١١ اقة من زبل الماعز واقة و ٢٠٠ درهم من الحافض السكبريتيك و ١٦٠ درهما من الصمغ العربي و ١٦٠ من هيد وكلورات النشادر (يجب وضع الصمغ والهيد روكلورات مع المزيج بعد تذويب كل منهما بكية كافية من محلول الصودا الحفيف) و ٩ اقات من زيت الزيتون عكرا (مستخرجا بالمطروف) محلولا في ثلاثة امثال ثفله من محلول الصودا الخفيف ، و بعد مزج هذه الاجزاء وتحريكها جيدا غطس فيها القطن واكبسه حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٠ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره وانشره على ثلاث مرات متوالية ، واغسله جيدا اخيرا واعصره و نشفه ، (وهذا المغطس هي الكي يعطى القطن بعض خصائص المواد الحيوانية التي تتحد باكنر سهولة مع المواد الملونة فتكون اكنر التصاقا بها وثباتا الحيوانية التي تتحد باكنر سهولة مع المواد الملونة فتكون اكنر التصاقا بها وثباتا

﴿ رابعا ﴾ ان ترکب مغطسا کااسابق اسکن بدون ز بل الماعز وتفعل کما سبق قبیل هذا (وهذا یسمی المغطس الابیض)

﴿ خامسا ﴾ ان تأخذ ٩ اقات ونصف اقة عفصا مرضوضا وتغليه في ١٢٠ اقة من ما نهر الى ان يستحيل نصف الماء الى بخار . فتصفى الباقى فى وعاء خشب وتصب على العفص مقدار الماء الذى تصاعد وتغسله به وتصفيه فوق المصفى الاول . ثم تضع ماء العفص على النار وعند ما يفتر غطس فيه القطن قسما فتسما وعصره داخل المغطس ليتشرب جميعه بسوية واتركه منتوعا والمغطس فاترا ٢٤ سائة ثم عصره جيدا عصرا متساويا وانشره لينشف بدون ان تغسلا.

- ﴿ سادسا ﴾ ان تذوب ٩ اقات ونصف اقة من كبريتات الالومين خاليا من الحديد تماما في ١٦٠ اقة ماء سخن بدون ان تغليه فيطفو على السائل بعض رغوة فانزعها واضف اليه ٢٧ اقة ونصف من مذوب الصودا الثقيل وابق هذا السائل فاترا وغطس فيه القطن قسما فقسما حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره لينشف
- ﴿ سابِعا ﴾ ان تركب مغطسا كالسابق وتغطس فيـــه القطن وتنقعه كما مر . و بعد اخراجه وتنشيفه تنقعه ست ساعات فى نهر وتغسلهجيدا وتنشفه وهكذا يكون القطن صالحا للصبغ
- (ثامنا) ان لا تصبغ في كل مغطس الاكل اربع اقات على حدة . ولذلك ضع في خلقين نحاس مبيضة ٣١٥ اقة ماء و بعد ان يفتر قليلا اضف اليه اربع اقات من دم البقر وحركه جبدا ثم اضف ٩ اقات من مسحوق الفوة الجيدة وحركه ايضا ثم خذ القطن وادخل فيه عصا واجعلها على فوهة الخلقين وغطسه مديرا اياه حتى يتشرب بسوية وداوم الادارة مدة ساعة مقويا الحرارة الى ما دون الغليان الى مضى الساعة ثم اسخب العصا من القطن وغرقه تماما وقو النارحتى يغلى المغطس ساعة فقط ثم اخرجه وعلقه حتى يبرد واغسله جيدا في نهر الى ان يخرج منه الماء راثقا ثم انشره حتى ينشف . وهكذا تصبغ كل اربع اقات في مغطس نظير هذا الى ان تصبغ كل القطن و بعد غسله وتنشيفه انفعه في المغطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون تصبغ كل القطن و بعد غسله وتنشيفه انفعه في المغطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون
- ﴿ تاسعا ﴾ ان تمزج ما بقى من المغطس الاسود والمغطس الابيض بمقادير متساوية وتغطس القطن فى المزيج وهو فى اكياس الى ان يتشرب بسوية فتتركه هكذا ٦ ساعات ثم تعصره برفق عصرا متساويا وتنشره لينشف بدون ان تغسله
- ﴿ عاشرا ﴾ ان تذوب جيدا ٥ اقات صابون اييض في ٣١ اقة ماه سخن واحذر من ان يبقى شي من الصابون غير ذائب لان ذلك يجعل تلطيخا على القطن . ثم تضيف الى ذلك ٥٤ اقة من محلول الصودا الثقيل وتحرك المزيج جيدا وتغطس فيه القطن وتضع فوقه قضبانا حتى يبقى غارقا وتغطى الخلقين وتغليها غليا لطيفا هدة

ساعتين ثم تخرج القطن وتفسله جيدا وتنشره فى الشمس حتى ينشف وهكذا تنتهى علية صباغ الدم

واعلم أن المقصد من اغلاء القطن فى المغطس الاخير هو لكى تذوب مادة الفوة الصفراء وتظهر الحمراء مكمدة قليلا فبتعريضه للشمس يفتح اللون و يصير و رديا جميلا جدا

فقد لاحظنا اذا ان القطن غطس فى الزيت فأتحد معه ثم فى العفص فاتحد التانين مع الزيت ثم فى العلمين فاتحد مع الزيت والتانين بم فى الفوة فأتحدت مادتاها الصفراء والحراء مع ما ذكر من المواد ثم أُ غلى القطن فى الصابون والصودا فزالت عنه المادة الصفراء و بقيت الحراء متحدة به اتحادا ثابتا

ولكى يكون الزيت قابل الاتحاد مع القطن اضفنا اليه من محلول الصودا لكى يذوب ممزوجا معالماء وقد جعلنا كمية الصودا قليلة الثلا تتحد تماما معالزيت فيصيرا صابونا فنفسد العملية واخترنا الزيت معكرا لان الراثق لا يناسب مطلقا

واعلم ان اللون يزداد احمرارا كلما اكثرت من الفوة فاذا صبغت القطن بمشل وزنه من الفوة يكون اللون ورديا فاتحا بعد وضع القطن فى مغطس الصابون الاخمير واذا صبغته بار بعة امثال وزنه يكون ورديا معها ويزداد ظرفا بعد تعريضه الشمس واذا اخرجت القطن من مغطس الصابون وكان لونه ورديا فاتحا فذلك دليل على ان الزيت قليل او غير جيد فاذا كان قليلا يغطس القطن اكثر من ثلاث مرات فى المغاطس المحلول فيها الزيت واذا كان غير جيد فلا يعود ممكنا ان تجعله معها . واذا اخرجته وكان اللون احمر قانئا تكون العمليات الاولية جيدة فتبسطه على مرج مدة يومين فيفتح لونه و يصير بهجا . واذا كان اللون ما ثلا الى البنفسجى فذلك دليل على ان القطن غير مشبع بالزيت كلواجب او ان نوع الزيت غير مناسب او ان الصودا كانت كثيرة على الزيت فكونت معه صابونا او ان القطن لم ينشف جيدا بين كل عملية واخرى

والبعض بزيد على هذه الفوانين قانونا آخر ولهم حق به وهو : ضع فى الخلقين ٤٠٠ اقة ماء مذو با فيه ٧ اقات صابونا ابيضو بعد ان يذوب الصابون تماما اغل السائل قليلائم اضف اليه بالتدريج مع التحريك مزيجا مركبا من ٢٣٠ درها من ملح القصدير في اقة ونصف ماه و ٦٠ درها من الحامض النيتريك وحرك المزيج جيدا وغطس فيه القطن واغله على نار هادئة الى ان يصير بلونوردى فاخرجه واغسله وهو سخن وانشره في الشمس حتى ينشف وهكذا لا تحتاج الى بسطه على المزيج يومين كما مر و يكون لونه اروق

﴿ في الصباغ الدودي ﴾

ان لون الدودة هو اللون الابهج والاظرف من كل الالوان الجراء ولو لم يكن غير ثابت لم يكن السعمل غيره الصباغ الاحمر . وقد يكون اللون معمما او فاتحا او زهيا واعلم ان لصبغ الصوف بالدودى طريقتين :

﴿ الأولى ﴾ لو فرضنا اننا نريد ان نصبغ ٣٨ اقة صوف . نضع ٧٠٠ اقة ماء فى خلقين نحاسية مبيضة نضعها على نار ونضيف عليها اقتين ومائة درهم من ثانى طرطرات الپوتاسا ولما يسخن المزيج نحركه فيذوب الطرطرات فنضيف ٨٠ درهم دودة مسحوقة ونحرك ثم نضيف اقة ونصفا او اقتين من محلول القصدير ونغط الصوف حالا ونحركة حتى يدور فى المغطس ثلاث مرات ونتركه داخل المغطس غالبا ساعتين ثم نخرجه وننشره ثم نغسله فى نهر لينشف

(الثانية) ان تأخذ نصف الماه المحضر بالطريقة الاولى وتسخنه الى ان يقارب الغليان فتضيف اليه اقة ونصفا او اقتين من مسحوق الدودة منخولا وتحرك المزيج جيدا و بعد برهة تضيف اليه ه اقات ومائة درهم من محلول القصدير ثم تغطس الصوف و تديره داخل المغطس كما تقدم و تتركه فيه نصف ساعة وهو فى درجة الغليان ثم تخرجه و تتركه حتى ينشف فتغسله

واعلم ان كمية الدودة ومحلول القصدير تختلف بحسب اللون المطلوب وقد قررنا المقادير السابقة ليكون العامل على بصيرة فى عمله . وان نوع الدودة المستعملة يقدم ويؤخر فى هذا الصباغ فلتكون الدودة جيدة فى كل حال وفى بعض المصابغ يضيفون قليلا من الكركم فى مغطس العملية الاولى فيكون اللون الاحمر افتح وابهج

وان السائل المذكور فى العملية الثانية لا يفقد كل المادة الملونة لصبغ الصوف فيحفظ و يصبغ به بغير ألوان كالبرة قالى والذهبى وما شاكل ذلك باضافة مقادير مختلفة من الكركم وهيدروكلورات القصدير وثانى طرطرات اليوتاسا

وان الصوف المصبوغ كما ذكر اذا اغلى بالمـاء يكمد لونه الاحمر ثم يصير لحمياً فيكون لونه اذا غير ثابت . ويتغير لونه ايضا اذا وضع فى ماء الصابون او ماء قلوى ولو على البارد . فاعرف ذلك

﴿ فِي الصباغ الفرفري بالدودة ﴾

ان هذا اللون يظهر على الصوف بعمليتين ﴿ الاولى ﴾ ان تضع فى خلفين ماء لنمانى اقتات صوفا وتغليه وتضيف علميه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و٢٠٠ من ثانى طرطرات الپوتاسا و٢٣ من مسحوق الدودة و٣٣ من مسحوق الكركم ثم ادخل فى الصوف عصا وغطسه مديرا اياه وابقه ساعة ونصفا ثم اخرجه واغسله بماء جار

﴿ الثانية ﴾ ان تضع فى الخلمة بن ماء مضافا اليه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و٢٠ من ثانى طرطرات البوتاسا و٣٠٠ من مسحوق الدودة وتغطس الصوف وتبقيه حتى يصير باللون المطلوب فتخرجه وتغسله بماء جار

﴿ فِي الْاحْمِرِ الوردِي بِالدودة ﴾

يفتضى للصوف قبل صبغه بهذا اللون عملية خصوصية وهى ان ينقع ٢٠ ساعة فى محلول الحامض الكبريتيك (١٠٠ ح الى ١٠٠ ماء) ثم يغسل بماء جار فاذا كان هذا اغل فى حلة ماء كافيا لتمانى اقات صوفا وابقه سخنا ثم ذوب فيه عند من ثانى طرطرات الهوتاسا و٠٨ من كبريتات الالومين ثم اضف اليه من الدودة النشادرية كمية تكفى للون المطلوب وادخل عصا فى الصوف وغطسه مدبرا اياه بسرعة ثم اخرجه واغساه بماء جار

واعلم أن هذا اللون قليل الثبات . وأنه كلما طال ابقاء الصوف فىالمغطس يكنر اكداد الاحمر فتنبه

﴿ فِي صَبِغِ القطن بالدودة (بلون عرف الديك) ﴾

خذ من محلول خلات الالومين (١٠٠ خ الى ١٠٠ ماه) فاترا ما يكفى لغمر ثوب خام وغطس فيه الثوب وابقه حتى يتشرب تماما ثم اخرجه واعصره وانشره في غرفة حامية يومين حتى ينشف جيدا ثم غطسه في ماه سخن ممزوج به كر بونات الكاس واغسله بعد ذلك جيدا بماء العادة . ثم اغل ٨ درهما دودة في ٨ اقات ماه وضع ذلك في خلقين فيها ماه بلود ومغلى ٣٠ درهما عفصا ثم غطس فيها ثوب الخام واضرم النار بالتدريج الى ان تغلى الخلقين بعد ساعتين . ثم اخرج الثوب واغسله واذا اضيف على مغطس الدودة السابق كمية من خشب البقم يكون لون الخام ليلكيا جميلا جدا (وصبغ الحرير بالدودة هو كصبغ الصوف)

﴿ في الصبغ بالقرمز ﴾

اعلم ان الصوف فقط يصبغ جيدا بالقرمن . وطريقة ذلك هي ان تأخذ غزلا (او جزات) من الصوف و تغليه نصف ساعة في ماء فيه نخالة ثم تغليه ساعتين في مغطس جديد وركب من وزن خمس الصوف من كبريتات الالومين وجزء من أنى طرطرات البوتاسا لكل عشرة اجزاء من الصوف . ثم تخرج الصوف و تضعه في اكياس في محل وطب وابقه بضعة ايام . ثم فتر في خلقين ماء كافيا واضف اليه ثقل الصوف قرمزا واتركه حتى يبتدئ ان يغلي وعند ذلك غطس فيسه الصوف وابقه الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه و تغلق

واما اذا كان الصوف محوكا فضع لصبغه من الاملاح والقرمن مقدار ثقله . ولون القرمن على الصوف يكون أكثر ثباتا من الدودى غير أنه لا يكون برونقه وزهوته

﴿ فِي صبغ الحرير بالقرمز ﴾

ان صبغ الحرير بالقومن قلما يستعمل . فاذا اسسته بوضعه ست ساعات فى محلول نيترات القصدير نم غطسته فى مغلى القرمز يكون اونه ارجوانيا غير ثابت

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في الصباغ الاصفر بالكرسترون ﴾

﴿ الصوف

يصبغ الصوف بهذا اللون بان يغلى فى ماء محاول فيه مثلى ثمن وزن الصوف او سدسه من كبريتات الالومين . ثم يغطس فى خلقين على نار فيها ماء كاف وثقل الالومين المذكور من الكرسترون . ويبقى الى ان يصير باللون المطلوب . فاذا كان ذلك يرفع من الخلقين ويضاف عليها قليل من الطباشير مسحوقا ليفتح اللون الاصفر ثم يحرك السائل ويرجع الصوف الى الخلقين ويبقى ١٠ دقائق بم ينشر لينشف ويشطف فيكون لونه برتقاليا . فاذا اردته ذهبيا فعوض عن الطباشير بثقل الكرسترون من محلول القصدير . او ليمونا محضرا فأضف الى الاجزاء المذكورة قليلاً من الطرطير

الحرير

اغل اولا الحرير في محلول الصابون (٢٠ ص الى ١٠٠ ح) ثم اغله ساعة في محلول كبريتات الالومين (١ ونصف ك الى ١٠٠ ح) ثم اغسله وغطسه في مغلى الكرسترون سخنا الى ان يصير باللون المرغوب (١ او ٢ كر الى ١٢ ح) وقبل انتهاء العملية اضف قليلا من الطباشير كما ذكر في صبغ الصوف او قليلا من اليوتاسا ليفتح اللون الاصفر او اضف من محلول القصدير ومن كبريتات الااومين بالمقادير المذكورة آنفا

﴿ القطن او الكتان ﴾

شرّب اولا ثوب القطن (او الكتان) من محلول خلات الالومين فاترا ثم انشره فى غرفة حامية ٣ ايام ثم غطسه فى ماء سخن محلول فيه كمية طباشير ثم اغسله جيدا بماء العادة . ثم ضع فى خلقين نصف الماء اللازم لتغطيس القاش وضع اقة من مسحوق خشب الكرسترون فى كيس رقيق تضعه فى الخلقين واغلها ساعة ثم اخرج الكيس واضف النصف الباقى من الماه باردا ثم من مذوب الغراء ٦ اجزاء فى كمية ماء كافية ولما يفتر المزيج غطس فيه القاش واشتغل به داخل الخلقتين من ١٥ الى ٢٠ دقيقة الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه وتشطفه

واعلم أنه كما ازداد مقدار الالومين والكرسترون ودرجة الحرارة يكون اللون معنما والعكس بالعكس. ويجب الاعتناء بتحريك القاش داخل الخلقين لان الجهة التي تمس حدود الخلقين منه يكون لونها معنما فلا يكون اللون متساويا. ولا تتكلم عن الصبغ بالكركم وغيره من المواد الصغراء المذكورة في باب المواد الملونة لان لونها يزول عن القاش بمجرد تعرضه للهواء

--- (%)---

-هﷺ القسم الثاني ﷺ--﴿ في الصبغ بألوان مركبة ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الكلام عن ذلك ﴾

ان الصبغ بالالوان البسيطة هو قاعدة الصبغ بالالوان المركبة وقد ذكر ان الالوان البسيطة تكون معتمة او فاتحة حسب الاساس واختلاف طريقة الصبغ . واما الصبغ بالركبة فهو ان تغطس الاقشة بالتتابع في ألوان مختلفة بسيطة . فالاخصر مثلا يظهر اذا غطست القاش في مغطس ازرق ثم في آخر اصغر . وقد يظهر لون مركب اذا غطست القاش في مغطس مركب من جملة مواد ملونة

ولكون هذا الباب واسعا نختصره وندل القارئ على اسهل الطرائق واجودها واقربها تناولا . فنعطى قواعد عمومية بها يسهل على العامل تكوين الالوان منوعة كما يريد . و بالله التوفيق

﴿ الفصل الثاني ﴾ ﴿ في الاخضر ﴾ ------﴿ الصوف ﴾

ان الاخضر المعتم خصوصا يظهر من مزج الاسود والاصفر . غير انه في كل المصابغ يستحسنون مزج ازرق والاصفر فانهما يعطيان لونا اخضر بكل درجاته وطريقة صبغ الصوف به هي ان تصبغه اولا بالمغطس النيلي اي ازرق م تغسله عا، جار دائسا اياه ليزول عنه اللون الزائد م تغطسه في محلول كبريتات الالومين فاترا (١ ك الى ١٠ ص) مضافا اليه نصف جزء من ثاني طرطرات الپوتاسا لكل ما صوفا . وتبقيه ثلاث ساعات ثم تخرجه وتضيف الى المغطس المؤسس كمية من مغلى خشب الكرسترون وتغطس فيه الصوف وتشتغله داخله الى ان يصير باللون المرغوب

واعلم أنه كلما كان اللون الازرق على الصوف معنما يكون الاخضر بعد غط الصوف بالاصفر معتما ايضا والعكس بالعكس

ولك طريقة اخرى وهى ان تغطس ٨ اقات صوفا اربع ساعات فى محلول سخن مركب من كبريتات الااومين ٣٠٠ درهم وطرطرات البوتاسا ١٥٠ فى كمية ماه كافية ثم تخرج الصوف مؤسسا وتضيف الى المغطس من الكرسترون ومن المغطس النيلى مقادير كافية بحسب المراد من الاون الاخضر وتغطس فيه الصوف وتشتغل به حتى يصير باللون المرغوب

﴿ الحرير

صبغ الحرير بالاخضر اصعب من صبغ الصوف . وطريقته هي ات تغلى الحرير في محلول الصابون مدة ثم تؤسسه بكبريتات الالومين كما تقدم الفول في الصبغ بالالوان البسيطة ثم تغسله غسلا لطيفا في ماء نهر ثم تصبغه بالاصفر

كما من فى بابه ثم تخرجه وتغسله وتصبغه بالازرق كما مر فى بابه ايضا (بالنبل) و يختار الحرير الابيض طبعا لذلك

﴿ غزل القطن او الكتان ﴾

بعد تبييض القطن او الكتان اصبغه بالازرق ثم انقعه فى ماء العادة ثم اصبغه بالاصفر

ولك طريقة اخرى وهي ان تصبغ القطن باذرق ساوى ثم تغطسه في مغلى السهاق ثقيلا سخنا وتتركه حتى يبرد ثم مخرجه وتنشره لينشف ثم تغطسه في محاول خلات الالومين وتنشرة ايضا لينشف ثم تغسله وتغطسه في نقيع الكرسترون فاترا (٢٥ ك الى ١٠٠٠ ق) وتشتغل به ساعتين داخل المغطس وتخرجه فيكون باللون المرغوب واذا حصل لك بالطريقة السابقة لون اخضر ماثل الى الصفرة او الزرقة لكثرة الاصغر او الازرق فغطس القماش بمحلول هيدروكلورات النشادر خفيفا اوفي محلول قلوى خفيف فتظهر الصفرة اذا كانت قليلة . وفي محلول حامض او كبريتات الالومين فتساوى الالوان و يصير الاخضر معتدلا

واما اذا اردت صبغ القطن المحوك (او الكتان) بالاخضر فيجب بعد صبغه بالازرق السهاوى ان تغطسه فى محلول الحامض الكبريتيك خفيفا ثم فى محلول سخن مركب من ٦٥ درها من الصودا للثوب ثم تشطفه وتنشفه ويتأسس بغطه فى محلول خلات الالومين فاترا . ثم تصبغه بالاصفر بالطريقة الاعتيادية

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في البنفسجي والفرفري ﴾ ﴿ الصوف ﴾

هذان اللونان يتكونان بكل درجاتهما من مزجالاحمر بالازرق حسب الاختيار. وطريقة صبغ الصوف باحدها هي ان تضع في خلقين على نار اكل ١٠ اجزاء صوفا ماء مذو با فيه جزء من كبريتات الالومين ونصف جزء من طرطرات البوتاسا

وتغطس فيها الصوف وتغليه ربع ساعة ثم تغسله وتنشفه وفى مدة نشره خفف النار من تحت الخلقين حتى يبرد ما فيها واضف عليها من الدودة النشادرية ومن مغطس النيل الازرق مقادير حسب ما يرغب اللون ثم غطس الصوف واشتعل به حتى يصير باللون المرغوب فتخرجه وتغسله

وقد يعطى الصوف لونا بنفسجيا بتأسيسه بمحلول مضاء فالالومين والطرطير مضاء الله ٣٥٠ درها من محلول القصدير. و بعد اغلاء الصوف فى المزيج ساعة ونصفا ينزل عن النار و يترك فى المغطس ٣ ايام ثم يصنع مغلى خفيف من خشب البقم. و بعد اخراج الصوف من الاساس وشطفه يغطس فى مغلى البقم سخنا و يشتغل به حتى يصير باللون المطلوب

﴿ الحرير ﴾

اسس اولا الحرير ثم اصبغه كما مر بثقل عنه من الدودة خالية من محلول القصدير والطرطير ثم اغسله فى نهر ودقه بالجخباط برفق ثم غطسه فى مغطس نيل (ازرق) الى ان يصير باللون المرغوب فاغسله ونشفه . فيكون لونه بنفسجيا جميلا

﴿ القطن او الكتان ﴾

اغل القطن (اوالكتان) في محلول قلوى وغطسه ثلاث مرات متتابعة في المغطس الزيتى الاسوذ والاييض كما تقدم في صباغ دم القرد ثم اسسه في مزيج مركب من ٢٥٠ جزءا من كبريتات الحديد و٦ من خلات الرصاص لكل ١٠٠ قطنا

وطريقة المزج هي ان تذوب كلا من الاملاح في كمية ماء ثم تمزجها وتحرك المزيج وتتركه لترسب جوامده ثم تضع الرائق في اناء آخر وتسخنه كثيرا وتغطس فيه القطن وتتركه ه ساعات ثم تخرجه وتعصره وتنشره لينشف ثم تفسله جيدا وتعسره وتنشره لينشف ثم تفسله جيدا وتعسره وتنشره لينشف ثم اما . ثم تضع في خلقين على نار ماء فيه ثقل القطن من مسحوق الفوة وعند ما يفتر المغطس غطس فيه القطن بالعصا كما مرحتي يتشرب تماما ثم قو النار بالتدريج بدون ان يغلي السائل . فلما يصير لون القطن اسود

ماثلاً الى الزرقة اخرجه واغسله ثم غطسه ١٥ او ٢٠ دقيقة فى محلول الصابون كما مر فى صباغ دم القرد ليفتح لونه

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الصباغ البرتقالي (او النارنجي) ﴾

وهذا اللون يظهر بصبغ القاش بالاحمر ثم بالاصفر وقواعد الصبغ به كقواعد الصبغ بالالوان البسيطة

واما اللون الزيتونى فيظهر من صبغ القاش بالازرق ثم الاصفر ثم الاحمر الخفيف بالفوة ويكون اللون معتما او فاتحا بحسب درجات الالوان الثلاثة المذكورة

واما بقية الالوان الممكن اظهارها بمزج الالوان البسيطة بعضها مع بعض فنترك طريقة التوصل اليها لحذاقة العامل اذ يستنتج استخراجها مما مر به من طرائق الصاغات المختلفة

هـذا اللون يستخرج من هيدروسيانات الحديد المعروف بازرق پروسية وهو لا يثبت الا على الحرير فيكون غامضا لامعا واكثر الاقشة الحريرية الزرقاء التى نراها فى المتجر مصبوغة به

وطريقة الصبغ به هى ان تبيض الحريرثم تغطسه ربع ساعة فى محلول فيسه جزء من هيدروكلورات نالث اكسيد الحديد لكل ٢٠ جزءا من الحرير. ثم تخرجه وتغسله وتغطسه نصف ساعة فى محلول الصابون قريبا للغليان ثم تغسله وتغطسه فى محاول بارد خفيف من سيانور الپوتاسا محمضا قليلا بالحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك فيصير ازرق فتخرجه بعد ربع ساعة وتغسله وتنشفه

فالحرير اذ يغطس في المحلول الحديدي يتحد مع كمية منه والصابون الذي يغطس فيه بعد ذلك يشبع الحامض المنفرد عن الملح الحديدي . والحامض المكبريتيك او الهيدروكلوريك يتحد مع البوتاسا الذي ينحل عن الحامض الهيدروسيانيكوهذا يتحد مع اكسيد الحديد المتحد معالحرير ويكون اللون الازرق واذا اردت صبغ القطن بهذا اللون فحذ كمية من هيدروسيانات الحديد النقى مسحوقا وامرجه بثلاثة او اربعة امثال ثقله من الحامض الهيدروكلوريك واترك المزيج ٢٤ ساعة محوكا اياه في هذه المدة خمس اوست مرات

ثم اسس القطن المبيض بغطه في محاول خلات الالومين فاترا . ونشفه ثم اغساه جيدا . ثم خذ كمية كافية من مزيج هيدروسيانات الحديد السابق ذكره وضع فوقه ٢٠ او ٢٥ منه مثله من الماء سخنا ليصير لون الماء ازرق غامضا ثم غطس فيه القطن واشتغل به داخل المغطس حتى يتشرب بسوية واتركه هناك حتى لا يعود اللون قابلا للزيادة .ثم اخرجه واعصره وانشره ربعساعة للهواء ثم اغسله وانشره حتى ينشف ثم غطه باذياد من بالحامض الكبريتيك (١ ح الى ١٦ ماه) واعصره واغسله باعتناء ونشفه وقد يصبغ الصوف بهيدروسيانات الحديد غير ان العملية فيها صعو بة واللون وقد يصبغ الصوف بهيدروسيانات الحديد غير ان العملية فيها صعو بة واللون لا يثبت عليه كما في النيل ولذلك ضربنا صفحا عن ذكر هذه العملية

﴿ الفصل الثاني ﴾ ﴿ ﴿ في الاخضر ﴾

طريقة الصبغ بهذا اللون هى ان تؤسس القاش بمزيج مركب من ١٢٠ درها من كبريتات النحاس و٣٨ من خلات النحاس و٣ ونصف من الغراء و ٣٢٠ من الماء (تذوب فيه الاجزاء السابقة) ثم ترطب القاش فى هذا المزيج بتساو ثم تنشره فى غرفة حارة وتتركه حتى ينشف جيدا ثم ترطبه فى محاول الپوتاسا الكاوية (٨ ب الى ١٠٠ ماء) ثم تشطفه وتعسره داخل محلول مركب من ٨٠

درهما من الحامض الزونيخوس (طعم الفار الابيض) و ٣٨ من كر بونات الپوتاسا و ٣٨ من كر بونات الپوتاسا و ٣٠ اقات ماء حتى ينشف

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في الاصفر ﴾

طريقة الصبغ به هي ان تؤسس القاش بمحاول مركب من ٣٨ درهما من ثاني كر بونات الپوتاسا مذو بة فى ٣٠٠ او ٣٠٠ ماء و بعد اخراجه ترطبه بذون غسل فى محاول خلات الرصاص (۳۸ درهم خلات فی ۳۰۰ او ۲۰۰ ماه) ثم تغسله وتترکه حتى ينشف فيكون اللون اصفر غامقا . فاذا اردت اللون الليموني الفاتح فأسس القاش بمحاول خلات الرصاص مضاعفا وزن الكمية المذكورة من الماء ثم نشفه ثم غطسه في ماء الكاس معكراثم غطه في محلول كرومات الپوتاسا واشطفه وقد انتهى العمل واذا اردت البرتقالي فذوب ٣٠٠ درهم من خلات الرصاص في ٣٠٠ او ٦٠٠ ماه ورطب فيمه القاش ثلاث مرات ودعه بين كل مرة نصف ساعة ثم نشفه في غرفة حارة ثم غطسه عشر دقائق في ماء الكاس معكرا وغزيراثم اشطفه ثم غطسه ر بع ساعة فى مذوب ٨٠ درهما من ثانى كرومات الپوتاسا لكل ثوب بشرط ان يكُون المذوب فاترا ثم اشطفه ثم اغل فى خلقين ماء كلس رائفا وغطس الثوب فيـــه واخرجه بسرعة . والاوفق ان يمسك انثوب شخصان يغطس الاول الطرف الذي بيده ثم يسحبه نحوه الى ان ينتهى تغطيسه الى الطرف الآخر فيكون اللون أكثر تساويا وطويقة صبغ الحرير باصفر زاه لامع هي ان تغطه (لا يصبغ الا الحرير هكذا) في محلول كلورور الكدميوم فاترا وتتركه ٢٠ دقيقة ثم تخرجه وتعصره وتغطسه في محلول كبريتور الپوتاسا باردا خفيفا فيتحد الحرير تماما مع كبريتور الكدميوم افضل من غيرها غيرانها مستصعبة لارتفاع قيمة الكدميوم

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الاحمر ﴾

طريقة الصبغ به (للحرير او الصوف) هي ان ترطب احدهما في المركب الآتي جزء واحد من الزئبق النقي

« ٢ من الحامض النيتريك النقى

تضع الاجزاء فى وعاء صينى تحميه على النار الى ان يذوب الزئبق تماما ثم تقوى النار حتى يغلى المذوب ٥ دقائق ثم تنزله عن النار وتتركه حتى يبرد ثم تحله فى مثله من الماء المستقطر وتسخنه وتغطس فيه القماش وتتركه حتى من ١٠ الى ١٥ دقيقة فيصير لونه احمر ثابتا قليلا . والترطيب هو ان تغط القماش فى المذوب وتعصره حتى يتبلل باعتدال

﴿ ملحق ﴾

﴿ في طبع الالوان على الاقشة ﴾

قد رأيت انه فى صبغ القاش بلون واحد تؤسس القاش وتغطسه فى مغلى المواد الملونة فيتحد ممها وهكذا يكون اللون واحدا . واما اذا اردت ان يكون القاش بألوان مختلفة فليس لذلك الا واسطة الطبع بالقوالب حسبا تختار . فلا يؤسس من القاش لاجلكل لون الا المحل المواد تلوينه

وطريقة ذلك هى ان تمزج المؤسس بصمغ عربى او محلول النشاء حتى يصير بقوام الشراب ثم تفط به قوالب من خشب صلب محفورة بالرسم الذى تريده او محادل او صفائح تحاسية محفورة ايضا . ثم تطبع القاش بالمؤسس بهذه القوالب وتدعه ينشف ثم تغطسه فى مغطس اللون الذى تريده فيصبغ واذ تغسله يزول اللون عما لم يؤسس منه فيكون للقاش لونان فقط وهما الاصلى قبل الصبغ والا كتسابى وهو ما حصل بهذه العملية

وطريقة تحضير اساس للقاش المعد لان يطبع عليه لون احمر هي ان تذوب

فى ٣ افات ماء سخنا اقة من كبريتات الالومين وماثة وعشرين درهما من خلات الرصاص ثم تضيف الى المذوب عشرين درهما من كربونات البوتاسا ثم عشرين من الطباشير مسحوقا ناعما ثم تشدد هذا المزيج بالصمغ او بالنشاء وتغط به القوالب وتطبع على القباش وتتركه حتى ينشف ثم تصبغه فى مغلى الفوة فيصير لونه كله احمر فيغلى بعد ذلك فى ماء فيه نخالة فيزول اللون عن القباش الا محل التأسيس فتنشره فى الشمس فيزداد رونقا

واعلم انه فى طبع الاقشة تستعمل غالبا الالوان المولدة من الاملاح المعدنية بعد تشديدها بالصمغ او النشاء كما فى الاساسات

واذا اريد طبع زهور مختلفة الالوان يؤسس القاش اولا ثم يطبع عليه احـد الالوان بان يغط القالب فى ذلك اللون ثم يغط قالب آخر فى لون آخر و يطبع بعـد تحكيم وضعه بنوع ان الالوان تكون فى محلاتها المعينة . وهكذا بقية الالوان . ولا تغفل ان تنشف القاش كلما طبعت عليه لونا قبل طبع الآخر

ومن الالوان ما هو ثابت ومنها عكسه فالالوان الثابتة تطبع بتجميد المؤسس كما قلنا بالصمغ او النشاء فتغط فيه القوالب او بالرسم على الاقمشة . فاللون الاسود يؤسس بخلات الحديد ويصبغ فى مغلى الفوة وخشب البقم . والاحمر بخلات الالومين ويصبغ بمغلى الفوة

والاسمر بمزيج جزوين من اساس الاحمر وجزوين من اساس الاسود ويصبغ بمغلى الفوة

والبرتقالى باساس الاحمر و يصبغ بمغلى الفوة ثم بمغلى الكرسترون والاصفر باساس الاحمر و يصبغ بمغلى الكرسترون فاترا والازرق باساس الاسود و يصبغ بالتيل

والاخضر بخلات الالومين و يُصبغ بالازرق ثم يغسل جيدا و ينشف و يغطس في مغلى الـكرسترون

واما الطبع بالالوان غير الثابتة فيتم بتجميد مغلى الاخشاب او محلول الالوان الكثيرة وتغط بها قوالب وتطبع على الاقمشة بدون اساس والاقمشة المطبوعة بهذه الطريقة تباع غير منسولة بعــد طبعها فلذلك عند ما تغسل بزول عنها اللون غالبا

هـــذا وبهذا المقدار كفاية للقطن بطرائق الصباغ المختلفة حسبا قررنا باسهل السلوب واقرب طريقة لنجاح عمله . وقدمنا له القواعد التي هي اركان هـــذا الفن فعلينا ايضا ان نبين في ذيل هذا الباب بعض فوائد اخرى مهمة بما يأتي

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ ف تحضير محاول ملح القصدير ﴾

يؤخذ من الحامض النيتريك عانية دراهم ومن هيدروكاورات النشادر درهم ومن القصدير النقى درهم . فيذوب هيدروكاورات النشادر في الحامض النيتريك ثم يضاف القصدير رقاقا وعند ما يذوب يضاف الى المزبج مثله ربع وزنه ماء ومنهم من بحضره بالطريقة الآتية :

وهى أن تُذُوب ٨٠ درهما من كلورور الصوديوم في ٦ اقات ماه تم تضيف الى ذلك ٦ اقات من الحامض النينريك تم تضيف بالتدر بج ٣٠٠ درهم من الفصدير المطرق نقيا و محفظ السائل الى حين الاستعال

واعلم ان محاول القصدير المحضركما سبق يستعمل فى الصبغ بالالوان البسيطة واما ما يستعمل للالوان المركبة فيحضركما يأتى :

ذوب فى ٣٠٠ درهم ما، غال اقة و ٢٨٠ درهما من كبريتات الالومين و ٣٤٠ درهما من ثانى طرطوات اليوتاسا و ١٧٠ من نانى كلورور القصدير (وسيأتى الكلام عليه فى آخر الكتاب

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في ازالة الدبوغ عن القاش ﴾

 ويجب على من يريد ذلك أن يعرف أذا كان اللون المصبوغ به القماش ثابتا و لا لكى يرجعه بعد ازالة الدبغ

وبجب ايضا ان تعرف ماهية المادة الملطخ بها القماش فتسهل ازالتها

واعلم ان الدبوغ تكون على نوعين الاول ما يعلو لون القاش بدون ان يعطبه والثانى ما يعطب اللون ايضا قليلا اوكثيرا اوبازالة المادة الملونة او بتقليل الرونق وكل لون له تركيب مخصوص لازالة الدبع عنه فالمادة التي نزيله عناللون الاحمر مثلا لا تزيله عن الاخضر او الازرق او خلافه

من الاستحضارات المستعملة لازالة الدبوغ الدهنية ما يزيل الدبغ بتذويبه عن القاش كالايتر وزيت التربنتينا والبنزين والصابون ومرارة البقروالماء المحلول فيسه قليل من الملح القلوى . ومنها ما يمتص الدبغ بدون ان يذوبه كالطباشير والكاس المطفأ بالهواء والورق النشاش والجص المسحوق

واذاكان الدبغ جديدا يكفىان تدنى منه جمرة او حديده محمية فيتطاير الجسم الدهني بخارا ويزول الدبغ عن القاش غير ان ذلك لا يصح غالبا اذا استعمله من لم يمارسه فعوضا عن ان يزول الدبغ يمتد بواسطة الحرارة على القماش

فعلى من يستعمل ذلك ان يعرف ما هو الجسم الانسب لازالة كل من انواع الدبوغ عن كل من أنواع القهاش بدون أن يغير رونق الألوان

فالصابون مثلا يزيل الدنوغ الدهنية عن كل الاقمشة ولكن اذا استعمل لازالة دبغ عن قماش مصبوغ بلون احمر و ردى او كرزى بمادة العصفر الحمراء يذوب الدبغ ولكن يضعف به اللون فلاجل ازالة الدبوغ الدهنية عن القاش المصبوغ بالوان سريعة العطب يفضل الايتر لانه لا يضر باللون مهماكان ضعيفا فاعرف ذلك

والدبوغ التي تزيل اللون عن القاش هي غالبا سهلة الازالة واكن ترجيع اللون الى اصله مستصعب. فمن الالوان المؤالة ما يرجع الى اصله ببل القاش في محلول الحوامض النباتية كالحامض الخليك وحامضالليمون وحامض الاكساليك وحامض الطرطير او باملاح المكاس او البوتاسا او الصودا وهـذه الحوامض والاملاح ترجع بنوع خصوصى الالوان الزائلة بالبول او الغسل كما يحصل مثلا لبعض الاقشه المصبوغة بالاسود

ومن التراكيب المزيلة الدبوغ الدهنية والراتنجية عن اكثر الالوان بدون ان تخفف لامعيتها مهما كانت لطيفة مزيج الاينر مع زيت التربنتينا وطريقة ذلك هي ان تغط به اسفنجة وتمسح بها محل الدبغ مسحا لطيفا متواترا

واذا نقط شمع على نسيج مخلى فابسط المخمل على طاولة وضع فوق الشمع ورقا نشاشا ثم احم مكواة وامسح بها سطح الورق فيسيل الشمع و يمتصه الورق واما و بر المخمل فيتلبد فلكى يرجع الى اصله بل" اسفنجة من مزيج الاينر وزيت البر بنتينا ومس" بها المحل المتلبد مسا لطيفا مم المسح بخرقة نظيفة فينجح العمل

وهذه الطريقة تستعمل لازالة الشمع وجميع الدبوغ الدهنية عن كل قماش بكل لون و بعد ازالة الدبغ يمسح بخرقة نظيفة و يعرض لحرارة خفيفة او للشمس فينشف حالا

واذا استعملت هذه العملية في ملابس قديمة ازمن عليها الدبغ يجب تكرارها الى ان مزول تماما

واعلم ان من الدبوغ ما هى بسيطة وهى ما تحصل من المساء والزيت والشحم والپومادا (دهون الشعر) وعصير الاثمار والحمر واكسيد الحديد والدم . وكلها تزول بواسطة واحدة تقريبا وعملية واحدة

ومنها ما هى مركبة وهى ما تحصل من جسم مركب من جملة مواد فيقتضى لازالتها اكبر من عملية ليحل كل من الدبوغ كالدبوغ المسببة عن مس دواليب آلة مدهونة بشحم وزيت مثلا فالدبغ يكون مركبا من مادة دهنية واكسيد الحديد فلذلك يلزم اولا ازالة المادة الدهنية مم ازالة اكسيد الحديدوهذه الدبوغ يختلف كشبرا فيلزم العامل ان يعرف كلأ منها ويزيله بضده

والدبوغ التى نزيل الالوان هى الحوامض والقلويات وعصير بعض الأعمار والبول فهذه جميعها تزيل لون القان غير الثابت او تغيره فلاجل اعادته كما كان يكفى غالبا اشباع الشئ بما له الفة معه فالحوامض تشبع بالقلويات و بالعكس

ولاجل ارجاع اللون الزائل يقتضى صبغ المحل الذى زال عنه اللون . وهــذه العملية من الامور الدقيقة الصعبة فيقتضى لها ممارسة طويلة واعتناء كلى

﴿ في ازاله الدبوغ البسيطة السببة عن عصير النباتات ﴾

اذا كان الدبغ حديثا فقبل ان ينشف اغسل القاش بماء بارد فيكفى ذلك غالبا لازالته ولكن اذا كان قديما فيزال اما بحامض الكبريتوس او بماء الكاور

﴿ فِي ازالة الدبوغ الحديدية ﴾

اذا كان الدبغ حديثا يزال بغط المحل المدبوغ فى الحامض الكبريتيك او الهيدروكاور يك المخفف بمثله ١٥ مرة من المهاء ثم يفرك بين الايادى حتى يزول الدبغ ثم يغسل جيدا بماء بارد . وقد يزال مثل هذا الدبغ برش خله بثانى طرطرات البوتاسا ناعما ثم يرطب الملح و يترك هكذا مدة ثم يفرك القاش بين الايدى و يغسل وهذا الملح افضل من الحوامض المذكورة آنفا لانه لا يغير الالوان مثلها واما اذا كان الدبغ قد يماوكان لونه اصفو محمرا فيرش عليه مسحوق الحامض الاكساليك و يرطب عاء و يترك برهة ثم يغسل . وقد يعوض عن هذا الحامض باحد مركباته كاكسلات البوتاسا المعروف بملح الحامض غير ان الفعل يكون ابطأ مما لو استعمل الحامض نفسه البوتاسا المعروف بملح الحامض غير ان الفعل يكون ابطأ مما لو استعمل الحامض نفسه

﴿ فِي ازالة الدبوغ المركبة ﴾

ان الدبوغ المركبة تكون مسببة عن مس آلة حديدية مزيتة او حبر او وحل الازقة او ما شاكل ذلك فيقتضى لازالتها اولا ان يغسل القاش بماء فاتر ثم يوضع عليه الحامض الاكساليك كما تفدم اعلاه ثم يبل بالايتر ويغسل. قاذا بقى دبغ حديدى على قاش ابيض ولم يؤثر به الحامض المذكور فيبل بمحلول اول كاورور القصدير (١كاور الى ٥ ماء) ثم يغسل بماء ويغط في محلول حمضى خفيف (٥ ح الى ١٠٠٠ ماء) ثم يغسل ويعشف

واذا كان دبغ الحبر جديدا فيكفى لازالته عصير الليمون او الحامض الكبريتيك مخففا او ماء الكاور غير ان الاخير احسن من غيره خصوصا لازالة

دبوغ الحبرعن الورق المطبوع لان من خصائصه ان يحل الحبر الاعتيادى ولا يؤثر بحبر المطابع . واستعاله كثير جدا لازالة الدبوغات عن الابيض لانه يغير جميع الانوان النباتية التى لا تؤثر بها الحامض كالنيل وما شاكله فلذلك يستعمل لازالة الدبوغ عن الاقشة البيضاء . وطريقة استعاله لذلك هى ان تغط به الدبغ وهو مخفف وتتركه برهة ثم تغسله بماء بارد واذا لم يزل الدبغ فكر ر العملية والدبوغ المسببة عن البويا (دهانات الخشب) اذا كانت جديدة تزال بفركها بلباب الخبز اذا كانت البويا طرية واما اذا كانت يابسة فتزال بفركها بمزيج زيت التربنتينا والسپيرتو واذا كانت قاعدة اللون الدابغ حديدية يستعمل علاوة على ما ذكر الحامض الاكساليك وبعد ازالة الدبغ تماما يمسح مكانه بالايتر فترجع اليه اللامعية الاصلية

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ ﴾

ان الحوامض عموما ترجع بعض الالوان المتغيرة بالدبوغ واحسن المواد المعروفة لهذا الاستعال هو محلول ملح القصدير بشرط ان يكون مخففا وهو جيد لارجاع اللون المتغير بالعرق فى الملبوسات كما يحصل ذلك تحت الابط وما شاكله

وتغيير الالوان الصادر عن الحوامض الخفيفة كعصير بعض الأنمار والخل وما اشبه ذلك ينجح استعال السائل النشادرى فيكفى مس المكان المتغير لونه بهذا السائل فيرجع اللون الى اصله

هذا ما رأيناه مهما فى باب الصباغ ونسأل الله توفيق مستعمليه. فلم يبق علينا الا ان نوصى العامل بالنظافة والاعتناء الكلى عند استعمال العمليات المار ذكرها فى ازالة الدبوغات لئلا تظهر هالة حول المكان الذى ازيل منه الدبغ فاذا ظهر خطأ يكفى لازالتها ان يفرك مكانها فركا لطيفا بخرقة مغموسة بالايتركبريتيك المكرد فيداوم الفرك اللطيف عن الهالة الى ان تزول و يصبر القاش تقريبا ناشفا عند انتهاء العملية. والله الهادى الى سبل النجاح

انتهى باب صبغ الاقمشة ويليه باب الفوتوغرافيا

البالالثالث

﴿ فِي الْغُوتُوغُوافِياً ﴿ تُصُوبُو الشَّمْسُ ﴾ ﴾

﴿ دياجة ﴾

﴿ في بعض كلام عنها ﴾

الفوتوغرافيا لفظة يونانية معناها الرسم بالنور واول من وضع مبدأها رجل فرنساوى اسمه شارل ورجل انكليزى اسمه دافيد (داود) واول صورة رسمت بالنور سميت نييبسوتيب نسبة الى نييبس وهو رجل فرنساوى اشترك مع آخو فرنساوى ايضا اسمه داغر واخذا يمتحنان خصائص النور ومفاعيله فابتدأ اولا يرسم الشبح على صفيحة نحاسية مطلية بالحر و بقيا مدة بدون نجاح ثم افترقا سنة ١٨٢٩ واخذ كل منهما يشتغل وحده

واما داغر فترك طريقة الحر وطلى الصفيحة بفضة وصقلها جيدا ثم عرض وجهيها المصقول لبخار البود فاكتسى يودور الفضة ثم وضعها في آلة تسمى الخزانة المظلمة فاجتمع على وجه الصفيحة المحضر الشعاع الصادر عن الجسم الذي اراد تصويره فطبعت عليها الصورة بتعيير لون اليودور رفعها من الخزانة وعرضها لبخار الزئبق فظهرت الصورة فغسلها بمذوب هيبو كبريتيت الصودا لازالة اليودور الذي بقي غير محلول حتى تثبت الصورة

وفى ٧ كانون الثانى سنة ١٨٣٩ قدم داغر للجمعية العلمية لائحة اظهر فيها كيفية عمليته فسميت داغر يوتيب نسبة اليه . واجيز على عمله بمبلغ وافر من الدرهم ثم اخذ هذا الفن يتقدم بين العامة فلم يمض مدة قصيرة حتى تغيرت هيئة الآلة وصارت اصغر جرما واخف وزنا ثم استغنى عن النحاس والفضة واليود بالقرطاس . والصورة التي كان يلزم لرسمها مقدار خس عشرة دقيقة صارت ترسم ببعض وان و بعد ان كانت عديمة الثبات بالطريقة الاولى صارت ترسم على الورق ثابئة كالمرغوب

واما الذي عمل الواسطة للرسم على الورق بالنور فهو رجل انكايزي اسممه تالپو وسميت عمليته تالپوتيب . وكيفية هذه العملية هي ان تؤخذ قطعة من ورق الكتابة و يغسل سطح منها بمذوب نيترات الفضة (٣٠ قمحة في ٧ دراهم من الماء المستقطر) وتترك في مكان مظلم حتى تنشف تم تغطس مدة ٥ او ١٠ دقائق في مذوب يودور اليوتاسا (٨ دراهم منه الى ١٦٠ ماء مستقطراً) ثم تنقع الورقة في ماء نحو نصف ساعة و يغير الماء ثلاث مرات او ار بع مرات فی هذه المدة لاجل ازالة زيادة يودور اليوتاسا م تنشف الورقة وهذه العملية بجب ان تجرى على نور قنديل فيكون الورق قد اكتسى يودور الفضة الاصفر ثم يصنع سائل مركب من مذوب نيرات الفضة (٥٠ قمحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) و يؤخذ منه جزء ومن الحامض الخليك المبلور جزءان ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع ثلاثة اجزاء ويبل به الورق المعد كما سبق وينشف قليلا بورق نشاش تم بوضع فى الخزانة المظلمة . و بعد اخراجه منها يغسل بسائل مركب من مذوب نيهرات الفضة (٥٠ فيحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) جزء واحد ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع اربعة اجزاء فالصورة التي تنتج من ذلك تسمى سالبة لان الاجزاء النيرة منها هي المظلمة بالحقيفة وبالعكس فتظهر الثياب السوداء بيضاء والوجه الابيض اسود وهكذا . فتغسل في مذوب هيبو كبريتيت الصودا سخنا (جزء منه الى ١٠ ماء) ىم توضع هذه الصورة على ورق معدكما تفدم و بوضع كلاهما في الشمس فتطبع الصورة على الورق هذا حسب اصلها فتغسل بمذوب هيبوكبريتيت الصودا اوسيانور الموتاسا او ماء النشادر لازالة ما بقى من ودور الفضة غير محلول


فقبل ان نسرع فى الكلام على التصوير بالكوله دون بجب ان نعرف الفارئ ما هى الآلة المستعملة لذلك لانه بدونها لا يم رسم صورة ونها هى التى بجمع باتمال النور الصادر عن الشخص على الكولوديون

-ه القسم الاول گانه-﴿ في نوازم التصوير ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي الآلة والصورة السلبية ِ

ان الآلة المستعملة لذلك مركبة من قطعتين لا غنى بالواحدة منهما عن الاخرى احداهما تسمى ابجكتيف (شكل ١٦)



٧ ١

هى اسطوانة نحاسية داخلها بلورنان سميكتان الواحدة محدية موضوعة فى الجهة الامامية من الاسطوانة والاخرى مقعرة موضوعة فى الجهة الخلفية ولكل من هاتين البلورتين بلورة عدسية الشكل ملتصقة . و بنقاوة هذه البلورات ومن تحدبها وتقعرها وتحكيم وضعها بالبعد المناسب تقوم جودة الابجكتيف او عدمها

و بما اننا لم نتوصل فی هذه البلاد الی عمل آلة كهذه (ای بلورات) نكتفی بما ذكرنا عنها ونرشد القارئ الی العامل الاكثر شهرة بعمل هذه البلورات و يعرف ذلك من اسم كل عامل اذ يكون محفورا علی كل بلورة والاسماء هی « دلما يير » « فوكادر » « هرماجيس » « اميلبوش » « دارلو » فليختر منها ما يراد فكل معاملها غالبا جدة

واما الخزانة المظلمة (شكل ١٧) فهى علبة محكمة الضبط جدرانها من الخام او الجلد او الخشب وهى داخل علبة اخرى من خشب وكلاهما على هيئة فنار تقدم الاولى وتؤخر بسحبها وادخالها فى العلبة الثانية والابجكتيف يركب فى ثقب امامى من الثانية وفى مؤخر الاولى منزلة زجاجة مغشية عليها برسم الشبح ليعرف تحكيم الرسم وهذه الزجاجة ترفع لتوضع مكانها تماما الزجاجة المحضرة بالكولوديون وسيأتى بيان ذلك

ويقتضى اذ ذاك ان تقرب وتبعد الخزانة المظلمة بالسحب او الادخال فى العلبة الاخرى كما ذكر حسب اقتضاء التصوير وهذا يقصد بين الزجاجة المغشية والابجكتيف حتى يصير الرسم ظاهرا عليما جليا . والتقريب والابعاد يكون بحسب قرب الشخص او بعده المراد تصويره فتبعد اذاكان قريبا من الآلة وبالعكس . وهذه الآلة تركب على سيبة وتثبت عليها بواسطة برغى حتى لا تتحرك وقت التصوير فنصيركل الآلة اذ ذاك بهيئة (شكل ١٨)



﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في اماكن النصوير ﴾

اعلم انه يازم المصور غرفتان احداهما محكة الضبط حتى لا يدخلها شي من النور بعد اغلاق بابها غير انها يكون لها نافذة مركب فيها لوح زجاج اصفر برقنالى لان النور الذي يدخل من الزجاج الاصفر لا يضر بالعمل وان لم يوجد زجاج يستغنى عن النافذة بنور قنديل من نوع الكاز تحيط به ورقة صفراه و يكون داخل هذه الغرفة مائدة يصل علوها الى وسط المصور ليسهل العمل و يكون فيها جملة رفوف لوضع الاستحضارات التي تلزم التصوير وخزانة تقفل عند عدم اللزوم توضع فيها الاجزاء الثمينة مثل كلورور الذهب و نيترات الغضة والاجزاء التي يدخلها سم مشل ميانور البوتاسا وأنى كلورور الزئبق لئلا ققع يسد من لا يعرفها فتضره والغرفة الاخرى مطلقة للنور توضع فيها مائدة وتعمل لها رفوف لوضع الآلة ومتعلقاتها لكل قطعة منها محل مخصوص ليكون دائما تحت الطلب نظيفا واعلم ان الترتيب والنظافة ها من شروط التصوير الاولية

ويازم ان يكون المصور سطح او دار لتحكيم وقوف الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف ومن الضرورة ان يكون محل وقوف الشخص منيرا من جهة الغرب وتعمل فيه خيمة من الخام الرقيق الابيض عرض متريقف تحتها الشخص الثلا يأتيه النور عموديا لان ذلك مما يجعل امكنة الفي في الوجه سوداء اكثر من اللازم والاخرى بيضاء ايضا اكثر من اللازم فلا يكون تناسب في الوجه . ويوضع وراء الشخص ستار من قماش سميك مدهون دهنا متساويا بلون رمادى او تبنى او الشخص ستار من قماش سميك مدهون دهنا متساويا بلون رمادى او تبنى او جوزى . وقد ترسم عليه صورة بناء او ما شاكله بنوع مناسب . ومن المستحسن ان يوجد امام الشخص كرسى وما ثدة مثلا لا تقان الصناعة وسندة الرأس

(شكل ١٩) لئلا يهتز فيحبط العمل ويضيع الوقتسدى . ولا يصح مطلقا وقوف



١٩

الشخص في الشمس لئلا يكون المحل المنار اييض ناصعا والمحل الغيّ اسود حالكا كا تقدم . بل يجب ان يكون النور معتدلا بان يكون احد الجنبين منارا اكثر من الآخر قليلا لتنم المشابهة . ويسهل ذلك بنشر بردايات لحجب النور حيث يلزم حجبه . ويجب ان يكون المصور حاذقا ليوقف الشخص وقفة مرضية و يوجه اليه النور بنوع مناسب . ولذلك يعين اكثر المصورين مكانا مخصوصا لذلك . فيكون في محل مرتفع مسقوف مقدار ذراعين فوق رأس الشخص منارا من جهة اكثر من الاخرى بنوع موافق . وتوضع بردايات من حيث يأتي النور ليضعف او يقوى حسب الاقتضاء والظروف . ويجب ان يكون الشخص منحرف الجسم بانحراف قلبل لتكون ثلاثة ارباع وجهه منارة من جهة الغرب خصوصا . واما اذا كان المصور في البرية فيجبان تكون معه خيمة مربعة ينشرها ويكون الشخص تحتها ووراه والستار البرية فيجبان تكون معه خيمة مربعة ينشرها ويكون الشخص تحتها ووراه والنور النور وتكون مع المصور بردايتان ينشرها من جهتي الشرق والغرب التقليل النور او تكثيره حسب اللؤوم . وسنتكلم عن ملاحظات اخرى في اما كنها

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فَى لُوازُمُ الصَّورَةُ السَّالَبَةُ عَلَى الْـكُولُودَ يُونَ ﴾

ان لرسم الصورة على الكولوديون لوازم لا يستغنى عنها وهي :

(اولا) الشاسى وهى علمة رقيقة من خشب لهـ ا جرار توضع فيها الزجاجة المحضّرة لتحمل الى الخزانة المظلمة فتوضع مكان الزجاجة للغشية و يقلب الجرار على ظهر الخزانة

- (أانيا) قنينة فيهاكولوديون حساس
- (ثالثا) علبة فيها زجاجات في اعلى درجة من النظافة
 - (رابعا) فرشة ذات شعر طويل ناعم جدا
- (خامسا) وعاء (جاط شكل ٢٠) من زجاج او صينى اوكوتابرخا مربع فى طول مرتفع الدائر قليلا



٧.

- (سادسا) شنكل من شريط فضي
- (سابعا) قنينة فيها المغطس الفضى للزجاج
 - (ثامنا) قنينة فيها المظهر الحديدى
 - (تاسعا) قنينة فيها مظهر البيروكاليك
- (عاشرا) قنينة فيها محلول نيترات الفضة خفيفا (للاظهار)
- (حادى عشر) قنينة فيهـا هيبوكـبريتيت الصودا او محلول سيانور اليوتاسا

وقبل الابتداء بالعمل يقتضى ان تكون هـذه الاشياء فى الغرفة المظلمة مرتبـة كل منها فى مكانه لئلا يقع غلط باستعالها

فاذ قد عرفت بعض مبادئ هذا الفن وقواعده نورد لك الآن كيفية تركيب كل من السوائل المذكورة اعلاه واجراء العلمية . فانتبه

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي تُركيبِ الْكُولُودِيونِ الحساس ﴾

كيفية ذلك هي ان تأخذ قنينة نظيفة ناشفة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ٨٠ من الايتركبريتيك النقى درجة ٦٠

« ۶۸ من السبيرتو الخالص « ۶۸

« ١ ونصف من قطن البارود

ثم تهو القنينة ليذوب القطن ثم اضف على ما فبها ما يأتى

قمحة ٣٦ من يودور الكادميوم

« ٣٦ من يودور الامونيوم

« ۸۰ من برومور الكادميوم

« ۸۰ من برومور الامونيوم

ثم تهز القنينة جيدا لتذوب الاملاح وتترك المزيج اثنتي عشرة ساعة حتى يروق فيصير جيدا للاستعال

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ في المغطس الفضى للزجاج ﴾

هذا المغطس يركب من ٣٧ دوهما من الماء المقطر ودرهمين ونصف من نيترات الفضة المصبوب ولما تذوب النيترات اضف على المحلول عشرين نقطة من الكولوديون فيرسب اذ ذاك راسب اصفر خفيف فعند ذلك هز القنينة فبزول ولكن الاحسن ان يزال بالترشيح فلذلك خذ قنينة زرقاء وضع فوقها قما من الزجاج داخله ورقة ترشيح وصب محلول النيترات في الورقة ولما يتم المرشيح احفظ القمه والورقة فانهما يخدمان جملة ايام اذا وضعت القمع مقلوبا على خشبة نظيفة بعد الفراغ من استعاله

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ في المظهر الحديدي ﴾

كيفية استحضار هــذا السائل هى ان تأخذ قنينة تسع اقة ماء وتملأها الى نصفها من اول كبريتات الحديد بشرط ان تكون بلورات خضراء شفافة نقية ثم تملأ القنينة ماء وتهزها الى ان يذوّب الماء من تلك البلورات ما يكفيه (وكلا اخذت كية من هــذه القنينة يجب ان تضيف عوضها مثلها من كبريتات الحديد والماء ليكون المحلول دائما مشبعا) ثم تأخذ قنينة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ١٦ من محلول اول كبريتات الحديد المذكور

- « ١١٠ من الماء المقطر او ماء المطر
 - « ۲۰۸ من السيرتو درجة ٣٤
- « • • ن الحامض الخليك القابل التبلور

فتمزج هذه معا وترشحها بالورق النشاش

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ في المظهر البيروكاليك ﴾

خذ قنينة زرقاء او صفراء وضع فيها الاجزاء الآتية : قحات ١٠ من الحامض البيروكاليك

درهم ٨٤ من الماء المقطر او ماء المطر

« ۲۰ من الحامض الخليك القابل التبلور

فضع هذا السائل فى زجاجة محكمة السد . واعلم انه يقل فعله كلما ازمن و بعد ه او ٦ ايام يعدم فعله بالكاية فالاحسن ان لا تحضر منه الا ما تحتاجه ليوم او يومين

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ في السائل المعين الاظهار ﴾

هذا السائل مركب من مزيج جزء من نيترات الفضة مع ١٠٠ ماه مقطر

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في السائل الثبت ﴾

خذ قنينة تسع اقة واملأها ماء مقطرا مضافا اليه ١٤ درهما من سيانور الپوتاسا . وقد يعوض عنه خوفا من ضرره بمحلول هيبوكبريتيت الصودا مشبعا (٥٠ الى ١٠٠ ماء) وذلك لان السيانور من اقوى السموم القتالة

واعلم انه يجب بعد كل عملية داخل الغرفة المظلمة غسل الزجاجة المرسومة فلذلك ضع بالقرب منك فوق المائدة حنفية معلقة بالحائط ملآنة ماء مرشحا نقيا . لان حبة او قشة صغيرة تفسد العملية

﴿ الفصل العاشر ﴾ ﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

من الامور المهمة الضرورية الني لا يستغنى عنها مطلقا نظافة الزجاجة التي يصب عليها الكولوديون الى اعلى درجة ممكنة لان ادنى جسم غريب على سطحها يضر بالعمل ضروا بليغا فلاجل تنظيف الزجاجة اصنع كرة من خرق نظيفة وافرك بها الزجاجة بعد غطها بالمزيج الآتى :


درهم ٦ من سيانور الپوتاسا « ٤ من كر بونات الپوتاسا « ٣٢ من الماء الاعتيادى

فبعد ان تفركها بالكرة المذكورة غطسها مرتين او ثلاثا فى ما- نظيف مغير الماء كل مرة ومداوما الفرك ثم ركز الزجاجة عموديا على قطعة ورق نشاش حتى ينضج ماؤها وقبل ان تنشف عاما خذ خرقة قطن قدعة نظيفة ونشفها بها جيدا . وهـذه العملية ذات اهمية عظمى فى التصوير لان نظافة الزجاجة اقوى واسطة للنجاح فلو استعملت احسن الاجزاء واحسن آلة وكانت الزجاجة غير نظيفة كالواجب لاستحال رسم صورة جبدة . هـذا ولا يجب ان نمس الزجاجة بالبد

وخصوصا فى الصيف لئلا يعلوها مادة دهنية . و بما ان المحلول السابق يدخله سم منتكلم عن طريقة اخرى لتنظيف الزجاج غير هذه

﴿ الفصل الحادي عشر ﴾ ﴿ في صب الكولوديون ﴾

طريقة ذلك هى ان تأخذ قنينة الكولوديون بتأنّ بنوع انها لا تهتز لئلا يتمكر وتمسح فوهتها بخرقة نظيفة وتمسكها باليد اليمنى بين الابهام والسبابة وتأخذ الزجاجة النظيفة باليد اليسرى وتمسكها من احدى زواياها بين الابهام والسبابة ايضا بعد ان تكون مسحت سطحها المراد صب الكولوديون عليه بفرشه ذات شعر طويل ناعم جدا لازالة ما ربما يكون قد علاها من الهباء المتطاير فى الهوا. ثم بالكولوديون على الزاوية المقابلة صبا متواصلا بدون انقطاع (شكل ٢١)



41

وتحنى الزجاجة قليلا نحو يسارك فيسيل عليها الكولوديون الى الزاوية اليسرى العليا ثم تحنيها وانت تصب الى جهة صدرك بتأن ثم الى الجهة البنى مجففا الصب المتواصل وواضعا الزاوية البمنى التي ينقط منها الكولوديون على فوهة القنينة وهكذا يغطى سطحها بالسائل الذى ينقط بكفاية فى القنينة . ثم قضع قنينة الكولوديون من يدك وتمسك الزجاجة من الزاوية التى ابتدأت بالصب عليها وتوقفها عوديا وبهزيا حق قتساوى موجات الكولوديون . ثم تزجها بعد ذلك ٢٠ ثانية فى المغطس الفضى

(تنبيه : اذا كان المصور مبتدئا اى غير ماهر يجب ان يمارس هذه العملية بصب الماء او الزيت على الزجاجة حتى يتمرن)

ولا يقتضى ان يصب المكولوديون بسرعة ولا ابطاء بل يجب ان يكون الصب متواصلا باعتدال ومن ابتداء الصب الى انتهاء تنقيطه فى القنينة لا يصح ان يرجع على ذاته لئلا يسبب تثنيا او تجعيدا

وطريقة تغطيس الزجاجة في المغطس الفضى هي ان ترشح المغطس في الجاط المعد له قبل سكب الكولوديون وتضعه على المائدة في الغرفة المظلمة وتغلق الباب وبعد سكب الكولوديون تمسك الزجاجة باليد اليسرى وترفع احد طرفي الآناء (الجاط) باليد اليمني بنوع ان ينحني قليلا ويجتمع السائل في نصغه فيبقى النصف الآخر فارغا فتضع الزجاجة بتأن في النصف الفارغ بحيث يكون الكولوديون الى فوق واحنها تدريجا ثم تتركها وتترك اناه المغطس بوقت واحد بهدو فيغمر السائل الزجاجة تماما دفعة واحدة ويجب الانتباه الى ذلك لان السائل اذا لم يغمر الزجاجة دفعة واحدة يجعل عليها خطوطا تضر بالصورة . ثم تترك الزجاجة في المغطس وتغطيه باوح خشب ملبس ورقا اسود ويجب تحكيم الغطاء حتى يضبط جيدا

فاذا انتهى ذلك اخرج من الغرفة واغلق بابها واتقن وقوف الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف محكما رسمه جيدا على الزجاجة المغشية (۱) وتم ذلك ببرهة خمس دقائق ثم ارجع الى الغرفة المظامة واغلق الباب وخذ الشاسى التى تكون قد وضعتها قبلا على المائدة قرب المغطس واسحب الجرار حيث قضع الزجاجة المحضرة . واضرب بيدك على ظهره وانفخ فى داخله ليزول عنه ما يكون علاه من الغيار ائلا يقع على سطح الكولوديون فيثله . ثم اسند الشاسى مفتوحا على المائدة واكشف المغطس وخذ الشنكل الفضى وارفع به بتأن طرف الزجاجة وخذها بيدك لنرى ان كان الكولوديون مستقما او ان كان السائل المبلول لا يعمل هالات على سطحه (كما لو وضع زيت على زجاجة غير نظيفة) فاذا لم تر شيئا من ذلك تكون الزجاجة

⁽۱) عند ما ينظر المصور في الزجاجة المنشية ليرى ان كان الرسم جيدا يجب ان ينطى رأسه بنوع ثوب اسود لكي يحجب النور ما امكن ويظهر له الرسم جليا فيحكم عليه

جيدة والا فأعدها الى السائل وأبقها حتى تصير صالحة للعمل . فاذ يتم ذلك ارفع الزجاجة بالشنكل كا قلنا وامسكها بالزاوية التى امسكتها بها عند صب الكولوديون بين الابهام والسباية من اليمني وارفعها فوق السائل حتى تنضح بما يمكن منائم خذ باليد اليسرى الشاسى المفتوح وضع فيه الزجاجة موجها وجهها لمحضر الى اسفل ثم اغلق الشاسى وامسكه عوديا واخرج من الغرفة واسنده على الحائط وانظر الى الزجاجة المغشية ان كان الشخص باقيا كا ركزته والا فركزه جيدا مسندا رأسه على السندة المذ كورة آنفا . وليكن ذلك قبل مضى خس دقائق والا فينشف الكولوديون وخصوصا فى الصيف فيفقد حاسبته . ثم ارفع الزجاجة المغشية من الخزانة المظلمة وضع مكلها الشاسى ثم غط فوهة الابجكتيف بغطائها واسحب جرار الشاسى فينكشف وجهالزجاجة المحضرة داخل الخزانة موجها للشخص ثم انزع غطاء الابجكتيف فينكشف وجهالزجاجة المحضرة داخل الخزانة موجها للشخص قبل الو اكثر حسب قرب الشخص و بعده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفة الابجكتيف بالجودة وعدمها وحسب حاسية الكولوديون . ويجب ان تحذر الشخص قبل كشف غطاء الابجكتيف ان يثبت ثباتا تاما منها اياه على ما يجب اذ ذاك . واما العينان فيقدو ان يمشهما الشخص في منتصف الوقت فقط رمشا قليلا اذا نزم

﴿ الفصل الثانى عشر ﴾ ﴿ فى النور وارتكاز الشخص امام الابجكتيف ﴾

اعلم ان سطح الزجاجة المحضرة يتأثر حالا عند ما تتعرض للنور المنعكس عن الشخص وذلك لوجود يودور الفضة في الكولوديون ونظرا لحسن تركيبه وكونه جديدا او قديما ونقاوة الاجزاء المركب منها . وان الكولوديون يكون قليل الحساسة في الايام الاولى من تركيبه ثم يتحسن بالتدريج الى ان يصير سريم الحاسية و يبقى هكذا مدة ثم يأخذ بفقد حاسيته الى ان تزول تماما . وهذا التغيير يحدث بمدة شهرين وتارة سنتين وذلك حسب نقاوة الاجزاء المركب منها . قلنا ان الزجاجة بتعريضها للنور المنعكس يتأثر حالا و يكثر هذا التأثير الى مضى بضع ثوان نم تبتدئ

حاسيتها ان تتناقص ثم يغشاها شبه ضباب، يحجب ما رسمه النور عليها . فيلزمك ان تعرف بالامتحان كم من الثوانى تقدر ان تعرض الكولوديون الحساس للنور بدون ان تأخذ حاسيته بالتناقص اذ ليس لذلك قاعدة

و بما ان مدة اقامة الشخص تجاه الابجكتيف دقة لطيفة وعليها يتوقف حسن الرسم على الزجاجة المحضّرة يجب ان ابين لك بعض الملاحظات لكى تكون على بصيرة

﴿ الفصل الثالث عشر ﴾ ﴿ في النور وخصائصه ﴾

اعلم ان النور يخرج من الشمس وهي الاصل ومن الكواكب الثابتة والكهربائية وقد يتولد من احراق بعض مركبات كيمياوية . واجود للتصوير هو ما يخرج من الشمس لانه يكون رائقا متساويا وهو الفاعل المتم كل العمليات في الفن الذي نحن بصدده . فلا يحتاج الى النور الكهربائي الا اذا اقتضى التصوير اضطرارا في الليل او في محل مظلم فعلى المصور ان يعرف خصائص اقوى فعال وقاعدة فنه و بدون معوفة ذلك لا تتم له عملية جيدة . ولذلك نرى بعض المصور بن يقضون مدة حياتهم بالتفتيش والامتحان بدون ان يتوصلوا الى غرضهم فها ذلك الا العدم معرفتهم خصائص النور . فلقد صح ما قيل من عرف عمل

واعلم ان النور ينحدر من الشمس فيخرق المادة الايدية فى الهواء وينير الشخص المنحدر عليه ثم ينعكس الى جميع الجهات . وهو ينير ويحمى ويلون وله فعل كيمياوى قوى على بعض الاملاح فانه يحللها ويسودها فى الحال

واعلم انه لا يصح التصوير عند ما تمكون الشمس مرسلة اشعنها عموديا على الشخص (وذلك عند الظهر) لانه فى هذا الوقت يكون اللون فى الصورة غير متناسب اى لا يكون فى حيث يقتضى فاخنر وقتا تمكون فيه اشعة الشمس افقية واجود وقت من النهار هو من الساعة الثامنة الى العاشرة افرنجية قبل الظهر اى فى الساعتين الاوليين من اربع ساعات قبل الظهر وقد يتجاوز الى ما قبل الظهر بساعة

ومن بعد الساعة الاولى الى الثالثة افرنجية بعد الظهر . وقد يتجاوز الى الساعة الرابعة . وذلك خصوصا اذا كان المراد تصوير ابنية او بلاد او ما شاكل ذلك

ومدة ابقاء الشخص المراد تصويره تختلف باختلاف الابجكتيف فى كل احواله . في وجد البجكتيف يفعل عدة خمس نوان ما لا يفعله آخر بمدة عشرين . وكلما كانت فوهة الابجكتيف واسعة والبلورة المقعرة قريبة من المحدبة يجب ان تكون مدة اقامة الشخص قليلة و بالعكس . وجودة الابجكتيف تعرف من اسم اصحاب معامله على البلورات كما سبق القول

ولا يكفى لتقليل مدة اقامة الشخص اتساع فوهة الابجكتيف بل يجب ان يلاحظ لون ملبوسه لان من الالوان ما ينعكس عنه النور بسرعة ومنها عكس ذلك . فمن نوع الاول الابيض والازرق والبنفسجى ومن الثانى الاصفر والاخضر والاحر والبرتقالي

فاذا كان وجه الشخص ابيض وثيابه من الالوان الاخيرة فمن المستحيل ان ينجح العمل للتباين بين انواع الالوان وهكذا العكس. فيجب ان صاحب الوجه الابيض يلبس من النوع الاول والعكس بالعكس. واجود لون من الملبوس هو الاسود خصوصا اذا كان اللابس اسمر

واذا كان الشخص قريبا من الابجكتيف تقلل مدة اقامته وبالعكس لان النور يفعل بسرعة على الكولوديون كلما يعدد الشخص عن الابجكتيف

وقد عرف بالامتحان ان طول مدة الاقامة فى اكثر الاحوال احسن من فصرها وذلك لتبلغ الالوان درجة موافقة

واعلم انه يوجد فى اسطوانة الابجكتيف النحاسية ثقب يوضع فيه حاجز وهذا لحاجز هو رقاقة نحاس مدهونة بمادة سوداء مثقو بة من وسطها فاذا وضع الحاجز في محله يججز كمية من النور المنعكس حسب اتساعه وكلما كان ثقب الحاجز ضيقا يكون الرسم على الكولوديون دقيقا وتكون مدة اقامة الشخص اطول مما لوكان الابجكتيف بدون حاجز

هــذا و بعد اتمام عملية التصوير وسد فوهة الابجكثيف ادخل جرار الشاسى

فى محله وخذه الى الغرفة المظلمة وافتح الشاسى وخذ منه الزجاجة ولكن اذ لا يظهر الك عليها رسم على نور القنديلى فلاظهاره خذ القنينة الموجود فيها المظهر الحديدى واملاً منه فنجانا وامسك الزجاجة المحضرة افقيا باليد الينى والفنجان باليد اليسرى وصب عليها مما فيه بنوع ان السائل يمتد على كل سطحها بوقت واحد والا فتظهر بعض لطخات تثا الرسم فيجب ان يكون امتداد السائل متساويا على كل سطح الزجاجة. واعلم انه كلما طاات مدة استمال المغطس الفضى الذى تغطس فيه الزجاجة المصبوب عليها الكولوديون يفتقر الى فضة وتطول مدة ظهور الرسم عليها عند المصبوب عليها الكولوديون يفتوى اوان تغيره . وادا رأيت ان الكولوديون بعد صب المظهر صار مدى اللون و بقى الرسم مدة بدون ان يظهر دذلك دايل ايضا على ان المغطس مدادى اللون و بقى الرسم مدة بدون ان يظهر دذلك دايل ايضا على ان المغطس قد افتقر فتفويه او تعوض عنه بجديد كما قلنا . واعلم ان عدم النجاح حينئذ يكون اسبب عدم مناسبة المغطس الفضى

وانبرجم الآن الى المظهر الحديدى فبعد ما قصبه الزجاجة كما قلنا اجلسها واجعل السائل ينصب فى الفنجان مم رده على الرجاجة وابقه علمها بضع ثوان ثم صبه فى الفنجان ثم ارجعه على الزجاجة محركا بها يدك تحريكا اطيفا لمبتد السائل على سطحها ثم صبه فى الهنجان واذا لم يظهر الرسم عاما فأرق ما فى الفنجان وعوض عنه بغيره من متله و بعض نقط من محلول الفخ له المسرع الماظهار وصب ذلك على الزجاجة ثم ارجعه الى الفنجان وهكذا فيرداد ظهور الرسم و يتعكر السائل فأرقه وادن وجه الزجاحة المحفر من الحنفية واغسله ابزول ما عليه من المظهر الحديدى فيطهر لك الرسم منقلبا بتمامه . فعند ذلك خد الزجاجة الى جهة اخرى من الغرفة المنظلمة حيث تكون قد وضعت على مائدة صحنا فيسه قدح (كباية) ثم ركز الزجاجة على القدح موجها وجهها المحضر الى فوق ثم خذ القنبنة الني فيها محلول الزجاجة على القدح موجها وجهها المحضر الى فوق ثم خذ القنبنة الني فيها محلول عيانور البوتاس او محلول هيبو كبريايت الصودا (اى السائل المثبت) وصب منها على سطح الزجاجة حتى يتغطى فهرى ان لون المكنوديون الاول الاصغر صار

يزول شيئا فشيئا فكرر الصب على المحل الذى يبقى مصفرا الى ان يزول الاصفر تماما فيبقى على الزجاجة صورة سلبية منها محلات شفافة واخرى رمادية متفاوتة اللون . ثم اغسل الزجاجة بالحنفية جيدا (بدون ان تمس السطح المحضر) حتى يتعوى تماما من السيانور . ثم اغسل يديك جيدا لان السيانور من السموم القتالة واعلم انه اذا بقى شئ منه او من الهيبوكبريتيت على يديك او على الزجاجة يحدث ضرر جسيم فى العمليات التى نتكام عنها

قلنا ان الزجاجة بعــد العمليات السابقة تصير بعض الاماكن منها شفافة والاخرى رمادية مسموة غير ظاهرة تماما . فلكي تظهر الصورة جيــدا ارجم الى المائدة الاولى وخذ القنينة التي فيها سائل حامض البيروكاليك وضع منه في فنجان الفنجان محركا يدك ليبتل سطحها عاما ثم ارجع السائل الى الفنجان واضف عليــه بعض نقط من محلول الفضة الخفيف وصبه علىالزجاجة وهكذا ليسود اللون الرمادى بدون ان يتغشى وكلما ازداد فى اضافة محلول الفضة يكون ظهور اللونالاسود اسرع ولكن يخشى من ان يتغشى اللون فتثلم الصورة فلذلك لا تكثر من هــــذا المحلول ولو اخذت وقتا اطول لظهور الرسم فهذا السائل يسود اللون الرمادى ويبقى المحل الشفاف على ما هو ومع المارسة تقدر ان تعرف الوقت المناسب الذى تصير فيـــه الصورة حسب المرغوب. فتثبتها بعد غسلها بمحاول السيانوركما من وتغسلها ايضا وتصب عليها محلول الصمغ العربي . وقد يحدث أنه مع كل هذه العمليات لا تسود الااوان الرمادية تماما او لا تسود مطلفا وذلك يدل على انك ابقيت الزجاجة المحضرة معرضة للنور داخل الخزانة المظلمة أكثر من الوقت اللازم فاذا حصل ذلك فاغسل الزجاجة وضع فى فنجان كمية من محلول مركب من جزء من ثانى كلورور الزئبق (السلماني) مع ١٠٠ ماه وصبه عليها محركا يدك حتى بمتد على كل سطحها تماما فيسود حالا اللون الرمادى ويبقىالشفاف كماكان وهكذا تنتهى العملية وتظهر الصورة صحيحة ویجب الحذر من ثانی کاورور الزئبق (السلیانی) لان فعله القتال اشهر من ان یذکر

فبعد ان تصب محاول السليماني على الزجاجة اغسلها جيدا وصب عليها قبل ان تنشف من مذوب الصمغ العربي الابيض النظيف (١٠ صمغ الى ١٠٠ ماه) مرشحا بالورق النشاش ثم امسك الزجاجة عموديا حتى ينضح عليها الى آخر نقطة ثم ركزها على قعطة ورق نشاش واسندها على الحائط وجهها المحضر الى الداخل لئلا يعلوها غبار و يلتصق بها . ولما ينشف عليها الصمغ (بعد مضى ساعة ونصف) عرضها الى نار خفيفة وعند ما تسخن صب عليها كصب الكولود بون من محلول البخور الحاوري الابيض بالسبرتو (١٠ بخور الى ١٠٠ سبيرتو) مرشحا بالورق النشاش وابقها معرضة للحرارة الى ان ينشف عليها المحلول واتركها في محل حتى تبرد واحفظها الى حين الطلب

الى هنا اشتغلت ايها المصور لذاتك وكل العمليات السابعة هى اولية . ولف د آن الآنان تشتغل للجمهور وتجنى اثمار تعبك. فلندع اذا الصورة السلبية ونتكام عن الايجابية وهى المقصودة وهى التي ترن بها كيسك فتسرك تلك الصفر الرقاق المنقوشة التي لاجلها تعبنا لاجلك ولاجل غيرك ايضا كل هذا التعب وسهرنا هذا المقدار من الليالى الطويلة بلا امتنان على ابناء وطننا

قالصورة الايجابية وهى التى تكون على الورقة يحب اذا ان نرضى الجمهور حتى يرضوك بدراهمهم فلذلك يقتضى ان تكون بغاية ما يمكن من المشابهة والنظافة ذات لون مقبول ومع ذلك ثابتة ولامعة

﴿ تنبيه ﴾ قد يختفى احيانا الرسم عن الورقة من ذابه وذلك يكون العدم جودة الورق المستعمل او لوضع الصورة اياما عديدة فى مكان غبر مناسب او فى الشمس او في محل رطب فتنبه

(فى الصنائع والفنون)

101

-ه ﴿ القسم الثانى به-﴿ في الصورة الايجابية ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فى نقل الصورة على الورق لتصير ايجابية ﴾ ان نقل الصورة عن الزجاجة على الورق الزلالي سهل وهذا بيان المغاطس اللازمة لذلك:

﴿ في مغطس يصير الورق الزلالي حساسا ﴾


هذا المغطس مركب من مزيج الاجزاء الآتية:

درهم ٣٦ من المآء المقطر

« ۲ من السييرتو درجة ٣٦

« ٦ من نيترات الفضة المباورة

ضع هذا المذوب في قنينة زرقاء ذات سدادة زجاجية و بما ان السيرتو يتطاير اذا بقي المغطس معرضا للهواء يجب ان ترجعه الى القنينة عند انتهاء العملية. ثم وشح من هذا السائل داخل جاط صيني نظيف مغسول بالماء المقطر ما يكفي لغمرقعره . وضعه على مائدة داخل الغرفة المظلمة ثم خذ قطعة من الورق الزلالي اصغر قليلا من قعر الجاط المذكور واطو احدى زواياها الى جهة صدرك وامسك طرفها الثاني باليد اليسرى جاذبا الميني الى جهة صدرك بحيث تتحدب الورقة الى اسفل موجها وجهها الزلالي (شكل ٢٢)




الى تحت ثم قرب يدك اليسرى الى الجاط وغطس فيه وجه الورقة الزلالى ثم انزل بها بيدك اليمنى رويدا رويدا حتى قطفو على وجه السائل بدون ان يبتل سطحها الاعلى ثم خذ الشنكل الفضى وارفع طرف الورقة عن السائل الى نصفها وهكذا افعل بالطرف الآخر وذلك لاخراج الهواء الذى وعا يكون قد تعرض بين وجه الورقة والسائل ثم اترك الورقة طافية على السائل خمس دقائق فقط ثم ارفعها عنه وامسكها باحدى زواياها حتى يتقطر ما يمكن منها الى آخر نقطة ثم شكها بدبوس متاو على هيئة هذا الحرف \$ ثم علقها بخيط فى الغرفة المظلمة واضعا تحتها اناء واتركها حتى تنشف جيدا

و بما ان الورق الزلالى المغطس بمحلول الفضة يتعطل اذا بقى مدة طويلة وخصوصا فى الصيف يجب ان تعمل منه ما يكفى ليوم واحد واما فى الشتاء فيبقى جيدا مدة يومين اذا حفظ من النور والاحسن ان تغطسه عند الغروب وتنشره طول الليل فيكون فى الصباح مهيئا للاستعال فتستعمله بمدة النهار

وهذا الورق حساس كشيرا (بعد تغطيسه بالمغطس الفضى) فلذلك لا تدعه يقابل النور بل احفظه فى مغلف من الورق الازرق تضعه فى علبة محكمة الضبط

و بعد ذلك خذ المكبس (شكل ٢٣) وهو برواز خشب ُفيه زجاجة سميكة



* *

من الجهة الواحدة وله عارضتان (قطعتا خشب) من الجهـة الاخرى وللعارضتين مخالع (مفصلات) لكي ترفعهما وتنزلها عند الاقتضاء . فبعد ان تنظف زجاجة

المكبس وقفا الزجاجة المرسومة عليها الصورة ارفع المفصلتين وضع زجاجة الصورة على زجاجة المكبس موجها وجهها المهيأ الى فوق ثم خد قطعة من الورق الزلالى اوسع قليلا من الرسم على الزجاجة وضعها بتأن وتحكيم فوق الصورة وجهها الحساس الى محت وضع فوق الجميع كراس ورق ولوح خشب له فى وسطه مخلع (انظر شكل الى محت وضع فوق الجميع كراس ورق ولوح خشب له فى وسطه مخلع (انظر شكل ٢٣) ثم رد عليه العارضتين وشنكامها بحيث يضغطان اللوح واللوح يضغط ما تحته فيتم التصاق الورق الزلالى بالكولوديون . وليكن هذا العمل فى محل قليل النور ثم عرض وجه المكبس الزجاجى حيث تكون ظاهرة زجاجة الصورة الى نور الشمس

هذا ولا نقدر ان نعين مدة ابقاء المكبس على هذه الحالة حتى تطبع الصورة على الورقة تماما ولكن لذلك دليل وهو انه لما تنظر طرف الورقة الزلالية الزائدة عن زجاجة الصورة (لانه يجب ان تزيد عنها احدى جهاتها قليلا) بلون اخضر نحاسى فحذ المكبس وادخل الغرفة وارفع احدى العارضتين واقلب نصف اللوح فقط وما تحته واكشف الصورة قالبا الورقة الزلالية بتأن لئلا تنحرف عن مركزها فاذا رأيت ان اللون الايض فيها كالوجه مثلا رمادى مكد على الورقة فاخرجها والا فارجمها كما كانت حتى تصير باللون المرغوب والاحسن ان يكون اللون قريبا جدا للسواد لان العملية الآتية تخففه فاذا كان رماديا تماما مختفى قليلا بعد اجوائها للسواد لان العملية الآتية تخففه فاذا كان رماديا تماما مختفى قليلا بعد اجوائها

ولما تطبع الصورة على الورقة حسب المراد ادخل الغرفة وخذها من مكانها ثم املاً صحنا عميقا نظيفا من ماءالعادة وضع فيه الورقة واتركها ١٠ دقائق محركا اياها بهذه المدة قليلا فيصير لون الماء ابيض فأرقه وضع عوضه واترك الصورة فيه ١٠ دقائق ايضا

واعلم ان الصورة الایجابیة ای التی علی الورقة اذا ثبتت بدون ان تغطس فی (۲۰) المغطس الذهبي الآتي يبقى لونها اصفركدرا غير مقبول

والمغطس الذهبي مركب من السوائل الآتية:

﴿ السائل الاول ﴾ و يوضع في قنينة ذات سدادة زجاجية و يكتب عليها سائل اول:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠١٨ قمحة من كلورور الذهب

﴿ السائل الثاني ﴾ يوضع ايضا في قنينة كالسابقة ويكتب عليها سائل أان :

١٥٥ درهما من الماء المفطر

٠٠٠ دراهم من كاورور الكاس

واعلم ان جميع كاورور الكاس\لا يذوب بالماء بل برسب الى قمر القنينة فيجب ان تتركه ليكون الماء مشبعا منه دائما

﴿ السائل الثالث ﴾ يوضع في قنينة كالسابقتين و يكتب عليها سائل أالث:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

۰۰۱ « من كلورور الصوديوم

ثم اترك هذه السوائل مقدار ساعة حتى يرسب ما فيها يدون ان يذوب ثم ضع في قنينة نظيفة المقادر الآتية :

درهم ١٥٥ من الماء المقطر

« ١٠٠ من السائل الأول

« ۰۰۳ من السائل الثاني

« ۲۰۰ من السائل الثالث

فيكون المزيج راثقا ولوزه مصفرا ولا يصح مزج السوائل الثلاثة الا عند اللزوم لانها اذا بقيت مدة ممزوجة تفسد . واعلم ان ٣٠٠ درهم من المزيج كافية لتلوين ٧٠ (Virage)

وحينئذ خذ الصورة التي نفعتها عتىر دقائق فى الماء وضعها فى كمية كافية الخمرها من هذا المزيجوحركما بان نرفعها عنه ونرجعها اليه فدى اذ ذاك ان لونها الحذ بزرق ثم يصبر اسود بنفسجيا وذلك ينم بمدة ١٥ او ٢٠ دقيقة حسب حرارة الوقت اى

قكون المدة قليلة اذاكان حارا وطويلة اذاكان باردا · واما الوقت الذي يلزم فيسه الخواج الصورة من المزيج فلا يعرف الا بالمارسة لان المصورين مختلفوا الذوق فالبعض يريد لون الصورة مزرقا والآخر يريده مسودا وهكذا . فتخرج اذا حين تصير باللون الموغوب

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي تَثْبِيتِ الصورةِ على الورق ﴾

طريقة ذلك هي ان تذوب في قنينة فيها ٣١٠ دراهم من ماء العادة و٢٠ درهما من هيبو كبريتيت الصودا واحذو عند مسه بيدك او غطها بمحلوله ان تمس مركبا آخر او آلة تخص التصوير او الورق الزلالي بدون ان تغسلها جيدا وذلك لان هذا الملح يفسد جميع هذه المركبات . فتنبه

ثم تضع من هذا المذوب فى صحن صينى نظيف ثم تأخذ الصورة من السائل الملون وتغطسها فيه فترى لونها قد تغير حالا فيصير مصفرا فلا يضر ذلك لانها تعود الى لونها الاول بعد ان تخرج منه وتنشف . وبعد عشر دقائق تخرجها من هذا المحلول وتخايلها امام النور فاذا رأيت المحلات البيضاء منها شفافة تكون قد ثبتت والا فارجعها الى ان ترى هذه العلامة

فلما تثبت تخرجها وتغطسها بماء العادة بكيرة وتقلبها فيه ١٠ دقائق ثم تضعها في اناء آخر فيه ماء نظيف وتقلبها داخله ٢٠ دقيقة ثم تريق الماء من الاناء الاول وتغسله جيدا وتملأه ماء نظيفا وتغطس فيه الورقة بانية وتتركها فيه ثلاث ساعات او اربع ثم تخرجها وتعلقها في محل لكي تنشف . و بعد ذلك تقطع دائر الورقة قطعا متساويا وتلصقها على كرتونة بيضاء معدة لذلك ومخصوصة به بنوع ان تكون اوسع قليلا من الورقة والصاقها يكون بمذوب الدكسيرين و بنوع الحيف بنظافة وامسح باسفنجة ما ربما يعلو الصورة من هذا المذوب ودعها لتنشف

هذا وقد يكون على الصورة بعض نقط بيضاء في المحلات السوداء وذلك يدر

على ان الورق الزلالى غير جيد فلاصلاح ذلك غط قلما بحبر صينى ومس به مسا لطيفا فتصطلح الصورة

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في تلميع الصورة ﴾

واعلم ان من المصورين من يكبس الصورة بعد لصقها بالكرتونة بين محدلتى مكبس لكى تصير لامعة ناعمة و بما ان هـذا المكبس صعب الوجود لنا طريقة اخرى نستعنى بها عنه وهى ما يأتى :

خذ ١٦ درها من الشمع الاييض البكر

١٦ « من زيت اللاوندا

۰۸ « من زیت القرنفل

ثم ذوب الشمع على نار خفيفة فى وعاء فحار مدهون ثم انزله عن النار وصب فوقه الزيوت وحركه واتركه بعض ثوان حتى يرسب ما ربما يكون فى الشمع من الوسخ ثم ارفع بملحقة طبقة السائل العليا وضعها فى قنينة ذات فوهة واسعة محكمة السد واترك ما رسب . بم خذ قليلا من هذا المزيح على طرف اصبعك بعد ما يبرد وادهن به الصورة نفسها بنوع متساوثم خذ قطعة صوف ناعمة (مرينوس) واعملها كرة وافرك بها الصورة طولا وعرضا على مدة ثم غيرها بمثلها نظيفة وافرك بها بسرعة ويواتر فتصير الصورة لامعة بهية المنظو

الفصل الخامس ﴾ ﴿ في تصوير الجادات }

واعلم ان تصوير الابنية اسهل من تصوير الاشخاص بنسرط ان يكون البناء منارا بنور منحرف اكبر مما يلرم منارا بنور منحرف اكبر مما يلرم الابنية والاشخاص لوجود اللون الاخضر فيها وذلك لان الاخضر لا يتأثر بسهولة. فللاشخاص اذا يكفى نور قليل فلا يجب ان يكون الشخص فى الشمس

وبالعكس الاشجار والصخور فانه يلزمها شمس نقية قبل الظهر بار بع ساعات لانه الى الساعة الثانية بعد طاوع الشمس يكون النور مصفرا حتى الصيف فمهما كان النور قو يا على الشجرة يلزمها وقت اطول مما لوكان لغيرها حتى ترتسم على الزجاجة فى الحزانة المظلمة . فاعرف ذلك

وفى تصوير البلاد والسهول يجب ان تنزع من الابجكتيف الباورة الخفلية وتضع الحاجز الذى مر ذكره ذا الثقب الصغير ليكون الرسم دقيقا . والقصد بنزع قلك الزجاجة هو لتكون مدة الرسم اطول فاذا ابقيتها يكون الرسم سريعا بهذا المقدار حتى انك لا تقدر ان تكشف الابجكتيف وتغطيه بالسرعة المطلوبة فتتغشى المحلات المنارة اكثر من غيرها فلا يكون فى الصورة نور ومشابهة للطبيعة فبنزع البلورة المذكورة يصح العمل

اعلم ان الصور والاشخاص الحجرية والمعدنية والرقاق المحفورة تختلف طريقة نقلها حسب كل منها وهنا ايضا يجب ان تنزع من الابجكتيف البلورة الخلفية فاذا اردت تصغير الصورة المراد نقلها لتكون اصغر مما كانت بعشر مرات او عشرين مرة فذلك سهل واذا اردت ان تنقلها كما هي فهناك الصعوبة واصعب من ذلك تمكيرها عما هي . فاذا كان طول الصورة مثلا ٢١ قيراطا وعرضها ١٧ واردت ان تنقلها كما هي فيجب ان تثبتها عموديا على حائط وتقرب منها فوهة الابجكتيف ليكون بينهما بعض قراريط وتسحب الخزانة المظلمة من علمتها لتصير الزجاجة المغشية بعيدة عن الصورة ذراعين او اكثر او اقل حسب اللزوم ولدقة الرسم يجب ان يكون ثقب الحاجز ضيقا جدا ويجب ان تعرف طول مدة لبوث ما تريد تصويره ان يكون ثقب الحاجز ضيقا جدا ويجب ان تعرف طول مدة لبوث ما تريد تصويره

امام الابجكتيف بحسب ضيق الثقب الحاجزكا تقدم فى مكانه. واعلم ان طول مدة اللبوث تجعل الكولوديون ينشف فتقل حاسيته فيجب ان يكون الجسم المراد تصويره فى الشمس ومدة اللبوث تكون من ٥ الى ١٠ دقائق واحيانا اكتر حسب المناسبة

﴿ فِي جعلها أكبر مماكانت ﴾

واما اذا اردت تكبير الصورة فحذ زجاجة واعدّها بالكولود بون كما مرثم خذ الزجاجة التي عليها الصورة السلبية وألصقها بتلك بحيث يكون الكولوديون لأصقا بالكولوديون على الاثنتين (واحذر من ان يحك الكولوديون الرطب على الزجاجة الحديدة) ثم عرض قفا الزجاجة المصورة تجاه نور قنديل قوى فى الغرفة المظلمة مقدار عشر ثوان أو اقل او اكثر حسب حاسية الكولوديون . فتنتقل الصورة من على السلبية الى الجديدة وتكون ايجابية فتستعمل لها المظهر وغيره كما تفعل بالسلبية حتى تتم على الزجاجة . ثم تأخذ علمة مر بعة مستطيلة بدون قمر على شكل الخزانة المظلمة وتثُّفها ثقبًا مستطيلًا من ظهرها الاعلى حتى تنزل بها الزجاجة تماماً بضبط الثلا يدخل النور وكذلك يجب ان تكون العلبة بسعة مساحة الزجاجة حتى تكون اطراف المغشية الى الخزالة المظلمة . ثم تضع العلبة على سيبة وتضع قربها مرآة بحيث تعكس علميها النور لتصير منارة كما يقتضي انارة الشخص اذا اريد تصويره موجها فوهة العلبة الى حيث تضع الابجكتيف. ئم تثقب شباك غرفة مظاهة تماما وتدخل فيه الابجكتيف مركنزا اياه جيداً . ثم توقف داخل الغرفة ورا. الابجكتيف بالبعد اللازم لوحا تسمر عليه عارضة تركنز عليها الزجاجة المغشية تجاه فوهة الابجكتيف الخلفية كما لو اردت تصوير شخص. فلما يتحكم عليها الرسم كما تريد تضع مكانها زجاجة بالكبر المطاوب معدة بالكولوديون حتى ترسم عليها الصورة . ثم تأمر احدا من الخارج ايكشف غطاه الابجكتيف فترسم الصورة على الكولوديون داخل الغرفة بمدة تفرضها المارسة ثم تسد فوهة الابجكتيف وقد انتهى العمل. فتأخذ الزجاجة الجديدة وتظهر عليها الرسم وتثبته بالطريقة الاعتيادية . واذا اردت ان تكبرها ايضا فاعمل بها ما عملت اولا بالزجاجة الاولى السلبية الخ

واعلم ان الصورة المكبرة هكذا لا تكون بنقاوة الصورة الصغيرة الاصلية ودقتها غير انها تكون اجود مما لو صورت كبيرة دفعة واحدة اى منقولة عن الشخص رأسا هـذا ونكرر التنبيه بان الزجاجة التى تكون ضمن العلبة هى بمقام الشخص . والغرفة المظلمة بمقام الخزانة المظلمة (لانه بهـذه الطريقة يكون الابجكتيف منفردا اى منتزعا من الخزانة المظلمة) واللوح بمقام الشاسى . واما وجود شخص خارج الغرفة لينزع غطاء الابجكتيف فهو لان المصور لا يقدر ان يخرج من محله (اى الغرفة) لئلا يدخل النور . وللقطن كفاية بما تقدم

-ه القسم الرابع گخه-(فی مسائل منشورة) ------(الفصل الاول ﴾ (فی سؤالات وجوابات)

- ﴿ س ﴾ ما هو الدليل على ان الصورة السلبية جيدة
- ﴿ ج ﴾ هو ان تمكون قشرة الكولوديون فيها خالية من كل شائبة مستوية رقيقة وشفافة وان يكون الاسود فيها ظاهرا جليا شفافا قليلا والابيض شفافا بالتمام كيفا كان لون الملبوس . وان تمكون طيات الملبوس ظاهرة تماما بكل دقائقها كأنها طبيعية . فان لم يكن ذلك فالصورة غير جيدة فاعرف ذلك
- ﴿ س ﴾ هل يقدر المصور حين يفحص الصورة ان يعرف سبب العيب الذي يجده فها من لطخ او غير ذلك
- ﴿ ج ﴾ نعم يعرف ذلك لان كل اطخة تدل على سببها فاذا كانت اكثر بياضا من سطح الكولوديون يكون السبب عدم تنظيف الزجاجة كالواجب او أنه

يكون قد تطاير عليها من البصاق عند النفخ لازالة الغبار عنها او انه يكون قد بقى عليها من زغبرة الخوقة التى مسحت بها . واذا كانت اللطخة سوداء يكون السبب حبة هباء وقعت على الزجاجة و بقيت تحت قشرة الكولوديون او حصلت مما جمد من الكولوديون على فوهة القنينة التى صب منها وكيفها كانت اللطخة تمنع فعل النور على الكولوديون وتسبب ائثلام الزجاجة

- ﴿ س ﴾ هل يمكن ان يوجد لطخ غير ما ذكر
- ﴿ ج ﴾ نعم يوجد اذا كان الكولوديون غير رائق فتظهر في قشرته ثقوب صغيرة فيجب اذا ان يكون الكولوديون وائفا ولا يصح هز قنينته عند صبه
 - ﴿ س ﴾ هل يلزم المصورين احتياطات خصوصية في الحر او البرد الشديد
- ﴿ ج ﴾ نعم يجب ان تزاد قليلا كمية الاستحضارات اليودية داخل الكولوديون في الشتاء وتقلل قليلا في الصيف لان هـذه الاملاح قليلة الذو بان في البرد و بالعكس
 - ﴿ س ﴾ ما هو الدليل على ان الكولوديون مفتقر الى املاح يودية
- ﴿ ج ﴾ يعرف ذلك من اللون الذي يكون له عند تغطيسه في المغطس الفضى . فاذا كانت القشرة مزرقة شفافة تكون الاملاح غير كافية واذا كانت مبيضة غير شفافة تكون كثيرة . فيكون تركيبه قانونيا اذا كانت القشرة كهربائية اللون شفافة . فاذا كان الاول يضاف اليه قليل من الاملاح اليودية محلولة في قليل من السيرتو . او الثاني يضاف اليه من الكولوديون البسيط
- ﴿ س ﴾ كيف تعرف اذا كانت مدة ابوث الشخص امام الابجكتيف طويلة او قصيرة
- ﴿ ج ﴾ اذا كانت قصيرة يكون الرسم اييض واسود بدون دقة ويكون الملبوس بلون واحد تقريبا فلا تظهرطياته. واذا كانت طويلة تكون المحلات المنارة شديدة السواد على الزجاجة والبياض على الورقة فلا تكون مناسبة بين الالوان واذا كانت المدة معتدلة تكون الصورة كاملة كما يجب. ففي الشتاء كما طالت مدة اللبوث الى حد محدود تجود الصورة وبالعكس في الصيف. فاذا كانت في

الشتاء دقيقة واحدة كافية اول مرة فدقيقتان او ثلاث فىالثانية افضل . وفى الصيف اذا كفت ١٠ ثوان فى المرة الاولى يفضل فى الثانية ان تكون المدة ثمانى فاذا كانت عشرين تنثل الصورة . فتنبه واعمل بفطنتك

- ﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة غير جيدة
- ﴿ ج ﴾ نعم وهى اولا قدمية الكولوديون اللهم اذا لم يكن النور جيــدا ومدة اللبوث طويلة . ثانيا قدمية المغطس الفضى . ثالثا كثرة الحامض البيروكاليك فى محاوله
- (س) هل يدخل كون المغطس الفضى قديما او جديدا فى تحسين الصورة (ج) اعلم ان المغطس الفضى الجديد قلما ينجح رأسا لانه يجعل غالبا الصور خنيفة مغشاة محمرة قليله الظهور فهذا يحير المبتدئ لانه يجهل السبب فلنا واسطة لاصلاحه وهى : اذا كان وزنالسائل الفضى ١٠٠ درهم فأضف اليه ١٢ درها من الكولوديون الحساس وهز القنينة ثم رشحه بالورق واستعمله فيكون قد اصطلح . فاذا رأيت انه لم يصطلح تماما فاضف اليه ٣ نقط من الحامض النيتريك
 - ﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجمل الصورة مغشاة ومحمية
- ﴿ ج ﴾ نعم وذلك اذا دخل النور الى الغرفة المظلمة اوكانت الخزانة المظلمة غير محكمة الضبط وغير حاجبة للنور تماما او اذا لم تكن ضبطت الشاسى الحامل الزجاجة قبل خروجك به . فتنبه
- (س) باى لون يجب ان تكون الصورة السلبية حتى تكون الايجابية جيدة (ج) اذا جعلت الزجاجة بين عينيك والجو ورأيت النور يخرق قليلا اللون الاسود (اى ما هو ايض في الشخص كالوجه) وان اللون الابيض فيها قريب للسواد قليلا فاعرف انها جيدة والااى اذا كان السواد حالكا لا يخرقه النور والابيض غير قريب للسواد فهي غير جيدة
- (س) عند ما تصب هيبو كبريتيت الصودا او سيانور البوتاسا باى علامة تعرف ان اليودور ذاب تماما والصورة ثبتت
- ﴿ جِ ﴾ يعرف ذلك عند ما تتعرى الزجاجة من البودور وتفقد لونها الاصفر (٢١)

فاذا نظرت الى الزجاجة حينئذ افقيا ترى الصورة ايجابية بعكس ما اذا نظرت عوديا. وقد يحدث احيانا وذلك اذا طالت مدة اللبوث ان اليودور يصير باون رمادى ماثل الى الاصفرار على سطح الكولوديون فلا يفقد هـذا اللون بصب السائل المثبت فى مدة وجيزة فداوم الصب الى ان يزول اللون الاصفر تماما ثم اغسل الزجاجة جيدا

﴿ س ﴾ ماذا يحصل اذا بقي على الزجاجة اثر من السائل المثبت

﴿ ج ﴾ ان ادنى اثر منه يجعل على الصورة الابجابية لطخا كدرة فاحذر

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ سؤالات وجوابات بخصوص الايجابية على الورق ﴾

﴿ س ﴾ هل يحفظ زمنا طويلا الورق الزلالي بدون ان ينعطب

﴿ ج ﴾ يبقى جيدا عدة اشهر اذا حفظ من الرطوبة والغبار

﴿ س ﴾ هل يصح تغطيس الورق الزلالي في محلول الفضة في غرفة غير مظلمة

﴿ جِ ﴾ يصح ذلك اذا اريد استعاله في النهار ذاته والا فيجب ان يغطس

في الليل او في غرفة مظلمة جدا وان يحفظ في مغلف ازرق ليحجب عن النور

﴿ سَ ﴾ اذا كانت الورقة الزلالية مغطسة من مدة حتى صار لونها اصفر او بنفسجيا خفيفا فهل تكون جيدة لان تطبع عليها الصورة

﴿ جِ ﴾ يصح ذلك اذا كانت الصورة على الزجاجة السلبية خفيفة والا فلا

﴿ س ﴾ اذا وضعنا ورقة زلالية معدة على الزجاجة السلبية وعرضناها للنور فكيف نعرف ان الصورة اخذت حدها

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك اذا صار لون الورقة اخضر بامعة معدنية

﴿ سَ ﴾ اذا فسخنا الورقة عن الزجاجة بدون ان تأخذ الصورة حدها فهـل نقدر ان نقويها بعد ذلك

﴿ ج ﴾ اذا كانت الصورة خفيفة قليلا نقدر ان نقويها بتعريضها بعد تثبيتها لنار قوية واذا كانت خفيفة كثيرا فألقها حيت ألقت رحلها

﴿ سَ ﴾ كيف نعرف ان تغطيس الصورة في المغطس الذهبي صاركافيا

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك حين يزول عنها اللون المزرق وتصير ألوانها بحسب الارادة . ولنا علامة اخرى اجود وهى ان نرى لونها اذا نظرنا اليها افتيا او عموديا واحدا اى لا يتغير فى الحالين

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي عمل قطن البارود ﴾

طويقة ذلك هي ان تضع في اناه صيني او زجاجي الاجزاء الآتية ته ٣ اجزاء من الحامض الكبريتيك النقى المدخن ٢ هـ من نيترات الپوتاسا النقى الشفا ومسحوقا ناعما


وتحوك بقضيب زجاج حتى يتم المزيج حالا ثم غطس فيه من القطن شيئا فشيئا على قدر ما يبتل وليكن القطن نظيفا منفوشا ناشفا والاحسنان تكون كمية المغطس منه قليلة واستعن بقضيب الزجاج على تغطيس القطن واتركه مغطسا من ٨ الى ١٠ دقائق ثم اخرجه بالقضيب واغسله فى اناء زجاجى بماء مقطر وغير الماء جملة مراو ثم دع القطن فى الماء المقطر يوما او يؤمين ثم اغسله ثانية بماء مقطر مراوا متعددة حتى يفقد الحامض عاما ثم انشره على القضيب حتى ينضح الماء ثم نشفه فى ورق نشاش مغيرا الورق جملة مرات ثم ضعه فى الورق النشاش واتركه حتى ينشف عاما محجوبا عن الغبار . واحذر من ان تغطس القطن حالا عند ما تضع الحامض فوق نيترات اليوتاسا لئلا يكون غير قابل الذوبان فى الايثير . او ان تقر به وهو معد الى جسم ملنهب لئلا يتفرقع بسهولة وفعله اقوى كشيرا من فعل البارود فتنبه

﴿ الفعمل الرابع ﴾

﴿ في تحضير الورق الزلالي ﴾

طريةة ذلك هي ان تأخذ زلال (بياض) ثلاث بيضات جديدة جي ودرها من كاورور الصوديوم وتضع ذلك معا في طشت عمية ثم تأخذ رزمة من سريط

نحاس مبيض بالقصدير (شكل ٢٤) وتخفق بهــا ما في الطشت حتى يصير الزلال



رغوة سميكة ثابتة القوام ثم تأخذ الطشت وتضعها في مكان رطب (والاحسن القبو اىالعقد) وتتركها هناك ١٦ ساعة بم تخرجها فترىالرغوة قد انطفأت قليلا وتحتها سائل رائق مصفر فتصبه بتأنّ (تزله) فى قنينة نظيفة محمرسا من ان يبقى معه شيُّ من الرغوة . ثم تضع على مائدة كف ورق نشاش غير مجمد وتبسط فوقه طلحية من و رق الكتابة الجيد المصقول جيدا وتثبنها على النشاش الذى تثبته ايضا على المائدة بشك دبابيس طو يلة على الزوايا الار بع ثم تأخذ فرشة أنظيفة شعرها ناعم (شكل ٢٤ قرب رزمة الشريط) ثم تضع من السائل الزلالي كمية في كباية نظيفة وتغط بها الفرشة حتى تبتل عاما وبدون ابطاء تدهن سطح الورقة المذكورة دهنا منساويا بسمك متساو في كل الجهات ولا يجبان تكون الفشرة الزلالية سميكة بل كا اذا بللت الورق بماء . مم اتقن مساواة سطح السائل لئلا يبقى بهض خطوط على الورق مداوما امرار الفرشة عليه بلطف. والاحسن ان تكورالما تُدة عند اجراء العملية قرب شباك لان النور المنعكس على الورق يدلك على الجهات الى لم يتساو بها سطح السائل فتصلحها بالفرشة . ولما يتم العمل جيدا شك براوية الطلحية دبوسا ملتويا وعلقهما بخيط واتركها حتى تىشف تماما فتنطوى على دامها فاكبسها فى دفتر ورف اوكرتون بسعتها ليتقوم سطحها واحذر من ان تضع الورق الرلالي في مكازرط بالان الرطوبة تضر به . وان السائل الزلالي المحضر لا يلبت طويلا ففي النتا يبقى سبعة ايام جيداً وفي الصيف يومين فالاحسن ان لا تعد منه الا ما يليمك موفتاً . ويفضل هــذا على الورق المملح لان لون المملح يكون اصفر غير لامع كالزلالى ولذلك لم نحضره بالذكر . وعملية طبع الصورة على كليهما واحدة

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي وَسَائُطُ لَاصَلَاحِ بِعَضْ عَيُوبِ الْسَكُولُودِيُونَ ﴾

ان بعض المصورين يتحيرون احيانا عند ضعف حساسة الكولوديون ولكونهم لا يعرفون ان يصلحوه يلتزمون ان يطرحوا منه كميات وافرة فلذلك من الضرورة ان نعم الفائدة بيعض ارشادات بها يوفر المصور تعبا ومالا

انه عند ما يكون الكولوديون جيدا وتصب منه على زجاجة وتغطسها في المغطس الفضى يكون لون القشرة اعتياديا كهربائيا وهي شفافة . واما اذا كان خفيفا بالنسبة الى اليودور فتظهر على القشرة ثغوب وتكون قليلة الالتصاق بالزجاجة فتنفسخ عنها عند وضعها في المغطس او عند صب المظهر الحديدي عليها فلاصلاح الكولوديون يضاف اليه قليل من قطن البارود و يترك حتى يروق و يستعمل . واذا كان اليودور قليلا يصير لون القشرة مبيضا والكولوديون قليل الحاسية فيقتضى لذلك ان تطول مدة لبوث الشخص المراد تصويره امام الابجكة في . واذا كان الكولوديون خبر القوام فانه يجعل تجعيدا عند صبه يصعب ازالته فلاصلاح ذلك تضاف اليه كمية من الايثير كبريتيك ممزوجة بقدر نصفها من السبيرتو . واذا كان الكولوديون قليل اليودور يضاف اليه منه ما يكفى لاصلاحه . ومن المعلوم انه المكولوديون قليل اليودور يضاف اليه منه ما يكفى لاصلاحه . ومن المعلوم انه يجب ان تكون القنينة التي يوضع فيها الكولوديون محكمة السد لئلا يتطاير منها الايثير عن الكولوديون فيفسد و يصير شديد القوام

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي ملاحظات بخصوص المغطس الفضي ﴾

ان غطست فى هذا المغطس ٢٤ زجاجة (لكل ٣٢ درهما منه) يفتقر الى فضة فيجب ان تةو يه باضافة جزئين من نيترات الفضة المصبوب اكل ١٠٠ جزء من المغطس مع الانتباه بان تذوب النيترات في ٥ اجزاء من الماء المقطر. و يستحسن ترشيح المغطس كلما غطست فيه ٣ او ٤ زجاجات

واما المغطس الفضى للورق فيتغطس فيه لكل ١٠٠ درهم منه ١٧ طلحية من الورق الزلالى و بعد ذلك يفتقر فيضاف الى كل ١٠٠ درهم منه درهمان من نيترات الفضة المباور مذوبا في ٣ او ٤ دراهم ماء مقطر (١)

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي تَصُويرُ جَمَلَةُ اشْخَاصُ عَلَى زَجَاجَةُ وَاحْدَةً ﴾

من المعلوم انه اذا وقف امام الابجكتيف جملة اشخاص ترتسم صورهم جميه على الزجاجة هذا اذا اردنا تصويرهم على زجاجة اعتيادية

واما اذا اردنا تصويرهم على زجاجة كبيرة لتظهر الرسوم كبيرة جلية فيقتضى فضلا عن الاحتياج الى او بجكتيف كبير ان نطيل مدة لبوئهم ففى هذا الحال لا يمكن ان ينبتوا جميعا بدون ان يتحرك احدهم ولو قليلا و بذلك تنثل الصورة كلها . فاذا اعدلما العملية يتحرك غير الذى تحرك اولا ولو اجرينا التنبيه لأن ذلك طبيعى وهكذا لا نقدر ان ننجح ولو كرونا العملية عشرين مرة فحذرا من مثل هذا الامر يجب ان يستحضر المصور كولوديونا كشير الحساسة حتى لا تطول مدة الليوث وسنتكلم عن هذا النوع من الكولوديون فى تراكبه المختلفة فى فصل آت

الفصل الثامن ﴾

﴿ في الستار الاصطناعي ﴾

سبق القول آنه یلزم المصور ستار مدهون بلون رمادی او بنی او تبنی حتی یکون رسم الشخص ضمن لون متساو خفیف لطیف مختلف عن لون ابسه ووجهه فاذا لم

⁽١) وعد ما بحمر لون المعطس العصى للورق يصاف 'ايــه قليل من الكوالن ويحرك للمدا ثم برشح

يتفق ذلك بالصدفة نقدر أن نعمل هذا اللون بالصناعة وطريقة ذلك هي الآتية

انه بعد تميم الصورة على الزجاحة حسبا ذكر وصب الفرنيش عليها ونشافها نضعها فى المكبس ونضع فوقها الورقة الزلالية فلما يطبع عليها الرسم نأخذها ونقطع منها الرسم بحيث لا نزيد عليه من الورقة ولا ننقص منه بل فليكن القطع متساويا متقنا ومضبوطا. و بعد ذلك نأخذ الدائر الذى بقى ونلصقه بالغراء على قفا الزجاجة لصقا محكما بحيث لا يزيح رسم منه عن مثله فى الزجاجة ثم نضعها فى المكبس ونضع عليها ورقة زلالية فلما يطبع عليها الرسم نأخذها ونلصق عليها رسم الشخص الذى قطعناه فى محله عليها ونعرضها للنور مقدار خمس نوان فيسمر الدائر الجديد فتنال المرغوب

﴿ تنبیه الختام ﴾ اذا عرضنا الورقة الزلالیة للنور بعد ان نطبع علیها الصورة ونفسخها عن الزجاجة من خمس دقائق فاكثر او من ثلاث فاكثر تسود و یختفی عنها الرسم بالتدریج. والزجاجة التی تكون علیها الصورة تسمی كلیشی

۔ہﷺ ملحق ﷺ۔

(في تراكيب مختلفة ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ تُركيب الكولوديون الاصولي ﴾

ضِع فى قنينة نظيفة الاجزاء الآتية

درهم ۳۲ من الایثیر کبریتیك درجه ۵۸

« ١٠ من قطن البارود

اذا كان قطن البارود جيد التركيب يذوب حال وضعه في الايثير(١) ويكون

⁽۱) كلما كان الايثير اعلى درجة يتعسر به ذوبان القطن فالذى فى درجة ٦٢ لا يذوب فى ١٠٠ جزء منه الا نصف جزء

الكولوديون القانوني الذي هو قاعدة كولوديون التصوير فلكي يصير الكولوديون حساسا بالنور اجعله بالتراكيب الآتية

تركيب اول ﴾

درهم ١٢ من الكولوديون القانوني

« ۱۲ من الایثیر کبریتیك

« • ٦٠ من السپيرتو درجة ٣٦ مشبعا من يودور الپوتاسا(١)

ضع هــذه الاجزاء فى زجاجة نظيفة ذات سدادة ضابطة وهزها قليلا ودعها ساعة ثم رشح ما فيها والاحسن ان تنقل السائل الى قنينة اخرى وتبقى العكر فى الاولى لانه لا ينفع

او اذا كان عندك من قطن البارود الجيد فركب الكولوديون الحساس كما يأتي:

درهم ۲۶ من الايثيركبريتيك درجة ٦٠

« ' ثُلث من قطن البارود

« ٠٦ من السپيرتو المشبع من يودور الپوتاسا

ضع المزیجفی قنینة وهزها فیصیر لونه کلون زیت الزیتون الرائق فاتر که ۳ ساعات فیرسب منه بعض القطن غیر الذائب فانقل الرائق الی قنینة اخری

واعلم ان التركيبين المذكورين ليسا بالحقيقة الا واحدا

وقد يحدث ان الكولوديون المعدّ يكون جامدا وذلك اما لكونك تركت كمية من الايثير تتطاير بعد وزنه او لانك تركت قنينة الكولوديون مدة بدون سدادة . فعند حدوث ذلك اضف الى الكولوديون درهما او درهمين من الايثير و بعض نقط من السپيرتو المشبع من اليودور . واذا كان الكولوديون مائما كثيرا فاضف اليه قليلا من الكولوديون القانوني و بعض نقط من السپيرتو المشبع من اليودور

وكما سبق القول اذا غطست زجاجة بعد صب الكواود يون عليها في مغطس الفضة

⁽١) خـنـ ه ؛ قمحة من يودور الپوتاسا وذوبها في ماون زجاج نظيف في ٣٣ درما من السييرتو

وصارت القشرة بيضاء كالورق وليست شفافة فاعلم ان فى المكولوديون كثيرا من اليودور وبالعكس اذا كانت القشرة ماثلة الى الاصفرار وشفافة . ففى الحالة الاولى اضف درهما او درهمين من المكولوديون القانونى وقلبلا من الايثير . وفى الثانية اضف درهما او درهمين من السپيرتو المشبع من اليودور

ورب ممترض يقول اذا وضعنا الآجزاء بالوزن فكيف يمكن ان يكون جزه كثيرا او آخر قليلا . فنقول ان قطن البارود لا يكون دائما بالنقاوة المرغوبة وان الايثير والسيرتو لا يكونان دائما بالدرجة المقصودة وانه ربما يكون السيرتو مشبعا من اليودور او غير مشبع . وكلما كان السيرتو نقيا يكون فعله على يودور البوتاسا اقل وبالعكس . فاعرف ذلك جميعه

واعلم ان الكولوديون المركبكما ذكر لا يبقى حساسا الا مدة وجيزة فالاحسن ان لا تضيف الى الكولوديون القانونى من محلول يودور الپوتاسا والسپيرتو الا مقدار ما تحتاج اليه فى يوم واحد . ولتكن هذه الاضافة قبل استعمال الكولوديون بساعة على الاقل

فمن اراد ان یکون النصویر مهنته لا یوافقه ان یطرح ما یبقی من الکولودیون الذی لم یقدر ان یصرفه فی بوم واحد فله واسطة ان لا یطرح شیئا منه وهی:

اذا اعد مثلا اليوم ٣٧ درها من الكولوديون الحساس ولم يصرف سوى ٢٠ يجمد ما بقى منه اكثر مماكان عند الاستحضار وكمية اليودور في هذه البقية تكون كثيرة فلاجل اصلاحها اضف اليها ٩ دراهم من الكولوديون القانوني و ١٩ درها من الايثير ومن السبيرتو المعلوم من ٤ الى ٢ دراهم . فهكذا يصطلح ما بقى اليوم ايستعمل غدا فاذا بقى منه شي ايضا فانعل به كما فعلت بالاول . ويستحسن ان تضع كل ٢ دراهم من الكولوديون الحساس في قنينة صغيرة وان لا تستمل القنينة الالصورة واحدة دراهم من الكولوديون الحساس في قنينة واحدة معدا ليصب على زجاجة كثيرة . فانه كما فتحت القنينة ينطاير من الايثير في قنينة واحدة معدا ليصب على زجاجة كثيرة . فانه كما فتحت القنينة ينطاير من الايثير في المواء فيه من الغبار المتطاير في الهواء الكروي

﴿ نُوكيبِ ثَانَ ﴾

٣٢ درها من السيبرتو درجة ٣٨

١٨ قمحة من يودور الامونيوم

۲۰ « من يودورالكادميوم

٣٦ « من برومور الكادميوم

امزج الاجزاء في قنينة نظيفة وهزها حتى تذوب الاملاح واتركها ٢٤ ساعة

نم رشحها بالورق ثم ضع فى قنينة اخرى ما يأنى

درهم ؛ من المذوب اعلاه

« ۲۰ من الايثير كبريتيك

« ۱۲ من الكولوديون القانوني

وهذا الكولوديون أكنر حاسية من الاول فالتصوير به غير موافق اذا كان النوركثيرا والحر شديدا ولكنه جيد فى الايام الباردة وعند ما يكون النور قليلا

﴿ تركيبِ ثالث ﴾

ذوب في قنينة الاجزاء الآتية

۲۶ درها من الایثیرکبریتیك درجة ۵۰

٢٠ قحة من يودور الكادميوم

واتركها ٢٤ ساعة ثم رشحها . ثم ضع فى قنينة اخرى ١٠ يأتى

درهم ١٢ من الكولود يون القا و ني

« ۱۲ من الايثير كبريتيك

« ، ح من محلول يودور الكادميوم المذكور اعلاه

اعلم انه اذا كان يودور الكادميوم جيد الدكيب يكون هذا الكولوديون سريع الحاسية ويحفظ مدة بدون ان يفتدها . ويمكن ادخال الكادميوم فى الكولوديون رأسا وذلك بان تضع فى قنينة ما يأتى

درهم ١٦ من آلكولوديون انقانوني

درهم ١٦ من الايثيركبريتيك قحة ١٥ من يودور الـكادميوم ثم هزالقنينة حتى يذوب الملح تماما واترك المزيج حتى يرتاح ثم استعمله

﴿ تركيب رابع ﴾

درهم ۲۰ من الایثیر درجة ۲۳

« ۱۲ من السييرتو « ٤٠

قمحة ١٠ من يودور الكادميوم

« ۱۰ من يودور الامونيوم

« ۱۰ من برومو رالكادميوم

« ۱۰ من قطن البارود

ذوب، اولا القطن فى الايثير ثم اضف السپيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان ثم اترك الموكب ٤٨ ساعة فيصير جيدا للاستعال

﴿ تركيب خامس ﴾

﴿ محاول اول ﴾

درهم ٨٠ من الايثير درجة ٦٠

« ۸۶ من السپيرتو « ٤٠

ةحة • ٥ من قطن البارود

امزج الاجزاء ورج القنينة حتى يذوب القطن تماما

﴿ محلول أن ﴾

قمحة • ٥ من يودودالكادميوم

« ۳۰ من برومور الكادميوم

درهم ١٠ من السپيرتو درجة ٤٠

امزج المحاولين معا واترك المزيج ٤٨ مناعة فيصير جيدا للاستعال

ترکیب سادس ☀

درهم ۲۰ من الایثیر درجة ۲۰

« ۱۲ من السپېرتو « ۲۰

ةيحة ٢٠ من قطن البارود

« ۱۰ من برومور السكادميوم

« ٥٠ من برومور الامونيوم

« ٥٠ من يودور الأمونيوم

« ٥٠ من يودورالكادميوم

ذوب اولا القطن فى الايثيرثم اضف السپيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان واترك المزيج ٨٤ ساءة فيصير جيدا اللاستعمال

فندا التركيب الآخير هو الذي او ردناه في اول الباب الكونه مفضلا على غيره واعلم ان النراكيب اثملاثة الاخيرة تحفظ حاسيتها مدة ثلاثة اشهر فاختر منها ما تر دد

والمغطس الفضى المحسس الكونوديون هو واحد وقد ذكرناه فى اول البـاب وهو محلول نيترات الفضة المصبوب (٨ نيترات الى ١٠٠ ماه)

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تُراكيب مختلفة الدخلهر الحديدي }

اوردنا فى اول الباب شرح تركيب من هـذا النوع ولتعميم الفائدة نشرح هنا جملة نراكيب المظهر وهى ما يأتى

﴿ تركيب اول ﴾

درهم ۳۸ من كبريتات الحديد المباءِ ر

و ﴿ ٢٠٠ من ما و العادة

اقتان

۵ ۲۰ من السدرته

درهم ۲۰ من الحامض الخليك المباور نقطة ۱۵ من الحامض الكبريتيك امزج ذلك معا و بعد ثلاثة ايام يكون المزيج جيدا اللاستعمال وكلما ازمن يجود

﴿ تركيب ثان ﴾

درهم واحد من كبريتات الحديد

« ١ ونصف من الحامض الخليك

« ١ ونصف من السپيرتو

« ۳۲ من ماء العادة

وهذا المزيج كالسابق اى له العملية ذاتها

﴿ تُركيبِ ثالث ﴾

درهم ٦ من كبريتات الحديد

« ۱۲ من كبريتات النحاس

« ١٦ من الحامض الخليك

« ٣٠٠ من ماه العادة

وهذا التركيب يقال انه اجود من السابق

﴿ تُركيب رابع ﴾

درهم ۱۲ من کبریتات الحدید النشادری

« ۳۰ من الحامض الخليك

« ٠٦ من السپيرتو

« ۱۰۰ من ماء العادة

وهذا المزيج جيد ايضا

﴿ فِي تُراكيب مختلفة للمظهر البيروكاليك ﴾

اعلم ان هذا المظهر قد يغنى عن المظهر الحديدى وهو يوضح الرسم على الزجاجة جليا بكل دقائقه وادا ابطأ الظهور به يضاف اليه بعض نقط من محلول نيترات الفضة الخفيف (٢ نيتر الى ١٠٠ ما ،) ولقد تكامنا على ذلك فيما سبق . وهذا المظهر له التراكيب الآتية :

﴿ تركيب اول ﴾

٣٢ درهما من الماء المقطر

٥٠ قحات من الحامض البيروكاليك

٤٠ نفطة من الحامض الخليك (تمزج الاجزاء معا)

واعلم ان المظهر الحامض البيروكاليك يجب ان يركب الحكل يوم على حدة او ليومين في قنينة صفراء او زرقاء ذات سدادة محكمة الضبط

﴿ تُركيب ثان ﴾

٥٥ درهما من الماء المقطر

٢٠ قحة من الحامض البيروكايك

٠٥ دراهم من الحامض الخليك

۰۳ « أ من السهيرتو (نمزج الاجزاء معا)

﴿ تركيب ثالث ﴾

٣٢ درهما من الماء الاعتمادي

١٠ قيحات من الحامض البه وكاليك

٠٢ درهم من الحامض الخليات

٠٧ « أن السيرنو (أعزب الاجزاء مما)

توكيب رابع ﴾

٨٠ درهما من الماء المقطر

٢٠ قمحة من الحامض البيروكاليك

درهم واحد من حامض الليمون المبلور (تمزج الاجزاء معا)

وتزاد كمية حامض اليمون في الحر الشديد. ومن الاوفق ان يستعمل في الصيف التركيب الذي يكثر فيه الحامض البير وكاليك و بالعكس في الشتاء. ولما تصب المظهر على الزجاجة وترى ان الظهور سريع وذلك يكون في الصيف او اذا طالت مدة اللبوث أرقه حالا عنها واغسلها بهاء ليتوقف فعل الحامض عليها والا فتسود كشيرا وتعطل ومع ذلك فالاحسن ان يكون ظهور الرسم قويا من ان يكون ضعيفا بشرط ان يكون تناسب بين الالوان. فالرسم الواضح مع هذا الشرط يعطى الورق صورة جيدة غير انه يلزم حينئذ ان نطيل مدة تعريض الزجاجة والورق الحساس للنور حتى نظبع الصورة. واذا كان الرسم على الزجاجة رماديا قليل الوضوح يطبع على الورقة حال تعريضه للنور وتكون الصورة مكدة بدون دقة و بالاختصار غير جيدة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي السَّائِلِ المُثبِتِ الرسمِ على الزجاجة ﴾

قد ذكرنا صفة سائل لهذه الغاية فى اول الباب وهو محلول سيانور الپوتاسا وقلنا انه بسبب ضرر هذا الملح بما فيه من السم يعوض عنه بمحلول هيبو كبريتيت الصودا المشبع. فليس للنثبت تركيب آخر فنكتفى بما ذكرناه هناك

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي تَرَكَيْبِ مَا يَخْتُصُ بِالصُّورَةِ الْاَيْجَانِيةُ عَلَى الْوَرْقُ الزَّلَالَى ﴾

قلنا انه بعد طبع الصورة على الورق وغسلها بماء يجب ان توضع مدة فى محلول كلورور الذهب والكلس والصوديوم وقد عرفنا تركيب محلول هـذه الاملاح فى

مكانه . واما التصد من تغطيس الصورة فيه فهو لكى يكون لونها على الورقة جبدا اى مناسب الالوان . والبعض ير يد ان يكون اللون بنفسجيا او ازرق او محمرا . ولكل من هذه الالوان سوائل تظهرها . فلتعميم الفائدة نقدم للقارئ جملة تراكيب من هذا النوع فليختر منها ما اراد

﴿ تركيب اول ﴾

ضع في قنينة الاجزاء الآتية

١٥٥ درها من الماء المفطر

٠١٨ قمحة من كاورور الذهب

ثم ضع في قنينة اكبر من هذه بمرتين الاجزاء الآتية

١٠ دراهم من الماء المقطر

درهم وثلث من هيبو كبرينيت الصودا

فلما يذوب الهيبوكبريتيت تماما اضف اليه محلول كاورور الذهب بالتدريج محركا (ولا يصح ان يضاف اثاني الى الاول ائتلا يرسب لذهب فيفسد المحلول) فهذا المركب يعطى الصورة لونا بنفسجيا مشربا بسواد و ٣٧ درها منه تكفى لتلوين نصف طلحية ورق زلالى

﴿ تركيب ثان ﴾

١٨ قحة من كلورور الذهب

٣٠٠ درهم من الماء القطر

٣٥ قمحة من كلورور الكاس (عن الاجزاء وترشيح بالورق)

﴿ تُركيب مَّالَث ﴾

٩ دراهم من خلات الصود مصوبة

١٨ قمحة من كاورور الذهب

٦٠٠ درهم من الماء المقطر (تمزج معا)

واذا اردت استعال هذا السائل يجب ان تطبع الصورة طبعا اقوى من المعتاد وهو يعطى نونا اسود مزرقا

﴿ تركيب رابع﴾

قحات من بورات الصودا مسحوقا
 درها من الماء المقطر

ذوب البورات فى الماء واتركه حتى يبرد وعند ما تريد ان تستعملهاضف اليه قمحة من كلورور الذهب مذوبة فى قليل من الماء المقطر وهذا المركب يكفى لطلحية ورق زلالى . واذا استعملته فاترا يكون فعله اسرع و يلزم ان تطبع له الصورة طبعا اقوى من المعتاد ايضا حتى تخضر فيعطى لونا احمر ماثلا الى البنفسجى

واعلم انه لا يصح ان تستعمل من هذا التركيب الا ما يكفى لغمر الصور المواد تلوينها به لان ما يستعمل اليوم لا ينفع فى الغد

وقد قدمنا آنفا صفة سائل لتثبيت الصورة على الورق وهو محلول هيبو كبريتيت الصودا (٦٤ هيبو الى ٣٠٠ ماء) وليس للتنبيت غيره

﴿ الفعمل السادس ﴾

﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

ذكرنا فى اول الباب صفة تركيب لتنظيف الزجاج وهو جيد جدا ولكن خوفا من خطر سم السيانور نلاتزم ان ندل القارئ على طريقة اخرى تقوم مقام الاولى وهى هذه:

يازم اولا ان تغطس الزجاجة (خصوصا التي لم تصح عابها الصورة فاردت محوها عنها) في محاول الحامض النيتريك (٥ ح الى ٥٠ ماء) وتبقيها هناك مدة مم تخرجها وتغسلها جيدا بماء وتتركها حتى تنشف ثم تضع في خرقة (صرة) قليلا من الطباشير ناعما وتبل الصرة وتفرك بها سطح الزجاجة فركا جيدا متساويا وتتركها حتى تنشف ثم بمخرقة ناشفة نظيفة.

وتعرف أنها صارت نظيفة عند ما تحدر عليها النفس فتعلوها رطو بة متساوية سريعة التطاير. ويجب كما سبق القول قبل أن تصب الكولوديون عليها أن تمسحها بفرشة نظيفة و برها ناعم جدا

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ازالة الدُّبُوغُ عَنْ يَدُ الْمُصُورُ ﴾

اعلم ان المغطس الفضى وكل محلول يدخله نيه رات الفضة يدبغ الجلد او الملبوس اذا مسه بلون اسود فمن كان النصوير مهنته لا يهمه ذلك واما من يستعمله احيانا لمقصد ما فيتكدر ان يرى يده ملطخة بلطخات سوداء فلا بد من ان يسر بما سنذ كره له لازالة هذه اللطخات وهو ان الدبوغ التي تحصل بالتصوير اما ان تكون زرقاء او صفراء او سوداء . فالدبغ الازرق ناتج عن مس محلول حديدى ثم محلول سيانور الپوتاسا فيتكون اذ ذاك سيانور الحديد المعروف بازرق بروسية فلازالته يغسل الدبغ بمحلول كر بونات اليوتاسا

والدبغ الاصفر ناتج عن مس محاول حديدى فيتكون اكسيد الحديد فيزال الدبغ بغسله بالحامض الهيدوكاوريك مخففا بثلاثة امثاله من الماء

ويحصل ايضا دبغ اسود اذا مست اليد اولا محاولا حديديا ثم محلول الحامض البير وكاليك فيتكون حبر اعتيادى وازالته كالاصغر ودبغ نيبرات الغضة يكون اولا محرا ثم يسود بالتدريج فلازالته يغسل بمحلول سيانور الوقاسا (١٠ سيا الى ١٠٠ ماء) و بما ان السيانور كما نبهنا هو من السموم الفتالة فلا نستعمله بيدك البتة اذا كان فيها ادنى جرح فعوض عنه بفرك الدبغ بفطعة من يودر البوتاسا مبلولة بماء ثم اغسله بمحلول هيبو كبريتيت الصودا

﴿ الفصل النامن ﴾

﴿ فِي عَمَلِ الصَّورِ السَّحرِيَّةِ ﴾

طريقة ذلك هي ان تعمل الصورة على الرجاجة بالطريةة الاعتيادية ثم تطبعها

على الورق الزلالى حتى تخضر في المكبس ثم تغسلها بماء وتغطسها في محلول هيبو كبريتيت الصودا مشبعا محضرا جديدا . ثم تغسلها جيدا بماء وتغطسها في محلول ثانى كلورور الزئبق (٥ كلو الى ١٠٠ ما) فيختفى الرسم عن الورقة عند تغطيسها في هذا المحلول فتغسل الورقة وتبقيها حتى تنشف ثم تحفظها . واذ تريد اظهارها غطس ورق ترشيح في المحلول السابق (اى الصودا) واذ ينشف ضعه فوق الورقة المصورة عليها الصورة و بله باسفنجة بماء فيظهرالرسم . فاذا غسلتها بماء وغطستها بمحلول الزئبق المذكور تختفي وهلم جرا

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البقايا ﴾

المعادن اقتضى ان نبين طريقة تسترجع بها فيكسبها العامل لان الصورة التي يلزمها من هذه الاملاح ما قيمته مائة قرش مثلا يؤخذ منها ما قيمته خمسة والحنسة والتسعون تذهب سدى فطريقة استخلاصها من السوائل كالماء الذي تغسل به الزجاجات بعد صب المظهر والمثبت عليها والمظهر والمثبت اللذين استعملا والماء الذى يغسل به الورق بعد الطبع والمثبت والملون وغير ذلك مما يستعمل للصورة هي اما ان تحوّل كل ما يوجد منّ الفضة الىكبريتور الفضة وهىالطريقة الاجود من غيرها لاستخراج هذا المعدن منالسوائل اية كانت . واما ان نحول الفضة مما حُلت به الى كلورور وهذه الطريقة لا تصلح الا ناسوائل الني لا يدخلها هيبوكبر يتيت الصودا الملحان يجب ان نتكام عن الطريقة الاولى فنقول: يؤخذ آناءان صغيران كالبرميل مثلا بجرم متساو ويركب لكل منهما حنفية خشب على علو ربع الآناء منهما ويوضع الواحد اعلى من الآخر بحيث ان حنفية الاعلى تصب في الاسفل. بم تضعفى الاعلى جميع السوائل التي تكون عندك من اي نوع كانت واما ورق الترشيح الذي تكون

قد رشحت به سوائل الفضة والصور المنثلة وما شاكل ذلك فتحرق هذا كله وتضع رماده في الاناء مع السوائل ولما يقرب امتلاؤه اضف اليه بالتدريج حوركا من محلول كبريتور الپوتاسا المرشح بالورق (١كبرالي ٣ ماء) فترسب الفضة فيه حالا على هيئة كبريتور الفضة فداوم الاضافة الى انقطاع الرسوب. فاترك حينئذ ما في الاناء نصف ساعة حتى يرسب عاما ثم افتح الحنفية فينزل جميع الماء الى الاناء الاسفل وهناك يرسبما ينزل مع الماء من كبريتور الفضة ثم اضف الى هذا الاناء شيئا من محلول كبريتور الپوتاسا فاذا تمكر السائل فذلك دليل على وجود فضة فداوم اضافة المحلول حتى يبطل الرسوب فاتركه مدة نم افتح الحنفية لينزل الماء وهو غيرنافع فيراق

فاذا تجدد عندك سوائل أجر العملية نفسها حتى يساوى علو الراسب مساحة الحنفية فتخرجه وتبسطه على خام مجذوب على برواز خشب وتتركه حتى ينشف نم تضع كبر يتور الفضة (اى ما حصل من هذه العملية) فى بوتقة تضعها فى وجاق صباب النحاس وعلى دائرها فحا وتنفخ عليها حتى تصير حمراء مكدة فيلمهب الكبريت داخلها و يستحيل الى بخار فاذ ينتهى الهابه اضف الى البوتقة مثل ثلث ما فيها من كر بونات الپوتاسا وقليلا من بورات الصودا وذلك لاجل المراع ذوبان الفضة ثم غطس فى البوتقة بكثرة مسامير حديد غليظة الى ان تمتلئ ثم غطها بطغائها وضع حولها وفوقها فحا وانفخ بالكور نصف ساعة الى ان تصير حراء جدا فيكون كبريتور الفضة قد تحلل بالحديد وصار كبريتور الحديد والفضة التى تنفرد فيكون كبريتور الفضة قد تحلل بالحديد وصار كبريتور الحديد والفضة التى تنفرد أكسرها لتأخذ منها الفضة ثم اخرج هذه من النار وانزع غطاءها واتركها حتى تبدد مم اكسرها لتأخذ منها الفضة ثم ذوب هذه من النار وانزع غطاءها واتركها حتى تبدد م صبها بتأن على ارتفاع وهى مائعة فى انا، فيه ماه كثير فتصير على هيئة كريات صبها بتأن على ارتفاع وهى مائعة فى انا، فيه ماه كثير فتصير على هيئة كريات الفضة

وما يوجد من الذهب فى عمليات التصوير يبقى مختاطا بالفضة فلما تذاب فى الحامض النيتريات يرسب الذهب، فى قدر الانبيق على هيئة مسحوق السود فيفسل ومحمى قليلا فيصفر ويعمل منه كابررور الذعب

واما الطريقة الثانية فهي ان تضيف من يحاول كاورور الصوديوء الى السوائل

التى لا يدخلها هيبو كبريتيت الصودا ولا سيانور البوتاسا فيرسب حالا كاورور الفضة فداوم الاضافة الى ان يبطل الرسوب فاترك السائل برهة ثم ارق ما وضع الراسب على ورق ترشيح داخل قمع زجاج واسكب فوقه ماء ليغتسل ثم حوله الى فضة معدنية وذلك بان تضع الكاورور رطبا فى انا، زجاجي او صيني وتضع معه ثلاثة امثاله من الماء مضافا اليه حامض كبريتيك (١ ح الى ١٠ ماء) وتغطس فى المذيح رقاقة توتيا سميكة نظيفة وتتركه كذلك ٢٤ ساعة فيتكون فى الاناء كلورور وكبريتات التوتيا وترسب الفضة معدنية على هيئة مسحوق فتريق عنها السائل وتضعها فى ورق ترشيح على قمع زجاج وتفسلها بماء ثم تنشفها فتصلح لعمل نيترات الفضة . واذا اردت ان تعمل الكاورور المذكور سبيكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا في بوتقة واحمها على النار الى ان تصير شديدة الاحرار فأبقها كذلك نصف ساعة في بوتقة واحمها على النار الى ان تصير شديدة الاحرار فأبقها كذلك نصف ساعة على الاقل ثم اخرجها من النار واتركها حتى تبرد فاذا كسرتها تجد فيها سبيكة فصة نقيه

هــذا ولعل القارئ ينسب الى عدم التوضيح اذا لم ير النجاح فى احدى العمليات المتقدم ذكرها . فاقول ان عدم نجاحه ليسهو من عدم توضيحى بل ر بما يكون لعدم نقاوة الاجزاء خصوصا فى بلادنا هذه حيث يندر وجودها نقية وجديدة. فاحذر لذلك ولا تنسى النرتيب والنظافة فانهما ركن هــذا الفن . واختم كلامى فى هذا الباب راجيا من المولى ان يرشدنا جميعا وهو السميع العليم



﴿ فِي الغراء النباتي }

طريقة تحضير الغراء النباتى هى ان تغلى المواد النشائيــة كالدقيق والنشاء والاراروط وما شاكل ذلك . وفى بعض الاحيات يضاف الى المغلى ما يزيد خصائصه الغرائية او بحفظه من مضرات الحشرات والديضاح نفدم صفة تركيب من هذا النوع والقارئ قادر ان يحضره فى اى زمان ومكان اراد على انواع شنى

﴿ فِي غراء الدقيق ﴾

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من دقيق الفه والاحسن دقيق الشعير كمية تعجبها بقليل من الماء الغالى وتعركه جيدا ثم تضيف اليه ماء رويدا رويدا مع التحريك ليصير كمستحلب اى كحليب صاف ثم تضع السائل في مرجل وتسخنه تدريجا ومحركا دائما لئلا يلصق الغراء بقعر المرجل فيأخذ السائل في ان يشتد بالتدريج و بعد ان يغلى بعض دقائق انزله عن النار وصبه في قوالب حيث بجهد بعد ان يبرد وهذا النوع من الغراء كثير الاستعال عند مجلدى الكتب وعاملى الكرتون وعند ما يراد استعاله تؤخذ منه كمية وتحل بمقدارها من الماء تتر يبا وستعمل ولتحضير غراء النشاء والاراروط مجرى العملبة نفسها . وغراء هذه المواد الاخيرة منه ما هو مستعمل لتغرية الورق ومنه ما هو أيعطي الملايس قوما اشد من فوامها و يستعمل عند الحائك لتكون المنسوجات شد قواما

صفة تركيب آخر ﴾

ضع طحينا فى وعاء وحلّه بماء بارد ليصير كالحليب واضف الى كل مائة جزء من هذا المحاول نصف جزء من الحامض الكبريتيك المركز ثم حركه جيدا واتركه ليرسب بضع ساعات ثم زلّ السائل وخذ ما رسب ومده على رقاقة من النحاس وضعه فى محل قليل الحرارة (كالفرن) وعند ما ينشف الا قليلا اخرجه واخفظه الى حين الاستعال

عند ما تر يد استعماله حلّ منه كمية مقدارها من الماء الغالى (لانه لا يذوب فى الماء البارد) وهذا الغراء اجود من المار ذكره

﴿ تُركيب غراء جيد للمجادين وعاملي الكرتون والمحاكة ﴾

خذ ١٥٠ درهما من البطاطة واغسلها جيدا بماء وبدون ان تقشرها فنها ببرش اعتيادى ثم ضعها فى ٤٥٠ درهم ماء واغلها دقيقتين محركا دائما ثم انزلها عن النار واضف اليها ٥ دراهم من مسحوق الشب ناعما وحوك المزيج جيدا بملعقة فيصير غراء جيدا شفافا معدا للاستعال . فهذا الغراء هو مثل غراء النشاء بل اجود واقل كلفة وفضلا عن ذلك فانه ليس له رائحة رديئة كرائحة ذاك . واعلم ان اربعة اجزاء من البطاطة لعمل ثمانية اجزاء من الغراء

﴿ في غراء المواد الحيوانية ﴾

الغراء المستخرج من المواد الحيوانية ذو اهمية فى الصنائع اكثر كثيرا من غراء المواد النباتية فلذلك نطيل الكلام عليه وهو يستخرج من مواد ستذكر والعمليات اللازمة لاخراجه تختلف لاسباب ستذكر ايضا ولنبتدئ الآن فى الكلام على المواد الجلاتينية فنقول

من المعلوم انه اذا اغلى الجلد والغضار يف العظمية للحيوان تبقى فى الماء مادة شفافة تجمد حين يبرد . فالمادة التى لها هذه الخاصية العظمى هى المسماة بالجلاتين فالجلاتين اذا هو تلك المادة التي عرفت من مدة مديدة في جسم الحيوانات وهو المعروف في المتجر بالغراء و يكون اذ ذاك غير نقي "

وعند ما يكون الجلاتين نقيا يكون عديم اللون شفافا وله خاصية غرائية قوية جدا تختلف حسب اختلاف المواد التي يستخرج منها

اذا نقع الجلاتين فى الماء البارد يرخف ويلين ويفقد شغفه ولكن لا يذوب ومن المستحسن ان ينقع الغراء فى الماء البارد قبل ان يستعمل وذلك ليتعرى من الاملاح الذوابة التى فيه فانها اذا بميت فيه تتبلور وتقلل فعله الغرائى

فَنَى كَمِية ماه مناسبة وعلى نار هادئة يذوب الجلاةين بسهولة والمذوب يكون رائقا عديم اللون وعند ما يبرد يصير قرصا يبرجرج بقوام جموده حسب كمية الجلاتين المذوب وكمية الماه

فالجلاتين النقى يمتص ستة امثاله من الماء بدون ان يذوّب لكن يصير بقوام يترجرج واما الغراء المتجرى فلا يمتص سوى ثلاثة امثال وزنه من الماء وكلما كان اقل نماوة يكون اقل امتصاصا للماء والغراء الذى يذوب فى الماء البارد و يطرح اذ لا خاصية غرائية فيه

﴿ فِي المواد الحيوانية }

ان اكثر بفايا الحيوانات التي يستخرج منها الغراء لها عمليات خصوصية لمصبر اهلا للخزن وفي اورو پا تجار مخصوصون بهذه الغاية وحدها والمصد من هده العمليات هو حفظ المواد المذكورة من الاختمار وهذا الحادث الاخير عنه بنقه المواد في مذوب الكاس ثم باخراجها منه وتنشيفها وهكذا تصبر اهلا للخزن ولان برسل الى اماكن بعيدة بدون ان يدخل علبها عارض . واما اجناس المواد التي يستخرج منها الجلاتين وهي

﴿ اولا ﴾ جميع ما يطرح من جاود الدنر قبل آن تدبه وجميه قطع جود الحوانات غبر المدبوغة الطرية فهذه جميعها تعطى من ٥٠ لى ٣٥ فى المائه من الجلاتين

﴿ ثَانَيا ﴾ قطع جاود الحمير والخيل والغنم الطرية فهذه جميعها تعطى ٦٣ فى الماثة من الغراء و يكفى لها ان تنقع مرة واحدة فى الكس

﴿ ثَالثًا ﴾ الكفوف (التي يلبسها الافرنج بايديهم) القديمة وجميع جلود الثمالب والهرة اللينة وغير المدبوغة وهي تعطى من ٥٠ الى٥٠ في المائة من الغراء و يكون من احسن الانواع

والحاصل ان الجلود الحيوانية غير المدبوغة طرية كانت ام جافة تعطى كلهـا غراء بعد اجراء عمليات ستذكر

﴿ فِي انواع الغراء التجاري ﴾

(١) الغراء الابيض الشفاف . هـذا الغراء يستخرج من جلود الحيوانات الحديثة السن ومن غضاريف الجلود الطرية ويشاهد بالمتجر بهيئة رقافات رقيقة جدا قابلة اللي لامعة وهذا النوع جيد لعمل الجلاتين الذي يأكله الامرنج ولتصميغ الانسجة البيضاء ويستعمل ايضا لترويق الخروية وهكذا مقام يباض البيض وغراء السمك (٢) الغراء المستخرج من العظام بواسطة الحامض الهيدر وكلوريك وهذا يعد من اجود انواع الغراء ويستعمل كالمذكور آنفا وعند النجارين

﴿ ٣﴾ الغراء الاشقر وهو ما يستخرج من قطع الجلود الفديمة غير المدبوغة واحيانا يكون لونه اسمر وهوكثير الاستعمال اتغرية الخشب

واعلم ان الغراء اذا اغلى مدة طويلة بالماء يفقد بعض خصائصه الغرائية اما غراء السمك فيفضل على ما سواه من انواع الغراء فى بعض الحرف لكونه عديم اللون اصالة وشفافا للغاية ولكونه يستحضر من نوع من حيتان البحر لا نتكام عنه في هذا الكتاب لعدم وجود الحوت في نواحينا ولا نقدر على صيده

ومن احسن المواد التي يستخرج منها الغراء جلود العجول وهي التي يصنع منها الغراء الاجود لفوة الخاصية الغرائية فيه

من اراد ان يتعاطى هـذه الحرفة فاستحضر من قطع الحجلود الطرية كميات وافرة بحيث لا مكنه ان يستخرج منها الغراء ببرهة وجيزة يلزم ان يعمل لها عملية (٢٤)

ليقدر ان يخزنها الى حين الطلب والا فتختمر وتنعفن ببرهة وجيزة وخصوصا فى الفصول الحارة . والعملية لذلك هى ان تنقع تلك الجلود ١٥ او ١٨ يوما فى ماء محلول به كلس بحيث يكون فى برك مكاسة الداخل او فى براميل مع الاعتناء بتغيير ماء السكاس عنها جملة مرار فى المدة المذكورة . و بعد مفى ١٨ يوما تخرج الحلود من ماء السكاس وتمد للهواء فى محل محجوب عن الشمس وتقلب جملة مرات فى اليوم ليسرع نشافها فتؤخذ اذ ذاك ونخزن بدون خوف من تعطيلها او من رائحتها فى اليوم ليسرع نشافها فتؤخذ اذ ذاك ونخزن بدون خوف من تعطيلها او من رائحتها بجب ان تجرى هذه العمليات فى مكان منفرد عن الاماكن المسكونة ومتسع وقرب ماء جار

والقصد من وضع الجلود فى مذوب الكاس قبل ان يستخرج منها النواء هو لكى تنحل عنها الاجزاء الرخوة والدم و بعض مواد دهنية تضر بالعمل اذا بقيت فيها

واعلم ان الجلمود المهيأة كما من اذا ابفيت مدة طويله مخزونة واردت ان تطبخها غراء فيلزم ان تعيد عليها التغطيس والنقع بماء الكاس بشرط ان يكون الكاس اقل من الذى وضعته المرة الاولى

انه كاما كان نفع الجلود بماء الكاس اطول مدة يكون الغراء المسنخرح منها اروق ويكون بعد يبسه شديد الصلابة فاذا اردت كسره يكون كالزجاج


واذا اراد العامل ان يكون الغراء اينا بعد نشافه مليستعمل الحلود بعد اخراجها من ماء الكاس وهي ناشفة نصف نشاف

والغاية ايضا من نقع الجاود في ماء الكاس ثانية كما مرهى اكى برخف شحيناً ادا شطفتها بماء لتعربها من الكاس مخرقها الماء نماما و يذوب منها الاملاح الدوابة و بعد شطفها بماء تمد في رواق وتترك بعض ايام ايشبع ما بفى فيها من الكاس بالحامض الكر بونيك الذى في الهواء فيصد كر بونات الكاس عوضا عن اكسيده وهكذا تكون اجود لاحمل واسهل دوبانا

قكر رانه يلزم غسل الجلود معد أخراجها من الكسس ولدلك توصع فى سلال وتوضع هذه فى ماء كثير والاحسن وضعها فى ماء جار وبحركها نم عدها فى رواق وتتركها بضعة ايام محركا اياها كل يوم ليستحيل اكسيد الكاس الذى فيها الى كر بونات الكاس باكتسابه كر بون الهواء وقبل ان تنشف تماما اى عند ما يبقى الجلد راخفا لينا توضع فى الجلقين لتعمل غراء

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في طبخ الغراء ﴾

تؤخذ خلقين من نحاس او من حديد عمقها اقل من اتساعها ذات قعر سميك ومقعر الى الخارج وتوضع هذه الخلقين على النار بعد ان توضع فيها مصفاة من التنك اوالتحاس بعيدة عن قدرها بعض قرار يط . (والغاية وضع المصفاة هي لكي تمنع قطع الجلد ان تمس رأسا قدر الخلفين لئلا تحترق وتلصق هناك وتكون الطبخة سوداه وكل يعلم ما في ذلك من الضرر) فيلزم اذا ان تكون في جهة الخلقين السفلي حنفية لاخراج الغراء عند ما يتكون داخلها . م تماذ الخلقين المذكور ماه الى ثلثيها تقريبا واعلم ان ماه النهر او ماء المطر هو اجود من خلافه لان الاملاح الكلسية فيه قليلة وهذه الاملاح تعيق ذوبان المادة الجلاتينية وتقلل كميتها . (شكل ٢٥)



ثم تضع في الخلقين من قطع الجلود المهيأة كما مركبية وافرة اتكون عالية فوق فوهتها

ولا يحصل ضرر من ذلك لانه كلما ذاب جزء منه فى اسفلها يهبط ما فوقه الى تعت وهكذا يكون قد تلمين ببخار المهاء المتصاءد فتوفر عليك مواد الاشتعال (اى الحطب)

واعلم انه لا يلزم ان تكون النار تحت الخلقين قوية لان ذلك يضر بالغراء بل بكون النار لطيفة واترك الخلقين تغلى بعض ساعات وحينئذ تنظر ان القطع التي كانت عالية فوق الخلقين آخذة في الهبوط الى اسفل ثم تغرق تماما بالسائل فاتركه يغلى بهذه الحالة على نار لطيفة وفي كل برهة غطس رقاقة خشب قرب حافة الخلقين وارفع بها الجلد الغاطس بالسائل وذلك ليتشرب من الماء السخن بسوية ثم ارفع بمصفاة الرغوة الدهنية المهزوجة بكية من الكاس التي علمت سطح السائل ولكي يكون المتزاج السائل جيدا افتح الحنفية واستلق ما ينصب منها من السائل وصبه في الخلقين

واعلم انه لكل المواد ولاى نوع من الغراء اردت طبخه يلزمك ان تبتدئ بماء ذكرناه ولكن عند ما تبتدئ الحلود ان تذوب وقبل ان تذوب تماما يلزم العامل ان يجرى بعض عمليات حسب نوع الغراء الذي يريده وسنذ كرها فيم يأتى

ثم يجب ان تفحص اذا كان الغراء صار بالقوام المطلوب ولذلك خذ من السائل قليلا وصفه على صحن واتركه ليبرد فان جمد يكون غليه صار كافيا والا فاتركه الى حصول هذه الغاية

وعند ما ترى ان السائل صار شدید القوام و بعد ما تجر به بااصحن كامر غط النار وافتح حنفیة الحلقین فتحا غیر كامل اشلا یه زل السائل معكوا واستلق السائل فی خلقین مركبة تحت الحنفیة (انظر شكل ۲۵) وتحتها نار قلیله جدا السخها فقط و یلزم ان یكون فی هذه الحلقین حنفیة عالیة عن قعرها قایلا

وعند ما ينقطع نزول السائل سد الحنتية والرك السائل في الخلقين الثانية فاترا قلبلا ؛ اوه ساعات وهذه المدة لازمة ايرسب من السائل داخل الخلقين ما تبعه من العكر والندف غير الذائبة ثم افتح الحنفية واستلق السائل الراثق فى دلو وصبه فوق منخل داخل قوالب (شكل ٢٦)



77

دينها تكون تركت السائل ايرسب فى الخلقين الثانية صب فوق ما بقى فى الخلقين الاولى بدون ذو بان ماء سخنا من الوعاء الموضوع اعلى الحلة لهذه الغاية وهو وعاء مصنوع من تنك وله حنفية تصب اذا فتحت داخل الخلقين التى تغلى فيها المواد الجلاتينية ولزيادة التعبير انظر شكل ٢٥ فيهون عليك ذلك ومعرفة تركيب الخلاقين

و بعد ان تضعالماه السخن باى طريقة كانت فوق ما بقى من المواد فى الخلقين الاولى قوالنار وا غل المزيج حتى يصير بقوام مناسب وجر به بوضع قلبل منه على صحن كما من وعند ما تراه صار بالدرجة المطلوبة افتح الحنفية بتأن واترك السائل فى الخلقين الثانية ليرسب بضع ساعات ومن ثم تصبه فى القوالب

واعلم انه يبقى جلاتين فى المواد الحيوانية بعدان تغلى ثانية فضع فوقه ماء فاترا واتركه يغلى مرة ثالثة ثم افتح الحنفية واعملكما فعلت المرتين السابقتين

و يحدث غالبا ان السائل بعد ان تغليه وتخرجه من الخلقين الاولى لا يكون بقوام شديد بكفاية ليجمد عند ما يبرد وفى هذه الحالة اتركه فى الخلقين الثانية واضف اليه قليلا من الجلد واغله قليلا واذا لم تجد قطع جلود يغلى مدة لتقطاير عنه كمية ماء ولكن الاحسن انك لا تخرج السائل من الخلة بن الاولى الا عندما يصير بالقوام المطلوب لان الغواء المغلى كشيرا يفقد به ضخصائصه الغرائية فلا يكون حيننذ كا قدمنا جيد النوع

يلاحظ أن السائل المحل الى غراء بالغليان الثالث لا يروق بسهولة كالسائل

الاول فى الخلقين الثانية ولاسراع ترويقه يضاف اليه جزء من الشب مسحوقا لكل مده ويحرك اذ ذاك جيدا ويترك ؛ اوه ساعات ثم تغطى الخلقين الموضوع فيها بغطاء خشبى ويلقى عليها حرام من صوف سميك (او سجادة) و بعد مضى الوقت المذكور يكون راق السائل تماما فيؤخذ و يصب فى القوالب

و بعد الغليان الثالث يبقى فى الخلقين بقايا غير ذائبة فتؤخذ وهىسخنةوتعصر جيدا ويحفظ العصير ليضاف الى طبخة اخرى

واعلم ان الثلاثة سوائل التى اخذناها من الخلقين الاولى بالتتابع عند ما تجمد لا يكون غراؤها بلون واحد بل يكون السائل الاول قليل اللون وعند ما يكسر يكون كسره لامعا وله قوة غرائية قوية جدا . والسائل الثانى يكون اكثر تلوينا من الاول وهو ايضا جبد وله خاصية غرائية قوية اما السائل الثالث فيكون لونه محمرا غير شفاف وخاصية الغرائية اقل منها فى السائلين الاولين وهو مع ذلك جيد للنجارين

واعلم ان من المتعاطين هذه الحرفة من يضعالمواد الجلاتينية في خلفين ويغمرها عاء ويغليها مدة ثم ينزل الخلقين عن النار ويزل السائل ويضعه في الفوالب ولكن من امتحن هذه الطريقة والطريقة التي تكامنا عنها يعرف الفرق الكلي بين الاثنتين من حيث النوعية وكثرة الغراء الحاصلة من كمية مفروضة من المواد الجلاتينية

﴿ فِي تُرويقِ الغراء ﴾

عند ما يكون الغراء فى الخلفين الثانية حيت ترسب منه مواد متعلمة به خذ من السائل ملعقة وصبها بين لوحى زجاج بين الواحد والآخر مسافة سمك الريال المجيدى ومثبتين بهذا البعد بواسطة برواز من تنك الاجهة واحدة تبقى مفتوحة وعند ما تصب السائل بين الزجاجتين انظره مخايلا بين عينيك ونور النمس وهكذا يعرف لون شفافته ورواق الغراء فاذا كان عكرا يلزم برويفه

ولنرو يق الغراء طريقتان الاولى بالشب والنانية بهياض البيض

وطريقة الترويق بالشب هي ان تأخذ منه مسحوقا ١٦ درهما لكل ٧٥ اقة السائل الغروي و بعد ان تذوب الشب بكية من السائل سخنا ضعه في الخلقين وحركه جيدا ثم غط الخلقين واتركها ٦ ساعات فيروق الغراء تماما فتصبه في القوالب وطريقة الترويق ببياض البيض هي ان تأخذ ببياض بضع بيضات وتخفقه في وعاء مع قليل من الماء ليصير كالرغوة وتصبه فوق الخلقين وتحركها جيدا وتتركها بعض ساعات فالمواد المعكرة السائل تطفو على سطحه فترفعها و يكون السائل رائقا . و بعد الامتحان وجدنا ان طريقة الترويق بالشب اصح وانجح فانت بالخيار


﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في القوالب وصب الغراء فيها ﴾

عند ما يروق الغراء في الخلقين تفتح الحنفية وتستلقى السائل في دلو ومنه في القوالب . فهذه القوالب تصنع من خشب الصنو بر والاحسن ان تكون من صفائح توتيا محكمة الضبط على هيئة غطاء الصندوق فتصنع هذه القوالب بحيث تكون فوهتها اوسع من قعرها وذلك ليسهل على العامل اخراج الغراء منها بعد ان يتجمد . ومن اهم الاءور ان تكون هذه القوالب بغاية النظافة لان ادنى جسم متعفن داخلها يكفى ليكون كحيرة تفسد جميع الطبخة او على الاقل تعطل الغراء فلذلك نحث العامل على ان يلاحظ دائما القوالب قبل صب الغراء فيها و يعتنى بتنظيفها اذا اراد النجاح وننصح من اراد معاطاة هذه الحرفة ان يستعمل قوالب التوتيا عوضا عن الخشب وان كانت اكثر كلفة لانها اولا تتنظف بسهولة أنيا لا تحتص من السائل الفروى شيئا فتعوض بذلك عن زيادة كلفتها . فوضع السائل الغروى بهذه الفوالب امم سهل جدا وطريقة ذلك هي ان تصف القوالب نظيفة في المدوى بهذه الهواه من اربع جهاته محجوب عن الشمس ثم تأخذ السائل من الخلفين بالدلو وتضع على فوهة القالب منخلا وتصب فيه السائل الى ان يمتلئ القالب تعاما (شكل ٢٦) وهكذا تفعل بالقالب الثاني وهلم جرا

والمستحسن وضع القوالب فى محل مبلط لانه فى الايام الحارة يلزم ان يهرق ماء جملة مرات فى النهار حول القوالب ليكون المحل دائما رطبا وذلك ليجمد الغراء بدهولة

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في تيبيس الغراء ونشره على الشباك ﴾

يجمد الغراء اعتياديا بعد مضى ٢٠ ساعة من وضعه فى القوالب وحيانا تلزم مدة اطول من هذه حسب حرارة الوقت . فعند ما تنظر الغراء جامدا تأخذه الى محل آخر وهو المنشر واعلم ان من الضررة ان يكون المنشر فى محل مرتفع وهو كنابة عن محل مسقوف فقط ومفتوح للهواء من جهاته الاربع ومحكم بحيث لا تدخله الشمس مطلقا وداخل هذا المحل تعمل صقالة (شكل ٢٧) وفى احدى زواياه مائدة نظيفة



فتؤخذ القوالب عند ما يعرف ان الغراء قد صار جامدا الى قرب هذه المائدة وتضرب وتمسح هذه باسفنجة مبلولة . يم يكفى غالبا ان تقلب الفالب فوق المائدة وتضرب على اطرافه واسفله قليلا لينزل منه الغراء قرصا واحدا هذا اذا كان الهااب من التوتيا اما اذا كان من الحشب فيلنم ان تأخذ سكينا رقيفة عريضة وتبلها بماء وتمرها بين الفراء واطراف القالب لتزيل الالتحاء بينهما ثم تقلب الفالب على المائدة بعد مسحها بماء كما من فينزل عليها الغراء قرصا مرجوجا

وقد يحدث احيانا ان مرور السكين بين الغراء واطراف القالب لا يكفى لانزال الغراء من القالب بعد ان تقلبه على المائدة ففى هذه الحالة و بعد ان تمر السكين كا تقدم اقسم القرص داخل القالب الى عدة قطع ثم خذ رقاقة خشب و بلها بماء وارفع عليها بلطف قطعة الغراء وضعها على المائدة وهلم جرا . و بعد وضع الغراء على المائدة خذ سكينا رقيقة و بلها بماء واقطع بها الغراء بالسمك والاتساع المطلوبين (اعتياديا تكون قطع الغراء بسعة الكف و بسمك ريالين مجيديين) . ومنهم من يعوض عن السكين بخيط نحاس رقيق مركب على خشب كالمنشار و بعد بل الخيط النحاسي يضغط به على الغراء فيفعل به كما لوكان سكينا فاختر منهما ما اردت

واعلم انه مهما اعتنى العامل فى طبخ الغراء وترويقه وتصفيته يكون دائما على الاقراص الغروية وهى فى الغالب بعض اوساخ وهـذه الاوساخ ليست ممزوجة بالغراء المتجمد ولكنها متجمعة فى اسفله وعلى سطحه فلذلك من المستحسن قبل تقطيع الغراء ان تقطع اولا عن وجه القرص قشرة رقيقة ومن اسفله كذلك وتضع هذه القشرة فى الخلقين عند ما تطبخ طبخة غراء ثانية

و بعد تقطيع الغراء صفه على شِباك (شكل ٢٨) وهذه الشباك هي كمشباك



Y A

صيادى السمك مصنوعة من خيطان المصيص ومسمرة اطرافها على برواز من خشب. ومن الواجب ان لا يمس بعض القطع بعضها الآخر على الشباك بل تكون كل قطعة بعيدة عن الاخرى قليلا ثم ارفع الشباك الحاملة الغراء وركزها على الصقالة المقدم ذكرها آنفا

و بوضع الغراء على الشباك وهـذه على الصقالة يأتيه الهواء من الجهات الست و يسرع نشافه . ولكن نشره هكذا لا يكفى لتنشيفه تنشيفا متساويا فمن الضرورة ان تقلب القطع على الشباك ثلاث مرات فى كل يوم وذلك بعد ان تنزل الشبك عن الصقالة ثم ترجعها الى مكانها وهكذا

واعلم ان تدوير قطع الغراء على الشباك ليس فقط ليسرع نشافها بل لان القطع اذا بقيت بدون تدوير تثقل فنقلها وعدم نشافها بكفاية يجعلان الخيط يخرق داخل القطعة وان تركته كذلك فعند ما ييبس الغراء تماما لا تقدر ان ترفعه عن الشباك بدون ان تفتته او تقطع الخيطان وعلى كل الاحوال تكون عليك خسارة فتنبه

وان مدة تيبيس الغراء هي المدة التي بها يخشي بالا كثر من فساده لان حالة الجو والحرارة الخارجية لها تأثير كلي بذلك خصوصا في الايام الاولى من نشره على الشباك . فان كانت الحرارة قوية يلين الغراء ويملأ ثقوب الشبك واحيانا يسبل الى الارض فيحتاج معامل فضلا عن خسارته الى ان ينقع الشبك في الماء الغالى لينظفه من الغراء المتجمد عليه . وان كان البرد شديدا يجلد الماء على الغراء فيتشقق و يفقد بعض خواصه الغرائية واذا دخل المنشر ضباب مهما كان قليلا يعطل الغراء و يضطر العامل الى ان يذو به ثانية . وان كان الهواء سخنا ناشفا يضر بالغراء لانه يبس بسرعة ولذلك تراه بعد مدة مشققا والواسطة الوحيدة لمنع الاخطار التي تطرأ على الغراء مدة تيبيسه هي انه لا يطبخ في الفصل الحار ولا في الفصل البارد من السنة بل يختار فصل الحريف والربيع . ومع ذلك من اواد اتقان هذه الحرفة يقدر ان يصنع المنشر بحيث يكون قادرا ان يقيه من تغييرات الجو الخارجية وذلك بوضع بردايات على كل من الجهات الاربع

﴿ فِي تَلْمِيعِ الْفُرَاءِ ﴾

و بعد ان ييبس الغراء على الشباك تماما يكون وجهه مكمدا او مفطى غالبا بغبار مبيض ملتصق بسطحه حيث يظن أنه من جنس دون فلازالة هــذا الغبار وتلميع الغراء تعمل له عملية اخيرة وهى ان تضع فى وعاء ماء سخنا وتغط به الغراء قطعة فقطعة و بعد اخراج القطعة من الماء تفركها شديدا بفرشة مبليلة بالماء السخن ايضا (وقد يعوض عن الفرشة بخرقة نظيفة مبلولة) وعند ما تنتهى من قطعة تضعها

على لوح وتضع هذا على الصقالة فى المنشر هـذا اذاكان الوقت حارا اما اذاكان بلردا فتضع الالواح الحاملة قطع الغراء المتلمعة داخل فرن حار قليلا وتبقيها الى ان تنشف تماما

واعلم انك اذا اردت خزن الغراء يلزمك ان تضعه فى محلات ناشفة جيدا وان تستفقده غالبا لتنشره فى الهواء عند الاقتضاء . اما اذا اردت شحنه الى اماكن بعيدة فمن المستحسن ان تضعه فى براميل محكمة الضبط ملبسة داخلها بورق والا فيمتص الرطوبة الكروية ويفسد قبل ان يصل الى المحل المرسل اليه . وكل هذه الاحتياطات سهلة التتميم واسلم عاقبة للمامل ونترك للفطن مجالا للتحسين يرتع فيه كيفا شاء

﴿ تنبيه ﴾ قبل ان تنقع قطع الجاود القديمة بماء الكلس ٤٨ ساعة يازم ان تنقع في ماء العادة مغيرا عنها هذا السائل كل يومين واذا لم يكف نقعها هذه المدة لتلبن وترخف ابقها داخل الماء لنوال هذه الغاية . ثم ضعها بماء الكلس واتركها منقوعة به ١٥ يوما ثم اخرجها واشطفها وضعها في ماء كلس جديد ٣٠ يوما ثم اغسلها وانشرها لتنشف قليلا و يتكر بن عليها الكلس كا ذكر سابقا فتكون مهيأة للطبخ واعلم ان العمليات التي ذكرناها تصنع لكل الجاود من اي نوع كانت وهي العمليات الاصح والا كثر نجاحا فلا يغرك قول زيد وعمر و ولا كل من ادعى عرف

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في استخراج الغراء من العظام ﴾

اعلم ان الجلاتين يوجد بكثرة في العظام وكميته تختلف حسب اختلاف العظام وسن الحيوان المأخوذ منه . فالعظام الرقيقة والدقيقة تفضل على ما سواها . و يفضل عظام الحيوان الحديث السن على ما سواه . لانها اسهل للعمل وتحصل منها كمية جلاتين وافرة غير ان عظام الغنم الطويلة كالقوايم مثلا تفضل احيانا ولوكان الحيوان متقدم السن لانه يستخرج منها غراء جيد . واما عظام الخيل ففيها املاح كلسنة

كشيرة و يكون الغراء المستخرج منها دائما ملونا فلذلك قلما تستعمل

فلاخواج الجلاتين والغراء من العظام طريقتان الاولى بالغلى والثانية بواسطة الحامض الهيدروكلوريك وتتكام عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ فِي استخراج الغراء من العظام بالغلي ﴾

تؤخذ عظام الحيوانات اية كانت ثم تسحق ناعما في جرن من حديد ثم يوضع المسحوق في خلقين على دائرها قرميد على هيئة كانون واسغلها على قبوة من القرميد ايضا وذلك لئلا تمس النار اسفلها رأسا فيحترق الغراء داخلها ثم يغمر مسحوق العظام عاء نهر بنوع ان يكون الماء فوقه على علو ٤ قرار يط ثم تشمل النار تحت الخلقين حتى تغلى ١٧ ساعة متتابعة فاذا كان ذلك اخرج النار واترك المغلى ٤ ساعات ليرسب ثم زل" السائل الرائق وضع ماء نهر فوق ما بقى من مسحوق العظام داخل الخلقين واوقد النار تحتمها واتركها تغلى ١٢ ساعة ايضا ثم اطفى النار واترك المغلى الثانى ٤ ساعات ابرسب ثم انضح عنه السائل واضفه الى السائل الذى نضحته اولا واطرح ما بقى من العظام فى الخلقين من بعد ان تضعه فى اكياس سميكة وتعصره جيدًا بالمكبس لينضح ما بقي فيه من الغراء السائل والسائل الناتج مر الغليان الاول والثاني يوضع فى خلقين موضوعة على نار هادئة الى ان تتطائر عنــه كمية ١٠ و يصير بةوام الشراب الجامد فصبه في قوالب تنك واتركه حتى يجمد عاما ثم اخرجه من الفوالب وقطعه وانشره على الشباك في محل الهواء فبعد مضى ١٢ يوما في الصيف و ٢٣ يوما فى الشتاء يبس الغراء تماماً . وليكن معلوماً أن هذه الطريعة لا يستخرج بهما جميع المادة الجلاتينية الموجود فى العظام وفضلا عن كلفة الجرن الحديد والمـكمبس يقتضى للنار حطب كثير ولذلك قلما تستعمل

﴿ في استخراج الغراء من العصام بواسطة الحوامض ﴾

جميع عظام الحيوان ليست جيدة ليستخرج منها الغراء بهذه 'لطر يفة بل تؤخذ العظام الآتي بيانها عظام رؤوس البقر والغنم وعظام سوق الغنم واضلاعه واضلاع البقر والعظم الرقيق من هذه الحيوانات . فابدأ اولا برض العظام ثم اغسلها جيدا بماء العادة ثم ضعها في وعاء خشب محكمة الضبط ثم ضع فوقها مثل ثقلها من الحامض الهيدروكلوريك ومثل ثقلها ه مرات من ماء العادة . ويجب ان تضع الاوعية التي فيها العظام في محل محجوب عن الشمس فاذا اجريت العملية على قاعدتها اى وضعت الحامض بالعياد الحقيقي والدرجة المطلوبة والماء بالوزن اللازم فبعد عشرة ايام تجد العظام قد تدلينت داخل السائل الحامل هيدروكلوريك داخل السائل الحامل هيدروكلوريك وفصفات الكاس وضع فوق العظام مشل وزنها ماء محلولا به جزء حامض وفصفات الكاس وضع فوق العظام من فصفات الكاس فيبقي الجلاتين اذ ذاك هيدروكلوريك لكل ١٠٠ جزء ماء واتركه عليها ٢٤ ساعة فهذا الماء المحمض الاخير هو لكي يحل ما بقي في العظام من فصفات الكاس فيبقي الجلاتين اذ ذاك خاليا منه ومنفردا . ثم اهرق عن الجلاتين الماء المحمض وصفه بنوع ان ينضح منه خاليا منه ومنفردا . ثم اهرق عن الجلاتين الماء المحمض وصفه بنوع ان ينضح منه خالم بضع ساعات ثم ارق الماء عنه وعوض عنه عاء جديد وابقه مدة ثم ارقه كذلك بضع ساعات ثم ارق الماء عنه وعوض عنه عاء جديد وابقه مدة ثم ارقه وهكذا على ٨ مرات متوالية

اما اذا كان معملك قرب ماء جار فتوفر عليك انعابا ووقتا اذا وضعت الجلاتين في سلال او في اكياس وضعتها داخل الماء وهكذا يتجدد الماء كل برهة ويعرى الجلاتين من الاملاح الكاسية ومن الحامض الباقى فيه . وتعرف ان الحامض وال تماما عن الجلاتين عند ما تضع منه قطعة على السانك فلا تستطيم بطيم حامض قطعا ثم ضع العظام المحضرة كما من في خلقين واغلها مدة ثم صبها في قوالب وقطعها بعد ذلك ونشفها فيحصل من ذلك جلاتين اى غراء نظيف جدا

وتجرى العملبات المذكورة على العظام اذاكان مرادك استخراج جلاتين اى غراء نقى جدا اما الغراء المتجرى فلا يلزم كل هذا الاعتناء بل يكفى لذلك ان تلين العظام تماما بمحلول الحامض الهيدر وكلوريك ثم تغسلها بعد ذلك بماء (ولا يضر اذا بقى اثار للحامض الهيدروكلوريك كما فى استخراج الجلاتين) ثم تغليها فى الخلقين وتجرى عليها عملية الغراء المستخرج من الجلد

واعلم ان العظام المعدة بالحامض كما مر يحصل من كل ١٠٠ جزء منها ٢٠ من الغراء وذلك اذا اجريت العملية على اصولها تماما

﴿ الفصل الثامن ﴾ ﴿ في الغراء السائل ﴾

قد وجد بالامتحان انه اذا اضيف الى الغراء وهو سائل قليل من حامض ما او من السپيرتو يبقى الغراء سائلا وتبقى له خاصيته الغروية . ومن جميع الحوامض الاجود لهذه الغاية الحامض النيتريك

ولكن الغراء بهـذه الصفات نافعا جدا للنجارين والمجلدين لانه يستعمل على البارد ولا يحتاج العامل الى الناركل برهة اردت ان ابين للقارئ كيفية تحضير بما يأتى يؤخذ ٣٠٠ درهم من الغراء الجيد ويوضع فى اناء فحار مدهون وفوقه ٣٠٠ درهم ماء ويوضع الاناء على نار هادئة و يترك الى ان يذوب الغراء تاما . ثم خذ ٦٤ درها من الحامض النيتريك وصبه تدريجا ومحركا فوق الغراء السائل . فعند اضافة الحامض يحدث غليان فى المزيج وعند ما تهتمى من اضافة الحامض انزل الغراء عن النار واتركه يبرد فيكون معدا للاستعال و يبقى جيدا مدة طويلة

وقد حفظ هذا الغراء سائلا فى زجاجة بدون سدادة ما ينوف عن سنتين ولم يفسد او يدخل عليه عارضما

وهذا الغراء كما قدمنا جيد لتغرية الخشب والكرتون والورق. ويستمعل فى معامل الكيمياء لسد المعوجات المستعملة لجمع الغازات وكيفية التغرية به لهذه الغاية الاخيرة هى ان تغط به خرقة وتلف دائر الانبوبة الداخلة فى فوهة المعوجة وعلى الفوهة ذاتها

﴿ صفة ثانية لا بقاء الفراء سائلا ﴾

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من الغراء الجيد ١٠٠ درهم وتنقعه بماء كاف لغمره الى ان يرخف ثم تسخنه وهو على هـذه الحالة فيذوب بسهولة فأضف

اليه عنــد ذلك ٢٠٠ درهم من سكر النبات مسحوقا و٥٠ درهما من الصمغ العربى وداوم تسخينه الى ان يصير شفافا ثم انزله عن النار وعنــد ما يبرد ضعه مى قنينة فيكون معدا للاستعمال

ادهن بهذا الغراء سطح و رقة ونشفها واحفظها الى ما شئت وعند ما تر يد ان تلصقها على معدن او خشب او ورق يكفى ان تبلها قليلا بريقك وتلصقها بالحاجة لتلتحم بها التحاما شديدا

والى هنا انتهى بنا الكلام عن طبخ الغراء وسنتكلم الآن عن جملة تراكيب لتجبير مواد مختلفة وتغريتها

* الفصل التاسع *

﴿ فِي تُراكبِ جِيدة لتغرية الزجاج والخزف الصيني ﴾

حل ٢٠ درهم نشاء و٣٦ درهم طباشير مسحوقة جيدا في سائل مركب من ماه نقى وعرق اعتبادى ثم ضع المزيج على نار واضف اليه ١٠ دراهم من غراء جيد واغله واضف اليه مدة غليانه ١٠ درهم من التر بنتينا محركا ليتم المزيج عاما فيكون معدا للاستعال

﴿ تُركيب ثان ﴾

ذوب ١٦ درهم غراء ومثله تر بنتينا فى ماء على نار هادئة واضف اليها بعــد الذوبان ٣٢ درهم نشاء مجبولا بماء ومحركا ليتم المزيج فيكون معدا للاستعال . وهــذا التركيب الاخير جيد لتغرية الجلود والـكرتون وما شابههما

﴿ تركيب ثالث ﴾

وؤخذ ٢٥ درهم كاوتشوك وتوضع فى زجاجة خكمة الضبط مع ٢٠ درهم كلوروفورم وتهز الزجاجة جيدا الى ان يتم الذوبان فيضاف عند ذلك ٥ دراهم من مسحوق المصطكى وتهز الزجاجة وتترك مسدودة ٨ ايام فتذوب المصطكى بهذه المدة و يكون المركب معدا للاستعال

وهـذا التركيب جيد لتغرية الآنية الزجاجية والصينية خصوصا لانه شفاف. يؤخذ منه بقلم من شعر وهو بارد وتدهن الحاجة المكسورة وتر بط بعد ذلك بخيط وتترك مدة فتلتحم التحاما تاما وشديدا

﴿ تركيب رابع ﴾

خذ من الغراء الجيد واغمره بالجليسيرين وعرضه لحرارة لطيفة الى ان يذوب الغراء تماما

فبهذا المركب تعمل محابر المطابع وتؤخذ قوالب القوآن

﴿ تُوكيب خامس ﴾

ذوّب من غراء السمك ومن السكوم لاك اجزاء منساوية فى السپيرتو مساعدا التذويب بالتحريك الى ان يتم تماما

وعنــد ما تر يد استعاله ضعه في وعاء وسخنه على نار لطيفة وهو جيد لتغرية الزجاج والصيني والحجارة الثمينة والمعادن ايضا

* تركيب سادس ﴾

يؤخذ جزء من الميعة سائلة او من التربنتينا و ٢كوم لاك مسحوقة و ٢ من الجلاتين مذابا في قليل من الماء السخن وجزء من السپيرتو وتمزج هـذه الاجزاء جيدا . والاحسن ان يضاف الى المزيج جزءان من الكاونشوك

وهــذا التركيب جيــد لتغرية آلحجر والخشب والمعادن واذا طلى به الجلد او الورق او قماش ما لا يمكن ان يخرقه الماء

﴿ تُركيب سابع ﴾

ذُوَّب من غُوا السمك الملين بنقعه في الما البارد في كمية من السپيرتو كافية التذويب على حرارة لطيفة وفي ٢٠ درها من هـذا المذوب ذوّب ١٠

قمحات من صبغ النشادر واضف اذ ذاك مذوب نصف درهم مصطكى فى ٤ دراهم سپيرتو خاص واحفظ هذا المركب فى زجاجة محكمة السد . وعند ما تر يد استعاله سخنه فى حمام ماريا (كالآلة المستعملة عند النجارين لتذويب الغراء) وهومخصوص بالصاغة لتغربة الحجارة الثمينة

﴿ تُوكيبِ تَّامِن ﴾

خذ حليبا وسخنه وامصله نم خذ ما تجمد منه ويبسه ثم اسحقه ناعما والى كل مائة درهم من هذا المسحوق اضف ١٠ اجزاء كلس حى ناعم وجزء كافور ثم اسحق الجميع جيدا واخفظه فى زجاجة محكمة السد

وعند ما تر يد استعاله اعجن كمية منه بماه وغرّ به حالا ما اردت

﴿ تُوكيب تاسع ﴾

خذ مائة بزاقة وصومها ٧٠ يوما مع الاعتناء بان تنظفها كل مدة ثم رشها بقليل من الماء فتخرج من الصدفة وعند ذلك انضح الماء وضع فوق البزاقات قبضة من ملح الطعام وعصير ٤ او ٥ ليمونات وفنجان خل واخفق الجميع سوية فبهاء الواسطة تخرق من البزاق مادة غروية وتمزج بعصير الليمون والخل والملح الذي اضفته لهذه الغاية فخذهذا السائل وضعه في هاون وامزجه جيدا معدرهمين ونصف من صمغالكثيراء و٧٠ او ١٠ درهما من عصيرالثوم و٥٠ درهم سپيرتو واحفظه كذلك الى حين الاستعال وهذا الغراء يستعمل باردا وهو جيد لتغرية البلور والصيني بشرط ان تعرض الحاجة المغراة به للشمس في الصيف وللنار في الستاء ويقدر العامل ان يلونه باي لون

واذا عجنت مسحوق الباور يبياض البيض فيكون المعجون الحاصل جيدا لتغرية الصيني والزجاج

اراد بدون ان يفقد خاصيته المغرية

ومذوب الكبريت والشمع الاصفر والقلفونة باجزاء متساوية جيدلتغرية الحجر خذ من كربونات الرصاص المعروف بالسبيداج جزئين ومن السيرقون جزءا

واعجن الكل بزيت الكتان فتكون المعجونة جيدة لنغرية الفخار

﴿ تُركيب عاشر ﴾

درهم ٣٤ من زيت الحجر المعروف بزيت الغاز

« ١٠ من الكاوتشوك قطعا صغيرة

« ٦٣ من الكوم لاك مسحوقا ناعما

وكيفية تحضيره هى ان تضع الزيت والكاوتشوك فى وعاء حديد ٨ ايام ثم تضعه على نار هادئة وتحركه الى ان يمتزج تماما ثم تضف الغوم لاك وتتركه على النار محركا الى ان يمتزجا مزجا متساويا ثم تنزله عن النار وتصبه وهو سخن على بلاطة مباولة فيجمد فتحفظه بهذه الهيئة الى حين الاستعمال

وعند ما تريد استعاله ضع منه فى وعاء حديد وسخنه على نار هادئة لبميع ثم غط به فرشة وادهن بها المحل المراد تغريته مع الاعتناء بان تمده على الحاجة مدا متساويا ثم احزم الحاجة المغراة حزما شديدا

اعلم ان هذا الغراء يجمد حالا فاذا حدث ذلك بعد ان تمده وتلصق القطعة بالاخرى فأمرر على المحل المدهون مكواة حامية وألصق القطعتين حالا واربطكا من هذا الغراء يستعمل لتغرية اى جسم كان بدون استثناء وكثيرا ما يستعمل لتغرية السوارى المكسورة والحجارة والمعادن المكسورة و بعد امتحانات كثيرة وجد ان القطعة المغراة به اذا ضغط علمها ضغطا قويا بمكن ان تكسر ولا يفك المحل المغرى منها فنحث كل من اطلع على هذه الاحرف ان يمتحن ما ذكرناه من هذا القبيل وعند الامتحان يكرم المرء او بهان

﴿ صفة طلاء لا يتأثر لا بالما. ولا بالنار ﴾

يؤخذ ١٥٠ درهم خل ومثله حايب ويمزج السائلان ويترك ساعة ثم يحوك ويصفى بمنخل رفيع ثم خذ بياض خمس بيضات وامزجها محركا مع المصفى الاول ثم خذ كلسا حيا منخولا وضع منه فوق المزيج كمية كافية ليصير بقوام المعجون فافا طلبت به آنية مصدوعة لا تعود تتأثر باننار ولا بلماه

﴿ صفة معجون الحام الرخام والمرمر ﴾

خذ ۲۰۰ درهم شمع ومائة درهم قلفونة وذوب الاجزاء على نار هادئة ثم اضف بالندر يج الى المذوب ۱۵۰ درهما من مسحوق نوع الحجر المراد لحامه وامزجه به جيدا ثم اضف فوقه ماء واعجنه ليمتزج المسحوق جيدا مع الشمع والراتينج

واعلم ان كمية المسحوق تختلف حسباً يقتضيه لون الحجرالمكسور وعند ما يراد استعال هذه المعجونة تسخن على النار وتسخن ايضا المحل المراد لحامه ومن بعددهن المحل المكسور تقرب القطعات و يضغط عليها ضغطا قويا

﴿ صفة غراء للحام المعادن والزجاج ﴾

ضع فى قنينة من السپيرتو وذوب به من المصطكى قدر ما يذوب ثم خذ قنينة ثانية وضع فيها سپيرتو وذوب به من غراء السمك قدر ما يذوب (من بعد ان تكون نقمت الغراء بالماء ليرخف) و يصير بقوام ختر ثم ذوب به ايضا قطعتين صغيرتين من صمغ النشادر المسحوق ثم امزج المذو بين على نار هادئة واحفظه فى زجاجة محكمة السد

وعند ما يراد استعاله توضع الزجاجة فى ماء سخن فيميع ما ضمنها فيستعمل

﴿ لحام جيد لتثبيت الحديد في الحجر ﴾

يؤخذ من برادة الحديد خشنة ومن الكبريت مسحوقا ومن ملح النشادر مسحوقا من كل اجزاء متساوية واخلط الاجزاء سوية واعجنها بماء لتصير بقوام المعجونة وهكذا يستعمل

[﴿] انتهى باب الغراء ويليه باب الشمع ﴾

البائب لنحاميس

﴿ فِي الشَّمْعُ وَمَا يَتَّعَلَّقُ بِهِ ﴾

-ه القسم الأول كانية المحدد (في السكارم عن الشمع ﴾

مر الفصل الاول ¥

﴿ فِي عَلَ الشَّمَعِ المُسْتَعِمَلُ لَاخْتُمُ ﴾

الشمع المستعمل للختم يعرف بالمتجر بشمع اسپانيا و يتكون باتحاد مواد راتينحية مع لون ما وهذا اللون لا يكون غالبا الا أكسيدا معدنيا ومن جنس هــذا الشمع ما يكون جيدا ومنه غير جيد فالجيــد هو الذي يلتهب بسهولة بدون ان يتصاعد منه دخان كثيف وغير الجيد هو عكسه

واول ما عمل هذا الشمع فى الهند واستحضر وصنع منه فى بلاد البندقية ثم فى الپورتوغال ثم فى اسپانيا ومن هناك امتدت معرفة عمله الى فرنسا . واكن فى اسپانيا أتقن هذا الفرع من الصناعة وصار لها متجر عظيم به واذلك اطلق عليه اسم هدده البلاد والى ايامنا هذه يعرف بشمع اسپانيا

وقبل ان نشرح كيفية تركيب هذا ااشمه من الفسرورة ان نتكام محن المواد المركب منها وعن العلامات الني يقدر العامل ان يعرف بها على المواد الني يستعملها جيدة او لا

﴿ كُومُ لَاكَ ﴾ يوجد بالمتجر من هذا الصنف ثلاثة اجناس فلجنس الاحسن هو ماكان لونه اشقر سهل الاماعة على النار والذي لا يبقى منسه ؛ ى اذا حرق . والجنس الثانى هو اسمر اللون قليلا عن بسهملة ولا يبنى منه . ى بعد احراقه . والجنس الثالث اسمر محر لا يميع بسهولة و بعد احراقه تبقى منه مادة سوداء فحمية . فالجنسان الاولان يستعملان احمل الشمة المهان الاحمر والازرف اما الثالث فلا يستعمل سوى احمل الشمة الاسهود

﴿ تر بنتينا ﴾ يوجد ايضا بالمتجر بثلاث درجات متفاوتة النقاوة ال

هو ما يأتى من فينيسيا (بلاد البندقية) ويكون رائقا وتفوح منسه رائحة كرائحة الليمون . والثانى ما يأتى من سويسرا وهو رائق مبيضاللون بدون رائحة . والثالث ما يأتى من فرنسا وهو ابيض شديد القوام ذو رائحة قوية غير مقبولة

﴿ زَنْجَهْر ﴾ وهو ايضا ثلاثة اجناس . الاول ما يأتى من الصين وهو ذو لون احمر زاه . الثانى ما يأتى من المانيا ولونه احمر برتقالى . والثالث ما يأتى من فرنسا ولونه ما بين الصينى والالمانى وهو يسود بعض الاحيان على النار

فاذ عرفت المواد التي يتركب منها الشمع الاحمر ودرجة نقاوتها فندئك الآن على كيفية العمل

يؤخذ من الغوم لاك الجيد ؛ اجزاء ومن التر بنتينا الجيدة جزء واحد ومن الزنجفر الجيد ٣ اجزاء يماع الغوم لاك والتر بنتينا على نار هادئة ثم يضاف الزنجفر بالتدريج محركا و يصب بعد ذلك في قوالب او يحدل على مائدة مبلولة بماء و يعمل قضبان حسب الارادة

وهـذا التركيب الاول هو للشمع الجيد العال واعلم انك تقدر ان تغير لونه الاحمر اذا عوضت عن الزنجفر بلون خلافه . ولعلو قيمة الغوم لاك الجيد وقلة وجوده والمواد الاخرى المذكورة اعلاه يعرضون بالمتجر عن الغوم لاك بمادة اخرى اقل كلفة وهى القلفونة ولتتميم الفائدة نقدم لك جملة تراكيب من هذا النوع

ر ترکیب اول ﴾

١٠٠ جزء قلفونة

۷۰ « تر بنتينا

\ شحم » \

عاع هذه الاجزاء على نار هادئة . و يلون هذا المزيج باحمر اذا اضيف اليـه وهو على النار قليل من السيرقون وبالاسود باضافة هباب الدخان وبالازرق باضافة سيانور الحديد وبالاصفر باضافة كرومات الرصاص . وهو يستعمل خصوصا لختم

افواه القناني. وطريقة الختم به هيان تسيله علىالبارثم تغط به فوهة القنينة المرادختمها

﴿ تُركيب ثان ﴾

﴿ شمع احر ﴾

٥٠٠ جزء كوم لاك

۲۰ « بخور جاوری

ه٤ « قلفونة

۰۶ « كبريتور الزئبق

تماع الاجزاء على نار هادئة ومحركائم تصب فى قوالب من التنك مدهونة بماه فتصير على هيئة قضبان وهو مستعمل لختم التحارير وخلافها

﴿ تركيب ثالث ﴾ (شمع اخضر)

ر سے مصر ۱۲ جزء کوم لاك

۱۰ « نر بنتينا

۱۰ « قلفونة

٩٠ « كبريتات النحاس مسحوقا ناعما

تماع الاجزاء على نار هادئة مساعدة بالتحريك ثم تصب فى الفوااب التصير بهيئة قضبان

﴿ تُركيب رابع ﴾

﴿ شُمُعُ احْرُ﴾

١٠٠ ج. فرينتما نفيه

۲۵۰ « كوم لاك

ت فاف » ه ه م م ا

ضع الاجزاء على نار هادئة وحركها لتمتزج جيدا واضف عند ذلك ١٢٥ جزءا من كبريتور الزئبق واحرك جيدا ثم انزل عن النار واضف الى المزيج ٦٠ جزءا من السپيرتو القوى ثم صبه فى قوالب وهذا الشمع هو من النوع الجيد . و يمكنك ان تاونه بخلاف اللون الاحمر وذلك اذا عوضت عنه بلون من الالوان التى تقدم الكلام عليها

﴿ نُركيبِ خامس ﴾

﴿ شمع ازرق غامق ﴾

١٠٠ جزء كوم لاك

۱۰۰ « قلفونة

٠٥٠ « البانه مرة

۰۵۰ ه تربنتينا

۱۵۰ « لازورد ناعم

تماع الاجزاء على نار هادئة وتحرك جيدا ليتم الامتزاج ثم تصب فى القوالب واعلم ان القضبان عند ما تخرج من القوالب تكون غير لامعة فلاجل تلميعها تمرها بسرعة فوق لهيب قنديل سپيرتو او تعرضها لحرارة خفيفة

﴿ انتهى باب الشمع ويليه باب الحبر ﴾

البائبالياس

﴿ فِي الحِبرِ وما يتعلق به ﴾

- القسم الاول كالحاب الأول المابية الكالم عن الحبر المالام عن الحبر المالية ا

﴿ الفصل الأول ﴾ ﴿ في تراكيب الحبر الاسود ﴾

الحبر الاعتيادى مركب من تنّات وعفصات الحديد ممدودا بالماء معقليل من الصمغ العربى والقصد باضافة الصمغ هو ليعطى المحلول قواما الثلا بمتد على الورق . وطريقة عمل الحبر الاعتيادى هى الآتية

يغلى العفص ويضاف الى مغليه بعد تصفيته صمغ عربى ومحاء ل كبريتات الحديد بالمقادير التى ستذكر ويترك مدة فى الهواء ، وبما انه توجد أنواع كشيرة من الحبر مجهولة التركيب قصدنا لتعميم الفائدة ان نشرح جالة تراكيب من هذا النهء وبالله التوفيق

﴿ صفة اولى ﴾

١٢٥ جزه عفص

۰۲۰ « كبريتات الحديد

۲۶ « صمغ عربی

ما العادة » ما العادة

اغل العفص بالماء واتركه ليبرد ثم صفه واضف اليه ما بهي من الاجزاء وانركه مدة كذلك معتنيا ان تحركه كل مدة وعند ما يصير اسود حالك زل السائل واحفظه فانه الحبر المطلوب وما بقى من الراسب يستعمل للكتابة على البالات والصناديق ولصبغ الخشب بالاسود

﴿ صفة ثانية اجود ﴾

عفص	درهم	44
كبريتات الحديد	D	19
صمغ عربي		٠٨
سكر	»	• 4
ماء العادة	»	٠٠٠٠٠
عاما	لسابقة :	أجر عليه العملية ا

﴿ صفة ثالثه ﴾

أغل اولا العفص والبقم ثم اضف الشبة والحديد واترك المزيج مدة محركا كل يوم الى ان يصير اسود حالكا

﴿ صفة رابعة ﴾

۰۰۰ درهم ع**فص** ۲۵۰ « کبریتات الحدید ۲۵۰ « صمغ عربی ۸٫۰۰۰ « ماه غال

وضّ اولا العفص وانقعه بالماء الغالى ٢٤ ساءة اضف كبريتات الحديد او الصمغ والاحسن ان يضاف الى هذا الحبر بعض نقط من زيت القرفة فهذا يحفظه من الثعفن

﴿ صفة خامسة ﴾

« عنص
 « کبریتات النیل
 « کبریتات النیل
 « کبریتات الحدید
 « کبریتات الحدید
 « سمغ عربی
 « کبش قرنفل
 « کبش قرنفل
 « ماه العادة غالیا

انقع العفص والقرنفل بالماء ٢٤ ساعة ثم اضف باقى الاجزاء . وهذا الحبر اجود من السابق

﴿ صفة سادسة ﴾

۳۰۰ درهم عف*ص مرضوض* ۱۳۲ « کمریتات الحدمد

۰۳۲ « خشب بقم مرضوض

اغل الاجزاء المذكورة فى ماء ثم صُفّ فى منخل شعر واسع العينات واضف عند ذلك الى السائل سكرا وصمغا عربيا من كل ١٣٣ درهما وضع المزيج على النار وابقه ليصير بقوام العسل فاضف اليه الاجزاء الآتية

 ٨
 دراهم نيل

 ٢
 «
 کلورور النشادر

 ٤
 «
 سيانور الپوتاسا

 ٨
 «
 حض الخليك

 ٣
 (يت اللاوندا

 ١٧
 اقة ماء العادة

وهذا الحبرجيد للغاية

﴿ صفة سابعة ﴾

٥٠ درهم كبريتات الحديد

٥٠ ﴿ خشب بقم مرضوض

٧٠ اقة ماء المادة

اغلهما نصف ساعة واضف عفصا مرضوضا ٢٠ درهما شبة بيضاء ٨ دراهم واغلهما ايضا ساعة ثم نزل عن النار واترك هكذا ٨ ايام محوكا المزيج كل يوم و بعد مضى الوقت المذكور اضف صمغا عربيا مسحوقا ٨ دراهم وسكر نبات ٢٥ درهما وحرك المزيج كل يوم على ٨ ايام ايضا فيصير جيدا للاستمال

* صفة ثامنة *

دراهم خلاصة خشب البقم
 ۱ « ثانی کرومات البوتاسا

تذاب الاجزاء في كمية ماء مناسبة . وعند ما يكتب بهذا الحبر يكون لوا الكتابة احر بنفسجيا غامقا ولكنه يصير اسود مزرقا عند ما ينشف

﴿ صفة تاسعة ﴾

١٦ درهم هياب الدخان

۱۹ « كبريتات الحديد

۳۷ « عفص

۲۶ (صعغ عربی

اسحق الاجزاء ناعمة جداً في هاون ثم اضف اليهاكية ماء مناسبة

﴿ صفة عاشرة ﴾

٨٤ درهم عنص

۰۶ ﴿ فُوةَ

۱۱ درهم كبريتات الحديد

٠٤ « خلات الحديد

۰۳ « نیل

انقع العفص والفوة بعد وضعهما فى كمية ماه غال ثم رشح المنقوع بالورق وذوب به كبريتات وخلات الحديد والنيل ثم ضع المزيج على نار هادئة ليتطاير عنه المساء ويصير بقوام شديد واصنعه عند ذلك اقراصا . وعند ما تريد استعاله ذوب جزءا منه فى ٦ اجزاء ماء سخن فيصير حبرا جيدا للغاية

﴿ مَفَّةَ حَبَّرُ يَعْرُفُ بِالْحَبِّرِ الصَّيْنِي ﴾

خذ من الهباب ناعما جدا واعجنه بصبغة الكاد الهندى ثم ضعه على نار هادئة ليصير شديد القوام . فهذا المركب اذا حل منه بالماء يكون حبرا اسود حالكا

﴿ صفة حبرغير قابل المحو ﴾

يؤخذ من الحبر الصينى ٤٠ دراهم ومن المساء ٦٠ درها ومذوب پوتاسا كاو درهان ونصف ومذوب صودا كاو درهم وتمزج الجميع مزجا ناما . فهذا الحبر لا يزال ولا يمحى

ومن اراد عمل حبر الكوبيا (اى الحبر الذى بعد ان يكتب به على ورق ينقل الى ورقة ثانية) فليأخذ من الحبر الاعتيادى ثلاثة اجزا. ويذوب به جزء واحد من سكر النبات فيصير معه الحبر المطلوب

> ﴿ الفصل الثاني ﴾ ﴿ في عل الحبر الازرق ﴾ ﴿ صفة اولى ﴾ ن سانور الحديد

۲ درهم من سیانور الحدید
 ۱ « حض اوکسالك

اسحقهما جيدا في هاون مع قليل من الماء ثم اضف من الماء كمية مناسبة فيكون حبرا ازرق جيدا . واحترس من ان يدخل هذا الحبر شي من الحبر الاسود الاعتيادي ولوكان قليلا فانه يفسده

﴿ منة ثانية ﴾

۸ درهم نیل
 ۸ « کر بونات الپوتاسا
 ۸ « کبریتور الزونیخ
 ۱۹ « کلس حی
 ۱۰۰ « ماء العادة

اسحق الاجزاء سوية واغلها بالماء لتذوب تماما وصف عند ذلك واضف صمغا عربيا مسحوقا ١٦ درهما

* صفة ثالث

۲۶۰ درهم بقم ۱۱۰ « شبة ۱۱۰ « صمغ عربي ۱۰۰ « سكر اغل البقم بكية ماء مناسبة ثم صف واضف الاجزاء الباقية

﴿ صفة حبر اخضر ﴾

۳ درهم خلات النحاس
 ۱٦ « ثانی طرطوات الپوتاسا
 ۱۲٥ « ماء العادة
 فوب الجوامد بالماء وشدده قليلا بالصمغ العربي

﴿ صفة حبر اصفر ﴾

٠٤ درهم بزور فارسية

۳۰ « ماء مقطر

۰۱۰ « صمغ عربی

اغل البزور والشبة ربع ساسة وصف بعد ذلك واضف الصمغ العربى

* صفة ثانية *

۳۰ درهم کرکوم

۰۷ « شبة ۲۰۰ « ماه المادة

٠١٠ « صمغاعربا

اغل اولا الكركوم والشبة ثم صف واضف الصمغ العربي

﴿ حبر احر

۱۰۰ درهم بقم مسحوق

ا خار خار خار

انقع البقم في الخل ٣ أيام ثم اغله ورشحه بعــد ذلك بالورق وأضف الى المصغى صمغا عربيا وشبا ابيض وسكرا من كل ١٢ درها

واجود حبر احمر هو مذوب الكارمن (لعل) في الشادر السائل ممدودا بماء مصمغ . وهذا الحبر ان وضعت به العظام وهو سخن يصبغها باحر جميل

﴿ حبر کوازی ﴾

۸ درهم لتر

۸ « طوطیراحم

۳۰ درهم عنص

۱۰ ۱ شب این

۰۰ « صمغ عربي

اغل العفص واللترفى كمية ماء مناسبة ثم اضف بعد ذلك الطرطير والشب والصمغ مسحوقا ودعه هكذا جملة ايام محركاكل يوم فيصير جيدا للاستعمال

﴿ احمر حمرى ﴾

۳ درهم لتر مسحوق
 ۳ شنان
 ۳ « دودة مسحوقة

۱۰ « شب ابیض مسحوقا

۱۰ « صمغ عربی مسحوقا

٠٥٧ « ماء المادة

اغل اولا اللتر والشنان في الماء وانزله عن النار واضف الدودي واتركه هكذا ساعتين ثم رشح المغلى وذوّب به الشب والصمغ

﴿ حبر ذهبي او فضي ﴾

حل من مسحوق الذهب او الفضة (۱) فى ماء مذابا به قليل من الصمغ العربى واكتب به وعند ما ينشف تقدر ان تمر عليه المصقلة فيتلمع او انك بعد ان ترسم على الورق بمذوب الصمغ مضافا اليه قليل من سكر النبات وقبل ان ينشف الرسم تماما خذ من ورق الذهب او الفضة الرقيق جدا وضعه عليه واتركه لينشف تماما ثم امر عليه فرشاة ناعمة فيزول المعدن المتزايد و يبقى ما لصق بالرسم

⁽١) قد تكامنا من كيفية تحضير مسعوق هذه المادن في باب التلبيس

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في عمل حبر المطابع ﴾

قاعدة حبر المطابع هو هباب الدخان معجونا بزيت الكتان او زيت الجوز المشدد باغلائه على النار وهذه كيفية العمل . ضع من زيت الجوز فى قدر من حديد او نحاس وضعها على النار واحمها كثيرا فيلمب الزيت فاتركه ملمها مدة ثم غط الطنجرة فينطفئ اللهيب فاتركه على النار ليغلى ساعتين او ثلاث ساعات فيصير شديد القوام (حتى انه عند ما يبرد يشيط اذا صببت قليلا منه)

واعلم أنه يجب ان يكون الزيت شديدا فى الصيف ورخوا فى الشتاء . ومن المستحسن ان يضاف الى الزيت بنسبة ١ الى ٢٥ من القلفونة مذابة وحدها هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيضاف ثلاثة قلفونة الى ٢٥ زيتا

ثم يؤخذ الزيت المعدكما تقدم ويصب على رخامة ويضاف الى كل ١٨ جزءا منه جزء من الهباب النقى المكاس ثم يؤخذ قطعة رخام اصغر من الاولى ويسحق بها المزيج ليصير بغاية ما يمكن من النعومة واذا طلب حبر احمر فأضف الى الزيت المعد زبجفرا عوضا عن الهباب واضف سيانور الحديد او نيلا اذا طلب حبر ازرق ومن خلات النحاس اذا كان المراد اخضر

اعلم انه اذا بقى حبر الكتابة معرضا للهواء مدة يعلو سطحه ندف بيض كالقطن (عفن) وتأخذ هذه الندف فى الازدياد الى ان تكون طبقة سميكة في تجمد اذ ذاك الحبر ويفسد. ولقد عرف بالامتحان انه اذا اضيف الى الحبر قليل من ثانى اكسيد الزئبق يبطل و يمتنع تكوين هذه الطبقة وهذه طريقة اضافة الاكسيد المذكور

يؤخذ قدر قمحة من ثانى اكسيد الزئبق وتوضع على قطعة زجاج وتعجن بنقطة حبرثم توضع فى المحبرة (الدواة) فتكون هذه الواسطة كافية لحفظ الحبر من العفن

ولذلك طريقة اخرى اسهل من الاولى وهي ان توضع في كل ٣٠٠ درهم حبر قطعة من ملح الطعام بقدر البندقة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فَي عَمْلُ حَبِّرُ الْكُتَّابَةُ عَلَى الْأَفْشَةُ ﴾

١٥ درهم تحت كر بونات الصودا

۱۰ « صمغ عربی ۲۰۰ « ماء مقطر

ذو بالكر بونات والصمغ في الماء وضعه في زجاجة واكتب عليها «محلول اول»

۸ درهم نیترات الفضة

۸ « صمغ عربی ۳۰ « ماء مقطر

ذوَّب النيترات والصمغ بالماء وضعه في زجاجة زرقاء واكتب عليها « محلول ثان » وعنــد ما تر يد ان تكتب على القاش غطس الجهة المراد الرسم عليها بالمحلول الاول و بعد ما تنشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول الثاني

﴿ صفة حبر ثان للقاش ﴾

٣ درهم نيترات الفضة

۳ « ثاني طوطرات اليوتاسا

۱۲ « سائل النشادر

۲۰ « سکر

۰٤ « صمغ عربي مسحوق

اسحق النيترات مع الطرطوات ثم اضف سائل الشادر واخيرا السكر والصمغ وطريقة الكتابة به هي أن تنشّى اولا القاش جيدا وتدعه ينشف فترسم عليــه ما اردت ثم تمر فوق الرمىم مكواة حامية

* صفة ثالثة *

١٠٠ درهم برادة حديد (XX)

٤٠٠ درهم حمض خليك

ذوب الحديد فى الحمض على نار هادئة وفى وعاء صينى ثم ضع خلات الحديد الحاصلة من هذه العملية فى المزيج الآتى

- ٥٠٠ درهم ماء العادة
- ۱۰۰ « كبريتات الحديد
 - ۰۰ « صمغ عربي

حبر العادى كمية قليلة لتلوين المزيج

واعلم ان هذا الحبر يكتب به على الاقشة ولكنه اقل ثباتًا من الحبر السابق وان مذوب ١٥ جزءا من نيترات الفضة فى ٤٠ جزء ماه مصمغ ممزوج بقليل من الكركم المسحوق ناعما يكوّن حبرا جيدا للكتابة على العاج والعظام

﴿ صفة حبر از رق للقماش ﴾

- ١٠ درهم نيترات الفضة
 - ۳۰ « سائل النشادر
- ۱۰ « تحت كر بونات الصودا
 - ۱۰ « صمغ عربی مسحوق
 - ۰۰ « كبريتات النحاس
 - ۳۸ « ماء مقطر

ذوّب نيترات الفضة في سائل النشادر و باقى الاملاح في الماه ثم اخلط المزيجين موية

صفه حير احمر به

؛ درهم كلورور الپلاتين

ماء مستقطر

اكتب بهذا السائل على القاش المنشّى وعند ما تنشف الكتابة اكتب على كل حرف مما وسمته اولا بالمحلول الآتى

٤ درهم اول كاورور القصدير
 ٣٠ « ماء مستقطر
 غالا تظهر الاحرف حمراء ارجوانية

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في عمل الحبرالسمياثوي ﴾

يسمون حبرا سمپاتويا سوائل ترسم بها على الورق احرف غير ظاهرة ولها خاصية ان تظهر وتصير مقروءة وهى تترك او لا تترك على الورق آثارا منها وذلك بتعرضها للحوارة او للنور او لعناصر كيمياوية موافقة لها . والحبر السمپاتوى يستعمل للمخابرات السرية ان كان على الورق الابيض او بين سطرى مكتوب او مطبوع ما . والمواد المستعملة لعمل الحبر السمپاتوى كثيرة ولا نشرح هنا سوى الاسهل والاقرب تناولا فنقول

ان محلول خفيف من كلو رور السكو بلت بالماء (١ ك الى ٥٠ ماء) او محلول خلات او نيترات الكوبلت مع مثل ربع الكوبلت المحلول من كلورور الصوديوم يكوّن حبرا سمها ويا به يظهر الرسم از رق اذا عرض للحرارة ثم يختفى تدريجا عند ما يبرد ليظهر من جديد اذا عرض ثانية الى الحرارة وهكذا الى ما شئت . واذا اضفت الى محلول السكوبلت كلو رور الحديد بدلا من كلورور الصوديوم فعوضا عن ان يظهر الرسم بالحرارة ازرق يظهر اخضر

واعلم ان محلول نيترات الفضة اذا رسم به وحجب عن النور لا يظهر الرسم ما لم تعرضه للنور و يكون لونه اسمرثم يسود بالتدريج

واذا رسم بمحلول خلات الرصاص او نيترات المرقشيتا وعرض الرسم لبخار الهيدروجين المكبرت او على فوهة زجاجة ضمنها كبريتور الپوتاسا او الصــودا فيظهر حالا بلون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات الحديد وترك لينشف ثم غطست الورقة فى

محلول سيانور الپوتاسا والحديد فيظهر اللون ازرق . واذا غطست فى منقوع العفص عوضا عن محلول السيانور فيكون اللون اسود

واذا رسم بمحلول كمبر يتات النحاسوعرضالرسم لبخار النشادرالسائل فيظهر حالا بلون ازرق جميل

واذا رسم بمحلول خفيف للحمض الكبريتيك يظهر الرسم اسود اذا عرضته للحرارة

وبالاختصار نقول ان كل مركب عديم اللون وله خاصية ان يتاون بكاشف من الكواشف الكيمياوية يمكن استعماله كحبر سميا ثوى

﴿ انتهى باب الحبر ويليه باب المرايا ﴾



البابلليابع

﴿ فِي المرايا وما يتعلق بها ﴾

- القسم الاول كانه-(في الكلام عن المرايا)

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فَي اصطناع المرايا ﴾

قد يسمون مرآة الجسم المصقول الذى تنمكس عليه اشعة النور اما فى الازمنة القديمة فلم يكن معروفا سوى المرايا المعدنية وكان يؤخذ رق من الفضة او الذهب او الحديد او النحاس و يصقل الى درجة قصوى و يستعمل كمرآة ثم مع تمادى الوقت عوَّض عن هذه الرقائق المعدنية برقائق زجاجية مطلية من وجهها الواحد بالزئبق وهذا المعدن بلامعيته يعكس النور بدون ان يغير لون الجسم المنعكس عليه . ولكون الزئبق معدنا سائلا ولا يمكن تثبيته وحده على سطح الزجاج فمن الضرورة ان يمزج مع معدن آخر ولذلك يمزجونه مع القصدير وهاك بالاجمال كيفية العمل. يؤتى بمائدة عَلَى سطحها رخامة مثبتة علمها ببرواز خشب الا من احدى جهاتها الضيقة وذلك لادخال لوح الزجاج وحول الرخامة داخل البرواز مصنوع قناة ليجرى منهما الزئبق الفائض الى ان يجمع في اناء موضوع تحت ميزاب صغير في احدى زوايا المائدة لهذه الغاية . ويلزم ان تُكُون الرخامة مركزة على المائدة بحيث يمكن العامل ان يحنيها او يركنوها افتية حسبا يقتضيه الحال . وعند ابتداء العمل يلزم ان تكون الرخامة جالسة تماما و بغاية ما يمكن من النظافة ثم تؤخذ قطعة من ورق القصدير بالوسع المطلوب وتمد على المائدة مدا متساويا بدون ان يبقى بها تثن وذلك يتم بمسها بفرشة من شعر ناعم للغاية ثم تصب على ووق القصدير كمية قليلة من الزئبقُ النقى و يمد عليه بمحدلة من الجوخ فيتحد المعدنان حالا ويتكون ملغم وحينشذ يصب من الزئبق

النقى كمية كافية لتغطى ورق القصدير على علو ؟ او ٥ خطوط ثم يغطى ما بقى ظاهرا من الرخامة بورق الكتابة وذلك ليقى لوح الزجاج عند وضعه على الزئبق من ان يحمل غبارا او يتجرح بمسه الحجر و بهذه المدة تكون الزجاجة المراد المحق الزئبق بها قد تنظفت وتنشفت جيدا ومن الضر ورة انه بعد تنظيفها الى الغاية القصوى وتنشيفها ايضا لا تعود تمس باليد بل تؤخذ بكل لطف بخرقة نظيفة او بورق نشاش ناعم وتمسك عموديا وتركيز احدى جهاتها على و رق الكتابة الممدود على الرخامة ثم يبدأ بتسطيحها رويدا الى ان تقرب الى سطح الزئبق بدون ان تمسه . وعلى اتقان وضع لوح الزجاج على الزئبق تتوقف جودة المراة فبلزمك اذا ان تركيز لوح الزجاج بحركة متساوية والا فيبقى بينه و بين الزئبق شبه رغوة وهى ابتداء تأكسد هذا الاخير وهذا كاف لعدم النجاح

و بعد ما تركز الزجاجة على الزئبق غطها بحراء من الصوف وضع فوقه شيئا تقيلا كحجارة او حدائد وذلك ليضغط الزجاج على النئبق فيسيل عند ذلك الزئبق الزائد بدون لزوم و بعد تثقيل الزجاجة كما مر أحن الرخامة قايلا فيسيل الزئبق الزائد في القناة المار ذكرها ويصب في الاناء الموضوع له . فبعد مضي بضع ساعات أحن الرخامة اكثر من الأول ودعها كذلك مدة وعند انقطاع تنقيما الربق (هذا يتم بعد ٢٤ ساعة من وضعها) ارفع الزجاجة عن الرخامة بكل تأن لانالماهم بلق وخوا لوجود كمية زئبق وافرة فيه وادني احتكاك يكفي لازالته من النجاب . فيلزمك اذا ان تنتبه عند الخذ الزجاجة بحيث لا تمسها سوى من وجهها غير المزئبين ومن اطرافها من عند الخذ الزجاجة بحيث لا تمسها سوى من وجهها غير المزئبين ومن اطرافها مزيدا كل مدة تسطيح المائدة الى ان نوقف اخيرا الزجاجة "مقيفا مودي . ومن مزيدا كل مدة تسطيح المائدة الى ان نوقف اخيرا الزجاجة "مقيفا مودي . ومن المستصعب تعيين الوقت الذي به يتم نضح "رئبه و مقد الموارد تنفيط الرئبق من مرايا موضوعة من مدة طويلة في الفاعات

وعند ما ينشف الملغم تكون الراة خالصة تتنه و زومًا تسميم ملمبة المرايا بالزئبق ومنذ بعض سنين اخبرعت طريقة جديدة لاحجناع لمر بالجود واسهلواقل كلفة من طريقة الزئبق . وما عدا قصر لدقت المنتذ بالتعميم، لا محدث عنها اضرارا كالتى تحصل من الزئبق ولذلك قد اشتغل المعلمون فى تحسينها الى ان بلغت الدرجة القصوى من الاتقان وهذه الطريقة هى ان يكسى سطح الزجاج قشرة فضية او ذهبية بغاية ما يكون من النقاوة وملامعية . هذا ولا يخفى ان المخترع واصحاب المعامل يكتمون سر الاختراع لينتفعوا به وان حدث الامر وكتب فى مؤاف يكتم غالبا بعض القضايا منه التى لعدم معرفتها يبقى المتحق بالحيرة فنقدم للقارئ الآن اجودطريقة امتحناها واظهرنا ما كان غامضا بها وعلى المولى الاتكال فى كل الاحوال

﴿ الفصل الثاني ﴿ في تفضيض الزجاج ﴾

تفضيض الزجاج يبدأ بعمل محاولين

﴿ المحلول الأول ﴾ خذ ٩ دراهم من نيترات الفضة وذوبها في ٢ دراهم من سيال النشادر النقى وحرك المزيج جيدا الى ان تذوب النيترات عاما قاترك المذوب بضع ساعات فتتكون بلورات هي نيترات الفضة النشادرية وذوب اذ ذاك هدده البلورات في ٣٥ درهم ماء مقطر ثم وشح السائل لاخراج كمية قليلة من مسحوق اسود تكوّن عند اتحاد النشادر بالفضة واضف الى السائل المرشح ٥٠ قمحة من الطوطير النقى مذوبا في ثقله ار بع مرات ماء مستقطر ثم حرك المزيج واتركه برهة واضف اليه بعد ذلك ٢٥٠ درهم ماه مستقطر وحركه جيدا واتركه ليرسب عاما ثم انقل الرائق الى اناه آخر نظيف وفوق طرطرات الفضة الذي بقى راسبا ضع ٢٧٠ درهم ماء مستقطر فيحل منه الماء قدر ما يمكن فحركه واتركه مدة ليرسب ثم انقل الرائق فوق الرائق الاول واضف اليهما عند ذلك ٧٠ درهم ماء مستقطر فيكون حينئذ السائل مهيئا للاستعال

﴿ المحلول الثاني ﴾ هذا المحلول يستحضر تماما كالمحلول الاول والفرق الواحدهو ان في هذا المحلول (اي الثاني) تضاءف كمية الحامض الطرطير

واعلم انه لا یلزم ان تحضر من هذه السوائل سوی ما تقدر ان تستعمله فی یوم واحد ثم ان الزجاج المراد تفضيضه يلزم ان يكون بغاية ما يكون من النظافة ولذلك خذكرة من الخوق النظيفة وغطها بقليل من المحاول الأول الممزوجة به كمية من التريبولى الناعم جدا جدا وافرك بها سطح الزجاج جيدا ثم دعه ينشف ثم رش على مطح الزجاجة قليلا من التريبولى وافركها على الناشف جيدا وعند ما تنظف احترس لئلا تمس بيدك السطح المراد تفضيضه

ثم ضع الزجاجة المنظفة كما مرعلى محل مصنوع لهدده الغاية وهو كذاية عن صندوقة من تنك متساوية السطح تماما ملا أنة الى نصفها ماء العادة ومركزة على الربع ارجل كالمائدة وتحت هذه المائدة يوضع نار فحم لتسخين الماء الذى فى علبة التنك وعند ما يحمى سطح التنك بحيث لا يؤذى يمد عليه ما يغطى سطحه من القاش المشمع وتوضع حينئذ الزجاجة ثم يصب عليها قليل من المحلول الاول ويمد على كل سطحها بمحدلة مصنوعة من الكاوتشوك ثم يزاد عليها من المحلول الفضة ما يمكن ان يثبت على سطحها ويترك فبعد مضى ١٥ او ٢٠ دقيقة تتحول الفضة الى معدنها الاصلى وتلتصق بالزجاج التصاقا تاما وعند ما تلاحظ ان الفضة غطت كل سطح الزجاجة أحن الزجاجة ليسيل عنها المحلول الاول ثم صب عليها حالا المحلول الثاني قدر ما يمكن ان يثبت عليها واتركها ايضا ١٥ او ٢٠ دقيقة فتكون قشرة الفضة قد زادت سمكا عا رسب من الفضة بالحلول الثاني ثم ارق عنها السائل قشرة الفضة قد زادت سمكا عا رسب من الفضة بالحلول الثاني ثم ارق عنها السائل وصب عليها لغسلها ماء سخنا ما يكفي ابزيل عنها ادني اثر للمحلول ثم تأخذ الزجاجة وتوقفها قرب حائط الى ان تنشف ثم تصب على قفاها فرنيشا ما ليقبهامن العطب وهكذا تنشهي العملية

فبهذه الواسطة تصطنع مرايا اظرف واخف واثبت من المصنوعة بالزئبق وذلك بدون خطر على محة العامل

اما اذا كان الزجاج المراد تفضيضه مصنوعا بنوع لا يمكن تنظيفه بالطريقة المار ذكرها كالقنانى المخصوصة لوضع العطور مثلا فتنظف بتغطيسها بمحلول مشبع من هيبوكبريتيت الصودا وتترك مغطسة ١٧ ساعة ثم تخرج وتغسل مرات متواترة بماه العادة واخيرا بماء مستقطر وتملأ بعد ذلك بالمحلول الاول ثم بالمحلول الثانى

واعلم انه ليس من الضرورة تسخين الزجاج كما من لان الفضة ترسب معدنية على الزجاج سواء كان سخنا ام باردا وتسخين الزجاج انما هو لاسراع العمل

واذ وجدنا بعد امتحانات عديدة ان هذه الطريقة لا تصح دائما لا سيا اذا كانت الاجزاء المركبة ليست بالنقاوة المرغوبة او كان الوقت باردا زدنا مقادير بعض الاجزاء وقللنا اخرى وهكذا نلنا الغاية المرغوبة وهاك كيفية العمل. خذ قنينة نظيفة وضع بها ١٨ قمحة من نيترات الفضة المباور النقى وذوبه فى درهمين ماء مقطر ثم اضف الى المحاول ١٠ نقط من سائل النشادر النقى و بعد رج الزجاجة جيدا اضف عليها ٣٠ درها ماء مقطر

ذوّب فى زجاجة نظيفة ١٨ قمحة من حمض الطرطير النقى فى ٧٧ نقطة ماه مقطر ثم نقطمن هذا المذوب ١٠ نقط متساوية المقدار فوق محلول نيترات الفضة النشادرى المار ذكره بشرط ان تضع كل نقطتين وحدها وترجالقنينة اذ ذاك جيدا ليتم الاتحاد وهكذا الى ان تضيف العشر نقط من مذوب حمض الطرطير ورشح عند ذلك السائل فيكون مهيئا للاستعال

خذ لوح الزجاج المراد عمله مرآة وضعه على محل مستو تماما (والا فلا يثبت السائل على سطحه) بعد ان تكون نظفته الى الدرجة القصوى ثم خذ ماء مقطرا وصبه على لوح الزجاج فيمد عليه الماء ويغطيه بهامه (هذا اذا كان نظيفا والا فينظف) وارق الماء المةطر وقبل ان ينشف الزجاج صب عليه المحلول الذى هيأته فيمتد عليه ويغطيه حالا واتركه هكذا محجوبا عن الشمس والهواء الى ان ترى كل الفضة تحولت ولصقت بالزجاج وهذا يتم بعد نصف ساعة اذا كان الوقت حارا و بعد ساعة او اكثر اذا كان باردا ثم ارق عند ذلك السائل عنه واغسل سطحه جيدا بماء بدون ان تمسه واتركه لينشف ثم صب عليه فرنيشا ليقيه من الحفومن الآفات التى من شانها ان تفسده والفرنيش المستعمل لذلك قد مر الكلام عنه في باب التلبيس من شانها ان تفسده والفرنيش المستعمل لذلك قد مر الكلام عنه في باب التلبيس فاذا فضلت فرنيش المكوبال اضف اليه من السيرقون فيكون لونه احمر

وقدعامت ابها القارئ انك بهذه الواسطة الاخيرة تمكتفى بمحلول واحد وانك بكية الفضة ذاتها تكسوا سطحا زجاجيا اوسع مما فى الطريقة الاولى وذلك لان

الماء هنا اكثر بالنسبة الى ما هوهناك وفى هـذا المحاول الاخير لا يبقى راسب طرطرات الفضة كما فى ذاك ولان العملية تصح دائمًا اذا كانت الاجزاء نقية والتركيب منقنا

واعلم ان كل ٣٢ درها من محاول نيترات الفضة المعد كما سبق يكفى لتفضيض نصف ذراع مربع من الزجاج

وكما زاد وضع سائل النشادر عن مقداره المقرر يكون تحويل الفضة الىمعدنها ابطأ و بالعكس

واذا كانت كمية حمض الطرطير اكثر من اللازم يسرع الفعل ولكن لا تكون النتيجة جيدة بل تكون المرآة مغطاة بهالاتسود عديدة وغير متساوية اللون فتنبه ان حمض الطرطير الموجود بالمتجر ليسهو بالنقاوة اللازمة لهذه العملية فيلزمك اذا ان تنقيه ليصير صالحا للعمل وطرينة تنقيته هي ان تأخذ بلورات هذا الحمض

نظيفة وتذوبها فى اقل ما يمكن من الماء المقطر ثم ترشح المذوب فى الورق النشاش وتضعه فى وعا. صينى فى مكان محجوب عن الغبار واترك. هناك الى ان يتبلور اغليه من جديد فيكون قد صار بالنقاوة المرغوبة

وتوجد طرق اخرى غير التى ذكرناها التفضيض الزجاج ولقد امتحناها جميعها بدون ان تنجح بالعمل و ربما يريد البعض ان يعرفوا ما هى تلك فنفدمها للقارئ بدون ان نضمن نجاحها فليمتحن

يؤخذ من نيترات الفضة المصبوب المعروف بجمجر جهنم ٢٠ قمحة ونحل في ١٠ نقط من سائل النشادر النقى ثم يذوب ؛ نقط من زيت القرفة و ٨ نقط من زيت القرنفل في ٦ دراهم سببرتو ويضاف هذا المذوب الى مدوب نبدات الفضة ويرشح السائل ويصب على الزجاجة ويترك الى ان تتحول الفضة الى معدنية وتلتصق بازجاجة فيغسل سطحها وينرك اينشف فيصب عليه فرنيت انتهى

او خذ من نيترات الفضة المباو، ٣٠ فحمة وذو بها في ١٥ نقطة من سائل النشادر ثم أضف الى المذوب ٥٥ ننطة من السيراء و٥٥ ننطة ماء مستقطر ثم رشح المزيج واضف اليمه أيضا ٦ دراهم ماء متمار و ٦ دراهم سميراء مذابه بها ٧ قمحات

من سكر العنب ثم صب السائل على الزجاج المراد تفضيضه واتركه بعض ساعات فتتحول الفضة وتلتصق به

ومنهم من يفضل الطريقة الآتية

ذوب ١٨ قحة من نيترات الفضة في درهين ماء ثم اضف ١٠ نقط من سائل النشادر ورج الزجاجة جيدا ثم اضف ٢٠ درهم ماء مقطر وضع الزجاجة التي بها السائل في حمام ماريا (اي ضع ابريقا من تنك على النار وضع نصفه ماء وضع داخله القنينة التي بها المحلول الفضى) الى ان يسخن السائل جدا وانزله ورشحه بلورق وبينها انت تسخن السائل كما سبق القول نظف لوح الزجاج المراد تفضيضه نم وكون على محل مستوى السطح واسكب فوقه ما يغطيه على علو خط من محلول مركب من ٣٠ قحة طرطرات الصودا في كل ٤ دراهم ماء مقطر

و بعد ما تكون قد رشحت السائل الفضى صبه وهو سخن على لوح الزجاج المعد كما مر فلا يمضى ١٠ دقائق الا وتأخذ الفضة فى الرسوب على هيئة نقط مسودة فدعها كذلك نصف ساعة او اقل او اكثر الى ان تعرف ان جميع نينرات الفضة تحولت الى معدنية فأرق السائل وأتم العملية كما مرقبل هذا

﴿ فِي تَذَهيبِ الزجاجِ ﴾

لتذهيب الزجاج العمليات التى لتفضيضه بما يخص التنظيف واجراء العملية ولا يختلف سوى السائل وفى التذهيب لا يلزم سوى محلول واحد وهو معد كما يأتى ذوب و به قحة كلورور الذهب فى ٣٧ درهم ماء ثم رشح المذوب واضف اليه ٣٧ قحة من حمض الليمون النقى مذو بة فى ثقلها به او ٥ مرات ماء مستقطر و ١٥ نقطة من سائل النشادر النقى و بعد رج القنينة جيدا صب السائل على لوح الزجاج المعد كما م فى باب التفضيض

واعلم انه لا يصح ان تعد هذا المحلول الا عند ما تريد استعاله

﴿ واسطة للصق الذهب على الصيني والزجاج ﴾

يذهبون غالبا حوافى اقداح الشرب او خلافها وذلك يتم بواسطة الحرارة او بواسطة فرنيش معد لتذويب الكهرباء او واتينج الكوبال بثقله زيت كتان مغلى ثم يحل هذا المذوب فى كمية مناسبة من زيت التربنتينا ليمكن دهن الزجاج به بدون ان يسيل . وادهن به عند ذلك من الزجاج حيث تريد ان تلصق به ذهبا ودعه ٢٤ ساعة ثم ضع القدح المدهون فى فرن حام قليلا الى ان يصير بحرارة تؤذى اليد فاخرجه عند ذلك وألصق على محل الفرنيش من رقائق الذهب الرقيق جدا (هذا يستحضر من اور با) فيلتصق به فاتركه ليبرد ثم اصقله بالمصقلة بعد ان تعرض قطعة ورق ناعم (كورق السيكارة) بين المصقلة والذهب

واذًا اتقنت صنعة الفرنيش المار ذكره فهذا يكون احسن واسطة للصق الذهب على الزجاج والصيني اما اذا كان الفرنيش غير حسن السركيب فيزول الذهب عن الزجاج بالغسل وخوفا من هذه العلة الاخيرة يفضلين الطريفة الآتية

يؤخذ من ورق الذهب او من مسحوقه رقد تكامنا عن كيفية سحقه فى باب التلبيس) ويسحق مع قليل من بورات الصودا وقلبل جدا من المساء الصمغ ثم تلت بهذا المعجون فرشة صغيرة ناعمة ويدهن به من الزجاب ما حيت يراد تذهيبه ويترك الى ان ينشف المعجون ثم يؤخذ الزجاب ويوضع فى فرن عمى فيحد ق الصمغ و بورات الصودا يستحيل الى مادة زجاجية تلحم الذهب بازجاب فتخرب حياشذ القطعة وتصقل كما سبق القول

فبهذه الواسطة عينها يذهبون الخزف الصينى وأكون هذا الاخير لا يلين ولا يتلوى اذا عرض لحرارة قوية كما يحصل لازجاج ميكون الهمق الذهب عالبه اسهل واسلم عاقبة ومن المعلوم انه اذا عوض عن الذهب بعرقة انفضة و تبعت المملمة ذاتها تلتصق الفضة كما لوكان ذهبا

واذ تكامنا في هذا الباب عن طرائن اصطناح المرايد بينامنا ان نتكه فيه ايضا عن طريقة اصقالذهب بالخشب وذلك لان المحلب المرايا تهبر وز بسراويز مذهبة

و يسر القارئ ان يرى الصنعة تامة فيقدر هكذا ان تمتحن العملية فتخرج من تحت يده كاملة وما الكمال الا لله وحده عز وجل

۔ﷺ منثورات کی⊸

﴿ فَي كَيْفِيةَ لَصِقَ الذَّهِبِ عَلَى الْحُشْبِ ﴾

الصق الذهب على الخشب طريقتان مختلفتان الواحدة تتم بواسطة الزيت . والثانية بواسطة الغراء ولاجل الايضاح نتكام عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ في تذهيب الخشب بواسطة الزيت ﴾

بعد أن يصنع البرواز عند النحاركما تقتضيه الصناعة وعند ما براد أن يلصق عليه الذهب يدهن ثلاث مرات متوالية بزيت كتتان مغلى مضافا اليه من كريونات الرصاص ليصير بقوام خثر (دع الزيت ينشف على الخشب بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية) فهذه الدهنات الثلاث يتشرب الخشب وتسد مسامه . وبعـــد ما ينشف الخشب يطلي بمركب معد بمزج السيرقون في زيت كتان مغلى مضاف اليه قليل من زيت التر بنتينا (وما تلك الاضافة الا ليصير الطلاء سر يعالنشاف) ويترك ١٤ ساعة فينشف و يصير مهيئا ليلصق به الذهب. وكيفية لصق الذهب هي ان تأخذ قطعة من ورق الذهب الرقيق المخصوص لهـــذه الغاية وتمدها على مخدة صغيرة مصنوعة منقطعة جلد ناعم مسمرة علىلوحة وخشو بينها وبين اللوحة صوفا وبعد مد قطعة الذهب على المخدة المذكورة خذ سكينا (كالتي يستعملها الافرنج على المائدة) غير ماضية الحد واقطع بها ورقة الذهب التي على المحدة وليكن عندك فرشة صغيرة ذات شعر طويل ناعم كالمستعملة للتصوير باليد و بعد ان ترطب رأس هذه الفرشة قليلا بماء بارد مس بها قطعة الذهب وألصقها بالمحل المعد لها خذ ثم كرة من قطن واكبسها بها فتلتصق بالطبقة الزيتية التي تحمها وهكذا الى ان تذهبكل البرواز فاتركه يومين ثم خذ فرشة وامسحه بها فيتساقط الذهب الذى بدون لزوم فتصقله بعد ذلك بمصقلة يشم او فولاذ معرضا ورقة قليلة بين الذهب والمصقلة واذا وجدت نون الذهب مكمدا بعد الصقال فبل فرشة بماء سخن وامسحه بها فتعود اليه لامعيته

و بعد الامتحان وجد ان الذهب الملصوق بهــذه الطريقة لا يكون بلامعية الذهب المعهود ولذلك يفضلون الطريقة الآتية

﴿ في تذهيب الخشب بواسطة الغراء ﴾

تؤخذ جاود الحيوانات الصغيرة كالهر والارنب وما شاكابهما وتغلى بماء الى ان يصير الماء خثر القوام (كالشراب) فيصفى و يطلى به الخشب المراد تذهيبه و يترك لينشف ثم يطلى ٨ او ١٠ مرات بالغراء ذاته مضافا اليه كمية من الجص الناعم او الكاس المغسول على شرط ان تنرك الطلاء ينشف بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية وعند ما تنشف الدهنة الاخيرة يطلى فوقها بغراء ارخى قواما من الاول مضافا اليه كمية من تراب الحرمل وقبل ان تنشف عاما يلصق عليها ورق الذهب كما ذكرنا قبيل هذا وتغرك اتنشف جيدا فيصقل الذهب بمصقلة يشم

و يطلب احيانا أن يكون بالبرواز المذهب محالات لامعة ومحالات اخرى ناشفة فاخلك يتم بصقل البرواز جميعه كما تقدم ثم باه راو فرشة ناعمة مغطوطة بمحلول غروى على المحلات المراد أن يكون لونها ناشفا فبمذه المقابلة يكون لون البرواز جميلا بالحقيقة ولكن المحلات الناشفة تكون سريعة العطب لانه أذا نقطت نقطة ماء على الذهب المدهون بالغراء يتدبغ فليحترس من ذلك

واذا اكد لون الذهب الملصوق بهدنده الطرينة بمسح بفرشة مبلعلة بالسپيرتو و بزيت النرباتينا فيرجع اليه لونه المفقود

﴿ واسطة لتذهيب حوافي الكتب ﴾

يؤخذ الكتاب المراد تذهيب حوافيه قبل تجلبده و يكبس بمكبس المجلد ثم يقص الورق ليكون متساويا تماما ثم يؤخذ مزج مركب من به اجزا نراب حرمل وجزء سكر نبات و يعجن الصنفان بكمية ماه ايصدا ذوبي قو م خسر ثم غط به فرشة وادهن المحل المراد تذهيبه وهو مكبوس وعند ما يستف اصقله بمصفله يشم ثم رطبه باسفنجة مبلولة بدياض البيض ثم خذ فتيلة من قطن تخينة مروسة وامرر رأسها على جبهتك وضعها على قطعة الذهب فتحملها والصقها اذ ذاك على المحل الذى رطبته بالبياض واتركه كذلك لينشف فاصقله طولا بلطف بمصقلة يشم معرضا قطعة ورق رقيق ناعم بين المصقلة والذهب

﴿ لصق الذهب على الجلد ﴾

عند ما يراد لصق رسم ما او احرف ذهبية على الجلد يازم اولا ان يرش على المحل المراد تذهبية من مسحوق القلفونة او من مسحوق المصطكى الناعم جدا ثم يؤخذ الرسم او الاحرف التى يازم ان تكون من حديد او نحاس ذات مسكة وتحمى ثم يوضع من ورق الذهب على المحل الذى رششته من الراتينج و يؤخذ الرسم المحمى و يضغط به على الذهب فيذوب اذ ذاك الراتينج الذى تحت الذهب و يثبته وامسح حينشذ بخرقة فالذهب الزائد يتساقط ولا يبقى على الجلد سوى ما طبع بالرسم او الاحرف التى استعملت

﴿ واسطة لتذهيب الانسجة الحريرية والعاج ﴾

ذوب جزءا من كلورور الذهب فى ٣ اجزاء ماء مستقطر ثم غط فرشة ذات شعر طويل ناعم وارسم بها ما اردت على نسيج حريرى او على العاج وعرض الرسم لبخار الهيدروجين فيتحول الذهب حالا الى معدنى ويلتصق بما تحته التصاقا تاما حتى انه لا يزول عنه بالغسل بل يبقى لامعا زهيا

واذا عرضت النسيج المرسوم عليه بمحلول كلورور الذهبكما تقدم القول ابخار الهيدروجين المفصفر تكون لك النتيجة عينها فاعلم

واذا عرضت النسيج المرسوم كما من لبخار الحمض الكبريتوس يتحول الذهب و يظهر الرسم اصفر لامعا

واذا غطست نسيج حريرى فى الايثير فصفور يك وتركت الايثير يتطاير عنه (يعرف ذلك عند ما لا يعود يتصاعد بخار كالدخان) ثم غطسته فى محلول كلورور الذهب يتحول حالا الذهب و يغطى النسيج

﴿ واسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ ﴾

ذوب من كلورور الذهب فى ايثير كبريتيك وغط بهذا المذوب قطعة فولاذ نظيفة (كموسى الحلاقة او ريشة الفصادة وما شاكلهما) واخرجها واترك الايثير يتطاير عنها فتجدها قد اكتست غشاء زهيا وعوضا عن ان تغطسها بالمذوب اذا رسمت به عليها ما اردت تكون النتيجة واحدة

واعلم أنه بهـذه الواسطة تصنع الكتابة التي نراها على الاسلحة كالسيوف وما شاكل ذلك فاعلم واستفد

﴿ واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية ﴾

خذ من نيترات الفضة درهما وذو به فى ٣ دراهم ماء مقطر ثم ارسم بهـذا المذوب على نسيج حريرى وقبل ان ينشف الرسم عرضه ابخار الهيدروجين المفصفر فحالا تتحول الفضة الى معدنية وتكون لاصقة باانسيج

والنتيجة ذاتها تحصل بغط النسيج فى الايثير المفصفر ثم فى محاول نيتراتالفضة

﴿ في تفضيض العاج ﴾

خذ قطعة من العاج نظيفة وغطها فى محاول نيترات الفضة خفيفا واتركها فيه حتى يصفر لونها واخرجها عند ذلك وضعها فى كباية زجاج واغرها بماه م سر وعرضها هكذا الى اشعة الشمس فيصير لونها حالا اسود غامقا واخرجها عند ذلك من الماه ونشفها وافركها فركا متواترا بقطعة جلد ناعم فتأخذ الفضة لامعينها المعدنية ويكون العاج مغطى بها

﴿ واسطة لحفر الفولاذ ﴾

خذ قطعة الفولاذ وسخنها قليلا ثم افرك سطحها بقطعة شمع ابيض بنوع انه يتغطى تماما فاتركها لتبرد وارسم عليها اذ ذاك بقل ندر ما تريد ان ترسمه بنوع ان رأس القلم يزيل الشمع و يمس الفولاذ وغطس عند ذلك قطعة الفولاذ في خل قوى ورش على الرسم من مسحوق ماني كاورور الزئبق (السلم في) ورطب ما رششته

بخل ايضا و بعد مضى ٥ دقائق اغسل القطعة بماء العادة وعرضها لنار خفيفة ليذوب الشمع فتنظر اذ ذاك ان ما رسمته على الفولاذ محفورا كما لو استعملت قلم النتر لحفره ولا يخفى ما فى معوفة هذه الطريقة من الفائدة لانه معلوم لدى الجيع ان الفولاذ قاس للغاية ويقتضى لحفره تعب ووقت

﴿ فِي تلوين الرخام وما شاكله ﴾

لقد امتحنت فى ايطاليا العمليات الآتية لتلوين الرخام وهاك نتيجة تلك الامتحانات (١) محلول نيترات الفضة اذا صب على الرخام يمتصه هـذا و يصير لون الفضة اذ ذاك احمر غامقا

- ﴿ ٧ ﴾ محلول نيترات الذهب يخرق الرخام ايضا ولكن اقل من محلول الفضة و يكون لون الرخام اذ ذاك بنفسجيا مائلا الى الاحمرار
- ٣) محلول خلات النحاس يخرق الرخام على عمق خطين ويكون لونه اخضر فاتحا
- (٤) محلول دم الاخين ومحلول ربالراوند يخرقان الرخام ايضا فالاول يلونه باحمر والثاني باصفر

ولكى يصير المحاولين الاخيرين اهلا لان يخرقا الرخام جيدا يلزم ان يكون الرخام مصقولا جيدا بحجر الخفاف فيذاب دم الاخين او رب الراوزد في السيرتو سخنا و يرسم به على الرخام بواسطة فرشة مغموسة بالسائل . وقيل ان نقيع جميع الاخشاب الملونة في السيرتو النقي يخرق الرخام و يلونه . فاذا نقعنا الدودة في السيرتو واضفنا الى منقوعها قليلا من الشب الابيض ورسمنا بالنقيع سخنا على الرخام يتلون هذا بلون ارجواني جميل والى ما ذكرناه سابقا من المواد الملونة للرخام نضيف ايضا الشمع الابيض ممز وجا من مواد ملونة ومذوبا . مثال دلك اذا اخذا من خلات النحاس ناعما جدا واغليناه مع الشمع الابيض ثم صببناه سخنا على الرخام وتركناه ليبرد عليه ثم مسحنا الشمع عن الرخام نرى اللون الاخضر خرق بالرخام على عق ٨ خطوط من سطحه

﴿ في حفر الزجاج ﴾

عند ما يراد حفر احرف او رسم ما على الزجاج يطلى الزجاج بشمع ذائب او بفرنيش ما ثم يرسم عليه بحيث ان رأس القلم المستعمل الذلك يمس الزجاج ثم غط ما رسمته بمعجون رخو مركب من فلور ور الكاسيوم مسحوقا وحمض المكبريتيك القوى واتركه هكذا بضع ساعات ثم ارفع عنه الفرنيش او الشمع فتنظره محفورا حسما رسمت

ومن المستحسن ان تغطى الزجاج الموضوع عليه المعجون المذكور آنفا برقاقة من رصاص وهكذا يكون فعل الحامض الفلور يك المتصاعد من المعجون اقوى على الزجاج المعرض له

﴿ واسطة لثقب الزجاج ﴾

عند ما يراد ثقب الزجاج ينقط على المحل المراد ثقبه من زيت العربة بنتينا صرفا او مذابا به قليل من الكافور م تؤخذ آلة تسمى عند النجارين القوس والمقدح (او المثقب) و يثقب بها المحل المراد . فهذا السائل يسهل ثفب الزجاج اما في معامل اوروپا فيفضلون المزيج الآتي

۲۰ درهم زیت تربنتینا

٤١ « اوكسلات الموتاسا

۰۲ « ثوم مقشور

امزج اوكسلات الپوتاسا بالزيت المذكور ثم اضف الثوم مرضوضا واترك المزيج ايام فى زجاجة مسدودة محركاكل يوم فيصير مهيئا للعمل وطريقة استماله مى ان قضع منه على المحل المراد ثقبه ثم تستعمل القوس والمقدح كما ذكر فيتم ثقب الزجاجة بسهولة

﴿ في عمل الحصى المتفرقعة ﴾

٤ درهم فصفور

۲ « كلورات اليوتاس

۷ ۵ صمغ عربی

۲ « غراء

۲ « سيرقون

٤ « رمل اييض

ذوب اولا الصمغ في كية ماء ليكون بقوام خثر ثم ضعه في قنينة وضع الفصفور (١) وضع القنينة في حمام ماريا محركا كل برهة الى ان يتجزأ الفصفور تماما ثم ذوب الغراء واضفه الى المحلول الفصفورى ثم ضع كلورات الپوتاس في هاون ورطبه بماء واسحقه وضعه مع المزيج واضف اخيرا الرمل والسيرقون . ثم خذ من الحصى المستديرة الشكل الملساء واطلها بهذا المزيج واتركها لتنشف فتكون متفرقعة اذا ألقيتها على محل مبلط او اذا لطمتها على جسم صلب

﴿ فِي عمل قش النفط (الشحاطات) ﴾

اعلم ان النركيب الذى قدمناه لعمل الحصى المتفرقعة هو ايضا يستعمل لعمل قش النفط الذى يتفرقع ويلتهب عند ما يحك على جسم خشن ولكن منهم من يحذف من التركيب كلورات البوتاس و يعوض عنه بنيترات البوتاسا فيلتهب القش بدون ان يتفرقع اما التعويض بالنيترات عن كلورات البوتاس فحوفا من تفرقع هذين الجسمين عند مزجهما

و بعد تحضير المعجون يؤخذ من العيدان الرفيعة و يغمس طرف، نها فى مذوب الكبريت العمودى على النارئم تغط فى المعجون الفصفوري وتعرك اتنشف فتوضع

⁽۱) اعلم ان النصفور جسم يلتهب اذا تعرض للهواء الكروى ولو برهة وجيزة ولذلك محفطونه منمورا بماء فاحذر منه

فى علمب ويدهن اسفل العلمبة واعلاها بمذوب الغراء مشددا برمل وذلك لتحك علميه قشة النفط عند ما يراد اشعالها

و يعطى غالبا لرؤوس قش النفط لون فضى لامع وذلك بغطها فى سائل تحت خلات الرصاص ثم بتعر يضها لبخار الهيدروجين المكبرت فى محل حام

ونظرا للتفرقع الذى يخشى حدوثه عند مزج كاورات الپوتاس والفصفور قـد يعوض عن الاول بثانى اكسيد الرصاص او نيترات الپوتاس او بمزيج مركب من هذىن الصنفىن

وقد يختلف تركيب المعجون ذاته حسب اختلاف رطوبة البلدان التي يستحضر فيها. ففي انكلنره حيث البلادرطبة يضعون في المعجون كمية من كلورات الپوتاس اكثر من كمية الفصفور اما في المانيا فعكس ذلك

ونظرا الى مضرات الفصفور قد اجتهد المعلمون ووجدوا واسطة لعمل قش النفط يستغنى بها عن عمل هذا الجسم السريع الالتهاب وهاك صفة جملة تراكيب لهذه الغاية

﴿ تركيب اول ﴾

٧٥ درهم كاورات اليوتاس

۳۰ « ثاني اوكسيد الرصاص او المنغنايز

ه» « كبريتور الانتسمون

تسحق هذه الاجزاء كلا وحده ثم تعجن بمذوب الغراء اتصير بقوام خثر فتطلى بها قضبان دقيقة بعد غطها فى الكبريت مذوبا على الىار

﴿ تُركيب ثان ﴾

۱۰ درهم غراء

۰۳ « كاورات البوياس

وربع ثانی کرومات البوتاس نصف درهم کمریته ر الانتیمون الذهبی

٣ درهم زجاج مسحوق اسحق الاجزاء كلا وحده واجر العملية السابقة

﴿ تُركيب ثالث ﴾

٢٦ درهم كلورات اليوتاس

۲۰ « أنى أكسيد الرصاص او المنغنيز

۲۰ « ثانی کرومات الیوتاس

٧٠ « كبريتور الانتيمون واليوتاس

۲۰ « سیانور الرصاص

۰٤ « زجاج مسحوق

۰۰ « صمغ عربي

اسحق الاجزاء كلا وحده وذوب الصمغ بكمية ماء واعجن به المساحيق و بعد تغميس ر ژوس القضبان بالكبريت تطلى بهذا المعجون وتنشف

﴿ تركيب رابع ﴾

٥٢ درهم كاورات اليوتاس

۲۶ « هيبوكبريتيت الرصاص

۰۸ (صمغ عربی

اجر عليه العملية السابقة . وللبعض من هذه التراكيب الاربعة يلزم ان يطلى اسفل العلمة بمركب مخصوص لتحك عليه عند ما يراد اشعالها فللتركيبين الاولين يطلى العلبة بالمزيج الآتي

٦ درهم كلورات البوتاس

۱ « سيرقون

۱ « سنبادج

/ ماشفّیر (ای الکتل الشبیهــة بالزجاج التی تتکون فی اکور الحداد)

غراه كمية كافية

تعجن سو ية

وللتركيبين الاخيرين يطلى اسفل العلب بالمزيج الآتى

- ه درهم ثانی اکسید المنغنیز
- ۲۰ « كبريتور الانتيمون
- ۰۳ « ثانی کرومات الیوتاس
 - ۰۲ « زجاج مسحوق
 - ۳۰ « غراه

اسحق الاجزاء كلا وحده ثم ذوب الغراء فى كمية ما، مناسبة واعجن به المساحيق فيكون مهيئا للعمل

----- · (36)

﴿ انتهى باب المرايا ويليه باب المِينَ ﴾



العارك لرامن (ف المينَ وما يتعلق بها)

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي اصطناعِ المينا ﴾

قد يسمون مينا مادة زجاجية يكسى بها ظاهر معدن طبقة تجمله ابهج واروق النظر . فالمينا اذا هى نوع زجاج مركب من سليكات البوتاسا ومن اكسيدالرصاص وهى قد تكون اما شفافة اىالتى يخرقها النوركالزجاج واما مظلمة اىالتى لا يخرقها النور كالخزف الصينى وقد تكون ايضا اما بيضاه واما ملونة بلون ما كالازرق والاخضر والاصفر وما شاكل ذلك

واعلم ان الاجزاء التي تتركب منها المينا اية كانت لا تختلف بل يضاف البها او يعوض عن احد الاجزاء المركبة منها بجزء آخر وذلك لجعلها مظلمة او ملونة بلون مطلوب . فتتكلم الآن عن كيفية تركيب المينا الشفافة اذ هي الركن الاصلى لهذه الحرفة ونقدم للقارئ جملة تراكيب تختلف بها مقادير الاجزاء المركبة للمينا وليكن معلوما ان هذه النراكيب ذاتها تكوّن المين المظلمة والمين الملونة اذا اضيفت البها اجزاء ستذكر ان شاء الله في وقتها

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تُراكيبِ المينا الشفافة ﴾

﴿ ترکیب اول

۳ دراهم سلیکون ۳ « ثانی اکسید الرصاص درهمان ور بم نیترات الپوتاس

﴿ تُركيبِ ثان ﴾

- ۳ درهم سلیکون
- ٤ « ثاني أكسيد الرصاص
 - ۲ « نیترات الیوتاسا
 - ۱ « بورات الصودا

﴿ تُوكيب ثالث ﴾

- ه درهم سليكون
- « أنى أكسيد الرصاص
 - ۱ « نيترات اليوتاسا
 - ۱ « بورات الصودا

﴿ تركيب رابع ﴾

۱۰ درهم سلیکون

- ۱۰ « أنى أكسيد الرصاص
 - ٠٤ « نيرات الوتاسا
 - ٠١ « يورات الصودا

﴿ تُوكير خامس

- ۳ درهم سلیکون
- ۳ « أ عاني اكسيد الرصاص
 - ۱ « تورات الصودا

فهذه النراكيب الجمسة هي ركن المين اية دنت وكما سبق الفول ال كلا منها يكوّن مينا شفافة واذا اريد عمل مينا فضامة (اي بيضاء كمينا الساءة) فيحذف اكسيد الرصاص ويضاف الى احد الداكيب المار ذكرها اكسيد القصدير والرصاصاو فصفات الكاس غير ان الاول اجود واكثر التعرير

واعلم ان اكسيد القصدير لا يضاف وحده بل متحدا مع اكسيد الرصاص ولكى يتم اتحاد هذين الاكسيدين يماع المعدنان اى الرصاص والقصدير بالمقادير التي ستذكر في بوتقة على نار قوية وكلما تكوّنت قشرة على وجه المذوب تقش وتحفظ فانها الاكسيد المطلوب. وعند ما يتحول جميع المذوب هكذا الى اكسيد يرجع الى البوتقة و يترك على النار مدة ليتم تأكسده ثم يصب في وعاء فيه ماء و يحرك فا بقى من المعادن بدون تأكسد تام يرسب الى قعر الاناء فيسهل عليك حينشذ اخراج الاكسيد وتركه

وان كمية الرصاص اللازم تحويلها الى اكسيد مع القصدير كما سبق القول تختلف حسب اختلاف المينا اما كمية القصدير اللازم لجعل مينا شفافة مينا مظلمة بيضاء فهى جزء واحد قصدير متأكسد لكل عشرة اجزاء من مركب المينا فمن الضرورة اذا ان تقور مقادير الرصاص اللازم تحويله الى اكسيد مع القصدير لكل من التراكيب المذكورة سابقا فنقسمها ايضا الى ٤ نمر

﴿ نومرو ٢ ﴾	(<i>نومرو</i> ۱)
ه درهم رصاص	۳ ونصف درهم رصاص
۱ « قصدیر	۱ درهم قصدیر
(نومرو ؛)	(نومرو ۳)
۷ درهم رصاص	٦ درهم رصاص
۱ « قصدیر	۱ « قصدیر

أكسدكلا من هذه النمركم سبق القول عن ذلك واحفظه وحده وعند ما يراد تحضير مينا مظلمة بيضاء يعوض عن كمية اكسيد الرصاص المذكورة فى تركيب المينا الشفافة بالكمية التى ستذكر من اكسيد الرصاص والقصدير وهذه صفة تراكيب لذلك

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تراكيب للمينا المظلمة البيضاء ﴾

* تركيب اول *

٣ دوهم سليكون

٤ « اكسيد الوصاص والقصدير نومرو ١ درهمان ونصف نمترات البوتاسا

﴿ تركيب ثان ﴾

۳ درهم سليكون

« اکسید الرصاص والقصدیر نوموو ۲

۲ « نیترات الیوتاسا

۱ « بورات الصودا

﴿ تركيب ثالث ﴾

۳ درهم سليكون

٣ أ كسيد الرصاص والقصدير نومرو ٣

۱ « نيترات اليوتاسا

۱ « بورات الصودا

﴿ توكيب دا بع ﴾

۱۰ درهم سلیکون

۱۸ « اکسید الرصاص والاصدیر نومرو ۳

٤٠ « نيترات اليوتاسا

۰۱ « بورات الصودا

﴿ تركيبِ خامس ﴾

٣ دوهم سليكون

٧ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٤

۱ « مورات الصودا

وكيفية مزج الاجزاء المركبة منها المينا شفافة كانت او مظلمة هي الآتية اسحق اولا الاجزاء كلا وحده سحقا ناعما ثم امزجها جيــدا وضع المزيج في بوتقة مغطاة داخلكور كالمستعمل عندصباب النحاس وقو الناركثيرا وآترك البوتقة داخل النار الى ان تراه مائما وعند ما تكشف البوتقة صبه في وعاه فيه ماء ثم نشفه وارجعه الى البوتقة وأمعه ثانية ثم صبه بالماء وهكذا اربع مرات متوالية واخيراً نشفه واسحقه ناعما جدا جدا واحفظه داخل علب الي وقت الاستعال واذا عرفت تحضير المينا المظلمة والشفافة نرشدك الآن الى كيفية تحضير المينا الملونة وهاهى

﴿ مینا زرقاء ﴾

١٠ جزء مينا شفافة اولا

﴿ مينا بنفسحية ﴾

٣٠ جزء مينا شفافة اولا

﴿ مينا حمراً ارجوانية ﴾

١٢ حزء مينا شفافة اولا

﴿ مينا خضراء ﴾ ٢ جزء مينا شفافة اولا من ١ الى ٢ « اكسيد الكوبلت من ١ الى ٢ « ثاني اكسيد النحاس ﴿ مينا صفراء ﴾ ٣ جزء مينا شفافة اولا من ١ الى ٢ « اول أكسيد المنغنيز من ١ الى ٢ « كاورور الفضة

من ۱ الى ۲ « اكسيد الذهب من ۱ الى ۲ « اكسيد النحاس من ١ الى ٧ (اكسيد الكوبلت

﴿ مينا سوداء ﴾

١٥ جزء مينا شفافة

من ١ الى ٧ ﴿ أَكْسِيدُ المُغْنَيْرُ

يماع كل من هذه التراكيب في بوتقة مغطاة ثم يسحق بعــد ذلك جيـــدا ومحفظ الى حين الاستعال يحدث احيانا ان المينا الحمراء تفقدهذا اللونعند لصقها بالمعدن وتصير بنفسجية فلمنع هذا الحادث يضاف اليها قليل من بورات الصودا واذا وجد بالامتحان ان لونها احمر قان يضاف اليها قليل من المينا الصفراء المذكورة اعلاه فيفتح لونها

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ ف كيفية لصق المينا بالمعدن ﴾

للمعدن المراد لصق المينا به عملية اولية وهى ان يتعرى سطحه من كل المواد الدهنية ولنوال هذه الغاية يغلى فى مذوب كر بونات البوتاسا و يغسل بعد ذلك جيدا عاء واذا كان المعدن من السافل الواطى العيار فمن الضرورة ان يغلى قبل لصق المينا به فى المزيج الآبى الى ان يتطاير الماء عن الاملاح عاما وهذه صفة المزبج

٤٠ درهم نينرات اليوتاسا

٧٥ « كبريتات الانومين والبوتاسا

۳۵ « كاورور الصود وم


تسحق هذه الاجزاء وتذاب في كية ماء كافية نذو بانها فتما

والقصد من غليان الذهبالسافل العيار فى هذا المذوب هو اكى يتعرىسطحه من النحاسوهكذا تلتصق المينا على ذهب خالص فتكون اروق للنظر واكثر لامعية وعلى الخصوص اذا كانت شفافة

ثم تأخذ من مسحوق المينا الني تريد ان تلصة إ بالمعدن وتضعها في هاون من اليشم وترطبها بماء وتسحة ها ايضا على هذه الحالة لتصبر بغاية ما بمكن من النعومة ثم ضع المسحوق في وعاء زجاج وضع فوقه قايل ماء الغمره فقط فيكون مهيأ للعمل

خد من المسحوق المحصر كم مرعلى ، أس موق من حديد ومده على سطح المعدن المهيأ له مدا متساويا واضغط بعد ذلك بلموق على المسحوق فاسيل منه الماء الزائد ثم خد خوقة قديمة نظيفة وكبسا بها متمتص ما بتى فيه من الماء وضع عند

ذلك القطعة على لوح من تنك ذى ثقوب كالمصفاة (شكل ٢٩) وضع هذا الاخير




فوق رماد حار وأبقه الى ان ينشف المسحوق تماما فيصير مهيأ ليوضع فى السكور حيث يميع و يلتصق بالمعدن

اذا كان مرادك عمل مينا شفافة فلا تضع من المسحوق على سطح المعدن سوى طبقة رقيقة وبالعكس اذا كان مرادك عمل مينا مظلمة

وقبلما نشرع فى الكلام عن كيفية اماعة مسحوق المينا على سطح المعدن يلزمنا ان نشرح اولا الكور الخاص لهذه الغاية فنقول

ان الكور (شكل ٣٠) مركب من ثلاث قطع الاولى وهي قاعدة الكور



مجوفة ذات مصفاة تشعل فوقها النار وينزل منها الرماد الى اسفل

والقطعة الثانية هي غطاء الكور بهيئة قبة ذات مدخنة بطول نصف ذراع او اكنر وفى جنب هذا الغطاء فتحة لاضافة الفحم منها عند الاقتضاء وتسد بعدد ذلك

والقطعة الثالثة كناية عن علبة من فخار ذات فتحة في جانبها فتوضع هذه

العلبة داخل الكور فوق فحم ملتهب وتحاط به من جميع جهاتها الا ان فتحتها تدار لباب الكور . ثم يغطى الكور بغطائه وتسد جميع فتحاته فيكون معدا للعمل وكيفية وضع قطعة المعدن الموضوع عليها المسحوق داخل الكور هى ان تضعها على لوح التنك المار ذكره وتقرب هذا الى باب الكور وتتركه برهة ثم تأخذه بملقط وتدخله الى الكور رويدا رويدا ليحمى بالتتابع ثم تدخل اللوح داخل العلبة الموضوعة داخل الكور وتتركه برهة ثم تديره بالملقط بلدف لتكون الحرارة عليه متساوية وعند ما تنظر ان المسحوق قد صار بلون لامع فرق القطعة المعدنية فاعرف أنه ماع والتصق بما يحته فحذ حالا بدون ابطاء اللوح بالملقط واخرجه رويدا رويدا كما ادخلته الى ان يصير فرب العلبة فاتركه هناك برهة ثم ابعده من هناك بالتدريج الى ان يصير قرب باب الكور فدعه ليبرد رويدا رويدا رويدا لئلا اذا اخرج دفعة واحدة يخشى من تشقيق باب الكور فدعه ليبرد رويدا وويدا العملية يدخل فيه الهواه فتنبه

ومن الضرورة اخراج القطعة من النار حالا عنــد ما بميع المسحوق عليها والا اذا تركت مدة اطول يذوب المعدن او على الاقل يتلوى فانتبه لذلك

واذا اخرجت القطعة ووجدت ان سمك القشرة ازجاجية عليها غير كاف فيمكنك ان تسمكها بوضع مسحوق جديد واجراء العملية السابقة وهكذا الى ما شئت

و بعد اماعة المينا ولصقها بالمعدن واخراجها من النار يكون سطحها غير مستو وغير لامع كالواجب فيقتضى مساواته وتلهيعه فالغاية الاولى تنم ببرده بمبرد ناعم او بان يوضع عليه شي من السنبادج مبلولا بماء ثم بفركه برقاقة قصدير الى ان يستوى تماما

ولبلوغ الغاية الثانية اى لتلميع المينا يؤخذ من اكسيد القصدير (١) ناعما جدا ويرش على سطحها ثم يفرك فركا متواترا برقاقة قصدير اينة ليصير لامعا نوعا ثم

⁽۱) يستحضر اكسيد التصدير لهذه العاية بوضع قصدير في بوتفة على النار وكلما تأكسد منه شئ يؤخذ وموضع في الماء ثم ينشف ويسحق اعما جدا

يعوض عن رقاقة القصدير برقاقة من الخشب الاييض اللبن مداوما الفرك به الى ان تصير لامية المينا بالدرجة المرغو بة

واعلم انه لا يقتضى استعال السكور اذا كان المراد لصق مينا بقطع صغيرة كالخواتم والحلق وما شاكل ذلك بل يكفى ان توضع القطعة الحاملة المسحوق على قطعة فحم او لوحة و ينفخ عليها بالبورى الى ان عيع . وانه اذا كانت القطعة المراد اصق المينا عليها ملحومة من احدى جهاتها لا تحمل النار اللازمة لاماعة المسحوق الزجاجي بل قبل انتهاء العملية يذوب اللحام ور بما تتعطل القطعة من اجراء ذلك فمن الضرورة ان يغطى محل اللحام بمادة تقيه من فعل النار ولذلك تعمل معجونة من الضرورة ان يغطى محل اللحام بمادة تقيه من فعل الناد كور و يطلى بها خل اللحام فيكون كحاجز بينه و بين النار

ان المينا الشفافة لا يستحسن لصقها سوى بالذهب لان هذا المعدن يبقى سطحه نحتها متلاً لئا جميلا بعكس ما اذا لصقت المينا الشفافة بالفضة او بالنحاس لان هذه المعادن تتأكسد بتعرضها للنار فيمتزج اكسيدها مع المسحوق الزجاجي فيغير لونه وهكذا لا يقدر العامل ان يركب لهذين المعدنين مينا شفافة بلون موغوب. فلذلك كلما كان وجود النحاس بالذهب اقل كان لصق المينا عليه اسهل واكثر فجاحا

واذا كان سطح القطعة المراد لصق المينا عليها واسعا ورقيقا يلزم ضرورة ان تتلبس بالمينا على وجهيها والا فيتحدب سطحها ويصير بهيئة لا ترضى العامل ومن الضرورة ان تكون القشرة الزجاجية الملصوقة بقفا القطعة ارق من القشرة العليا ولايادة الايضاح انظر مين الساعات الداخلية

وليكن معاوما ان القطعة المراد لصق المينا بها يلزم ان تكون خالية تماما من المواد الدهنية ولبلوغ هـذه الغاية تغلى فى سائل الپوتاسا الذى ذكرناه فى باب التلميس و بعد اخراجها من السائل المذكور تغسل بخل ممدود بماء ثم بالماء صرفا فتكون مهيأة للعمل

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي الرسم على المينا ﴾

واذ قد عرفت كيفية اصطناع المينا ولصقها بالمعدن نرشدك الآن الى الطريقة التي يتم بها الرسم علمها فنقول

بعد لصق المينا على المعدن بالطريقة التي سبق القول عليها و بعد مساواة سطحها وتلهيمه يغسل بماء نقى ثم يؤخذ من المينا الملونة بالاون المراد الرسم به وتوضع في هاون من البشم وتفهر الى آخر درجة من النعومة وتضاف البها حياشذ كمية من زيت اللاوندا المختر بالهواء (١) وتسحق ممه جيدا الى ان يصير المسحوق بقوام الشراب الخائر فيرفع من الهاون و يحفظ في علبة محكمة السد وهكذا يكون معدا للاستعال

ولا يخفى ان جميع الالوان المراد الرسم بها تعمل لهـ العملية ذاتها وتحفظ فى علب الى حين الطلب

و بعد تحضير الالوان كما من ارسم على المينا بواسطة فرشة كالمستعملة للتصوير باليد وعند ما ترسم باللون الواحد فقبل ان تبتدئ في الرسم باللون الثاني نشف ما رسمته اولا وذلك بوضع القطعة على لوح التنك ذي الثقوب المار ذكره وتعريضه لنار لطيفة الى ان ينشف وهكذا افعل بعد ان ترسم باللون الثاني . و بعد تتمبم الرسم شعل النار داخل الكوركما سبق القول عن ذلك وضع الفطعة الحاملة الرسم على لوح التنك وهذا داخل العلبة التي داخل الكور واتركما هناك ايذوب ما رسمت به ويلتصق بالمينا وذلك يعرف عند ما تنظر ان الرسم صار لامعا . فتخرج القطعة حينئذ من داخل العلبة الى قرب بابها ثم تأخذ في اخراجها من هناك رويدا رويدا ويدا ويدا الى ان قصير بباب الكور فانركها هناك لتبرد لئلا اذا اخرجها دنعة واحدة يتشقق الى ان قصير بباب الكور فانركها هناك لتبرد لئلا اذا اخرجها دنعة واحدة يتشقق

⁽۱) كيفية تخثير زيت اللاوندا هي ان تضم منه قيا على صحن وتفطى السحن بقطمة من الش**اش الهند**ي وتتركه معرضا هكذا للهواء والنور مدة . وسرف ان **ال**زسر صار حبرا المطلوب عند ما يصير بقوام زيت الزيتون

الرسم والمينا الملتصق بها وخصوصا اذا كان المحل يدخل فيه الهواء فتنبه لهذا جميعه يحدث غالبا ان الرسم بحتاج الى التصليح بعد اخراج القطعة من الكور فلذلك عند ما تبرد ضع لها من اللون اللازم فى المحل المحتاج اليه وارجعها الى الكور ثانية واتركها الى ان يميع ما اضفته ويلتصق بما تحته واذا وجد فيها بعد اخراجها ثانية بعض عيوب محتاجة الى التصليح فيقدر العامل ان يصلحها و يعيدها الى الكور هكذا على اربع مرات متوالية

ولا يصح وضع القطعة في الكور اكثر من اربع مرات خوفا من تغير الالوان المرسوم بها ولا يخفي ما في ذلك من الضرر

هذا ولا يخفى ان الرسم على المينا من الامور الدقيقة العسرة التتميم وخصوصا على الذين يجهلون فن الرسم فعلى من اراد معاطاة هـذه الحرفة ان يتسلح بالصبر الجيل وان لا يفتر عزمه عند حدوث ما يطرأ عليه من عدم النجاح وليتذكر دائما المثل الدارج القائل في العجلة الندامة وفي التأنى السلامة

قد قلّنا عند ما تكلمنا عن تراكب المينا الماونة ان اللون الاحمر الارجواني يحصل بمزج اكسيد الذهب مع مسحوق المينا البسيط ونقول الآن انه اذا عوض عن اكسيد الذهب باكسيد الحديد الاحمر يكون لون المينا احمر لحميا فاتحا او غامقا حسب مقدار الاكسيد الموضوع. وانه اذا مزجت المين الملونة الواحدة مع الاخرى بمقادير مختلفة تحصل من ذلك ألوان مركبة ولاجل الايضاح انظر ما ذكوناه عن الالوان المركبة في باب صباغ الاقشة

﴿ انتهى باب المينا ويليه باب اصطناع الصابون ﴾



البائبالتاسع

-هﷺ القسم الاول ﷺ ﴿ في اصطناع الصابون ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي ماهية الصابون }

الصابون مركب يحصل من مزج اجسام دهنيسة كانزيت والشحم بمحلول قلمويات كاوية كمحلول الصودا والپوتاسا . وهو على نوعين اما جامد وهو ماكانت قاعدته الصودا واما رخو وهو ماكانت قاعدته البوتاسا وسنتكام عن كل منهما على حدة

الفصل الثا

﴿ اصطناع الصابون بالزيت والصودا }

ان الصابون الحاصل من اتحاد الصودا مع زيت الزيتون هو النوع الوحيد المستعمل في هذه البلاد ولكون الاغلب لا يعلمون حقيقة الاجزاء والمقادير المركب منها يقتضى ان نرشدهم الى المفادير الحقيفية التي يقدرون ان يطبخوا بها ما بونا في اى وقت كان

لقد علم بالامتحان انه يلزم لكل خمسين اقة زيت زينون خمسة وار بعون اقة من الصودا الجيدة وان لكل ثلاث اقات من الصودا يلزم اقة كاس انتحول الى صودا كاوية

وعلى من اراد معاطاة هـذه الحرفة ان يتحقق اولا جودة الصودا المزمع ان يستعملها (سنذكر كيفية معرفة ذلك فى ذيل هدا الكتاب) و بعد ذلك تسحق الصودائم تؤخد كمية الكاس اللازمة واتكن قطعا وتوضع برهة فى محل رطب لاهواء او يرش عليها قليل من المـاء وتترك قليلا فتنشقق تلك الحجارة ثم تصير مسحوقا

ناعما (يعرف الكلس بهذه الحالة بالكلس المطفأ) فيخلط جيدا مع مسحوق الصودا بالمقادير المقررة آنفا و يوضع المزيج في اوعية من خشب او في بركة (يسميها اهل هذه الحرفة حوضا) مبنية في محل مرتفع مصنوع لها ميذاب اذا فتح يصب في جرن مكلس مصنوع لهذه الغاية ثم يغمر المسحوق على علو ثلاثة قراريط بماء سخن ويحرك داخل الماء و يترك منقوعا هكذا اثنتي عشرة ساعة ثم قنزع سدادة الميزاب فيسيل منها المحلول القلوى الى الجرن الذي تحته فهذا السائل هو المحلول القوى يحفظ وحده . ثم تصب فوق ما بقى في الحوض كمية من الماء السخن قدر الكمية الاولى و بعد بضع ساعات يفتح الميزاب و يحفظ الماء النازل على حدة وهو المحلول الثاني . وجد العملية عينها على النفل الباقي في الحوض واحفظ الماء لذي ينضح عنه فهو المحلول الثالث فيكون عندك ثلاثة محاليل متفاوتة القوة من حيث الملح القلوى المذاب في كل منها

واعلم ان التفل الذي يبقى فى الحوض لا يفقد جميع خاصته القابرية بالعمليات الثلاث المار ذكرها فمن المستحسن ان توضع فوقه كية ماه و يترك مدة ثم يؤخذ الماء ويحفظ ليستعمل عوضا عن الماء السخن عند ما يراد تخمير مسحوق قلوى جديد. وما يبقى بعد ذلك يستعمل فى اور با لاخصاب الاراضى الرطبة . و بعد تحضير الماء القلوى كما سبق الفول تؤخذ من كل من السوائل الثلاثة كمية متساوية وتمزج سوية ثم توضع فى خلقين (۱) بنوع ان السائل علا ثماما تقريبا وتوقد النار تحت الخلقين وعند ما يقرب الماء القلوى الى الغليان يضاف فوقه الزيت بالمقدار المقرر سابقا ولا يمكث الزيت قليلاحتى يتحد مع الصودا المذابة بالماء و يصير كالمستحلب ثم خفف النار تحت الخلقين ثم يأخذ العامل فى ان يضيف كل برهة ومحركا الى الخلقين من المخلول الخفيف الثالث معنيا بان يرش السائل رشا ليكون المزج اتم واسرع فيكون ما فى الخلقين متساوى القوام اعنى انه لا يكون من الزيت عامًا ولا من المحلول الماقية فعر الخلقين واذا لاحظ العامل انه بقى زيت عامًا فليضف من القامى بدون اتحاد فى قعر الخلقين واذا لاحظ العامل انه بقى زيت عامًا فليضف من

⁽۱) يلزم ان تكون الحلةين المستمالة لطبخ الصابوز ضيقة من اسفل واسمة من اعلى ولها حنفية في اسفلها وان تكون مركبة فوق البار بنوع انها لا تحمى سوى من اسفاها

المحلول الاول القاوى ما يكفى لاتحاد الزيت المائم اما اذا كان المحلول كثيرا في قعر الخلقين فتضاف من الزيت كمية مساعداً بالتحريك ليصير الأتحاد تماماً. والعلامات التي بها يعرف ان الماء القلوى كثير على الزيت هي سيولة المزيج وشفافته ومن الاسباب التي تجعل الزيت يعوم على سطح السائل وجود ملح الطعام في الصودا المستعملة حتى اذا كان وجود الملح فى الصودا كثيرا يتعسر اتحاد الزيت بالسائل القلوى فعند ما يحدث ما نع كهذا اى انه اذا لم يتحد الزيت مع السائل مها زيد له من المحلول الاول القوى فيضاف على الطبخة من قطع الصابون الصغيرة فيصطلح الحال و يصير المزيج جامدا متساوى القوام (هذا يتم بعد ١٨ او ٢٠ ساعة منوضع المزيج على النار) فيضاف عليه حينتذ من المحلول الثالث الخفيف مذابا به ٢٥ درها من ملح الطعام لكل اقة من الزيت المستعمل (يحرك جيدا عند اضافة السائل المذاب به الملح) وتسحب النار من تحت الخلقين ويترك المزيج ؛ ساعات ثم تفتح الحنفية التي في اسفل الخلقين فيسيل منها الماء الذي فسيخ عن الزيت بواسطة ملح الطعام فيلمني ثم رجع النــار الى تحت الخلقين واضف الى هــذه من محلول الصوداً الخفيف المذاب به من ملح الطعام واغل المزيج اغلاء اطيفا مم الاعتناء بان تنزل عن حوافى الخلمٰين الصابون الجامد الذي لصقُّ بها وهكذا يُكتَّسب الصابون قواما اشد ثم اسحب النار ثانية ودع المزيج يرتاح برهة ثم اسحب عنه الماه بفتح الحنفية ورجع بعد ذلك النار واضف من محلول الصودا القوى واغل ثلاث ساعات ثم اسحب عنه الماء ايضا كما سبق التول وجدد اضافة المحلمول القوى مساعدا بالتحريك مع الاحتراس بان تمكون الناركافية لغلى المزيج غليا اطيفا فقط فيأخذ حينشذ قوام الصابون في ان يشتد أكثر وكرر سحب الَّهُ من الحنفية وإذافة السائل القوى على ار بع مرات متوالية وعنــد ما تتكون على وجه الصابون طبقة يلزم العامل ان يحرك المزيج ليخلطها به . وقد يحدث ان بخار الماء المتصاعد من داخل الصابون ترشق منــه كمية خارج الخلقين فليحدرس العامل من ان يمسه الصابون المتطاير الثلا يؤذبه

ويعرف ان الصابون قد نضج اى انه صار بالقوام المطلوب عنـــد ما تغاهر به

العلامات الآتيـة وهى ان رائحة المزيج تصير كرائحة البنفسج تقريبا وتفقد رائحة الزيت المخصوصة به وعند ما لا يعود يلتصق المزيج بالابهام السبابة اذا ضغط بينهما بردا بل ينفصل عنهما كقشو بدون ان تترك عليهما رطو بة

واعلم ان المـدة اللازمة لطبخ الصابون نختاف بحسب اختلاف الكمية المراد طبخها فكايا كانت الـكمية كثير يلزم الطبخها وقت اطول وبالمكس

وعند ۱۰ يعرف بالعلامات المار ذكرها ان الصابون صار بالقوام المطلوب اتركه ايضا يغلى من ۸ الى ۱۰ ساعات هذا فى الشتاء اما فى الصيف فمن ۱۰ الى ۱۰ ساعة ثم اسحب النار من تحت الخلقين واترك الصابون يرتاح نصف ساعة ثم افتح الحنفية فيسيل منها الماء الذى بقى بدون اتحاد

فالصابون المطبوخ بهذه الكيفية يكون لونه مزرقا واحيانا مسودا وهــذا اللون ناتج عن وجود كمية قليلة من اكسيد الحديد داخل الصودا المستعملة

وان اردت ان يكون ابيض فاضف اليه عندما يصير بدرجة الاستواء التي سبق القول عنها من ماء العادة كمية كافية ليصير بقوام اللبن الراثب فاترك تحت الخلقين الراخفيفة و بعد تحريكها غطها جيدا ودعها هكذا مدة فيرسب الحديد الماون الصابون الى قعر الخلقين ثم ارفعه بمصفاة ومنها صبه فى دلو ومن هناك الى المبسط حيث يجمد عند ما يبرد فيقطع ألواحا بالكبر المطاوب

وقد يستغنى عن هـذه العملية الاخيرة اى عن امداد الصابون بماء العادة اذا استعملت الصودا نقية فتنبه

قلنا انه عند ما يفقد الزيت رائحته الخصوصية ويصير بقوام خبر يكون قدصار طبخه كافيا فيترك في الخلفين الى ان يبرد قليلا فيفسخ منه الماء الذي بحي متحدا به على دون لزوم فيرفع الصابون من الخلقين بمصفاة كما ذكرنا ومنها يصب في دلو ومنه في صناديق خشب قوية والاحسن في غرفة تسمى المبسط ارضها مفروشة بكاس منخول على علو قيراطين او ثلاثة وموضوع دائر الكاس برواز منخشب لئلا يتبدد الصابون عند صبه وهو سخن وكلا وضع شي من الصابون في المبسط يأخذ العامل في ان يساوى سطحه بلوح من خشب ليكون بسمك متساو و يترك

هكذا بومين فينشف . هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيلزمه من ثملاثة الى اربعة ايام لان حرارة الفلك ترخى الصابون وللسبب ذاته يلزم ان يبقى الصابون على النار مدة اطول فى الصيف مما هى فى الشتاء فاعلم ذلك

وعند ما يبس الصابان فى المبسط يدطر العامل سطحه حسب الوسع المراد ان يعطى للالواح و بعدد ان يطبع اسمه او اسم معمله على كل منها يفصلها عن بعضها ثم تؤخذ الالواح وتصف على بعضها لتصير على هيئة اعدة هرمية الشكل فى محل للهوا، وتترك هكذا الى ان تيبس وهكذا تنتهى العملية

وقد لاحظنا ان الصابون الاصفر اللون يفضل على الصابون الابيض ولا نعلم حقيقة سبب هذا التفضيل و بعد الامتحان وجد ان اصفرار الصابون صادر عن وجود قليل من الحديد في الصودا ولكون صانعي الصابون في هدد البلاد يحلون الصابون اي انهم عدونه بماء عند انتهاء طبخه برسب الحديد الى قعر الخلقين كما ذكرنا ذلك ولا يحصلون على صابون مصفر الا بطريق الصدفة مع انهم لو اخرجوه من الخلقين عند نضجه بدون ان يضيفوا اليه ماء و دسطوه وقطعوه كجارى العادة لاصفر ظاهره بعد يباسه و بقى داخله رماديا حسب المرغوب

واعلم أنه أذا أريد أعطاء الأون الاصفر للصابون فبالطريفة الآتية

قبلها يصير الصابون فى الخلمةين بالمهوام الموغوب عاما يضاف البه مع التحريك من مذوب كبريتات الحديد فى المحلول العلم ى الخفيف بنسبة درهمين من كبريتات الحديد لكل اقة من الزيت

وعند ما يصير بدرجة النضج اللازمة يسط فى المبسط ، ينطع الواحا فيصفر ظاهرها عند ما تيبس لان كبريتات الحديد الممزوج بها يأخد من اكسحين الهواء ويتحول الى اكسيد الحديد اما داخلها فيبقى بلون رخامى مشعبا زرق جمبل

واعلم أن الصابون المحضر بهذه الطريفة بكون دائمًا اصلب من الصابون الابيض لان كية الماء به هي اقل مما هي في هذا

واذ تكامنا الى الآن عن كيفية اصطناع الصابون فى المعامل الكبرة يلزمنــا ان نرشد القارئ الى طربقة سهله يها ر بها ان يصنع ما يلزمـــه من الصابون

بدون احتياج الى الباعة ولا يخفى ما فى ذلك من التوفير

﴿ طريقة سهلة لاصطناع الصابون في البيوت ﴾

اذا ار يد تحويل اقة ونصف من الزيت الى صابون يؤخذ ١٥٠ درهما من تحت كر بونات الصودا نقيا و٥٠ درها من الكلس حيا وبعد سحق الصودا واطفاء الكاس برشه بالماء ليصير مسحوقا ناشفا يمزجان جيدا ويوضع المزيج في وعاء من فحار او من خشب ذى تُقَبِّ على علو قيراطين من اسفله معرضا بين الثقب والمسحوق داخل الوعاء قطعة خام و بعد سد الثفب يغمر المسحوق بماء على علو ٣ قرار يط من سطحه و مدتحر یکه یترك هكذا ثلاث ساعات ثم تفتح ثقب الوعاء فیسیل منها الماء القلوىوائقا لانه تصفى بمروره على قطعة الخام الموضوعة داخل الوعاء لهذه الغاية فيحفظ السائل على حدة وهذا هو المحلول الاول القوى ثم يضاف من الماء فوق ما بقى فى الوعاء كالمرة الاولى و بعد مضى ثلاث ساعات يسحب الماء ويحفظ على حدة وهو المحلول الثانى وتعاد العملية ذاتها مرة ثالثة والماء الحاصل منها هو المحلول الثالث يحفظ على حدة ايضا . ثم يؤتى بقدر من نحاس او حديد مصبوب ذات سفل مقعر و يوضع على النار وداخله الاقة والنصفزيتا واقتان من المحلول الخفيف الثالث ويغلى المزيج مع الاعتناء بان يضاف عليه كل ثلاث دقائق كباية من المحلول الثالث مداومًا اليحريك بقطعة منخشب وعند ما يستعمل المحلول الثالث جميعه يضاف من المحلول الثاني الى ان يفرغ جميعه ايضا فيضاف من المحلول الاول وعند ما يشاهد ان المزيج صار بعضه خثرا غير ملتحم القوام بل يشبه الحليب الماصل يضاف اليــه قدر ٣٥ درها من مسحوق ملح الطُّعام فحالًا يلتصق الجامد منه بعضه ببعض ويفسخ عن السائل لانه صار مالحا فيغلى وهو على هذه الحالة نصف ساعة ثم ينزل القدر عن النار ويترك ليبرد قليلاثم يرفع منه الجامد بمصفاة ويهرق الماء المالح وبعد تنظيف الفدر وترجيع الصابون اليه ووضعه على النار يوضع داخله قدر مائتي درهم من ماء العادة وعند ما يقرب للغليان يزاد عليه بالتدريج ما بقى من المحلول الاول وبعد ان يغلى ساعة ينزل القدرعن النار مانية ويرفع منه الصابون بمصفاة ويهرق السائل الباقى فى

القدرثم يعاد فوق النار وداخله الصابون واقة من ماء العادة و بعد ان يغلى ثلثساعة يرفع من القدر و يبسط فى محل مرشوش عليه كاس مطفأ منخول و ينرك مبسوطا خمس عشرة ساعة ثم يقطع ألواحا

واذا وزن الصابون الحاصل من هذه العملية بعد تقطيعه يكون وزنه ثلاث اقات فيوضع في محل ناشف الى ان يفقد سدس وزنه ايطاير الماء عنه ويصير حينئذ صلبا كالصابون المتجاوى المعهود

﴿ فِي تحويل زيت اللوز الى صابون ﴾

ان استمال الصابون الحاصل من طبخ زيت الاوز مع السوائل القلوية محصور في الطب او لتحسين البشرة وما ذلك الا لعلو قيمة الزيت المذكور. فعلى من اراد ان يتعاطى طبخه ان ينتخب زيت لوزجيد حاء العلم وايكن تحتكر بونات الصودا المراد استماله نقيا فتذاب الصودا في ماء مع مثال ثلث و زنها من المكلس المطفأ حديثا وبعد تحريك المذوب جيدا يعرك ثلاث ساعات ثم يرشح ، وق العرشيح ثم يؤخذ من هذا المذوب ١٢ جزءا ومن زيت اللوز ٢٥ جزءا و بهناه في قدر على الرخفيفة للغاية وعند ما يصير المطبوخ بقوام خنر يصب في قوالب و يعرك فيها الى ان يبس واعلم ان هذا النوع من الصابون اذا احسن نركيبه وطبحه يكون ابيض ناصعا فذا رائحة جيدة وطعم حلو وكما ازمن يتصلب حتى انه يعدي قابلا للسحق والنخل اذا قطع قطعا صغيرة وجفف في محل حار

﴿ فَي اصطناع سائل يقوم مقام السابون ﴾

يؤخذ رماد اخشاب صابة خروقة حديثا و يضاف اليه مثل ثلث وزنه كلسا مسحوقا مطفأ حديثا و يغمر بماء و ينقع مدة ثم يصفى الماء عناو يجفظ ايستعمل عند اللزوم. وعند ما يراد استعال صابون يدخذ من الما المحضر به بق ثلانون جزءا ومن زيت الزيتون جزء واحد وبعد مزجه وتحريكها يصبر السائل ابيض كالحليب ثم يداوم تحريكه فيرغى كما لوكان من الصابون الجيد. ضع منه اذ ذاك كية في وعاء واضف اليه من الماء السخن كمية قليلة اوكثيرة حسبا يراد به ان يكون قويا او خفيفا وغطس به عند ذلك الملابيس المرآد غسلها وافركها داخله واغسلها حسب العادة فيفعل كالصابون الاعتيادي

﴿ طريقة اخرى لذلك ﴾

يؤخذ من الصودا قطع صغيرة وتوضع فى وعاء وفوقها ماء وتترك منقوعة الى ان يصير طعم الماء مالحا قليلا . ثم ضع من هذا الماء ار بعين جزءا ومن الزيت جزءا واحدا وحرك المزيج ليصبر ابيض كالحليب ثم اضف اليه كمية ماء قليلة اوكثيرة حسبا يراد به ان يكون خفيفا او قويا فيكون معدا ليقوم مقام الصابون تماما

وللعامل الخيار في ان يعوض عن الصودا باليوتاسا على شرط ان يضيف الى هذا الاخبر ان استعمله قليلا من مسحوق الكلس المطفأ حديثا

واعلم انه من الضرورة ان يحفظ المحاول المعد للطريقة الاولى فى قنانى محكمة السد او انهلا يستحضر الا قبل استعاله ببرهة وجيزة لانه اذا بقى معرضا للهواء الكروى يفسد . وان الزيت المستعمل فى الطريقتين السابقتين يكون اجود كلما كان قوامه اسمك

واذا رأى العامل ان السائل القاوى بقى مصفرا بعد مزجه بازيت فذلك دليل على ان المحلول قوى فلاصلاحه تضاف اليه كمية ماء الى ان يبيض . اما اذا بقى الزيت عائمًا على سطح المحلول فهو دليل على ان الزيت ليس بالسمك المطلوب او ان المحلول قوى او ناقصه كاس فيصلح كل علة بعضدها

وحیث ان السکلس لا یوجد حیا فی ای وقت کان و یفقد خواصه اذا بقی معرضا للهوا. السکروی فاذا ار ید خزن شی منه یجب ان یوضع فی قنانی محکمة السد ناشفة والا نفسد

ثم ان الصودا لا تفقد جميع خواصها بنقمها فى الماء مرة واحدة فلذلك تعاد علمها العملية ثانيا وثالثا

﴿ في اصطناع صابون بدون نار ﴾

يؤخذ وعاء من فحار او من خشب ويوضع فيه ٣ اقات زيت زيتون واقة ونصف من المحلول القلوى الخفيف الثالث الذى تكامنا عنه فيا سبق ويحرك المزيج جيدا بسرعة برزمة من شريط معدنى وذلك بمدة ربع ساعة على الاقل ثم تضاف اليه اقة ونصف من المحلول الثانى ويحرك كالسابق قدر ساعة على الاقل ثم تضاف اقة ونصف من المحلول الثانى ايضا و يداوم التحريك ليصير المزيج بقوام ختر فيترك هكذا ٣ ساعات ثم ينقل الى وعاء اكبر من الاول و يخلط جيدا بمدقة من خشب ثم يصب فى قوالب من خشب و بعد مضى بضعة ايام يجف بنوع يمكن العامل من المخرجه من القوالب و بعد ذلك بخمسة وار بعين يوما يكون قد صار جيدا للاستعال كالصا بون الاعتبادى

واعلم انه اذا عوض عن زيت انزيتون بغيره من الزبوت تركمون النتيجة واحدة

﴿ صفة صابون قليل الكلفة ﴾

ليس لاصطناع هذا السائل قاعدة معلومة وطريقة اصطناعه هي ان تأخذ ماء الصابون الذي استعمل العسل ملابس او خلافها وتغليه مضيفا الى كل عشر ينجزها منه جزءا واحدا من الكاس المطفأ حديثا و يصير بالقوة المرغوبة عند ما تعوم على سطحه بيضة الدجاجة اذا غطست به وصفه جيدا اذ ذاك واحفظه في قناني محكمة السد

واعلم آنه اذا وضع من هدا السائل فى وعاه مع زيت او سمن او دهن فاسد وحرك جيدا يكون صابونا اقل او اكثر جمودة حسب كمية انزيت او الدهن المستعمل . وكلما اضفت زيتا او جسما دهنيا الى الوعاه الذى فيه السائل اضف اليه منه ايضا بنسبة واحد من السائل ال اثنهن زيتا او دهنا

واعلم انه اذا عوض عن زيت الزيتون بغيره من از بوت كنزيت الجوزوزيت الكتان وزيت القنب وريت السمك او بدهن او شحم الحيوانات تبقى العمليات كالتى ذكرناها العمل صابون زيت بزيتور خدران الصابون الحاصل مختلف القوام

واللون والرائحة وهاك صغة الصابون الحاصل من استعال كل من هده الاجسام فالصابون الحاصل من زيت اللوز ومحلول الصودا هو بعد صابون زيت الزيتون الاشد قواما ويكون ابيض ناصعا ذا رائحة جيدة ولا يستعمل سوى فى الصيدليات لعلوقيمة زيت اللوز

والحاصل من زيت القنب والكتان يكون لونه اخضر ذا قوام رخو واذا وُضعت عليه كميسة من الماء مهما كانت قليلة تسيله واذا عرض للهواء يفقد لونه الاخضر من الظاهر ثم يبيض ثم يسمر

والحاصل من زيت الجوزيكون لونه اييض مصفرا رخو القوام دبقا لمسه دهنى سريع الذوبان بالماء يسمر بتعرضه للهواء

والحاصل من زيت السمك يختلف قليلا عن السابق وهو ذو رائحة مكروهة والحاصل من الشحم يكون ابيض صلبا ذا رائحة شحمية واذا عرض للهواء يزيد صلابة حتى أنه يصير قابل السحق

والحاصل من الدهن يكون ابيض ناصعا صلبا بدون رائحة يقوم مقام صابون زيت الزيتون وهو مخصوص لاصطناع الصابون العطر

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي اصطناع الصابون باليوة اسا ﴾

ان الصابون المصنوع باليوتاسا والزيت او بالاجسام الدهنية لا يجف بل يبقى رخوا كالمرهم و بوجد فى اور با على نوعين فالمصنوع بالزيت او بالشحم يكون لونه اخضر والمصنوع بدهن الخنزير يكون ابيض و يخصونه لعمل الصابون العطر

واعلم ان كيفية اصطناعه هي كالتي ذكرناها سابقا غير انه يلزم ان يكون الكاس أكثر في هذه وخصوصا في ايام الشتاء . فيعمل بالبوتاسا والكلس ثلاثة عاليل متفاوتة القوة وعند ما يصير الصابون داخل الخلقين بقوام الرهم و بلون أييض وسخ تخفف النار و يحرك تحريكا متواصلا بحيث ان راس اللوح المحرك به يمس قعر الخلقين ثم يضاف اليه من المحلول القوى الى ان يتم الاتحاد و يصير الصابون شفاف

فيترك على النار الى ان يفقد الزيت رائحته الاصلية فيكون طبخه قـــد صار كافيا فيصب فى براميل وهكذا يشاهد بالمتجو

ثم ان الصابون المحضر بهذه الطريقة يبقى رخوا كما تقدم القول وقد عرف بالامتحان انه اذا اغلى على النار ينشف اولائم يحترق

ونكتفى بما ذكرناه عن هذا الجنس من الصابون لانه غير مستعمل فى بلادنا ولا يستعمل بسبب ارتفاع قيمة اليوتاسا على الصودا

﴿ في تحويل الصوف الى صابون ﴾

لهذه الغاية يعمل محلول قلموى كاو قوى ثم يوضع على النار الى ان يغلى فتضاف اليه اذ ذاك بالتدريج قطع صوف قديمة كالجوخ وما شاكله مداوما التحريك والاضافة الى ان يبطل ذو بان الصوف فيكون الصابون خالصا فيحفظ و يستعمل عدد اللزوم عوضا عن الصابون الاعتيادى

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في كشف ما يستعمله البعض الحس الصابه ن ﴾

ان الضرورة تملجئنا الى الكشف عن الوسائط الني يستعملها البعض الخش الصابون وعن الطريقة التي بها يعرف المشنرى ما هى المادة المغشوش بها ومن المواد التي يغش بها الصابون الطباشير والنشا ودقيق بعض البزه و البخسة الثمن والتراب المستعمل العمل الغلايين وما يبقى من الصودا بعد غسلها وما شاكل ذلك. ولا بخفى ما فى ذلك من الربح للعامل ومن الخسارة الهشرى. ولاجل الكشف عن هذه المواد تعمل العملة الآتة

قؤخذ ۳ دراهم من الصابون المراد امتحانه وتعمل قنمورا رفينة ثم تذاب في السپيرتو غاليا فاذا ذابت بدور، ن بدى به راسب فالصابون نبر مغشمش اما اذا بقى راسب فيقخذ و يغسل بي السمرة محفف ثم يوزل ومن وزنه يستدل على كمية المواد الغريبة المغشوش بها الصابون

واذ عرف ذلك فلا يبقى على الممتحن سوى معرفة ما هى تلك لملادة فان كانت ترابية كالطباشير او تراب الغلايين او ما بقى من الصودا فتعرف بعدم ذو بها فى الماء الغالى واذا كانت نشائية يخثر الماء عند غلبها به ويزرق لونه اذا لضيف اليه قليل من صبغة اليود

وحيث آنه لا يهمنا سوىان نعرف هل كان الصابون مغشوشا او لا (ما الفائدة بمعرفتنا اذا كانت المادة المغشوش بها ترابية أو نشائية) فنكتفى بما ذكرناه فى هذا الخصوص والله يحب المحسنين

-ه القسم الثاني كان القسم الثاني المحالات الصابون العطر (المطيب) ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في بعضالكلام عنه ﴾

قد يسمون صابونا عطرا الصابون النقى للغاية سواء كان شفافا او مظلما ابيض او ملونا الواحا او مسحوقا معطرا بروائح مختلفة . وقد يمكنان تدكون قاعدته الپوتاسا او الصودا . ويلزم لاصطناعه اعتناء تام وان تكون اجزاؤه فى غاية النقاوة

واعلم ان الصابون المحضر بالشحم تمكث رائحته شحمية اذا استعمل بدون ان يتنقى وان اغلب الصابون العطر المستحضر من اور پا مصنوع بدهن الخنزير مع ان تحويل هذا الجسم الدهني اصعب من غيره وتقتضى لاتقان عمله ممارسة طويلة . وان الآلات المستعملة لعمل الصابون الاعتيادى تستعمل العمل هذا ايضا ولا فرق سوى بالحلقين حيث يلزم ان تكون هنا من الحديد لا من النحاس لان همذا المعدن الاخير بتأكسده يلون الصابون على غير المطلوب . ويقتضى ان يكون الوعاء المصنوع به المحلول من الفخار لان الخشب يلونه وهكذا يتلون الصابون اليضا

ومن الصابون العطر ما يستحضر رأسا و يعطر قبل ان يصب فى القوالب ومنه ما يستحضر بتذو يب صابون مصنوع قديما و بتعطيره وتجفيفه من جديد وسنتكام عن كل من هذه الاستحضارات فى وقته

﴿ تحويل دهن الخنزير الى صابون ﴾

تؤخذه اقات من دهن الخنزير واقتان ونصف من محلول الصودا القوى الاول و يوضع الدهن فى خلقين و يذاب على نار هادئة ثم يضاف اليه نصف المحلول و يحرك محريكا متواصلا بدون ان يغلى وعند ما يتم اتحاد الدهن بالسائل يضاف بالتدريج ما بقى من المحلول مداوما التحريك الى ان يصير المزيج جامدا ذا لمس ملس فيكون قد صار طبخه كافيا فيرفع عن النار و يصب فى قوالب بالوسع والهيئة المطلوبة محفورة برسم مرغوب و بعد خمس عشرة ساعة من صبه يطبع على سطحه الاعلى رسم ما بطوابع مخصوصة لذلك

ولا نغفل عن ان نقول انه يلزم تعطير الصابون قبل صبه فى القوالب وسنذكر ذلك فيما سيأتي

وقد يعمل صابون جيد بمزج ٣٥ جزءا من الشحم مع ١٠٠ جزء زيتا وكيفية العمل هي كالتي ذكرناها عند كلامنا عن اصطناع صابون الزيت ولا فائدة بالاعادة واعلم ن مقادير الزيوت العطرية بالنسبة الى الصابون ليكون معطرا هي تسعة اجزاء من الزيوت العطرية لكل الف جزء صابونا غير ان الزيت العطر قد يمكن ان يكون من جنس واحد او من مزيج جملة اجناس كما سةرى في الصفة الآتية

٦ درهم زيت الكرآويا العطر

درهم ونصف « اللاوندا «

« « الحصىليان «

تمزج سوية . وكما قدمنا ان هذا المقداركف انعطير الف درهم صابون واعلم ان مقدار الزيت العطر نختاف بحسب احتلاف قوة رائحته و بحسب قوة الراد اعطاؤها للصابون وجسب ذوق العامل والمشترى فمنهم من يعطر

مائة جزء صابون بستة اجزاء زيت السكر اويا وجزئين من زيب البركاموت فيكون الصابون اقل او اكثر رائحة بحسب جودة الزيت العطر المستعمل

وقد قلنا ايضا ان من الصابون العطر ما يستحضر رأسا ومنه ما يصنع بارخاء صابون مصنوع قديما وهاك صفة صابون من هذا النوع الاخير

تؤخذ ٧ اقات ونصف من صابون زيت الزيتون و ٥ اقات من صابون شحم الغنم وتقشر قشورا رقيقة ثم توضع فى قدر من نحاس غير مبيض مسخن بحام ماريا (اى انالقدر التى فيها الصابون لا توضع رأسا على النار بل داخل قدر اخرى اوسع منها وداخلها ماء) وتضاف اليها اقة ونصف ماء او اقل او اكثر حسب يبس الصابون وقد ميته (كلما كانت كمية الماء المضافة قليلة هى الغاية . و يجب ان يتم ارخاء الصابون بسرعة لانه اذا بقى على النار مدة طويلة يجف بعد صبه فى القوالب اكثر من اللازم ولا يكون ممكنا طبعه بالرسم المراد

وعند ما يصير الصابون داخل القدر رخوا متساوى القوام تضاف اليه الزيوت العطرية بالمقدار اللازم ثم يصب فى قوالب و بعد ما يأخذ قواما يطبع عليه الرسم المراد وهكذا تنتهى العملية

واذ قد وضعنا قاعدة لاصطناع الصابون العطر يلزمنا قبل ان نختم هذا الباب ان نرشد القارئ الى كيفية تلوينه و بما ان العمليات الآتيــة هى كالسابقة نضرب صفحا عما علم ونتكلم على ما يقتضى فنقول

﴿ صابون احمر معطر بالورد ﴾

أرخ ٩ اقات صابون من النوع الجيد على نار لطيفة كما تقدم القول عن ذلك ثم اضف اليه ٦٣ درهما من الزنجفر و بعد مزجه به جيدا ضع فوقه مزيج الزيوت العطرية بالمقادير الآتية

> ۱۳ درهم عطر الورد ۰۰ « « القرنفل ۰۰ « ، القوفة

١٠ درهم عطر اليركاموت

و بعد تحريك المزيج داخل القدر جيدا يصفى بخرقة نظيفة او بمنخل لاخراج ما عسى ان يكون بقىفيه من قشور الصابون غير الذائبة ثم يصب فى القوالب وبعد مضى ٢٤ ساعة يطبع عليه الرسم المطلوب

﴿ صفة صابون اسمر عطر ﴾

يعمل هذا الصابون كالسابق غير انه يعوض عن الزنجفر بخمسة وثلاثين درها من تراب ملون باكسيد الحديد معروف بالمتحر بتراب الفي و يعطر بالمزيج الآتي

۲۰ درهم عطر البركاموت

۱۰ « « القرنفل

٠٧ « (زهر البر تقال

۱۰ « الساسفراس

۱۰ « الصعتر

غيره اصفر *

وهــذا الصابون يستحضر بارخاء ٥ افات و١٠٠ درهم من صابوں نسحم الغنم و٤ اقات صابون زيت الزبتون ويلون بمزجه مع ٨٠ درها من الدامة الصفراء ويعطر بالمبزيح الآتى

٣٤ دوهم زيت القرفة

۰۷ « الساسفراس

۰۷ « البركاموت

﴿ في اصطناع صابون خفيف ﴾

قد یسمون صابونا خفیفا جنس منه محصرا محیت الحل الهواه بین کریاته فیجعله حفیفا . وهدذا النوع مفصل علی ماسواه لامه رسی بسهوله مکیفیة تلوینه تعملموه هی مطابفة لما ذکراه عن اسار و دی وننبه القارئ الى ان هذا النوع لا يعمل سوى بصابون زيت الزيتون او صابون زيت الله عله هى ان تأخذ من الصابون الايمض الجيد ٨ اقات وتعملها قشورا رقيقة وتضعها فى خلقين على نار هادئة معاقتين او ٣ اقات ماء وعند ارخاء الصابون يحرك تحريكا متواصلا الى ان برغى وترتفع رغوته الى فوهة الخلقين فتضاف اليه اد ذاك الزيوت العطرية بعد مزجها يبعضها ويحرك الصابون ايضا برهة ثم يصب فى قوالب و يطبع عليه الرسم المطاوب

﴿ صابون معطر باليركاموت ﴾

ان البركاموت شجرة من نوع البرتقال تكثر فى بلاد ايطاليا نموها كثمر البرتقال لونا ورائحة و بعصر قشور الثمر او باستقطاره يحصل زينها العطر وهو اخضر اللون شفاف . فبعد ارخاه الصابون كما ذكر قبيل هذا وقبل صبه فى القوالب قضاف اليه من زيت البركاموت كمية بحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها له ويحرك جبدا لتكون فما بعد الالواح متساوية التعطير ثم يصب فى القوالب

وهكذا يعطر بزيت الليمون وغيره من الزيوت العطرية كزيت الحصى لبان وزيت المردكوش وزيت الصعتروما شاكل ذلك

ومن النباتات ما لا يستخرج منها زيت عطر لا بالعصر ولا بالاستقطار ومن اصنافها الياسمين والزنبق فيستعملون لجمع رائحتها الطريقة الآتية

تؤخذ كمية من زهور نباتات كهذه وتغمر بزيت البان وتوضع في محل حار ٥٠ يوما نم تعصر فيخرج منها زيت البان حاملا مادتها العطرية واذا نقعت فى الزيت الحاصل زهور جديدة تكون الرائحة اجود

﴿ صابون معطر بالياسمين ﴾

لا بخفى ما لزهور الياسمين من الرائحة الجيدة الخارقة وهـذه الزهور لا يستقطر عنها ماء عطر كزهور النارنج وليسما يسمونه فى المتجر بزيت الياسمين سوىزيت البان معطرا بالطريقة الآتية

يبل قطن بزيت البان وتمد طبقات بينها منزهور الياسمين وتترك هكذا مدة فيمتص القطن رائحة الياسمين العطرية ثم يعصر عند ذلك و يحفظ الزيت الحاصل فيعتر به الصابون كما سبق القول

﴿ غيره بالزنبق ﴾

قؤخذ المادة العطرية من الزنبق بنقع زهوره ٣ او ٤ ايام فى الماء ثم يصفى الماء عنها وتنقع به زهور جديدة وتترك ايضا منقوعة ٣ ايام ثم توضع فى كركة وتستقطر كما يستقطر ماء الزهر) ثم أرخ الصابون بمائه عوضا عن الماء الاعتيادى بشرط ان تكون النار خفيفة جدا ثم صبه فى القوالب . ونكتفى بما ذكرناه من هذا القبيل للختصار

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في اصطناع الصابون الشفاف ﴾

لاصطناع الصابون تؤخذ ٢٥ اقة من صابون الشحم النقى وتعمل قشورا رقيقة وتنشر مدة فى محل حار لتيبس جيدا فتوضع اذ ذاك فى حمام ماريا داخل كركة (كالمستعملة لاستقطار ماء الورد) وتوضع فوقها ٣٨ اقة من السيبرتو درجة ٣٦ و بعد تغطية الكركة جيدا تشعل تحتها نار خفيفة (اذا كانت النار قوية تتطاير كمية من السيبرتو قبل ان يذوب به الصابون) ويستقطر من اصل السيبرتو الموضوع ٥ اقات ثم تكشف الكركة ليتحقق ان الصابون ذاب بالسيبرتو تماما ثم اسحب النار واطفتها ودع ما فى الكركة يرتاح و يبرد قليلاثم صبه فى قالب كبير واتركه فيه ليبرد تعاما فيصير بقوام يمكن العامل من اخراجه من القالب ثم يوضع فى محل للهواء ليسرع تطاير السيبرتو عنه و بعد مضى ٨ ايام او ١٥ يوما بحسب الفصول يقطع الصابون تطاير السيبرتو عنه و بعد مضى ٨ ايام او ١٥ يوما بحسب الفصول يقطع الصابون ألواحا صغيرة وتوضع داخل قوالب محفورة اسفلها برسم مطاوب ثم تضغط بالمكبس وبعد ذلك تؤخذ من القوالب وتصف على لوح وتوضع هكذا فى محل حار الى ان يتم

يبسطها . واذ تكلمنا عن كيفية عمل الصابون الشفاف فمن الضرورة ان نعرف كيفية تلوينه وتعطيره فنقول ان اللون الوردى يعطى لهذا النوع من الصابون بمنقوع المدودة في السهيرتو . والاصفر بمنقوع السكركم في السائل ذاته . والبرتقالي بمزيج اللون الاحمر بالاصفر . والازرق بمحلول النيل في السپيرتو . والاخضر بمزيج الازرق بالاصفر . والترفي الاصفر والاحمر بالازرق

اما تعطيره فيتم بالطريقة التي ذكرناها عند ما تكلمنا عن خلافه والمقادير تختلف محسب الاوادة

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تعطير الصابون بالراتينج ﴾

ان البخور الجاوى راتينج ذو رائحة خارقة وتظهر رائحته خصوصا عنـــد ما يشعل

واذا نقع هذا الراتينج في السپيرتو تحل منه مادته الراتينجية واذا وضعمن محلوله بضع نقط في الماء يتعكر الماء حالا ويصير ابيض كالحليب فيسمونه حينئذ الحليب البكارى وهو يستعمل لتحسين البشرة وعلى ما يقال انه يزيل النمش عن الوجه

وكيفية تعطير الصابون به هى ان يؤخذ الصابون الابيض الجيد ويرخى على النار بمقدار مناسب من الما، وقبل ان يصب فى القوالب يضاف اليه مقدار من مسحوق البخور و يحرك جيدا ثم يصب وهكذا تنتهى العملية

﴿ غيره معطر بالميعة ﴾

الميمة راتينج خثر القوام كالعسل رمادى اللون حاد الطعم وله رائحه قوية خارقة و يعمل غالبا اقراصا او كمثلا تحرق للتبخير فى الهياكل و يعمل به محلول بالسيبرتو كالراتينج المار ذكره وكيفية تعطير الصابون به هى كالمدكورة اعلاه

﴿ فِي اصطناع ماء كولونيا وتعطير الصابون به ﴾

ان السائل المعروف بماء كولونيا هو مزيج وركب من الاجزاء الآتية: تؤخذ ٧ اقات ونصف من السيرتو درجة ٣٦ و ٤٠ درها من زيت البركاموت و ١٠ دراهم من زيت الحكاد ومثله من زيت الليمون ودرهان ونصف من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحصى لبان وكذلك من زيت النعناع ودرهم من زيت القرنفل ومثله من زيت الصعتر ١٠ دراهم من زيت زهر النارنج وتمزج هذه الاجزاء ببعضها فى قنينة وتترك هكذا بضعة ايام محركة كل يوم تم يرشح السائل بالورق وهكذا تنتهى المملية ومنهم من مجذف من التركيب المذكور بعض الزيوت كاسترى فى المزيج الآتى تؤخذ اقتان و ١٠٠ درهم من السيرتو ودرهان ونصف من زيت اللاوندا من زيت اللاوندا ومثله من زيت البركاموت وكذلك من زيت الليمون ودرهم وربع من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحصى لبان و ٤٠ نقطة من زيت زهر النارنج . وتمزج هذه الاجزاء فى زجاجة وتترك ثمانية ايام محركة كل يوم ثم ترشح بالورق

و يعطر الصابون بماء كولونيا بارخائه على النار مع قليل من ماء العادة كما تقدم القول عن ذلك و بعد تنزيله عن النار يضاف اليه من الماء المذكور مقدار كاف لتعطيره بحسب المرغوب ومن بعد تحريكه جيدا يصب في قوالب

غيره معطر عاء اثبنا 🗲

ان السائل المعروف بماء اثينا مركب من الاجزاء الآتية: تؤخذ من البخور الجاورى ومن بلسم مكة من كل ٨ دراهم ومن السيبرتو اقتان و ١٠٠ درهم ومن كبش المجاورى ومن بلسم مكة من كل ٥ دراهم ومن اللوز الحلم المقشور ١٥ درهما ومن المسك والعنبر من كل قمحتان و بعد وزن الاجزاء وسحق الجاهد منها تمزج ببعضها فى زجاجة وتترك هكذا منقوعة ثلاثة ايام محركة كل يوم جملة مرار ثم يضاف اليها ٢٠ درها من ماء الورد وتوضع فى كركة على نار خفيفة و يستقطر منها اقتان تحفظ فانها المساء العطر المطلوب وكيفية تعطير الصابون به هى كالمذكورة سابقا

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في عمل روح الصابون ﴾

قد يسمون روح الصابون مذوبه فى السبيرتو معطرا بروائح مختلفة وكثيرا ما يستعمل هذا السائل فى الطب وعند الحلاقين ولازلة الدبوغ من الاقمشة . ولتعميم الفائدة نقدم للقارئ جملة تراكيب من هذا النوع

﴿ صفة اولى ﴾

تؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النقى اليابس و٧٢ درهما من السبيرةو درجة ٣٤ ومثله من الماء المقطر . و بعد ان يعمل الصابون قشورا رقيقة يوضع مع السوائل في وعاء داخل حمام ماريا الى ان يذوب تماما فيرشح بالورق و يكون السائل الصابوني اجود رائحة اذا عوض عن الماء المقطر عاء الزهر او ماء الورد

﴿ صفة ثانية ﴾

يؤخذ ١٠٠ درهم من الصابون الاييض النقى واقة من السپيرتو درجة ١٨ (او الوزن ذاته من العرق الخفيف) وتجرى عليه العملية السابقة تماما

صفة ثالثة 🛊

تؤخذ ٣٠ درها من الصابون الابيض النقى ودرهم من تحتكر بونات البوتاسا و ١٧٠ درها من السييرتو درجة ٣٦ ومن ماء مقطر اللاوندا ٣٠ درهاثم يعمل الصابون قشورا رقيقة و ينقع مع باقى الاجزاء بضعة ايام ثم يرشح بالورق

﴿ صفة رابعة ﴾

تؤخذ اقة و٥٠ درها من الصابون الابيض النقى وتعمل قشورا رقيقة و٤٠ درهما من ثحت كر بونات البوتاسا وتوضع هــذه الاجزاء فى وعاء وتعجن ربع ساعة باليد ثم تنقل الى وعاء آخر وتوضع فوقها اقة ونصف من العرق الجيد ثم ير بط على فوهة الوعاء رق غزال (او خلافه من جلد رقيق) مبلولا بماء وعند ما ينشف الرق على فوهة الوعاء يثقب وسطه بدبوس و يترك الدبوس داخل الثقب و يعرض الوعاء للشمس يومين محركا كل مدة منتبها الى رفع الدبوس من محله عند التحريك ليكون الثقب محلا لمرور الهواء . اما اذا اجريت العملية في فصل الشتاء حيث لا يكون شمس فيوضع الوعاء الذي فيه السائل على رماد حار الى ان يذوب الصابون تماما فيرشح السائل الصابوني بالورق فيكون لونه كاون زيت الزيتون واذ براد ان يكون هذا السائل عطرا يضاف اليه بعد ترشيحه بعض نقط من الزيت العطر المراد ان تعطى له وافحته

ونحث الحلاقين على استعمال هذا السائل لانه قليل السكلفة و يكفى ان تؤخذ منه ثلاث او اربع نقط فى وعاء وان تحرك بفرشة صغيرة ذات شعر طويل مبلولة عاء لترغى حالا رغوة بيضاء ناصعة فيبل بها الشعر المراد حلقه فتكون اجود مما لو استعمل الصابون الاعتيادى

﴿ فَي عمل صابون ممسك ﴾

يؤخذ او بعون درها من جزور الخطمى وتقشر وتيبس بالفي ثم تسحق جيدا و١٠ دراهم نشا ومثلها دقيق منخول و٣٠ درها اللوز الحلو مقشورا و١٠ درها من بزور البرتقال مقشورة و٢٠ درها من تحت كر بونات الپوتاسا و ثلها من زيت اللوز الحلووه و درها من جذور السوسن مسحوقا و٤٠ قمحة مسك و بعد سحق المواد المقتضى سحقها تمزج كلها سوية . ثم انقع ٨٠ درها من جذور الخطمى فى ماء الزهر او ماء الورد واتركها منقوعة ١٥ ساعة ثم صف المنقوع واعجن بماه المساحيق المذكورة اعلاه عجنا متساويا واصنع المعجون كتلا بالهيئة المرغو بة وابسطها التجف

واعلم انهذا المركب يبيض الوجه واليدين و يطربها ان غسلت به وعلى ما يقال انه اجود التراكب لذلك

﴿ صفة ثانية ﴾

تؤخذ ٨٠ درها من الصابون الابيض الجيد وتعمل قشورا رقيقة و٢٠ درها من مسحوق جذور السوسن و٧ دراهم مسحوق قصب الذريرة ومثلها مسحوق زهر البيلسان و٥ دراهم مسحوق زهر الورد ومثلها زهر القرنفل ودرهم من مسحوق بزر السلسان و٥ دراهم مسحوق زهر الودد ومثلها زهر اللاوندا وكذلك مسحوق ورق الغار و٣ دراهم ميعة و بضع الكز برة ومثله زهر اللاوندا وكذلك مسحوق ورق الغار و٣ دراهم ميعة و بضع قحات مسك او عنبر و يعجن الكل بما والورد وقليل من زيت اللوز الحلو و يعمل كتلا واستماله كالسابق

﴿ صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ٨٠ درها من اللوز المر وتقشر بعد ان تنقع برهة فى الماء السخن و ٢٠ درها من محلول البخور الجاورى بالسپيرتو ودرهان من مسحوق السكافور و ٣٠٠ درهم من الصابون الايمض الجيد ثم يعمل اللوز معجونا بدقة فى جرن مع الكافور ومحلول البخور و برخى الصابون بعد ان يعمل قشورا رقيقة و يمزج بالمعجون و يعمل كتلا بالهيئة المرغوبة

وكثيرا ما يستعمل هذا التركيب عند الانكليز لتطرية البشرة وتلميمها ويعد من الحسنات الحيدة

(تركيب صابون يزيل الدبوغ)

تؤخذ من الصابون اليابساقتان و ١٠٠٠ درهم ومرارة ثور و بياض ار بعيضات و ٣٠٠٠ درهم شبة مكلسة مسحوقة وتعجن الاجزاء سوية فى جرن ثم توضع ٢٤ ساعة فى محل رطب فان لانت بعد مضى الوقت المذكور بحيث يمكن ان تعمل كتلا فتعمل وتحفظ والا اذا بقيت غير منساوية القوام فتجفف وتدق ثانية مع قليل من الماء وتعمل ألواحا حسب المرغوب فتكون جيدة لازالة الدبوغ الدهنية

۔ ﷺ تنبیه کھ⊸

واذ كان تقديم هذا الكتاب على الخصوص الى اصحاب الصنائع والراغبين في الاكتشافات من الوطنيين والذين يجهلون اسهاء المواد الكيمياوية وجب على ان اذكر في الباب الآتى اسهاء هذه المواد اذ يوجد لبعضها اكثر من اسم واحد وكيفية تحضير ما يمكن تحضيره في هذه البلاد اذ لا يمكن نحضير الكل لعدم وجود المواد والآلات اللازمة لذلك فلا يضطر العامل الى ان يشترى مادة موجودة عنده باسم آخر

﴿ انتهى باب اصطناع الصابون ويليه باب المواد الكيمياوية ﴾



البائل لعاشِر ﴿ فِي الموادِ السَكْيِمِياوِيةٍ ﴾

﴿ تنبيه ﴾ آنا لا نتكلم في هذا الباب سوى بالاختصار وذلك عن المواد المستعملة في هذا الكتاب وعن صفاتها واسهائها المختلمة وكيفية استحضارها ومن اراد التعمق في درسها فعليه بمطالعة كتاب اصول الكيمياء للعلامة الدكتور كرنيليوس فان ديك الامير يكاني المشهور الذي اتحف به ابناء لغتنا العربية جازاه الله عنا خيرا

﴿ سپيرتو (الكحول — روح النبيذ) ﴾

هو سيال صاف لا لون له طيار يلتهب بسهولة طعمه حاد رائعته مسكرة . ويستحضر باستقطار السوائل المختمرة لبعض المواد السكرية او النشاوية كالشمندور والشعير والبطاطة والرز وقصب السكر والعنب ومن الخشب ايضا ويكون على درجات مختلفة من الثقل النوعي بحسب مقدار الماء الذي يخالطه فالصرف فيه جزء من الماء للمائة والتجاري فيه ٤٩ ماء للمائة وللحصول عليمه صرفا يستقطر التجاري منه مخلوطا بمادة كثيرة الشراهة للماء كالكاس الحي وكر بونات اليوتاسا وهو كثير الاستعال في الصيدليات وبه تصنع الارواح والصبغات الطبية وفي الصنائع لتذويب المواد الراتينجية ولعمل الفرنيش وصانعوا الاطياب يستعملون منسه كيات وافرة المواد الراتينجية ولعمل الفرنيش وصانعوا الاطياب يستعملون منسه كيات وافرة المسكرة متوقفة على مقدار السيرتوفيها

﴿ ایثیر (ایثیر هیدریك – كبریتیك) ﴾

هو سيال طيار لا لون له ذو طعم حاد يلتهب بسهولة اذا مس جسما ملتهبا (فليحترس من ذلك) واذا تنفس من بخاره يلقى في سبات وقتى مثل السكلو روفورم وكثيرا ما يستعمل عوضا عنه . واذا صب منه على اليد يشعر منه ببرد موقت واذا وضع منه على الجبهة والصدغين يزيل الم الرأس وقلما يذوب فى الماء ولكنه يذوب (٣٠)

تماما فى السبيرتو . ويستحضر باستقطار مزبج من السببرتو بالحامض الكبريتيك والايثير يذوب المواد الراتينجية والزبوت العطرية والاجسام الدهنية ويذوب الكبريت والفصفور قليلا

﴿ ايثير فصفوريك ﴾

يستحضر باحماء خمرات الرصاص . اما الايثير المفصفر اللازم لبعض العمليات في هذا الكتاب فيستحضر بوضع ٣ دراهم من الفصفور قطعا صغيرة داخل زجاجة محكمة السد مع ١٥٠ درها من الايثير كبر يتيك وتترك هكذا ٣٠ يوما محركة كل مدة ثم ينقل الايثير المفصفر الحاصل من هذه العملية الى عدة قنانى صغيرة سوداء مسدودة سدًا محكما

البانة المرة (زفت ابيض - زفت بركونيا) ﴾

البانة المرة مادة واتينجية من نوع التر بنتينا تكون رخوة اولا ثم تتصلب لتتطاير منها مادة زيتية . لونها ابيض مصفر طعمها من رائحتها كوائحة التر بنتينا ترخى بالحوارة . وتستعمل في الصنائع كطلاء لا يخرقه الماء وفي الطب يصنع بها لصقات لمعالجة داء المفاصل والتهاب الشعب

﴿ الومين (اكسيد الالومينيوم - ألومينا) ﴾

الالومين كثير الوجود في الطبيعة على هيئة بلورات جميلة وحجارة كريمة كالسنباذج والصفير والياقوت الاحر والاصفر و يوجد منه في معامل الكيمياء مسحوقا ابيض خفيف لا يصهر مهما كانت درجة الحرارة عالية . وهو لا يذوب في الماء ولا يذوب سوى في بعض الحوامض

و يستحضر الالومين نقيا (ألومينا هيدراتي) بتذو يب الشب الابيض في مثل ثقله عشرين مرة ماء و يضاف اليه اذ ذاك قليل من محلول كر بونات الصودا ليفصل عنه ما ربما يكون فيه من الحديد و بعد ترشيحه تضاف اليه كمية من النشادر السائل ليرسب من مذو به تماما . فيجمع الراسب و يغسل و يجفف

﴿ كبريتات الالومين ﴾

يستحضر باشباع ألومينا هيدراتى بالحامض الكبرينيك مخففا بخمس اوست مرات ثقله ماء ثم يجفف ويحفظ داخل قنانى محكمة السد لانه يمتص رطوبة من الهواء السكروى . وكبريتات الالومين كثير الاستمال فى الصنائع خصوصا فى الصباغ

﴿ كَبِرِينَاتِ الْأَلُومِينِ وَالْبُونَاسَا (شُبُ الْبَضُ) ﴾

هو باورات كبيرة بيضاء شفافة يذوب في الماء البارد واكثر منه في الماء السخن طعمه حامض قابض. وكثيرا ما يستعمل في الطب كقابض في الانزفة وفي الزرب وقطرات للرمد. وفي الصنائع خصوصا كمؤسس في الصباغات. ويستحضر بفعل الحامض الكبريتيك بالداخان الذي هو مزيج من سليكات الالومينيوم وسليكات الحديد فيرسب السليكات ويتولد كبريتات الالومينيوم وكبريتات الحديد في حالة الذوبان ثم يضاف الى المذوب كبريتات اليوتاسا وعند التباور قبله ينفرد الشب عن كبريتات الحديد لانه يتباور قبله

قلنا ان كبريتات الالومين والپوتاس يستعمل كمؤسس فى الصباغ ولبعض الالوان اللطيفة يلزم ان يكون خاليا عاماً من الحديد خصوصاً فى تأسيس القطن المعد للصباغ الاحر. ويتحقق انه خال من الحديد بتذويب درهمين منه فى الماه ثم باضافة بضع نقط من محلول سيانور الپوتاسا واذا بقى المزيج بعد مضى بضعساعات صافيا ولم يتاون بلون ازرق فيكون خاليا من الحديد والا فتعمل له العملية الآتية

يذاب الشب فى الماء الغالى و يترك الى ان يتباور ثانيا فهذه الباورات تسكون نقية خالية من الحديد

واذا تكلس الشب الاييض يخسر ماه تباوره و يصير مسحوقا ابيض يعرف بالشب المحروق او المكلس

﴿ خلات الالومين ﴾

لا يمكن الحصول على خلات الااومين نقيا سوى بفعل الحامض الخليك على الالومين الهيدراتي الراسب حديثا والتجارى منه مستحضر بتحليل كبريتات الالومين والپوتاس بخلات الرصاص وهو كثير الاستعال في الصباغ وفي بعض المصابغ بستحضرون خلات الالومين لتأسيس الفطن المعد للصباغ الاحمر بالطريقة الآتية يذاب في ٢٥ اقة ماء غال ٦ اقات و ٢٠٠ درهم كبريتات الالومين واليوتاس و ١٠٠ درهم خلات الرصاص فيكون هذا المزيج معدا للاستعال

﴿ انتيمون ﴾

هو معدن مزرق لامع سهل الانسحاق قلما يستعمل فى الصنائم بنفسه ولكنه جزء من عدة امزجة معدنية مفيدة فيكوّن مع الرصاص معدن احرف الطبع

﴿ كلورور الانتيمون (زبدة الانتيمون)﴾

هو اين جامد اين سهل الاصهار يتباور ادا برد يمص ماء الهواء فيبول وهو يتولد بفعل الحامض الهيدروكلوريك بكبريتور الانتيمون يستعمل فى الطب والجراحة كاويا وفى الصنائم لتلوين المعادن والجلود

﴿ اول كبريتور الانتيمون (كبريتور الانتيمون - اثمد) ﴾

هو كثير الوجود فى الطبيعة لونه مشل لون الرصاص يستحضر صناعيا بإحماء جزءين ونصف انتيمون وجزء كبريت يستعمل فى الطب والصنائع وعند النساء كطوط لتسويد حواجبن اما كبريتور الانتيمون الخامس المعروف بكبريتور الانتيمون الذهبى فهو مسحوق صفر برتقالى لا رائحة له ولا طعم . وكيفية استحضاره هى ان تأخذ ١٣ دوها من اول كبريتور الانتيمون وه عدرها من الكبريت

المنسول و٥٥ درها من كر بونات الصودا جافا و١٥ دراهم من فحم النبات ثم اسحق الاجزاء جيدا وامزجها واحمها فى بوتقة ودعها تبرد وخذ ما حصل من العملية واسحقه وضع فوقه ماء سخنا وحركه جيدا واتركه مدة ثم رشحه وجنف المرشح فعند ما يبرد يتباور ثم ذوب الباورات الحاصلة فى مشل وزنها ثمانى مرات ماء بارد واضف اليها نقطة فنقطة من الحامض الكبريتيك المخافف بمثل وزنه تسع مرات ماء وعند ما يبطل الرسوب تنتهى فيؤخذ الراسب و يغسل ويجفف

اما كبريتور الانتيمون والپوتاس فيستحضر باحماء اول كبريتور الانتيمون معكر بونات الپوتاس وهو زجاجي الشكل نصف شفاف

﴿ كربونات البوتاس (تحت كربونات البوتاسا) ﴾

هو ملح قلوى كاو يذوب فى مثل ثقله ماه باردا يمتص رطوبة الهواه فيبول . يستحضر بترشيح ماه عن رماد مواد نباتية اى يوضع الرماد فى برميل مثقوب من اسفله و يصب عليه ماء فيرشح من اسفل بعدد مروره على الرماد فيذوب الاملاح القابلة الذوبان ولاسيما كر بونات الپوتاسا ثم يجفف الماه فيبقى كر بونات الپوتاسا التجارى غير النقى اى الممزوج معه سليكات وكبريتات وكاورور الپوتاسيوم . واذا ار يد نقيا يوضع عليه من الماه البارد فيذوب الكر بونات وحده ثم يرشح و يجفف فيتباور الكر بونات الصرف

يتركب من جميع الحوامض و يفلت منه الحامض الكو بونيك . وهو كثير الاستعال في الصنائع

﴿ ثَانِي كَرِبُونَاتِ الْبُوتَاسَا ﴾

هو على هيئة بلورات بيض يذوب فى اربعة امثال وزنه ماء لا يمتص رطوبة الهواء كالسابق واذا احميت بلوراته يتحول الى الكر بونات . يستحضر بانفاذ مجرى حامض كر بونيك فى مذوب كر بونات البوتاسا ثقيل فيرسب الثانى كر بونات على هيئة بلورات فيجمع ويذوب ايضا فى ماء سخن ثم يتبلور وهو كثيرالاستعال فى الطب

﴿ يُونَاسًا كَاوِ (ثَانِي هيدرات البوناسا) ﴾

هو جامد ابيض حريف رائحته كرائحة البول يشبه الصابون تحت اللمس يمص الماه من الهواء و يذوب فيه ويعرف بهذه الحالة بزيت الپوتاسا . يتركب مع الحامض الكر بونيك في الهواء ولذلك يجب حفظه داخل قناني محكمة السد . يستحضر بتذويب ١٠ اجزاء كر بونات الپوتاسا في ١٠٠ جزء ماء ويحمى المذوب الى درجة الغليان في وعاء مبيض او وعاء فضة ثم اطفى ٨ اجزاء كلسا جيدا في وعاء مغطى واضفها الى المذوب شيئا فشيئا وهو في حالة الغليان مداوما التحريك واتركه يغلى قليلا ايضائم غط الوعاء وارفعه عن النار وعند ما يروق صنه لاخراج كر بونات الكلس الراسب ثم يجفف في وعاء حديد او فضة حتى يكف صعود بخار الماء منه وهو يستعمل في الطب والجراحة للكي به

﴿ ثَانِي اكسلات اليوتاسا (مليح الحمَّاض) ﴾

هو ملح على هيئة بلورات بيض مثل بلورات أنى طرطرات الموتاس طعمه حامض يذوب فى اربعين مرة مثل وزنه ماه. يوجد فى عصير بعض النبات و يستخرج منها بتجفيف العصير. يستعمل فى الطب كقابض ومرطب بكمية قليلة و يميت اذا كانت كثيرة و يستعمل ايضا فى الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

﴿ أَانِي طُرطُواتِ الْبُوتَاسَا (مَلْتُجُ الطُّرطير) ﴾

هو ملح ابيض طعمه حامض قلما يذوب فى الماء البارد وذوب فى خمس وعشر بن مرة مثل وزنه ماء غاليا يستعمل فى الصنائع وفى الطب وهو مرطب بكمية قليلة ومسهل بكية اكتر. يحصل من تنقية الطرطير الاحمر الذى يرسب فى قعر براميل النبيذ وكيفية تنقيته هى الآتية

يؤخذ الطرطير الاحمر و يسحق و يغلى مع عظام محروقة فسرسب منه المواد الملونة ثم يرشح و يجفف فيتبلور

﴿ نيترات البوتاسا (از ومات البوتاسا - ملح البارود إ

هو ملح ابيض لا رائحة له طعمه مالح قليلا يشعر منه ببرد موقت يذوب فى الماء البارد واذا طرح على جمر يتفرقع تفرقعا ضعيفا و يطفئ الجمر الذى طرح عليه واذا مزج مع مواد قابلة الاشتعال واصابته شرارة ينحل و يتفرقع بشدة ولذلك يستعمل فى اصطناع البارود

وهو موجود في الاتربة وعلى سطح الارض في بعض الا ماكن

و يستحضر بغسل بعض الاتر بة لاجل تذويبه منها ثم يجفف السيال فيتبلور لملح

و يستحضر ايضا بحل نيترات الصودا الطبيعى بواسطة كبريتات اوكلورور الپوتاسا . واذا احميت بلوراته تذوب فى ماء تبلورها وتجمد عند ما تبرد ويعرف الملح اذ ذاك بثلج الحكمة

وهو كثير الاستعال في الصنائع وفي الطب

﴿ سيانور البوتاسا (بروسيات البوتاسا — هيدروسيانات البوتاسا) ﴾ (سم قتال)

هو ملح ابيض يمصرطو بة الهواه . سريعالذوبان بالماء . طعمه حريف قلوى رائحته كرائحة اللوز المر

و بما ان نجاح من اراد معاطاة فن التلبيس متوقف على نقاوة هذا الملح الموجود بالمتجر بدرجات متفاوتة من النقاوة و بما ان منظر النقى وغير النقى واحد فلكي يكون العامل على بصيرة في عمله يجب علينا ان نتكام عن اجود الطرق لاستحضاره بحيث يمكن القارئ ان يستحضره بالنقاوة المرغوبة

فللحصول عليه نقيا خذ من سيانور الپوتاسا والحديد الاصفر وحله في كمية ماه كافية ثم جفف السيال ودعه يعرد فيتبلور ثانية ثم كرر العملية ذاتها مرة ثانية فهكذا يفقد السيانور الاصفر ماكان فيه من كبريتات الپوتاسا . فحذ البلورات الحاصلة

ونشفها جيدا على نار خفيفة وعند ما تنشف تماما ضعها فى بوتقة من حديد سميكة ذات غطاء من المعدن ذاته وضع البوتقة فى نار قوية لتصير حراء مبيضة دعها كذلك مدة فيرسب الحديد الى قعر البوتقة وعند ما تشاهد ان السائل الذى هو داخلها صار بلون شفاف خذ قضيبا من زجاج ناشف وغطسه بسرعة داخل السائل واخرجه منه حالا فاذا رأيتما لصق به ابيض شفافا تكون العملية خااصة والا فاترك البوتقة داخل النار لنوال هذه العلامة . ثم ارفع البوتقة من النار بملاقط قوية وصب ما ضمنها بدون ان ترجها فى وعاء من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع ما ضمنها بدون ان ترجها فى وعاء من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع اسفله داخل وعاء آخر فيه ماء بارد واحرص على ان الحديد الذى يبقى فى قعرالبوتقة لا يتبع السائل عند صبه والاحسن ان يوضع على فوهة الوعاء الحديدى منخل من معدن ضيق العينات بدون تارة محمى فى درجة الاحرار فيمر به السائل مصفى نقيا

والغایة من وضع الوعاء الحدیدی داخل الماء لثلا یحترق و یلصق به السیانور عند ما یبرد بحیث یتعسر علیك اخراجه منه

فالسيانور الحاصل من هذه العملية يكون لونه ابيض كسره زجاجي لا رائحة له اذا كان ناشفا عاما ولسكن اذا مسه ادنى رطو بة تصير رائحته كرائحة اللوز المر

وللحصول على السيانور الاعتيادى تؤخذ ٨ اجزا، من سيانور الحديد والپوتاسا منقى بتبلوره كما سبق القول عن ذلك وناشفا و به اجزاء من ثانى كر بونات الپوتاسا نقيا وناشفا ايضا و بعد سحقها و و زجها جيدا ضعها فى بوتفة من حديد سميكة مغطاة واجر عليها العملية السابقة غير ان قوة النار هنا اخف وعند و التعملية السابقة غير ان قوة النار هنا اخف وعند و التعملية خاصة من زجاج و تكون القشرة التي اصقت به بيضاء كالخزف الصينى تكون العملية خالصة فترفع البوتقة عن النار و يصب السائل كما سبق قبيل هذا

واعلم ان وجود كبريتات الپوتاس بسيانور الحديد والپوتاسا او بكربونات الپوتاسا يلون السيانور الحاصل بلون وردى او اخضر او اصفر بحسب مقدار الكبريتات الموجود فليعتن اذا باخراج منهما بواسطة الحل والتبلور كم تقدم القول عن ذلك

﴿ كلورات اليوتاسا ﴾

هو ملح ابيض متباور على هيئة صفائح لامعة طعمه مذق اذا طرح على جمر يتفرقع مثل نيترات الپوتاسا واذا اضيفت اليه مواد قابلة الاشتمال مثل الكبريت. والفحم والفصفور وسحق او طرق او طرح على جسم حام يتفرقع بشدة واذا مزج مع مسحوق المواد المذكورة او معمسحوق السكر او بنشارة الخشب و بمسحوق راتينجى واضيف اليه قليل من الحامض الكبريتيك يشتعل بسرعة . وهو كثيرا ما يستعمل في الطب وفي الصنائع خصوصا لعمل الشحاطات (النفط) ويستحضر بانفاذ مجرى من غاز الكلور في مذوب بوتاسا كاو ثقيل سخن حتى يبطل امتصاص الغاز ثم يجفف السيال و يبرد فيتباور منه المكلورات

﴿ كرومات اليوتاسا ﴾

يوجد منه بالمتجر نوعان الواحد اى الكرومات المتعادل هو على هيئة باورات صفر طعمه من قليلا يذوب فى الماء البارد وقليل منه ياون هذا السائل باون اصفر يستحضر بتكليس الكروم المعدنى الحديدى معنيترات الپوتاسا ثم يغسل بماء لاجل تذو يبالكر ومات ثم يجفف السيال بعد ترشيحه و يبرد فيتباور الكر ومات المتعادل والثانى اى ثانى كرومات الپوتاسا هو على هيئة باورات برتقالية اللون يذوب فى الماء البارد . يستحضر باضافة حامض نيتريك الى مذوب كرومات الپوتاسا المتعادل في جمع بالتجفيف والتباور . وهو كثير الاستعال فى الصنائع

﴿ كَبُرِيتُورُ الْهُونَاسَا ﴿ كَبُدُ الْكُبُرِيتَ

هو على هيئة صفائح خضر من الظاهر صفر من الداخل يذوب فى الماء رائحته كرائحة البيض المنتن اذا اضيف الى مذو به حامض ما يتصاعد منه هيدووجين مكبرت ويرسب راسب ابيض يقال له لبن الكبريت. يستحضر باحماء كر بونات الپوتاسا وكبريت معا. وهو يستعمل فى الطب والصنائع

﴿ يودور اليوتاسا ﴾

هو ملح ابيض طعمه حريف سريع الذوبان بالماء يمنص رطوبة الهواء قليلا واذا اضيف الى مذوبه من مذوب ثاني كاو رور الزئبق يتولد راسب اصفر ثم يتحول الى راسب احمر وهو ثانى يودور الزئبق . واذا اضيف الى مذوبه مذوب خلات الرصاص يتولد راسب اصفر وهو يودور الرصاص

وكيفية استحضاره هى ان تأخذ ١٠٠ جزء بودا و٣٠٠ جزء ابرادة الحديدو٠٠٠ جزء ماه مقطرا وكمية كافية من كر بونات البوتاسا . ضع الماه فى وعاء من حديد مصبوب مع اليود والحديد وحرك المزيج وسخنه الى ان يفقد اللون الاسمر و يصير عديم اللون ثم وشحه اذ ذاك واغسل ما بقى من برادة الحديد بقليل ماه مقطر واضف الماه الى المرشح مع مذوب كر بونات البوتاسا الى ان يبطل الرسوب (ويكفى على الغالب ٨٠ درها من كر بونات البوتاسا) رشح عند ذلك واغسل الراسب بماه الغسل الى المرشح وجففه تماما ثم ذوب الحاصل فى به اوه مرات مثل وزنه ماه ورشحه فى وعاه من الخزف الصينى والركه يبرد فيتباه ر اليودور . وهو كشير الاستعال فى الطب والصنائع وخصوصا فى النصوير

* بنرین *

هو سيال لا لون له ذو رائحة قو ية مقبولة اذا كان نتيا لا ينحل فى اناء يلتهب بسهولة سر يع التطاير

يستحضر باستقطار حامض بنز م يك مع ثلاثة امثاله وزنا من الكاس الكاوى هذا اذاكان المراد به نقيا اما للنجارة فيستحلص من المواد الباقية بعد استقطار غاز الضوء من الفحم الحجرى

وهوكثير الاستعال فى انسناء انذه يب المواد الراتنجية والزيدت. ولازالة الدبوغ الدهنيسة عن الملاييس. ومنه يتولد الانيايان. (مادة تصبغ بهما الانسجة)

﴿ پلاتين ﴾

هو معدن ابيض لامع بشبه الفضة قابل التطرق والسحب اثقل المواد المعروفة عسر الاصهار جدا لا تفعل به الحوامض غير الحامض النيتر وهيدروكاور يك (ماء الملكة) لا يتأكسد بالهواء . موجود فى الطبيعة ممزوجا مع معادن اخر على هيئة قطع كبيرة وصغيرة فى جبال اورال و برازيل

يستخلص باضافة الحامض النيتر وهيدروكلور يك الى المعدن فيذوب الپلاتين فقط فيتصفى السيال و يتطاير اكتره بالحرارة ثم يرسب ما فيه باضافة مذوب كلورور الامونيوم الثقيل اليه فيحصل مزيج من كاورور الامونيوم وكلورور الپلاتين فيفسل في سپيرتو و يكاس و يسحق و يجبل عاء و يحمى الى الحرة و يطرق ليصير قطعة واحدة

وكثيرا ما يستعمل فى الصنائع لعمل بواتق وأنابيق لـكونه عسر الاصهار وقد مصنع منه قضيب الصاعقة ودولة الروسية تصك منه المعاملة

ورورا

هو ملح احمر مصفر سريع الذوبان بالماء يمص رطوبة الهواء ويذوب بها و يستحضر بتذويب الپلاتين في الحامض النيتروهيدروكلوريك ثم يجفف فيتباور ويستعمل في الصنائع والطب (سم")

🔌 تر بنتينا (تمرتينا) 🦫

هو مادة راتنجية رخوة دبقة تستخلص ببثر سوق اشجار من نوع الصنوبر فيسيل الراتينج من تلك البثور ويجمع . وهو كثير الاستعال في الطب والصنائع

اماً زيت التربنتينا فيستحضر باستقطار التربنتينا . وما يبقى فى الكركة بعد الاستقطار هو القلفونة

﴿ تُوتِيا (زنك) ﴾

هو معدن ازرق لامع يتأكسد بالهواء يذوب بسهولة فى الحوامض فيستعمل لاجل جمع الهيدروجين

موجود بالطبيعة على هيئة الكبريتور والكربونات. يحمى اولا لاجلطرد الماء والحامض الكربونيك ثم تضاف اليه قطع فحم و يحمى الى درجة الحرة في اناييق فخار فيطير الحامض الكربونيك و يتصعد التوتبا فيجمع في قوابل ممنوع دخول الهواء اليها

﴿ كَبِرِيتَاتِ التَّوْتِيا (مَلْحَ التَّوْتِيا) ﴾

هو ملح ابيض على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريتات المغنبسيا لارائعة له يذوب فى الماء البارد طعمه قابض اذا احمى الى الحمرة يتحول الى اكسيد التوتيا يستحضر بتذويب التوتيا فى الحامض الكبريتيك المخفف ويرشح ويجفف فيتبلور الكبريتات

ستعمل في الصنائع وفي الطب قابضا ومقينا

﴿ تراب الحرمل (تراب ارمينية) ﴾

نوع من الدلغان لونه احمر قاتم لوجود اكسيد الحديد فيــه لا يعمل فورانا مع الحوامض يكثر وجوده فى بلاد العجم وفى ارمينية يستعمل فى الصنائع وفى الطب قابضا ومقم يا

﴿ جليسيرين (كليسيرين) ﴾

هو سيال شرابي لا لون له طعمه حاو بمناج مع الماء ولا يختمر يستحضراما بانفاذ بخار الماء على حرارة عالية في مه د دهنية فيحمل كيسيرين والحامض الدهني الى قابلة موضوعة لذك وهناك ينفرد الماحد عن لآخر. اما باحاء زيت واكسيد الرصاص الأول وماء فيتملد صامن شير قابس الموبان و يبقى الكليسيرين فى الماء فينفذ فيه هيدروجين مكبرت فيرسب الكبريت ثم يرشح على فح حيوانى ويجفف

وهو يستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ حامض اكساليك ﴾

(سم)

هو ملح ابيض يشبه كبريتات المغنيسيا فى الظاهر لا لون له ولا واتحة وطعمه حامض يذوب فى الماء البارد . يوجد طبعا فى الحاض على هيئة اكسلات البوتاسا والكلس وفى كثير من النباتات

يستحضر بفعل الحامض النيتريك بالسكر او النشا باجزاء متساوية داخل انبيق وعند ما يبطل تصاعد البخار الاحمر برفع الانبيق عن النار وعنــد ما يبرد السيال يتباور الحامض الاكساليك

وهو يستعمل فى الطب وفى الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

﴿ حامض پروسیك (حامض سیانهیدریك او هیدروسیانیك) ﴾ (سام جدا)

سمى حامض پروسيك لانه جزء من الازرق البروسياني . وهو سيال لا لون له ورائحته كرائحة اللوز المر سام جدا بحيث ان نقطتين منه تمينان حالا واذا تنفس بخاره يحدث صداعا وغشيانا (ضده سيال النشادر) وهو سريع الانحلال لا يحفظ زمانا

يستحضر بوضع ٣٠٠ درهم من سيانور الحديد والپوتاسا و ٣٠٠ درهم ماه و ٤٥٠ درها حامض كبريتيك (يجب خلط الما، بالحامض قبل وضعهما فى الانبيق) فى انبيق كبير مركب على حمام رملي (اى توضع قدر على الناو وداخلها رمل فيوضع الانبيق على الرمل) و يستقطر الى قابلة مغموسة بما فيه قطع ثلج وعند ما يأخذ ما فى الانبيق فى الارتفاع يعرف ان العملية قد انتهت فيرفع الانبيق عن الرمل حالا والا فيتصاعد ما فيه و يفسد الحامض الپروسيك المستقطر

﴿ تنبيه ﴾ يجب الاحتراس ان لا يستنشق البخار المتصاعد عند اجراء العملية لانه مضرك ثيرا بالصحة

وهوكثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب غير آنه للاخير يخفف كل جزءين منه عائة جزء ماء

﴿ حامض تنيك (تنين)

هو موجود طبعا فى اكثر النباتات وخصوصا فى العفص والسهاق وقشر شجر السنديان . وهو على هيئة ندف خفيفة اسفنجية لونه ابيض مصفر طعمه قابض لا رائحة له سريع الذوبان فى السپيرتو وفى الماء ولا يذوب فى الايثير الصرف بل فى المدود بالماء واذا احمى يتحول الى حامض پيروكاليك

يستحضر بوضع مسحوق العفص فى خل رطب اربعة ايام ثم يوضه فى قنينة وفوقه من الايثير درجة ٥٦ ما يكفى ليصير كمعجون بقواء رخه و بعد سد القنينة جيدا يترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يوضع المزيج فى كيس و يعصر فبسيل منه سيال شرابى فيغسل ما بقى فى الكيس بايثير مضاف الى كل ١٠٠ جزء منه ٦ اجزاه ماء ويعصر ثانية و يؤخذ العصير و يمد على صحون او ألواح من تنك اه زجاج وتوضع هذه فى محل دفى الى ان يجف التنين فيجمع . وهو كثير الاستمال فى الصنائه وفى الطب

﴿ حامض عفصيك ﴾

موجود طبعا فى موادكشيرة نباتية ويتولد باحالة الثنين . به رامه ماه يلة دعمة لونه ابيض باصفرار عديم الرائحة عسر الدوبان فى الماء البدرد يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرات ماء سخنا طعمه قابض يستحضر بنقع جزء من مسحوق العفص فى ٣ اجزاء ماء و يترك المنقوع فى محل دفئ ٣٠ يوما محركا كل يوم ثم يعصر و يكب المساء و ينقع الباقى فى ماء غال فيذوب الحامض فيجفف فيتباور . وهو يستعمل فى الصنائع والطب

﴿ حامض پیروکالیك ﴾

اذا احمى الحامض العفصيك يتولد حامض كر بونيك وحامض پيروكاليك . هو على هيئة بلورات تشبه بلورات الحامض العفصيك طعمه قابض يذوب فى الماء كثير الاستعال فى الطب والصنائع

حامض خليك ﴾

هو سيال صاف لا نون له يتباور فى ايام الشتاء اذا كان صرفا ذو رائحة حادة خصوصية كاو بخاره يشعل بلهيب ازرق يمتص ماء من الهواء . واذا تجفف فهو جوهر الخل

يستحضر بترك خمر في برميل غير ملا ن مفتوح للهواء فيتولد الخل الاعتيادي فاذا استقطر يصعد الحامض الخفيف وللحصول عليه صرفا يشبع الخفيف منه بكر بونات الهوتا الو الصودا و يجفف ثم يصهر الخلات الذي يتولد فيطرد الماء منه فيستقطر مع الحامض الكبريتيك و يضاف الى المستقطر خلات الباريوم و يستقطر ايضا والحاصل من ذلك هو الحامض الخليك الصرف وهو يستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض زرنیخوس (اکسید الزرنیخ الابیض ـ طم الفار الابیض (سم قتال)

هو جامد اييض زجاجي طعمه حاو قابض وهو سام جـــدا لا رائحة له عسر الذو بان بالمــاء واذا طرح على جمر ينحل وتفوح منــه رائحة كرائحة الثوم. وهو يتولد كلما احترق زرنيخ بالهواء فيجمع بخار الحامض الزرنيخوس على هيئة مسحوق ابيض وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض طرطريك (حامض الطرطير) ﴾

هو هيئة بلورات كبيرة شفافة لا رائحة له طعمه حامض مقبول يذوب في الماء البارد . وهو موجود طبعا في عصير العنب والتمر الهندى . فمتى استقر عصير العنب واختمر يرسب منه الطرطير اى ثاني طرطرات الموتاس . فيؤخذ و يذاب في ماء غال و يضاف اليه مسحوق الطباشير حتى يبطل الغليان فيضاف اليه مذوب كلورور الكلس فيرسب . يؤخذ الراسب و يضاف اليه حامض كبريايك فيتولد كبريتات الكلس فيرسب . والحامض الطرطير يبتى ذائبا في السيال فيجفف و يتباور وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض كبريتيك (زيت الزاج) ﴾ (سام)

هو سيال زيتي لا لون له ولا رائحة ثنيل طعمه حامس كاو بمص رطوبة الهواء واذا اضيف اليه ماء يسخن المزيح . يسود اذا خالطته مواد آلية مهما كانت كميتما قلملة وهو على ثلاثة اشكال

الاول الهيدراتي وهوالتجاري الدارج والثاني يقال له النوردهوسني و يعرف بالحامض الكبريتيك المدخن . والثالث غير الهيدراني اي العدرف الخالي من الماه عاما

اما الشكل الاول فيستحضر باحراى كبريت وادحال بخاره الى خرمة مبطنة برصاص فى اسفلها ماء وباحاء نيغرات الموتاسا مع حامض كبريتبك وادخال بخاو الحامض النيتريك الى الغرفة نفسها . لان الحامض الكب يتيك بحل نيدات الموتاسا و يتركب معه مكونا كبريتات الوتاسا و بخار الحامض النيد ياك يصود . اما احراق الكبريت فيولد غاز حامض كبريوس وماء مهواء مباحد الحامض الكبريتوس الكبريت فيولد غاز حامض كبريوس وماء مهواء مباحد الحامض الكبريتوس الكبريت و يعمينا من الحامض النيديك و يعمير ح مها كبريتيك و يحمد الم من الغرفة و يبغف في ه عية رد اس

﴿ والشكل الثاني ﴾ اى الحامض الكبريتيك النوردهوسنى يستحضر باستقطار كبريتات الحديد اى محمى في انابيق نخار متصلة بقوابل مبرد فيها ماء قليل فيصعد الحامض و يجمع في القوابل

﴿ والشكل الثالث ﴾ اى غير الهيدراتي يستحضر باستقطار الحامض الكبريتيك المدخن على حرارة قليلة فيجمع بالقابلة المبردة مادة طيارة على هيئة باورات بيض وهي الحامض المطاوب

والحامض الكبريتيك المدخن كثير الاستعال في الطب وفي الصنائم

﴿ حامض كبريتوس ﴾

هو غاز لا لون له ذو رائحة خانقة غيرقابل الاشتعال يطفئ اللهيب يبيض يعض المواد النباتية والحيوانية واذا ذوب فى الماء وعرض مذو به على الهواء يمص منه اكسيجينا فيتولد حامض كبريتيك

یستحضر باحراق کربریت فی اکسیجین او فی هواء . او باحماء کربریت ومرکب اکسیجین وهاك صفة العمل

ضع فى انبيق من زجاج زئبقا او برادة نحاس احمر وحامضا كدبريتيكا ثقيلا اجزاء متساوية واحم الانبيق على نار خفيفة واجمع الغاز المتصاعد فوق زئبق. وما بقى فى الانبيق هوكبريتات النحاس او كبريتات الزئبق حسب المعدن المستعمل

وهو كثير الاستعال في الصنائع وفي الطب خصوصًا لمعالجة الامراض الجلدية

﴿ حامض ليمونيك (حامض الليمون) ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة طعمه حامض مقبول لا رائحة له يذوب فى الماء وفى السيرتو. وهو موجود فى الليمون والبرتقال والكباد والكرز وما شاكل ذلك وقد يمكن استخلاصه من جميع الانمار المذكورة غير انه لا يستخلص اعتياديا سوى من الليمون وهاك كيفية العمل

يؤخذ عصير الليمون ويشبع على النار بالطباشير ليصير بقوام خثر فيتولد ليمونات الكاس فيرسب . ثم يؤخذ الراسب ويضاف عليه ماه وحامض كبريتيك مخفف عثل وزنه ثلاث مرات ماه ويترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يمد بماء ويترك ليرسب فيرشح ويجنف السيال ليصير بقوام شرابى فيترك مدة ايضا ويصفى ويجفف فيتبلور

وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض نیتریك (حامض از وتیك _ ماء الفضة) ﴾ (سام)

الحامض النيتريك على ثلاثة اشكال ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتى وهو جامد على هيئة بلورات لاممة غير ثابتة يتحول عند حضور الماء الى الحامض الهيدرانى يستحضر بامرار مجرى من غاز الكاور الجافّ على نيذرات الفضة الج.ف

﴿ وَاشَانِی ﴾ الهیدراتی وهو الحامض النینریات المدخن . هو سیال مدخن لا لون له ثفیل کاو ینحل بالنور یفسد المواد الحیوانیة و یاونها بلون اصفر

يستحضر باستقطار حامض كبريتيان ونيدات البوتاسا باجزاء متساوية فى انبيق موضوع فى حمام رملى فوق نار وبجمع الحامض المستقطر فى قبلة موضوعة فى ماء بارد تحت حنفية تصب عليها ماء ايضا . وما يبقى فى الانبيق هم كبريتات اليوتاسا

﴿ والثالث ﴾ الحامض النيتريك النجارى وهو ما سوى الحامض المدخن ممزوجا بمقدار من الماء . وهو سيال ابيض او مصفر قليلا اوجود الحامض النيتروس فيه ذو رائحة حادة طعمه حامض كاو . وهو كثير الاستعرل في الطب وفي الصنائع ﴿ قنبيه ﴾ ان الحامض النيتريك التجارى يخالطه احيان كاور او حامض كبريتيك (يعرف وجود هذه الاجسام بتوليد الراسب الذي بحصل اذا النيف الى مذوب فيغرات الفضة بعض نقط من الحامض الراد فحصه ، و بما ان نماوة الحامض النيتريك ضرورية اذا كان معدا الدكيب نبترات الفضية يجب علينا ان نرشد النيتريك ضرورية اذا كان معدا الدكيب نبترات الفضية يجب علينا ان نرشد

القارئ الى طريقة يستخلصه بها نقيا وهاك كيفية العمل

يوضع الحامض التجارى فى انبيق واسع على حمام رملى ويستقطر وعند ما لا يعود يتولد راسب باضافة المستقطر الى مذوب نيترات الفضة يجمع الحامض فى قابلة مبردة بمزيج مجلد. ويرفع الانبيق عن النار قبلما يتقطر السيال الذى فيه تماما

﴿ حامض هيدر وكلو ريك (حامض كلورهيدريك _ حامض ﴿ موريانيك . روح الملح ﴾ (سام)

هـذا الحامض على شكاين ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي وهو غاز لا لون له ذو رائحة حادة خصوصية طعمه حامض كاو يظهر منه بخار في الهواء الرطب غير قابل الاشتمال يطفئ اللهيب و يتحول الى سيال بالبرد و يذوب في المـاء بكترة فيتكون حامض هيدروكلور يك هيدراتي اى الحامض الدارج

يستحضر بوضع ٣ اجزاء من ملح الطعام وه آجزاء من الحامض الكبريتيك وجزءين ماء (يجب مزج الحامض بلماء اولا وتركهما حتى يبردا) فى انبيق واسع على حمام رملي و يجمع الغاز فوق زئبق لانه يذوب فى الماء

﴿ وَالْمُانِي ﴾ اى الهيدراتى الدارج هو سيال صاف لا لون له اما التجارى فمصفر اللون اذ يخالطه حامض كبريتوس

يستحضر كالسابق غيران الغاز يجمع فى قابلة مبردة بمزيج مجلد . فكل سبعة اجزاء ماء تكون عشرة اجزاء حامضا هيدراتيا مشبعاً . وهذا الحامض كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائع

﴿ ثَالَثُ اکسید الحدید (سیسکوی اکسید الحدید _ احمر) ﴿ انکلیزی _ (قلقطار) ﴾

يعرف للحديد ثلاثة اكاسيد ولا نتكام هنا سوى عن الاكسيد الثالث المعروف بالاحمر الانكايزي . فهو احمر قاتم لا يذوب في الماء يستحضر بتكايس كبريتات الحديد ويستعمل فى الصنائعلاصطناع الادهان ولتبردخ المعادن والزجاج

﴿ خلات الحديد (خلات اول اكسيد الحديد) ﴾

هو سیال اسمر اللون طعمه قابض واذا احمی ینحل و یصــعد حامض خلیك و یبقی اکسید الحدید

يستحضر باشباع حامض خليك خفيف سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراني على حرارة قليلة . وهو يستعمل فى الطب والصنائع

﴿ سيانور الحديد (هيدر وسيانات الحديد _ ازرق ير وسياني ﴾

هو ازرق اللون كالنيل على هيئة كعوب اذا كان غير نفى . ويتنقى بسحقه واضافة حامض هيدروكاوريك اليسه لتذويب أكسيد الحديد الذى يخالطه . لايذوب فى المساء ولا فى السپبرنوولكنه يذوب فى الحامض الكبريتيك غيرانه يفقد لونه

يستحضر باضافة مذوب سيانور الحديد والپوتاسا الىمذوب ملح حديدىوهو كثير الاستعال فى الطب (غير سام) وفى الصنائه

﴿ سيانور الحديد واليوناسا ﴾

هو على هيشة بلورات صفر اذا عرض على الهواء بخسر بعض ماء تبلوره ويبيض . يذوب فى اربعة اجزاء ماء باردا ولا يذوب فى السيرو

يستحضر بغلى سيانور الحديد فى مذوب كربه أن الموتاسا الى ان يفقد السيال اللون الازرق فيجفف فيتبلور . او بوزه ه اجزا من اظلاف وقرون وجلد ودم وجزءين من كو بوئات اليوتاسا و برادة حديد فى وعاء حديد و بحمى الى الاشتمال . ومتى برد المزيج يضاف اليه ماء فيذوب سيانور الحديد والدوتاسا الذى نولد شرح و يتبلور . وهو مستعمل فى الصنائه وفى الطاب

﴿ كربونات الحديد (كربونات اول أكسيد الحديد)

يستحضر باضافة كو بونات قاوى الى مذوب ملح من املاح اول اكسيد الحديد على انه اذا عرض للهواء الكروى الرطب يمص اكسيجينا و يتحول الى سسكوى اكسيد الحديد. وهو موجود فى الطبيعة فى الداخان الحديدى وفى بعض المياه المعدنية

﴿ كبريتات الحديد (كبريتات اول اكسيد الحديد _ الزاج الاخضر) ﴾

هو على هيئة باورات خضر شفافة تزهر فى الهواء وتكتسى اكسيد يستحضر بتذويب برادة حديد فى الحامض الكبريتيك المخفف ثم يغلى السيال حتى يتطاير بعض مائه ويترك فيتباور. واعلم ان اقة من برادة الحديد تعمل خس اقات كبريتات. وهو كثير الاستعال فى الصنائع وفى الطب

اماکبریتات الحدید النشادری فیستحضر باضافة ۱۶ جزءا من الحامض الکبریتیك الی ۹ اجزاء سیسکوی اکسید الحدید و بعد ترشیح السیال یخفف بماء قلبل و یضاف الیـه حینئذ ۱۰ اجزاء کبریتات النشادر و یترك فیتبلور کبریتات الحدید النشادری

﴿ کلورور الحدید (اول کلورور او هیدروکلورات الحدید) ﴾ هو علی هیئة بلورات خضر یمتص رطوبة الهواء فیندی و یتأ کسد بالهواء یستحضر بتذویب برادة حدید فی حامض هیدروکلوریك و بجفف السیال

یستحصر ہندویب برادہ تحدید فی تحامض سیدروںوریک و جبت السیر، فیتباور الکلورور

﴿ نيترات الحديد (نيترات سيسكوى اكسيد الحديد) ﴾ هو سيال احمر . يستحضر باضافة حامض نيتريك محففا قليلا الى برادة الحديد

* * * * *

هو جامد اسود لامع كسره زجاجي طعمه من لا يذوب في الماء يرتخي بالحرارة

يلتهب بسهولة و يتصاعد منه اذ ذاك دخان كثيف ورائحة حادة خارقة وهوكثير الوجود فى جوف الارض. وكثيرا ما كان المصريون يستعملونه لتحنيط موآهم وقد كان سابقا كثير الاستعال فى الطب اما الآن فلا يستعمل الافى الصنائع

﴿ الدودة النشادرية ﴾

تستحضر بسحق جزء من الدودة و بوضعه فى صحن و باضافة جزءبن من سيال النشادر اليه ثم بتغطية الصحن ونركه هكذا يومين ثم بتعريض الصحن لحوارة قليلة محركا الى ان يصير ما فيه كالمعجون الجامد القوام فيؤخذ و يمد على لوح من خشب و يترك فى الشمس ليجف تماما نم يسحق ثانية وهو كشير الاستعال فى الصباغ

﴿ دكسترين ﴾

هو على هيئة مسحوق ابيض مصفر يشبه دقيق الذرة لا رائعة له يذوب فى الماء البارد . مذوبه لا يتلون بلون ازرق اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود كما يحصل فى مذوب النشأ

يستحضر باغلاء النشا مدة مع ماء محمض بالحامض الكبريديات ثم يضاف كر بونات الكلس الى السيال لاجل اشباع الحامض ثم يرشح و نجنف

او باحماء النشا فى فرن فيتحول اكثره الى ـ ــــــــ ، فـــــ ، اه و يصمى ويجفف السيال . وهوكثير الاستعال فى الجراحة وفى الصنائع خصوصا فى الصباغ لطبع الاقشة

دهے 🛊

هو معدن اصفر او محمر قلیلا قال التطرق والسحب اک. من سائه مامادن لا یتأثر من سائر الحرامض سوی بالحامض النیهر وهید، وکاو ریاک مرلا یتأثه لا بالماء ولا بالهواء مهما کانت الحرارة . قیمته خمس عشه مرة قیمة الفضة . معمو موجود فى الطبيعة على هيئة تبر فى رمل بعض الانهر او على هيئة قطع مختلطة مع اكسيد الحديد او مع فضة او بلاتين او نحاس او انتيمون . و يستخلص بسحق معدنه وباضافة زئبق الى المسحوق فيتولد ملغم من الفضة والذهب والزئبق ثم يحمى فيطرد الزئبق و يبقى الذهب ممزوجا بالفضة فيحمى المزيج مع ملح الطعام ومسحوق الخزف فتتحول الفضة الى كاور ور وتنفرد عن الذهب فيؤخذ الاخير و يذوب فى حامض نيتر وهيدروكلوريك و يضاف الى المذوب مذوب اول كبريتات الحديد وقليل من الحامض الهيدروكلوريك ويضاف الى المذوب نقيا على هيئة مسحوق اصفر

﴿ اكسيد الذهب ﴾

هو مسحوق اسمر اللون . يستحضر بتحليل جزء من اول كلورور الذهب بار بعة اجزاء مغنيسيا على حرارة قليلة ثم يغسل الراسب ويج ف محجوبا عن النور ولاستحضاره طريقة ثانية وهى إن يغلى مذوب كلورور الذهب مع كر بونات الصودا نقيا و يؤخذ الراسب و يحمى مع قليل من الحامض الكبريتيك و يغسل بعد ذلك و يجفف

اما اكسيد الذهب اللازم لتلوين الميَن فيستحضر بالطريقة الآتية . استحضر اولا الحامض النيتر وهيدروكاور يك بالمقادير الآتية

> جزء ۱۹ ونصف حامض هیدروکاوریك « ۱۰ وربع حامض نیتریك

اوزج • ثم ذوب ١٠ قمحات من الذهب الخالص في ٣ دراهم من المزيج المذكور وعند ١٠ يتم الذوبان (على البارد) حلّ ماحصل في عشر اقات ماء فيكون لهاء اصفر تبنيًا

وذوب من جهة ثانية درهم رقائق قصدير نقى فى ٦ دراهم من الزيج الحامض المذكور مضافا اليها درهم ماء مستقطر معتنيا ان توضع الوعاء المزمع ان يتم فيه التدويب داخل وعاء آخر فيه ماء بارد وان لا تضيف رقائق القصدير الى الحامض سوى قطعة فقطعة اى انه عندما تذوب به قطعة تضع خلافها وهلم جرا الى النهاية .

وعند ما يذوب القصدير تماما يزل الرائق و يترك المسحوق الاسود الى تولد ثم اضف محلول القصدير الرائق الى محلول الذهب نقطة فنقطة محركا. ثم يجمع الراسب ويغسل عاء غال فيكون لونه كلون النبيد وهو المعروف بالراسب الفرفرى الكاسيوس

﴿ كلورور الذهب (هيدروكلورات اموريات الذهب) ﴾

هو جامد متباور اصفر محمر يمتص رطوبة الهواء فيندى

يستحضر بتذو يب الذهب فى الحامض النيتروهبدروكاور يك وتجفيف السيال فيوقف العمل حالما تظهر بلورات فى السيال البارد . وقد تكامنا عن كيفية استحضاره فى باب التلبيس

﴿ رصاص ﴾

هو معدن ازرق ذو لمعة معدنية اذا قطع حديثا و يكدر فى الهواء . اين سهل الاصهار . موجود فى الطبيعة على هيئة كبريتور تخالطه غالبا فضة وكيفية استخلاصه هى ان يحمى الكبريتور فيتحول بعضه الى كبريتات الرصاص و بعضه الى اكسيد ثم يقطع عنه الهواء و يحمى الكل الى درجة عالية فيفلت الغاز و يبقى الرصاص

﴿ اکسید الرصاص (ثانی اکسید الرصاص ــ سیرقون) ﴾

هو على هيئة مسحوق احمر زاه يستحضر باحماء الاكسيد الاول لارصاص اى المرداسنك في الهواء بدون صهوه

وهوكثير الاستعال فى الصنائع خصوصا للدهان

﴿ خلات الرصاص (ملح الرصاص . ملح زحل - سكرالرصاص) ﴾ (سم)

هو على هيئة بلورات ملتصةة ببعضها بيضاء تزهر بالهواء منعمه حاء وقابض معا يذوب في المساء ويتولد راسب ابيض اذا كان الماء غير مستقطر واذا احمى

يتصاعد منه خل و يبقى اول اكسيد الرصاص اى مرداسنك . يستحضر بتذويب اول اكسيد الرصاص فى الحامض الخليك الخفيف . وهو كثير الاستعمال فى الطب وقليله فى الصنائع

﴿ كربونات الرصاص (اسبيداج)﴾

(سم)

هو على هيئة مسحوق ابيض ثقبل لا رائحة له ولا طعم غير قابل الذو بان بالماء . وهو موجود في الطبيعة مخالطا معادن اخر

يستحضر صناعيا بارساب خلات الرصاص بمذوب كر بونات قلوى . او بوضع وقائق من رصاص فوق اوعية بها خل وطموها هكذا تحت زبل و يترك مدة فيتولد اولا الخلات ثم الكر بونات بوارطة الحامض الكر بونيك المتكون باختمار الزبل . او بتذويب اكسيد الرصاص في حامض خليك ثم ينفذ بالمذوب حامض كر بونيك وهو كثير الاستعال في الصنائع خصوصا في الدهان على ان جميع الفعلة في معامل هذا الصنف كثيرا ما يعتربهم القولنج الرصاصي المعروف بقولنج الدهان،

﴿ سیانو ر الرصاص ﴾ (سام)

هو على هيئة ملح يستحضر باضافة مذوب سيانور البوتاسا الى مذوب خلات الرصاص فيرسب سيانور الرصاص غير فابل الذوبان فيجمع و يجفف

﴿ هييو كبريتيت الرصاص ﴾

يستحضر باحماء ٥٠٠ جزء من كر بونات الرصاص و ١٥٠ جزء اكبرينا و يحرك المزيج ايتخلاه الهواء فيستحيل الكبريتور الى كبريتيت فيذاب فى ماء وبرشح ويغلى مع مقدار من الكبريت ثم يرشح ثانية و يجفف فيتبلور الهيبو كبريتيت (٣٨)

﴿ زئبق ﴾

هو معدن سائل لامع ثقيل اذا احمى يتحول الى بخار . وهو موجود فى الطبيعة على هيئة الكبريتور المعروف بالزبجفر . و يتخلص باحماء الكبريتور فى انبيق حديد مع قطع حديد او كلس فيتصاعد الزئبق ويجمع فى غرفة باردة ثم يصفى بواسطة جلد . و كثيرا ما يخالطه قصدير او رصاص ويستدل على ذلك انه اذا طرح منه على سطح ملس تكون كرياته ذوات اذناب مستطيلة وللحصول عليه نقيا يذوب فى حامض و يترك ٢٤ ساعة فيتولد نيترات الزئبق فتضاف اليه اذ ذاك معادن اخر فيتحد معها الحامض وينفرد الزئبق خالصا

واعلم ان بخار الزئبقومركباته يدخل الجسم بالامتصاص وكثيرا ما يصيب الغملة فيه ارتجاف وارتعاش يعرف بالفالج الزئبقي . والزئبق ومركباته كثيرة الاستعال في الطب وفي الصنائع

﴿ نيترات ثاني اكسيد الزئبق السائل ﴾

هو سائل صاف زيتى القوام يلون المواد الحيوانية يلون بنفسجى عمر واذا ذوب في الماء يتولد راسب اييض و يختفى الراسب اذا اضيف الى المذوب بضع نقط من من الحامض المكبريتيك او الحامض النيتريك. ويكون المذوب بعد ذلك صافيا يستحضر بتذويب مقدار من الزئبق في مشل وزنه مرتين حامض نيديك مدخن على نار لطيفة و ينرك المذوب على النار الى ان يبطل تصاعد البخار الاصفر. وقد يمكن الحصول عليه متبلورا غيزانه في العمليات المذكورة في هذا الكتاب يلزم سائلا. وهو يستعمل في الجراحة كاويا وفي الصنائع

﴿ ثَانِی کلورور الزئبق (السلیمانی) ﴾ (سام جدا)

هو ابیض باوری یذوب فی ۳ اجزاء ماء بارد او ۳ اجزا. ماه سخن یذوب بسهولة

فى السپيرتو . زلال البيض يولد معه راسبا غير قابل الذو بان (لذلك يستعمل ضده اذا سم احد به) طعمه حاد مكروه

يستحضر بفعل الكاور بالزئبق او بتذويب اكسيده الاحمر فى الحامض الهيدروكلور يكسخنا فيتباور هذا المركب عندما يبرد السيال.او باستقطار مزيجمن كلورورالصوديوم وكبريتات اكسيد الزئبق الاحمر فى قنينة كبيرة على حمام رملى فيتصاعد الثانى كلورور ويجمع على جوانب اعلى القنينة وهوكثير الاستمال فى الطبوالصنائع

﴿ كَبريتور الزُّنبق (زُنجفر) ﴾

هو موجود فی الطبیعة علی هیئة قطع حمراً، قاتمة واحیانا سمراء واذا سحقت یکون لون مسحوقها احمر زاهیا

و يستحضر صناعيا نوع منه اشد حمرة يعرف بالفرمليون يصنع بسحق ٣٠٠ جزء زئبقا و١١٤ جزء اكبريتا و٧٥ كر بونات الپوتاسا و٤٠٠ ما، فهو اولا اسود ثم يحمر يستعمل في الطب وكشيرا في الصنائع

﴿ زرنیخ ﴾

هو جامد مزرق اللون ذو لمعان معدنى بلورى الهيئة يكمد لونه اذا عرض للهواء اذا احمى يتصاعد . رائعة بخاره تشبه رائعة الثوم . هو غير سام ولكن جميع مركباته سامة جدا يذوب فى الحامض النيتريك فيتولد حامض زرنيخوس . وهو موجود فى الطبيعة ممزوجا بالحديد او الكوبلت او النحاس او القصدير . فاذا احميت هذه المعادن يصعد الحامض الزرنيخوس فيجمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق اليض فيحمى هذا المسحوق مع مسحوق الفحم فى انبو بة طويلة فيصعد الزرنيخ المعدنى ويجمع على جوانب الانبو بة

﴿ كَبَرِيتُورَ الزَرْنِيخِ (طَمَمُ الفَّارُ الْأَصْفُرُ) ﴾ (سام)

هو جامد اصفر لا رائحة له ولا طعم لا يذوب في الماء يتصاعد بالحرارة . وهو

موجود فى الطبيعة و يستحضر صناعيا برسبه من مذوب الحامض الزرنيخوس سخنا بواسطة الهيدروجين المكبرت . وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ سليكون او حامض سليسيك ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة رمل وصوان ولا يستعمل لعمل انزجاج او المين سوى على هيئة رمل بشرط ان يكون بغاية ما يمكن من النقاوة و يعرف غالبا انه نقى بمجرد النظر اليه فاذا كان متساو البياض على هيئة بله رات صفيرة شفافة يتحقق العامل ان المينا او الزجاج المصنوع برمل كهذا يكون بغاية الجودة اما اذا كان في الرمل بعض جبيبات غير متباورة ولامعة فمهما كان ابيض يعرف انه ايس بانقاوة المطلوبة بل تخالطه مواد ألومينية او كلسية يلزم ان تستخلص منه بواسطة الغسل فلذلك يوضع الرمل في وعاه مع ماه و يحرك فالمواد الغريبة تطفو على سطح الماء فيهرق هذا و يوضع خلافه الى ان ينظف الرمل عاما

و بعد غسل الرملكا تقدم ينشف اولاثم يحمى الى درحة الاحمرار ويحفظ بعد ذلك الى حين الطلب فتكون له الصفات المطلو بة العمل المين

﴿ صوديوم ﴾

هو معدن ابيض فضى لين يتأكسد سمريعا فى الهواء اذا أاتمى فى ماء سخن يشعل ولهيبه اصفر اللون . وهوكثير الوجود فى الطبيعة على هيئة كاورور الصوديوء فى المياه المالحة وفى النبات ولا سيما فى الاعشاب البحرية على هيئة كر بونات الصودا

يستحضر بتذويب ستة اجزاء كر بونات الصودا غير الهيدراتي في ماه فاتر ويضاف اليه جزءان او ثلاثة من الفحم المسحوق و يخفف الكل مم بعن المزيني في انبيق حديد له انبوبة داخلة في وعاء فيه نفط و يحمى الى درجة البياض فيستقطر الصوديوم و يسقط في النفط

﴿ صودا كاو (اكسيد الصوديوم هيدراتي) ﴾

يستحضر باطفاء ٨٠ جزءا كلسا حيا وبحلها في ٢٠٠ر ، جزء ماء ثم يضاف الى المحلول ٢٠٠ جزء كر بونات الصودا ويغلى المزيج نصف ساعة فى قدر من حديد مداوما التحريك ومعوضا عن الماء المتطاير بخارا ثم صف المغلى واغسل الراسب واضف ماء الغسل الى المصفى وجففه تماما فى وعاء فضة ثم ذوب الحاصل الجامد فى مثل وزنه ثلاث مرات ماء واتركه برهة ثم صفه ايضا واحفظ المصفى فانه المطلوب. وهو يستعمل فى الجراحة كاو وفى الصنائع خصوصا لعمل الصابون

﴿ صودا (قلى — قطرون – تحت كر بونات الصودا) ﴾

هذا النوع موجود بالمتجر بثلاث درجات متفاوتة القوة من حيث الفعل القلوى. فالنوع الاول في يعرف بالقلى و يحصل من حرق بعض الاعشاب البحرية ثم باصهار الرماد الذي عند ما يبرد يجف وهو القلى المطلوب وتخالطه اذ ذاك مواد غريبة مثل كلس وفحم واكسيد الحديد ولذلك فعله القلوى اقل مما هو في النوعين الاخيرين في والنوع الثاني في القطرون وهو موجود في الطبيعة على سطح الارض في بعض الاماكن خصوصا في البلاد المصرية والسورية والمفندية و يخالطه كاورور الصوديوم ومواد اخر ترايبة في والنوع الثالث في أي تحت كر بونات الصودا وهو اقوى الانواع الثلاثة فعلا قلويا فيستحضر صناعيا بتحليل كلورور او كبريتات الصودا وهو على هيئة بلورات كبيرة شفافة سهل الذوبان في الماء البارد يزهر في الهواه . وكيفية استحضاره هي ان يوضع من كلورور الصوديوم على بلاط فرن و يحمى ثم يضاف استحضاره هي ان يوضع من كلورور الصوديوم على بلاط فرن و يحمى ثم يضاف عليه من فتحة في سقف الفرن مثله وزنا من الحامض المكبريتيك فيتحول الملحالي مسحوقا و يحمى في كور الى درجة الاصهار و يحرك داعًا الى ان يتم الحل والتركيب مسحوقا و يحمى في كور الى درجة الاصهار و يحرك داعًا الى ان يتم الحل والتركيب ثم تؤخذ المادة المصهورة وتترك الى ان تبرد ثم تكسر وتغسل بماء و يجفف السيال مسحوقا و يحمى في مادا و التجارى

واذا ذوبهذا الملح فى ماء سخن ورشح وترك حتى يبرد يتبلور منه الكر بونات الصرف على هيئة بلورات صافية وهوكثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ ثَانِي كَرِ بُونَاتِ الصودا

هو على هيئة قطع اسفنجية بيضاء طعمه قلوى يذوب فى ١٧ مرة مثل وزنه ماء وهو موجود فى بعض مياد معدنية وعلى شطوط بعض البحيرات و يسمى حينئذ نطر ونا

و يستحضر بانفاذ مجرى -امض كر بونيك فى مذوب بحت كر بونات الصودا وكما تولد ثانى كر بونات يرسب فى قعر الوعاء الذى فيــه المذوب فيجمع . وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ ثَانِي بُورات او بُورات الصودا ﴿ تَنْكَالَ اوْ تَنْكَارُ ﴾

هو على هيئة بلورات كبيرة شفافة بزهر فى الحواء يذوب فى ١٠ مرات مثل وزنه ماء باردا . اذا القى على معدن حام يذوب و يذوب اكسيد المعدن ولذلك يستعمل مسيلا او لاجل الاعانة على الحام بعض المعادن ببعض اذ محفظ السطح الذى يقصد الحامه من التأكسد . وهو موجود فى الطبيعة فى بلاد امير يكا . وهو كثير ويستحضر صناعيا باضافة كر بونات الصودا الى الحامض المه ، يك . وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائه

﴿ خلات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفاءة لا يتأثر فى الهواء يا وب فى مثل وزنه ثلاث مرات ماء باردا قليل الذوبان فى السميراء واذا احميت به رائه نخسر ماء تبله رها و يعرف اذ ذاك بخلات الصودا المصبوب

يستحضر باشباع الحامض الخليث الخفيف بكر وبات الصودا ثم رسم السيال ويجفف في وعاء فضة وعند ما يبرد يتبه د . وهم استعمل في الصنائد وفي الطب

﴿ فصفات الصودا ﴾

هو على هيئة بلوراث شفافة لا رائحة له يزهر سر يما فى الهواء و يذوب فى الماء البارد اكثر منه فى السخن واذا اضيف مذو به الى مذوب نيترات الفضة يتولد راسب اصفر

يستحضر باضافة حامض كبريتيك الى رماد العظام فيتولد كبريتات الكلس وثانى فصفات الكاس فيضاف الى السيال كر بونات الصودا فيرسب ثانى فصفات السكلس جفف اذ ذاك السيال فيتبلور فصفات الصودا وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ كبريتات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريتات المغنيسيا وطعمه اقل مرورة منه بزهر فى الهواء يذوب فى الماء البارد . وهو كثير الوجود فى بعض المياه المالحة و يستحضر صناعيا باشباع الحامض الكبريتيك بكر بونات الصودا ثم بتجفيف السيال فيتبلور الكبريتات وهوكثير الاستعال فى الطب مسهلا وفى الصنائع

﴿ كبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة يزهر سريعا فى الهواه . عديم الرائحة طعمه مذق ومالح قليلا سريع الذوبان بالماء يأخذ اكسيجيين الهواه و يتحول الى كبريتات ولاجل استحضاره يصنع مذوب مشبع من تحت كر بونات الصودا فى الماه و ينفذ فى المذوب مجرى من غاز حامض كبريتوس الى ان لا يعود يلون السائل ورق الكركم (ورق نشاش ابيض مغطس بمغلى المكركم ومنشف) بلون احمر ولا ورق اللتمس بلون ازرق . ثم يترك السيال فيتبلور اذا كان مشبعا والا فيوضع على حرارة قليلة ليتطاير عنه قليل من الماه و يترك فى محل رطب فيتبلور وهو كثير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى التلبيس

﴿ ثاني كبريتيت الصودا

منظوه كالسابق ومحلوله يحمر ورق اللتمس الازرق وهدذا الملمح بخسر رو يدا رويدا جوهرا من الحامض و يتحول الى كبريتيت و بعد ذلك يكتسب اكسيجينا من الهواء و يتحول الى كبريتات

و يستحضر بانفاذ مجرى من غاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كبريتيت الصودا المتعادل الى ان يحمر ورق اللتمس فيمرك السيال فيتبلور . واتمد قلمنا عند ما تكامنا عن التفضيض بالتغطيس (فى باب التلبيس) انه يلزم العامل ثانى كبريتيت الصودا سائلا لنركيب مغطس فضى يغنيه عن البطارية وعن سيانور الوتاسا . ونقول الآن ان ثابى كبريتيت الصودا المذكور اعلاه قبل ان ينبلور هو النوع المطلوب

* هيپو كبريتيت العمودا >

هو على هيئة بلورات كبيرة شفاعة اذا احمى يتحول الى كبريتات الصودا وكبريتور الصودبوم . يستحضر مانهاذ مجرى من عز الحامض الكبريتوس فى مذوب كر بونات الصودا ثم يصاف الى المدوب كبريت و يحمى قليلا مدة ايام ثم بجفف السيال فيتبلور الهيبوكبريتيت

او بتجفيف ٥٠٠ جزء كر بو نات الصودا و بسحقها ومزجها مع ١٥٠ حزءا من المزيج الكبريت مسحوقا ايضائم باحماء المزيج الى درجة الاسهار معننها بتدريك المزيج كى يتخلله الهواء فيتحول الكبريتور المتولد الى كبريتيت دوب هـذا الملح فى الماء ورشحه ثم اغله مع مقدار من الكبريت ثم رشح السيال وجففه فيتبلور الهيبو كبريتيت وهو كثير الاستعال فى الصنائه وخصوصا فى الفو وغراميا

﴿ كلورور الصوديوم (الملح الاعتيادي - ملح الطمام) ﴾

هو ملح معروف عنــدكل الامم . وهو كثير الوجود في الطبيعة في مياه البحر ومياه محيرات مالحة يستحصر بتجهيف المياه الموجود فيها فيتباور الملح على هيئة م تتفرقع اذا طرحت فى النار . فالتجارى هو غير نقى و يتنقى بتذويبه فى ماه غال ثم بترشيح السيال وتجفيفه وعند ما يتباور تؤخذ الباورات وتغسل بماء بارد وتمد فى محل حار لتنشف فتحفظ وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائم

﴿ طرطير ﴾

قد يسمون طرطبرا مادة ترسب فى البرامبل او القنانى الموعى بها النبيذ و يكون لونها اما احمر او ابيض حسب لون النبيذ الراسبة منه . وليس الطرطبر سوى ثانى طرطرات البوتاسا غير نقى اذ يخالطه طرطرات الكاس ومواد ملونة . طعمه حامض قليلا كطعم النبيذ عسر الذوبان بالماه واذا طرح على جمر يحترق و يصعد رائعة كرائعة الخبز المحروق . و بعد ان يذوب فى الماه و يتبلور يعرف بملح الطرطبر و يكون اذ ذاك على هيئة بلورات بيضاء شفافة . وهو كثير الاستعال فى الصنائع

﴿ فضة ﴾

هى معدن ابيض لامع قابل التطرق والسحب لا يتأكسد فى الهواء ولا فى الماء يفعل فيها الحامض الحيدروكاور يك قليلا والحامض الكبريتيك السخن يولد معها كبريتات . الحامض النيتريك يذوبها . والهضة الروباص اصلب من الذهب واقل صلابة من النحاس

وهى توجد فى الطبيعة على هيئات مختلفة فتكون مركبة مع الكبريت وممزوجة مع كبريتور الرصاص والانتيمون والزرنيج

وتستخلص بتملغها مع زئبق فيسحق المعدن و بمزج معه ملح و يحمى فيتحول الكبريتور الى كلور ور فيوضع الكل فى براميل ماء تدور على محاورها فيها قطع حديد و بعد ادارتها مدة يتحول كلورور الفضة الىفضة معدنية و يتولد كلورور الحديد ثم يضاف اليه زئبق فيتكون ملغم فيتصفى بواسطة قاش متين ثم يستقطر فيتصاعد الزئبق وتبقى الفضة

واذ يتوقف على نقاوة النضة نجاح العمليات الني يدخلها ملح من املاح هذا المعدن يجب علينا ان نرشد القارئ الى الطريق الاسهل لتنقيتها فنقول

اذا كانت الفضة بمزوجة بنحاس تتنقى باصهارها مع كمية من الرصاص ثم تبرد المزيج بغتة وتصبه على هيئة اقراص فتحمى الاقراص الى درجة كافية لاجل اصهار الرصاص ولا تكفى لاصهار الفضة فيسيل الرصاص و يحمل الفضة معه ثم يصهر فى كور فيتاً كسد الرصاص و يسيل الاكسيد و يجرى عن الفضة

غير ال الفضة المنقاة بهذه العاريقة لا تدكون نفية الى البام وللحصول عليها بنقاوة كامة ذوبها فى الحامض النيريك . اذا خالطها نعاس يكسب المذوب لونا ازرق . واذا خالطها ذهب يبقى غير ذائب على هيئة مسحوق اسود . اضف الى المذوب مثل وزنه عشر مرات ماء ثم من مذوب ملح الطعام او من الحامض الهيدروكلوريك الى الى ان يبطل الرسوب فيكون قد تولد كلورور الفضة غير قال الذوبان فيستفرد بالترشيح ثم يغسل و يجفف و يضاف البه مثل و زنه ثلاث مرات من تحت فيستفرد بالترشيح ثم يغسل و يجفف و يضاف البه مثل و زنه ثلاث مرات من تحت كر بونات الصودا و يحمى فى بوتقة الى درجة البياض . ارفع اذ ذاك البوتفة عن النار ودعها تبرد فتجد فى قمرها الفضة على عيئة قرص و تدكون بغاية ما عكن من النقاوة

ولنا طويقة اخرى اسهل مما ذكر وهى ان يغمر الكتمورور بناء ثم يعلمق فيسه وقاقة نوتيا فينحل الكاورور ويسركب الكامر مع التوتيا وتبتم الفضسة الحااصة رمادية اللون واسفنجية الشكل

﴿ كُلُورُورُ الْفُضَّةُ (مُورِياتُ الْفُضَّةُ) ﴾

هو مسحوق ابيض لا يذوب فى الماء ولا فى حامض نيعر يك يذوب فى النشادر السائل وفى مذوب هيبوكبر يايت الصودا او سياء ر الموتس، ينحل فى النو ر بالتدر يح ولذلك يلزم حفظه فى قنانى زرقا او صنر

يستحضر باضافة كاو رور الصود معالى مذوب ما من ماك الفضة وهوكشير الاستعال في الطب وفي الصنائه

﴿ نيترات الفضة (از وتات الفضة - حجر جهنم) ﴾

هو على هيئة صفائح بلورية لا رائحة له طعمه قابض كاو معدني مكروه سريع الذوبان بالماء البارد . اذا دوب في الماء الاعتيادي يتولد راسب ابيض هو كاورور الفضة . مذو به يلون البشرة بلون اسود . اذا عرض على النور ينحل واذا اصهر وصب في قوالب اسطوانية يتكون المعروف بححر جهنم

يستحضر بتذويب فضة فى حامض نينريك ثم يجفف السيال حتى يتبلور عند ما يبرد فاذا كانت الفضة نفية يكون النينرات نقيا واذا استعملت فضة المعاملة يخالط النيترات نيترات النحاس وهوكشير الاستعال عند الجراحين كاوياوفى الصنائم

﴿ فصفور ﴾

(سام جدا)

هو جامد مصفر اللون لين مثل الشمع سريع الاشتعال. لا يذوب في الماء بل يذوب في الماء بل يذوب في الفلام و يصعد يذوب في الزيوت والنفط وفي أنى كبريتور الكربون. يضي في الظلام و يصعد عنه بخار مضي رائحته تشبه رائحة الثوم وهو سام جدا ضده زيت التربنتينا وهو موجود في الطبيعة في البول الانساني ومركبا مع الكاس في العظام وفي بعض الصخور والانربة وفي النبات

يستحضر بمزج ٣ اجزاء من العظام المكاسة وجزء يزمن الحامض الكبويتيك و ٢٠ جزءا ماه و بوضع المزيج في موضع دفي و تركه ٢٤ ساعة فيتولد بالمزيج فصفات الكاس وكبريتات الكاس . فيضاف اليه ٥٠ جزءا من الماه فيذوب فصفات الكاس و يبقى الكبريتات فيصفى السيال ويجفف في وعاء حديد حتى يصير بقوام العسل ثم يضاف اليه من مسحوق الفحم قدر ربع وزن العظام . و بعد مزج الكل جيدا يحمى الى الجرة ثم ينقل حالا الى انبيق فحار فكه داخل في انبو بة نحاسية نازلة في ماه بارد و يحمى الانبيق شيئا فشيئا فيصعد الفصفور بخارا و يجمع في الماء البارد مم يصهر في الماء السخن و يصب في قوالب على هيئة قضبان و يجب حفظه في الظلام مغمورا عاء

﴿ تنبيه ﴾ كل الاعمال بالفصفور منها خطر الاحتراق به فيجب غاية الاحتراس

﴿ فلورور الـكاسيوم ﴾

هو موجود فى الطبيعة على هيئة حجر معروف بمحجر در بيشير و توجد قليل منه فى الاسنان وفى العظام الحيوانية . واذا أنحل بالحامض السكبرينيك فى وعاء زجاب يتحد الحامض الفاوريك الفالت بسليكون الزجاج مكونا فاو رور السليكون . و بما ان هذا الحامض يحل الزجاج والصبنى وجميع المواد التى يخالطها سليكون واغلب المعادن فيستحضر و يحفظ داخل اوعية من رصاص كون هذا المعدن لا يتأثر به وهو كثير الاستعال فى الصنائع لحفر الزجاج

* قصدير *

هو معدن فضى اللون لين قابل التطرق اذا التوى قضيبه يخرج صوتا خصوصيا سمى الصوت القصدبرى اذا احمى فوق درجة الصهر يتأكسد على هيئة مسحوق ابيض كثير الاستمال فى الصنائع لصقل المعادن والزجاج واذا اصهر وحرك فى هاون مع كلورور الصوديوم مجففا ثم غسل بماء سخن ووضع فى علبة تدور على محورها يصير على هيئة مسحوق السوديوم بعمفا ثم غسحوق القصدير كشير الاستمال فى الطب الطردالدود وهو موجود فى الطبيعة على هيئة اكسيد وكبريتور . ويستخلص بسحق معدنه وغسله لاجل ازالة المواد البرابية ثم يحمى ايطرد الكبريت المختلط معمد ثم يصهر بنار الفحم فيتولد اكسيد الكبريت المختلط معمد تصهر

وقد تصنع به افائق كالمرف مرف مرف القصدير وهي كشيرة الاستمال في الصنائع

﴿ كلورور القصدير الاول (هيدروكلور ات القصدير _ ملح القصدير)﴾ هو على هيئة باورات بيضاء . اذا ات به ماه يتحول الى اكسبكاو رور القصدبر

يستحضر بتذويب قصدير فى حامض هيدروكاوريك على الحرارة ثم يجفف السيال فيتبلور. وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

اما ثانى كلورور القصدير فهو سيال صاف مدخن لا لون له اذا اضيف اليه ثلثه ماه يجمد على هيئة قطعة متبلورة

یستحضر باستقطار جزء قصدیر واربعة اجزاء ثانی کلورور الزئبق او بامرار مجری من غاز الکاور علی قصدیر مجی . ولا یستعمل سوی فی الصنائع

★ کادمیوم *****

هو مدن اين يشبه القصدير قابل السحب والتطرق اذا احمى كثيرا يشعل قلما يتأكسد بالهواء يذوب في الحامض النيتريك والحامض الكبريتيك بدون احماء. وهو موجود في الطبيعة ممزوجا مع التوتيا او مع الكبريت ويستخلص باحماء التوتيا المخالطة فيصعد الكادميوم اولا لانه يتصاعد بحرارة اقل من اللازمة لاصعاد التوتيا

﴿ برومور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ابرية الشكل لامعة شفاعة يزهر فى الهواء يذوب فى الماء وفى السييرتو وفى الايثير

و يستحضر بوضع جزءين من برادة الكادميوم وجزء بروم وجزء ماء فى قنينة محكمة السد و يحرك المزيج جيدا الى ان يصير عديم اللون فيرشح و يغسل ما بقى من الماء كادميوم بدون ذوبان بقليل من الماء و يجمع السائلان و يوضى بعد ذلك فى محل دفئ الى ان يتبلور وهو كثير الاستعال فى الفوتوغرافيا اى تصوير الشمس

﴿ كلورور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ذوات ار بعة اضلاع سر يعالذو بان بالماء يستحضر بفعل الكاور بالكادميوم . و يستعمل في الفوتوغرافيا

﴿ يودور الكادميوم ﴾

هو على هيئة صفائح بيضاء لامعة لا يتأثر بالهواء يذوب فى المساء وفى السيبرتو ويستحضر بمزج جزء من برادة الكادميوم وجزءين يودا وعشرة اجزاء ماء ثم يحمى المؤيج فى حمام رملى الى ان يفقد لونه فيرشح و يجفف فيتبلور . او بتحليل مذوب كبريتات الكادميوم بمذوب يودور الكادميوم ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور . وهو كثير الاستعال فى الفوتو غرافيا

🛊 كارمن (لعل) ﴾

هو مادة حمراء زاهية يستخرج من الدودة بالطريقة الآتية تغلى الدودة عاء ثم يرشح المغلى ويضاف اليه ملح طرطير او شبة بيضاء فيرسب راسب احمر هو الكارمن المطلوب

﴿ كاوتشوك (صمغ لدن) ﴾

هو مادة نباتية لدنة لونها اشقر واحيانا اسمر لا يتأثر بلمواء برتخى بالحرارة لاتخرقه الغازات واغلب السوائل لا يذوب فى الماء ولا فى السيرة يذهب بصعوبة فى الايثير واسهل منه فى الكاوروفورم والبنزبن وكبريتور الكربان يذوب فى الزيوت الطيارة خصوصا فى زيت العربنتينا الصرف اذا تساعد النذويب بالحرارة ويحصل ببثر سوق بعض الاشجار فى اميريكا ويجمع العصم الذى يسيل من تلك البثور ويكون اذ ذك بلون الحليب وعدحتى ببف ثم يدخى بالحرارة ويعمل اقراصا يشاهد بالمتجر، وهو كشير الاستعال فى الصنائه واحدل آلات ماربطة جراحية

﴿ كبريت ﴾

هو جامد اصفر يشعل فى الهواء بلهيب اذرق و بولد بستهانه الحامض الكبريتوس له طعم ورائحة خصوصية لا يذوب فى الماء ولا فى السهرة، على اله يذوب فى البنز بن وقليل منه فى الزيوت الطيارة والايثير واجود مذوب له كبريتور السكر بون لانه يندوب منه ٧٣ من مائة اذاكان سخنا و٣٨ اذا كان باردا . وهو موجود فى الطبيعة مركبا وصرفا فالمركب فى كبريتات الكلس وكبريتات المغنيسيا وكبريتات الباريتا وفى كبريتور الحديد والصرف فى جوار البراكين ويستخلص من المواد الغريبة بالاصهار او بالتصعيد ولذلك يحمى فى انبيق فكه داخل فى غرفة وله فوهة خارج الغرفة لادخال السكبريت مصهورا فى اسفل الغرفة لادخال السكبريت مصهورا فى اسفل الغرفة وعند اخراجه يصب فى قوالب وهو المكبريت العمودى ومنه ما يبقى على حيطان الغرفة فيجمع على هيئة مسحوق وهو المعروف بزهر الكبريت

واما ما يعرف بلين الكبريت فيستحضر بغلى مسحوق الكبريت في مذوب يوتاسا كاو ثفيل ثماضافة قليل من الحامض الكبريتيك فيرسب واسب مصفرهو المطاوب

﴿ ثَانِی كَبَرِيتُورِ الْكُرِبُونَ ﴾ (سام)

هو سيال صافطيار لا لون له ذو رائحة حادة نثنة كرائحة الثومسر يعالالتهاب (فليحترس منه) و يشعل بلهب ازرق طعمه حادكاو لا يذوب في الماء يذوب في السيدتو وفي الايثير وفي الاجسام الدهنية . وهو يذوب اليود والكبريت والفصفور والكافور والكاوتشوك والكوتابرخا والاجسام الدهنية والراتنجية ولذلك هوكثير الاستعال في الصنائع

يستحضر بامرار بخار آلكبريت على فحم جاف محمى الى الحرة ويستلقى فى قابلة مبردة ورائحته مضرة جدا للصناع

﴿ كلسيوم (كلس

هو معدن فضى اللون سريع التأكسد اذا عرض للهواء الرطب او للماء يتحول الى كاس هيدراتى . وهو موجود بكثرة فى اكسيد وكربونات وكبريتات الكاس يستحضر بحل كلورور الكاسيوم بواسطة صوديوم وتوتيا على حرارة عالبة فيستخلص

مزيج من الكاسيوم والتوتيا فيحمى فى بوتقة الى درجة عالية فيتصاءد التوتيا ويبقى الكلسيوم

﴿ اكسيد الكاسيوم او كاس حي ﴾

هو ابيض يضى فى الظلام قليلا اذا أصابه ماه بزيد جرها و يتركب مع الماء و يتحول الى كاس هيدواتى (يعرف اذ ذاك بالكاس المطفأ) يذوب فى الماء البارد اكتر من الماء السخن اذا مزج اكسيد الكاسيوم مع رمل يتولد طين البنيات والكلس الذى فيه دلغان يتصلب تحت الماء وجميع الآثر بة المخصبة لا تخاو منه وقد تصلح بعض الاثر بة غير المخصبة باضافة كاس اليها

ستحضر باحماء كر بونات الكاس الى درجة الحرة فيطرد الحامضالكر بونيك و يبقى الاكسيد

﴿ كَبِرِيتَاتِ الْكُلُسِ (الجِص – جبسين) ﴾

هو موجود بكثرة فى الطبيعة فى جميع المياه وعلى الخصوص فى ما، الآبار و بعض الاحيان يكون على هيئة بلورات فى الداخان اذا احمى نخسر ما، تباه ره ثم اذا اصابه ما يتركب معه ايضا و يتصلب واذا مزج مع الشب الابيض و نمراء السمك ومواد ملونة يتكون مقلد الرخام . وهو كثير الاستعال فى الصنائه

﴿ كربونات الكاس (طباشير) ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة اصداف والواع الرخام والحجارة الكاسبة وهو لا يذوب في المساء ولا في السبير و واذا احمى الى درجة الحرة بخسر الحامض الكربونيك و يتحول الى اكسيد الكاس وهو كثير الاستعرار في الطب وفي الصنائع

﴿ كلورور الكاس (تحت كلورور الكاس)

هو مسحوق ابيض تفوح منه رائحة الكاور طعمه حاد دو ينص رطوبة من الهواء يذوب في عشرة اجزاء ماء وما يبقى غدر ذائب نهو كاس هيدراتي لم يسركب مع الكاور . يستحضر بعرض كاس مطفأ مبلول قليلا على غاز الكاور . وهو كثير الاستعال في الصنائع لتبييض الاقمشة والورق

€ ≥ lec *****

(سام جدا)

هو غاز شفاف مخضر اللون سام جدا خانق (يشم ضده سيال النشادر او يتنفس بخار السييرتو او بخار الايثير) وهو موجود فى الطبيعة على هيئة كلورور الصوديوم وله فعل شديد بالمواد الآلية فيزيل الالوان ويذهب الروائح الرديئة واذا اشبع الماء به فلمنا ماء السكلور المستعمل فى الصنائع للتبييض ولاستحضاره عدة طرق سنذكر اسهلها فنقول

﴿ طريقة اولى ﴾ ضع فى قنينة ذات انبو بة طويلة ملتوية ٣٠ درها من الحاء ضاله يدروكاو ريك ثم اضف اليه ١٠ دراهم من ثانى اكسيد المنغنيز واحم القنينة بقنديل او حمام رملى ولتدخل الانبوبة فى قابلة الى اسفلها فيصعد الكاور الصرف الهابلة ولكونه اثقل من الهواء الكروى يطوده من القنينة و يأخذ مكانه فيها

﴿ طريقة نانية ﴾ خذ من كاورور الصوديوم جزوين ومن نانى اكسيد المنغنيز اجزاء ومن الحامض الكبريتيك ٤ ومن الماء ٤ ايضا اخلط الشكاين الاولين وضعهما في انبيق ثم امزج حمض الكبريتيك بالماء ودعهما ليبردا وضعهما ايضا في الانبيق ثم احم هذا في حمام رملي فيصعد الكاور الى القابلة فاذا اردت ماء الكاور فاجمه الغاز المتصاعد بواسطة انبوبة في قابلة نصفها ماء فيمتص منه الماء مقدار ويكون جيدا للتبييض

واعلم ان الـكاور السائل ينحل بالنور لذلك يلزم حفظه داخل قنانى صفراء او محاطة بورق اسود مسدودة سدا محكما

﴿ كلوروفورم ﴾

هو سيال صاف لا لون له حلو المذاق حاد له رائحة كرائحة الايثير يشعل بلميب

اخضر لا يذوب فى الماء اذا تنفس يزيل الحواسوتقع غيبو بة . يتأثر بالهواء وبالنور لذلك يجب حفظه داخل قنانى سود محكمة السد

يستحضر بوضع ١٠ اجزاء كاورور المكاس و٤٠ جزءا ماه و١٥ جزءا كاسا مطفأ في انديق كبير و يحمى قليلا ثم يضاف اليه جزء ونصف سپيرتو درجة ٣٦ و يحمى المكل سريعا فيستقطر سيال ينفصل الى طبق بن العلما ماه والسفلي كاوروفورم تمزه بع مع كاور وسييرتو فتستفرد العلبقة السفلي وتغسل بماء لاجل ازالة السبير و ثم بندوب كر بونات البوتاسا لاجل ازالة المكاور ثم يضاف اليه كاوره ر المدن م يستة هذر ثانية والمكاوروفررم كثير الاستعال في الطب وفي الصنائي لمذه يب مواد راننجية ودهنية

﴿ كوالن او كاولن ﴾

لفظة صينية تطلق على ادة داله نية بيضاً، يصنع بها الخزف الصيني وهي كثيرة الوجود في الصين واليابان

﴿ كُوبِالْ (صمغ او راتينج الْكُوبِالْ) ﴾

هو مادة راتنجية جامدة شمافة تشبه الكهربه له نه ابيض مصائر قد، يا وب في السهيرنو وفي الايثير والزيوت الطيارة ، و يحصل من باتر بعض ضجر في سيلان والبرازيل ، وهو كثير الاستعال في الصنائه حست نصمه

نو بلت ،

هو ابيض ذو لمعة معدنية سريع الانفصاف ينبل التعارق قليا: لا يتأكسد بالهواء ولا بالماء على الحرارة الاعتيادية وينأكس بسهولة على الحرارة الاعتيادية وينأكس بسهولة على حرامص في الحامض الكبريب واحامص دياره على يا الديوب في حرامص النيتريك وهو موجود في الطبيعة مع الحديد ويرزيخ ويستخاص بادر كسيده مع فحم على درجة حرارة عالية

﴿ أَكْسِيدُ الْكُوبِلْتُ الْأُولُ ﴾

هو مسحوق ازرق . يستحضر بارساب ملح من املاح الكوبلت الذوابة بواسطة كر بوالت الپوتاسا ثم يغسل الراسب ويج،ف . واما سيسكوى اكسيد الكوبلمت فهو مسحوق اسود متعادل غير قابل النذو يب . و يستحضر بمزج مذوب الكوبلت وكاورور الكاس . وهو مستعمل في الصنائع لتلوين الزجاج باون ازرق

﴿ كلورور الكوبلت ﴾

هو على هيئة بلورات وردية اللون اذا كان مجنفا واما اذا احمى فبلورات زرق واذا اصابها ماه يحمرالمذوب يستحضر بتذو يبالاكسيد فىحامض هيدروكاور يك

﴿ نيترات الكوبلت (ازونات الكوبلت) ﴾

هو على هيئة بلورات حمراء يمتص رطو بة الهواء فيبول اذا احمى يصير لونه ازرق و يعود احمر عند ما يبرد . يذوب فى الماء وفى السپيرتو . يستحضر بتذو يب اكسيد اوكر بونات الكو بلت فى حامض نيتريك مخفف

[مرقشينا (بزموت

هو معدن جامد ابيض لامع بتموجات وردية سهل الانسحاق لا يتأكسد في الهواء الجاف بل في الهواء الرطب واذا احمى في الهواء يتأكسد بسرعة وهو موجود في الطبيعة على هيئة كبريتور ويستخلص من الاتربة الممزوجة معه بالاصهار ويتنقى بنذه يبه في حامض نيتريك ثم باضافة ماء الى المذوب فيرسب على هيئة نيمراته فيغدل الراسب ويجنف ثم يكاس في بوتقة مع فحم فيجمع البزموت نقيا في اسفل البوتة

[﴿] نيترات البز موت (تحت نيترات او تحت ازوتات البزموت) ﴾ هو مسحوق ابيض لامع اذا كان نقيا . يستحضر بتذو يب بزموت في حامض

نبتريك غير ثنيل الى الشبع ثم يترك مدة فيتبلور على هيئة بلورات كبار . ذوب هذه البلورات فى الطب وايضا لتحسين البشرة

﴿ منغنیز ﴾

هو معدن يشبه البزموت سهل الانسحاق اذا لمس بالاصابح وهي رطبة تفوح منه رائحة مكروهة عسر الاصهار جدا يتأكسد بسهولة في الهوا، الرطب. وهو كثبر الوجود في الطبيعة على هيئة اكسيده وكر بوناته يخالطه غالبا الحديد في معادن هذا الاخير. ويستخلص بتكليس الكربونات في وعاء مكشوف فيتحول الى مسحوق اسمر فيمزج معه فحم و يضاف اليه مثل عشرة من بورات الصودا الجاف ثم تملأ بوتقة فحما مسحوقا وتحفر في الفحم جورة يوضع فبها المزئج المذكور و يغطى بفحم والبوتقة بغطائها ويحمى في كور الى اعلى درجة ممكنة نحو ساعة و بعد ذلك تكسر البوتقة فيكون فيها زر من المنغنبزالنقي

﴿ اكسيد المنغنيز (ثاني اكسيد المنغنيز ﴾

لونه اسود لا يذوب فى الماء موجود فى الطبيعة بكثرة . وهوكائي. الاسمال فى الصنائع وفى الطب

¥ 2ml €

هو معدن احمر قابل التطرق والسحب لا يتغير في الهواء الج ف واما في الدا فيكتسى قشرة خضراء هي كر بونات النحاس وإذا احمى إلى المورة في الهوا يكسسى قشرة سوداء هي اكسيد النحاس . وهو موجود في الطبيعة خاصا وعبي هيئة لا بتهو النحاس والحديد وعلى هيئة كر بونات واكسيد

یستخلص باحماء معدنه فیتحول کبریته ر الحدید لی اکسیده و پبتمی کبریته ر النحاس ثم محمی الکل مع رمل نتی فیترکب مه الحدید و یعد بر و بجری عن کبریتور النحاس المشار اليه يمزج مع فحم وبحمى الى ان يصهر فتطرد عنه المواد التي تخالطه

﴿ اكسيد النحاس (ثانى اكسيد النحاس) ﴾ (سم')

هو ازرق اللون عند ما يكون رطبا و يسود عند ما يجف تماما . لاستحضاره طرائق عديدة واما الاسهل والاقرب تناولا فهى ان يكاس نيتراته الى درجة الحرة

﴿ خلات النحاس (خلات النحاس المتعادل — زنجاره (سام جدا)

هو على هيئة بلورات خضرا. يذوب فى المساء وفى السيبرتو طعمه قابض يستحضر بتحليل كر بونات النحاس بالحامض الخليك او بتحليل خلات الكلس مذوب كبريتات النحاس و بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور الخلات او بفعل الحل الفوى بمحلول كبريتات النحاس فى سيال النشادر على الحرارة

والخلات المشاهد بالمتجر يكون دائمًا غير نقى فلتنقيته يذوب فى ماء ويبلور ثانية وهو كثير الاستمال فى الصنائع

﴿ كَبِرِيتَاتَ النَّحَاسُ (شُبَّةَ زَرَقَاءُ) (سام)

هو على هيئة بله رات كبيرة زرق شفافة طعمه حامض قابض معدنى اذا احمى مخسر ماء تبله رم اولا و يصير مسحوقا ايرض واذا زيدت الحرارة يتحول الى الاكسيد يذوب فى الماء ولا يذوب فى السيرتو واذا اضيف الى مذو به سيال النشادر يرسب راسب ازرق جميل هو كبرينات النحاس النشادرى كبرينات الحديد كبرينات النحاس التجارى قلما يكون نقيا بل يخالطه كبرينات الحديد

وكبريتات النوتيا وهذه الاملاح تضر به اذا استعمل للتلبيس فنحث القارئ على ان يحضره بالطريقة الآتية اذا اراد استعماله فيكون بالنقاوة المرغو بة

يستحضر بتذويب النحاس رأسا فى الحامض الكبريتيك فيتباء و الكبريتات او بتذويب الاكسيد فى الحامض المشار اليه آنفا ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتباء روهوكثير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى التلبيس

﴿ كربونات النحاس ﴾

(سام)

هوكثير الوجود فى الطبيعة ويكون لونه احيانا ازاق واخرى الحسر ويتكون ايضا على سطح النحاس ويعرف اذ ذاك بالزنجارة

يستحضر صناعيا بتحليل مذوب كبريتات النحاس بمذوب كربات الصودا والپوتاسا و بغسل الراسب وتجفيفه فيكون اولا اونه اسمر أم يخضر عند. ما مجف عاما

﴿ نشادر سیال (ماء او روح انشادر - قلوی طیار امونیاك) ﴾

هو سيال صاف لا لون له اخف من الماء ذو ، اخة حريمة ح، دة وضع محات لا يصلح التنفس بل بزيل الحياة واذا عرض الهواء يفند قمته الماك جب عفظه في قناني حكمة السد

يستحضر بمزج كلوره و الشادر وكاس مطهأ من كل اجراء مساه يه و بعضه المزيج في انبيق كبير على حمام رملي وانبو بة الاذة في قنبنة ما ما د فيفلت الخاز و يمصه الماء الذي في القنينة فيسخن الماء فيها وعند على خدب ابدنا، بخرى وسيال النشادركثير الاستعال في الصنائع وفي الطب

﴿ برومور الامونيوم (برومور النشادر) :

هو على هيئة بلورات بيض طيار يا وب في الماء مفي ٤٠٠٠ و لا ثمار

يستحضر بفعل البروم بسيال الشادر او برسوب برومور الحديد بمذوب كر بونات النشادر. وهوكثير الاستعال في الفوتوغرافيا

﴿ هيدروكلورات النشادر (موريات او كلورور النشادر - ملح ﴾ ﴿ النشادر - نشادر ﴾

هو ملح ابيض مرن عسر الانسحاق على هيئة باورات متجمعة حزما يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرار ماء باردا قلما يذوب فى السپيرتو طعمه حاد يتصعد بالحرارة . وكان يستحضر سابقا من زبل الجال فى البلاد المصرية اما الآن فيستحضر من العظام والبول والمواد الباقية بعد استقطار غاز الفحم باضافة حامض هيدروكلوريك البها . وهوكثير الاستعال فى الصنائع وفى الطب

﴿ يودور الامونيوم (يودور النشادر) ﴾

هو ملح ابيض ولكنه غالبا يصفر اذا عرض للهوا، و يذوب فى الما، وفى السهيرتو يستحضر بتحليل مذوب يودور الحديد بكر بونات النشادر و بترشيح السيال وتجفيفه في تبلور . او بمزج محلول يودور الهوتاسا ومحلول كبريتات النشادر مضافا الى هـذا الاخير ١٥ جزءا فى المائة سهيرتو و بضع نقط سيال النشادر وتجفيف السيال في تبلور. وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائع خصوصا فى الفوتوغرافيا

هو مادة لونها ازرق جميل ويشاهد بالمتجرعلى هيئة اقراص مر بعة الشكل لا رائحة له ولا طعم لا يذوب فى الماء ولا فى السبيرتو ولا فى الحوامض الخفيفة يستخلص من عدة انواع نبات هندية بنقع ورقها فى ماء حتى يختمر ثم يغسل فترسب مادة صفراء ثم تزرق . ومع الحامض الكبريتيك الثقيل تولد مادة لزجة قابلة الذو بان فى ماء هى كبريتات النيل

﴿ هيدروجين ﴾

هو غاز لا لون له ولا رائحة خفيف و بسبب خفته تملاً به البالونات للصعود الى طبقات الجو وهو قامل الاشتعال واذا شعل ثم وضعت على لهيبه انبو بة زجاجية يخرج منها صوت موسيقى تختلف قوته باختلاف قطر الانبو بة

يستحضر بوضع برادة حديد او توتيا فى قنينة مع ماه ويضاف اليها اذ ذاك حامض كبريتيك ويجمع الغاز المتصاعد فى مثانة او فى قنينة منه به فوق الانبوبة اما بخار الهيدروجين المفصفر اللازم ابعض عمليات فى هدقدا الكمتاب فيتماد بعنائة حامض هيدروكلوريك الى فصفور الكاس او الى فصفور أخر مع نى ميتماد كورور الكاس وهيدروجين مفصفر على هيئة غاز

﴿ هیدروجین مکبرت (حامض هیدروکبریتیك) ﴾ (سام)

هو غاز رائحته كريهة مثل رائحة البيض المات والمعه وامض يشعل في المواه والماه يذوب منه ثلاث مرات جرمه . يتولد في بعض البياه المعدنبة الكبريتية وفي الكنف . يستحضر بغمل ٢٠ جزءا من طامض لم ووَناه ريك بخمسة اجزاء كبريتو ر الانايمون على حرارة خفيفة أو بغمل الحامض الكبريتو الخفف بكبريتو ر الحديد . وهو مستعمل في الصنائع وفي العلب عن المعامد حفظ محلوله في قناني صغيرة ملا نة به ومسدودة سدا عكم

﴿ يود ٧

هو جامد على هيئة قشور مسودة لامعة يتطاير في المواء ذه رقحه مادة خارقة لا يذوب في الماء واكن يذوب فيه ذا ان في اليا مدور الموت م يذوب في الايثير والكاوروفورم والاجسام الدهنية والريات الهايرة وفي السهارة مكونا صبغة اليود طعمه حريف يلون الجلد بون اسفر بزول عقب ذاك بسعة

وهو موجود طبعاً فى ماء البحر وفى الاعشاب البحرية والاسفنج وفى بعض المياه المعدنية على هيئة بودور الصوديوم

يستحضر بحرق الاعشاب البحرية و بترشيح ماء عن رمادها فتذوب الاملاح التي في الرماد ثم تجفف حتى يتباور كلورور الصوديوم وكلورور البوتاسيوم وكر بونات الصودا فترفع حال تباو رها فيبقى سيال مسود حاو يودور الصوديوم فيحمى في انبيق رصاص مع اكسيد المنغنيز وحامض كبريتيك فيصعد اليود غازا و يجمع في قابلة مبردة

و يستحضر ايضا بانفاذ مجمرى من غاز الكاور فى مذوب يودور الصوديوم فيولد كاورور الصوديوم واليود يرسب فيجمع بالترشيح

-000-

انتهى باب المواد الكيمياوية ويليه باب مضادات السموم



الباب الحادى عسر

﴿ في مضادات السموم ﴾

بما ان التسميم سهوا او عمدا من الامور الكثيرة الحدوث والشديدة الخطر و بما ان الفعلة فى اكبر الحرف معرضون للتسميم سواء كدن بالابتائج او الاستنشق او بتخلل المادة السامة مسام الجلد يجب علينا ان نعرف الفارئ ما ينبغى استعماله فى مثل ذلك لافساد تركيب نوع المادة السامة او على الاقل انوقيف فعلما ويثما يستدعى الطبيب

واعلم ان من السموم ما هو مهيج ومنها ما هو مخدر ومنها ما هو كاب وسنشرح فعل كل مادة سامة ذكرناها فى هددا الكتاب وعن العلامات المتعلقة بكل من انواعها وعن الوسائط الافعل والاقرب تناولا لمضادنها عند ما يحتاج الى ذلك

﴿ فِي النَّه مِيمَ بِالْحُوامِضُ ﴾.

ان جميع الحوامض الثفيلة اى الموكنوة تسم أذا أخد منها سهما لانها تهبيج الاغشية التي نمسها مهييجا أقل أو أكثر شدة بحسب قوة الحامض أناً حوذ

﴿ علامات النسميم ﴾ طعم حا، ض و مكروه - الآباب شديد في الحنجرة والمعدة - لهاث منتن - ارادة للبئ بدون المكارحيانا واخرى في مواد مهزوجة بدم شهق - احيانا قبض واخرى زرب متكاثر - نبض ، مريع نبر منتظم - خطش - قشعر برة - عرق بارد لزب - عسر بعل - اصفرار الهجه او نرفرقه اسه د د الاخشبة لمخ طية للنم او اصفرارها أو احمرارها بحسب مع الحامض منحوف العلاج ﴾ يبادر باعطه ماه بكرة و ن كال عبرا مهوجه لا مه خدت فينا . و الاحسن منه مكاس المغنيسيا او كر بونه با وال م يتا مروجوده يعسله كر وات البوناسا او الطباشير مسحوقا و محاوطا عاه . او ماء العما من و بياض الميض اله قنمره البوناسا او الطباشير مسحوقا و محاوطا عاه . او ماء العما من و بياض الميض اله قنمره مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، م مكن . و بعد مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، م مكن . و بعد مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، م مكن . و بعد مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، م مكن . و بعد مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، م مكن . و بعد مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، م مكن . و بعد مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، م مكن . و بعد مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، م بمكن . و بعد م

زوال اعراض التسميم يعطى المريض من مرق العجول او الدجاج و يغذى باغذية نشائية

﴿ فَى التسميم بالحامض السيانهدريك ومركباته ﴾

اذا كان هذا الحامض او مركبانه قويا واخدت منها كمية فانها تميت في الحال يلا رجاء لخلاص من سنم بها اما اذا كانت خفيفة فيرجي الخلاص على شرط ان يبادر باعطاء متمي اتنريغ المعدة . ثم ينشق المسموم ماه الكاور محففا او ماه النشادر. ويسكب الماه على الرأس ومسير السلسلة الفقارية . ويوضع جليد على الرأس ومضير السلسلة الفقارية . ويوضع جليد على الرأس ويفصد الذراع . ويوضع علق خلف الاذنين . ويفرك الصدغان بصبغة الذراح او بسيال النشادر وتوضع المحمرات (خردل) على الاطراف السفلي. ويعطى من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي والاحسن خلات او ليمونات او طرطرات الحديد مذابه بالماء

﴿ فِي المُسميم بالقلويات ﴾

ان الاملاح الفلوية مثل الپوتاسا والصودا وسيال النشادر والكاس ادا ابتلع منها مقدار مفرط او غير مخدف تفعل الجسم كسم اكال

﴿ علامات النسميم ﴾ هي تقريبا كعلامات التسميم بالحوامض

﴿ العلاج ﴾ ان ضُـد الفلويات الاحسن والافعل هو الخل او عصير الليمون ويجب ان يعطى حالا مخففا بالماء لانه يشبع الفلوى و يجعله غير فعال و بعـد سكون الالم يعطى بضع ملاعق من زيت الزيتون

﴿ فِي التسميم بالاستحضارات الزئبقية ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ طعم حاد معدني _ انقباض الحنجرة والمعدة والامعاه _ قئ _ فواق _ خشؤ متكاثر منتن _ نبض سريع احيانا غير منتظم _ عطش لا يروى _ عسر البول _ مغص مؤلم _ تصقيع الاطراف _ انحطاط القوى انحطاطا ناما _ تغيير السحنة _ هذيان ﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مح البيض بكثرة مخلوطا بماء الى ان يحدث قيمًا واذا لم يوجد بيض فحليب او دقيق مخلوط بماء او مغنيسيا او كبريت وان لم يحدث قيَّ فيحرض بدغدغة الغلصمة بطرف ريشة والاحسن استدعاء الطبيب بأقرب وقت

﴿ في التسميم بالزرنيخ او الرهيج ﴾

﴿ علامات النسميم ﴾ غشيان - قئ مواد مخاطية ممزوجة دما (القي لا يحصل غالبا سوى بعد مضى بضع ساعات من ابتلاع السم) - ألم محرق في المعدة - عطش - انقباض البلعوم - قذف المشروبات مهما كانت اطيفة - نبض متواسر نبضات القلب قوية - عرق يغطى الوجه وسائر الجسم - عسر تنفس - احتقان الوجه - اكلان ونفاطات تشبه المسببة عن مس القريص تعم الجلد . تشنج المحطاط القوى - ثم سكون - و يغطى الجسم بعرق باود - و تبطؤ نبضات القلب و تكون غير منتظمة

﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مقى نم كمية وافرة من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي مخلوطا بماه محلى بالسكر . وان لم وجد هاه الكاس او المغنيسيا مخلوطا بحليب او بزيت الزيتون وان لم يوجد ما ذكر آنفا يعطى هـ مسحوقا مخلوطا عا محلى بالسكر او ماه مصمغ او منقوع جذور الخطمي او بزور الكذان او زيت ازيته ن او زلال البيض مخبوطا بماء وتمم العلاج كما ذكر في السمم بالحوامض

﴿ في التسميم بالاستحضارات النحاسية ﴾

علامات التسميم بالاملاح النحاسية كالني ذكرناها في النسميم بالاملاح الزئبةية. والعلاج هنا كما في تلك ويزاد اعطاء مزنج من مسحوق التوتيا ومسحوق الحديد مخلوطا بعسل او بشراب السكر

﴿ في التسميم بالاستحضارات الرصاصية ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ طعم حاو قابض و دنى مكروه انفياض الباحوم وباقى الاعراض التي ذكرت في الكارم على الاستحضارات الرئبقية

﴿ العلاج ﴾ يبدأ باعطاء مذوب كبريتات الصودا او المغنيسيا (١٠ دراهم منه في ١٥٠ درهم ماه) او زلال البيض مخبوطا بماه او مشروب محمض بالحامض الكبربتيك وان لم يوجد هذا الاخير فبالحامض الطرطريك. او يعطى من مسحوق السكبريت مخلوطا بماه

﴿ فَى الْتَسْمَيْمُ بِاسْتَنْشَاقَ عَازَ الْكَلُّورَ اوْ عَازَ الْحَامِضُ الْكَبَرِيَّتُوسُ ﴾ ﴿ علامات النسميم ﴾ اختناق وانقباض الصدر — بصاق مخاطى ممزوج دما — نشاف الفم — احتراق فى الحنجرة — قئ مواد دمدمانية

﴿ العلاج ﴾ يُوضع المسموم في الهواء الخالص وينشق تنشقا خفيفا بسيال النشارد المخدف يعطى ما و فاتر بكثرة . ويفرك الجلد لتتنبه الحرارة . وتعمل مغاطس خردلية للاطراف السفلي ليتوارد الدم اليها ويخفف عن الرئة . ويعطى حليب بكثرة . وتدغدغ الغلصمة بطرف ريشة وان لم يحصل شفاه فيستدعى طبيب

﴿ فِي التسميم بالفصفور ومركباته ﴾

لقد كثر حدوث التسميم بالفصفور منذ اشتهار قش النفط (الشحاطات)
﴿ علامات التسميم ﴾ اعتلال فى المجموع العصبى والنهاب واحتراق الحواس
التى مسها السم . واعلم أن هذه الاعراض تكون اقل أو أكثر شدة بحسب الهيئة
المعطى بها الفصفور أن كان مذابا بالماء أو بالزيت أو مسحوقا أو شقفا

﴿ العلاج ﴾ اجود ضد للفصفور زيتالتر بنتينا ان وجدوالا فمكاس المغنيسيا مخلوطا بماء فاتر و يعطى منه كمية وافرة . والمشرو بات الفاترة الصمغية او الزلالية . واذا كان السم شقفا يعطى مقبئ لتفريغ المعدة وقدفه منها

﴿ فى التسميم باملاح القصدير . او البزموت او التوتيا او الفضة او الذهب المسميم بالاستحضارات الزئبقية والعلاج علامات التسميم هى كالتى ذكرت فى التسميم بالاستحضارات الزئبقية والعلاج كذلك

﴿ في النسويم باستحضارات الانتيمون ﴾

(علامات التسميم) هي كالتي ذكرت في التسميم بالاستحضارات الرئبقيسة (العلاج) يبادر باعطاء مقبئ اولا ثم محلول التنبن (٢٠ قمحة تنبن في ٣٠ درهم ماء) او مغلى العفص او خشب الكينا او قنسر خشب الصفصاف او قنسر السنديان او من كر بولات المغنيسيا مخلوطا بماء . واذا كان القي شديدا يضاد بماء محلى بالسكر به بضع نقط من خر الافيون او من شرابه او من مغلى رؤوس الخشخاش. ويسكن ألم المعدة بوضع العلق عليها

﴿ ممالجة لدغ الافاعي ﴾

اذا كان السم حاصلا من الدغ افعی مجب ان بربط العضو الملدوغ من اعلی محل اللاغ ان كان من الاطراف و محجم المحل ثم یكوی بحدید محمی او بحجر حبتم او بزیدة الانتیمون و یغطی بعد ذلك بخرقة مغموسة فی زیت الساد (زیت زیتون درهم ۳۰ وسیال الشادر 7 دراهم) ثم تغطی بصه ف سخن و یعطی من الباطن بضع نقط من روح النشادر فی جرعة معرقة واعد مدحوا فی حاله كرا و زیت الزیتون معطی بكیة وافرة

واذا كان الاسع من عقرب او نحل او زنبور يكفى فى مطلجته حمد انحى مسله عحلول كاورور الكاس وحده او المضاف اليه روح النشاد، وان الهب الحل توضع عليه خرق مغموسة فى تحت خلات الرصاص السائل والله السابى

﴿ تقريظ ﴾

انى قد تصفحت محائف هذا الكتاب فوجدته كتر الهوائد صحح العابل يعول عليه فى العمل و له امتحن مؤلفه اقواله معالا ولا بحفى ال فى كل عمل بعضه يتوقف على مهارة او خفة يد او دقة صناعية لا يعج عنها بالحروف وهد الكماب يسهل الاعمال على قدر الامكان مركزنيا يوس فن دياك ﴾